

عنوان پژوهه:

طراحی و مانیتورینگ چراغ راهنمایی

با استفاده از نرم افزارهای Wincc flexible و Simatic manager

مجری پژوهه:

محمد جلالی تقدسی



امروزه در بین کشورهای صنعتی ، رقابت فشرده و شدیدی در ارائه راهکارهایی برای کنترل بهتر فرآیندهای تولید ، وجود دارد که مدیران و مسئولان صنایع در این کشورها را بر آن داشته است تا تجهیزانی مورد استفاده قرار دهند که سرعت و دقیقت عمل بالایی داشته باشند. بیشتر این تجهیزات شامل سیستم‌های استوار بر کنترلهای قابل برنامه‌ریزی (Programmable Logic Controller) هستند. در بعضی موارد که لازم باشد می‌توان PLC‌ها را با هم شبکه کرده و با یک کامپیوتر مرکزی مدیریت نمود تا بتوان کار کنترل سیستم‌های بسیار پیچیده را نیز با سرعت و دقیقت بسیار بالا و بدون نقص انجام داد.

قابلیت‌هایی از قبیل توانایی خواندن انواع ورودی‌ها (دیجیتال ، آنالوگ ، فرکانس بالا...) ، توانایی انتقال فرمان به سیستم‌ها و قطعات خروجی (نظیر مانیتورهای صنعتی ، موتور، شیربرقی ، ...) و همچنین امکانات اتصال به شبکه ، ابعاد بسیار کوچک ، سرعت پاسخگویی بسیار بالا، ایمنی ، دقیقت و انعطاف پذیری زیاد این سیستم‌ها باعث شده که بتوان کنترل سیستم‌ها را در محدوده وسیعی انجام داد.

فهرست مطالب

فصل اول

.....	آشنایی با محیط نرم افزاری Wincc Flexible
10 معرفی HMI ها:
12 معرفی سخت افزار A:TP170A
13 معرفی صفحه نمایش های سیستمی TP170A
16 نحوه ایجاد یک پروژه با استفاده از برنامه wizard
27 معرفی منظرگاه های صفحه ویرایش یک پروژه
30 معرفی پوشہ صفحه های نمایش:
32 معرفی پوشہ Comunication
33 برگه جدول Tag و نحوه تنظیم پارامتر های مربوط به آنها:
34 برگه Connection و نحوه تنظیم پارامترها برای ارتباط PLC ¹ با HMI
35 تنظیم بخش :HMI Device
35 تنظیم بخش :Nerwork
35 تنظیم بخش :PLC Device
35 برگه تنظیم زمان تبادل اطلاعات PLC با HMI با :(Cyclic Time)
36 نحوه استفاده از اشیاء بخش Simple Objects بر روی صفحه نمایش:
37 شی متن(Text Field)
38 شی ورودی / خروجی (IO Field)
39 بخش Process
40 شی ساعت / تاریخ:
40 شی ورودی خروجی گرافیکی:
41 شی ورودی خروجی نمادین (Symbolic)
41 شی Graphic View
42 شی Button
42 تنظیم صفحه General
42 تنظیم صفحه Properties
43 تنظیم صفحه Animation
44 تنظیم صفحه Event
44 پوشہ توابع Calculation
44 پوشہ توابع Edit bit
46 شی Switch (کلید):
47 شی Bar (نمودار میله ای):
48 معرفی چند ابزار خاص در روی میله ابزار نرم افزار :

49	ابزار Generate
49	ابزار Start Runtime System
49	ابزار :Start runtime system with script debugger
49	ابزار : Start runtime system with simulator
50	ابزار Transfer setting
50	ابزار Fine text string in Current view
50	نحوه انتقال برنامه یک پروژه از PG به HMI
53	نحوه پیکر بندی HMI در نرم افزار Simatic manager
54	نحوه انتخاب و نحوه تنظیم زبانهای برنامه پروژه:
56	نحوه پاک کردن پروژه HMI:

فصل سوم

57	آشنایی با محیط نرم افزاری S7-Graph
----	------------------------------------

فصل چهارم

61	دستورات و برنامه نویسی
63	دستورات Action استاندارد
68	دستورات Action مبتنی بر Event
69	دستورات کانتر ها
69	دستورات تایмер ها
70	دستورات محاسباتی
71	لیست دستورات در S7-Graph

فصل پنجم

80	مقایسه
80	تفاوت PLC با کامپیوتر:
81	مراجع

امروزه در کارخانجات و واحد های بزرگ صنعتی راهبری سیستمها و ماشین آلات به صورت محلی و توسط اپراتور خاص برای هر قسمت، به علت گستردگی سایت فاصله بین یونیت ها ، حجم بالای تجهیزات و عدم امکان ایجاد هماهنگی های مورد نیاز بین واحد های مختلف ، امکان پذیر نیست و از مجموعه ای به نام سیستم کنترل و ما نیتورینگ استفاده می شود

فصل اول:

آشنایی با محیط نرم افزاری **Wincc Flexible**


۱) معرفی HMI‌ها:

در صنعت اتوماسیون، سیستم‌های خودکاری که با PLC کنترل می‌شوند عموماً مجهز به وسائل واسطی هستند که این وسائل امکان ارتباط کاربر با سیستم خودکار را فراهم می‌سازند. این نوع وسائل به اختصار ^۲HMI نامیده می‌شوند. ساده ترین ابزار ارتباطی انسان با یک سیستم خودکار تعدادی کلید ON-OFF و چند لامپ سیگنال (یا LED) می‌باشد که بصورت موازی ورودی خروجی‌های دیجیتال PLC وصل می‌شوند. اگرچه این نوع ابزارها در خیلی از کاربردها کارساز می‌باشند اما برای ارسال و دریافت همه مقادیر موجود در گستره تغییرات یک پارامتر از یک سیستم کارساز نمی‌باشند. بطور مثال اگر بخواهیم در یک سیستم حرارتی مقادیر دمای مطلوب از 800 تا 1000 درجه سانتیگراد توسط کاربر تغییر داده شوند و یا اینکه دمای واقعی سیستم در این گستره توسط کاربر قابل روئیت باشند دسترسی به این خواسته‌ها با ابزارهای ذکر شده در بالا امکان پذیر نمی‌باشد.

سازندگان PLC برای ارتباط انسان با ماشین عموماً تجهیزات سخت افزاری – نرم افزاری را ارائه میدهند که این تجهیزات تسهیلات لازم برای تبادل هر گونه اطلاعات بین کاربر و سیستم را فراهم می‌سازند در این راستای بعضی از سازندگان PLC نرم افزاری را برای HMI ارائه داده اند که این نرم افزار بر روی یک PC نصب و آن PC براساس نیازهای ارتباطاتی کاربر با سیستم برنامه ریزی می‌شود. برنامه ریزی شده از طریق یک BUS مناسب به PLC وصل و از آن به عنوان HMI سیستم استفاده می‌شود. این نوع HMI‌ها تسهیلات لازم را برای ارتباط کاربر با سیستم با توانائی بالایی فراهم می‌سازند. بطوریکه کاربر میتواند فرامین مورد نیاز خود را از طریق صفحه کلید PC برای PLC سیستم ارسال و از طریق صفحه نمایش PC اطلاعات مورد نیاز خود را به صورت گرافیکی و یا نوشتاری دریافت و ذخیره کند.

نوع دیگری از وسائل واسط ارتباطی که توسط سازندگان PLC ارائه می‌شوند OP‌ها هستند. این نوع وسائل که با قابلیت‌های مختلف عرضه می‌شوند از طریق یک باس مناسب به PLC وصل و توسط پروگرامر برنامه ریزی می‌شوند. شمایی بلوکی یک OP در ارتباط با PLC در شکل(1-1) نشان داده شده است. ساده ترین نوع OP‌ها دارای یک نشان دهنده تک خطی از نوع LCD و یا LED تک رنگ به همراه چند کلید الکترومکانیکی جهت دار هستند مجهرترین نوع

OP دارای صفحه نمایش رنگی در ابعاد مختلف به همراه صفحه کلی الکترو مکانیکی مجهز به کلیدهای اعداد حروف و کلیدهای خاص می باشد. این نوع وسایل فرامین کار بر را از طریق صفحه کلید دریافت و از مسیر پورت ارتباطی PLC که عموما سریال هستند برای PLC ارسال میکنند و همچنین اطلاعات مورد نیاز کاربر را از همین مسیر از دریافت و در روی صفحه نمایش نشان میدهند.



(1-1) شکل

استفاده از OP ها در سیستم های مختلف نیاز به برنامه ریزی دارند. این برنامه ریزی ها بر اساس ضرورتهای ارتباطی انسان با سیستم مورد نظر انجام میشوند برای این برنامه ریزی نیاز به نرم افزار خاص آن OP است که این نرم افزار خاص باید از سازنده OP تهیه و برروی یک PC نصب و از آن PC به عنوان پروگرم OP استفاده شود.


بطور کلی اطلاعاتی که توسط وسائل HMI ها ارسال و دریافت میشوند میتوانند شامل مقادیر کنترلی ، پارامترهای سیستم اطلاعات مربوط به وضعیت سیستم باشند. اطلاعات دریافت شده از یک سیستم میتواند بصورت نوشتاری و یا گرافیکی روی صفحه نمایش HMI نمایش داده و یا در حافظه HMI ذخیره شوند.

نوع دیگری از وسایل واسط ارتباطی TP ها هستند که این وسائل همانند OP ها می باشند با این تفاوت که بجای صفحه کلید الکترو مکانیکی دارای صفحه کلید لمسی می باشند. یعنی صفحه نمایش آنها علاوه بر عمل نمایش کار صفحه کلید را نیز انجام میدهد.

در این بخش از کار آزمایشگاهی برای بررسی کار یک نمونه HMI از یک TP مدل TP170A که ساخت شرکت زیمنس است استفاده می شود.


:TP170A (2-1) معرفی سخت افزار

در شکل 2-1 نمای TP170A از روپرتو، پهلو و زیر نشان داده شده است. صفحه نمایش این HMI تک رنگ و بصورت صفحه کلید لمسی عمل میکند. در قسمت زیرین این وسیله سه کانکتور وجود دارند یکی از آنها که دو پین است برای ارتباط منبع تغذیه 24V با این واسطه است. دو کانکتور دیگر این واسطه 9 پین بوده و یکی برای ارتباط TP با PLC و دیگری برای ارتباط TP با پروگرامر است. این وسیله واسطه به کمک پروگرامری که مجهز به نرم افزار Flexible wincc mc باشد برنامه ریزی میشود.



شکل (2-1)

در شکل 3-1 شمای ارتباطی یک TP170A PLC با یک S7-300 یا PC یا PG نشان داده شده است. این PLC که مجهز به نرم افزارهای Simatic Manager, Wincc flexible و Wincc Flexible است از آن برای برنامه ریزی PLC و برنامه ریزی میشوند که وسیله اول با نرم افزار Simatic Manager و وسیله دوم با نرم افزار HMI است. HMI برای تبادل اطلاعات کار بر با سیستم از طریق دستگاه HMI است.



شکل (3-1)

دستگاه TP170A علاوه بر قابلیتهایی که از طریق برنامه ریزی برای آن ایجاد میشود چهار صفحه نمایش سیستمی دارد که کاربرد هر یک از این چهار صفحه در زیر آمده است.

2-3) معرفی صفحه نمایش های سیستمی :TP170A


پس از وصل شدن منبع تغذیه 24V به TP170A صفحه نمایش سیستمی شکل 1-4 روی صفحه نمایش TP آشکار میشود. این صفحه نمایش دارای چهار دکمه است اگر هیچ کدام از آنها انتخاب نشود پس از چند ثانیه بعد از وصل شدن منبع تغذیه بصورت خودکار به حالت نمایش START رفته و در صورت وجود برنامه نمایش در این HMI اولین صفحه برنامه را نمایش میدهد کاربرد هر یک از این چهار دکمه ها به شرح زیر است.



شکل (4-1)

دکمه Configure : هر گاه قبل از رفتن TP به حالت Start دکمه Configure انتخاب شود صفحه نمایش سیستمی شکل 1-5 باز میشود در این صفحه تنظیمات لازم برای ارتباط PLC با TP و PLC با PG انجام میشود این


تنظیمات شامل فعال کردن گزینه انتقال برنامه از PG به TP از راه دور و همچنین انتخاب آدرس و تنظیم سرعت تبادل اطلاعات برای TP در شبکه PROFIBUS-DP یا شبکه HMI برای ارتباط با PLC است.



شکل (5-1)


دکمه Transfer: اگر در بخش Setting Transfer گزینه Remote Configure از صفحه نمایش گزینه Transfer انتخاب نشده باشد با انتخاب دکمه Transfer میتوان HMI را برای دریافت برنامه از PG آماده کرد.

دکمه Control: هرگاه قبل از رفتن TP به حالت CONTROL دکمه START انتخاب شود صفحه نمایش سیستمی شکل 1-6 باز میشود در این صفحه تنظیمات لازم برای TP که شامل تنظیم CONTRAST تنظیم Screensaver و انتخاب نوع زبان CALIBRATION.



شکل (6-1)

در صفحه نمایش سیستمی Control دکمه ای به نام Calibrate وجود دارد که با انتخاب آن صفحه نمایش سیستمی شکل 1-7 باز میشود در این صفحه با روندی که در کنار این صفحه توضیح داده شده صفحه نمایش کالیبره میشود.




شکل (7-1)

دکمه Start: اگر در TP که از قبل برنامه ریزی شده است دکمه Start در صفحه نمایش سیستمی آن انتخاب شود اولین صفحه نمایش برنامه یعنی Start Screen به نمایش در می آید.

2-1) نحوه برنامه ریزی TP170A با نرم افزار Winncc flexible

برای برنامه ریزی TP170A از نرم افزار WINC Flexible استفاده میشود پس از نصب این نرم افزار در یک pc آیکن آن که مانند شکل زیر است بروی صفحه نمایش PC ظاهر میشود با دابل کلیک کردن بر روی این آیکون نرم افزار آن باز میشود با باز شدن این نرم افزار صفحه شکل 1-8 روی صفحه نمایش میشود در این صفحه پنج گزینه برای انتخاب موجود است که عملکرد هر یک از این گزینه بشرح زیر می باشند.



شکل (8-1)

با انتخاب این گزینه میتوان آخرین پروژه ذخیره شده را برای ادامه تصحیحات باز کرد.

با انتخاب این گزینه میتوان آخرين پروژه ذخیره شده را برای ادامه تصحیحات باز کرد.

با انتخاب این گزینه میتوان یک پروژه قدیمی را باز کرد.


با انتخاب این گزینه میتوان یک پروژه خالی را باز کرد.

با انتخاب این گزینه میتوان پروژهای ایجاد شده با نرم افزار Protool را باز کرد.

توضیح : نرم افزاری همانند Wincc Flexible است که در گذشته برای برنامه نویسی HMI ها به کار گرفته میشد اما امروزه نرم افزار WinCC Flexible جایگزین آن شده است .

1-2-1 نحوه ایجاد یک پروژه با استفاده از برنامه wizard

با انتخاب گزینه create a new project with the project wizard از صفحه شکل (8-1)، صفحه شکل (9-2) باز میشود برای ایجاد یک پروژه هفت مرحله تنظیم وجود دارد که در ادامه تنظیم هر یک از مراحل توضیح داده شده است .




شکل 9-1

:select project type: مرحله اول

در این مرحله میتوان نوع پروژه خود را انتخاب کرد که در اینجا بطوریکه در شکل (9-1) نشان داده شده است نوع **پروژه small machine** انتخاب شده است . در هر مرحله با انتخاب گزینه **next** موجود در پائین صفحه پنجره مرحله بعدی باز می شود.

:HMI Device and controller; مرحله دوم


نمای این مرحله در شکل(10-1) نشان داده شد است. در این مرحله ؛ نوع **HMI** و نوع **PLC** و نوع **Connection** مشخص می شود. در اینجا **TPL70A** برای **SIMATIC S7 300/400 , HMI Device** برای **Contoroller** انتخاب شده است .



شکل (10-1)

برای انتخاب HMI Device با کلیک کردن روی شکل HMI Device صفحه شکل (11-1) باز می شود. در این صفحه می توان نوع HMI را انتخاب کرده و سپس با انتخاب دکمه OK از این صفحه خروج شد.

توضیح : نرم افزار WinCC Flexible امکانات خود را با توجه به HMI Device که انتخاب می شود ، محدود می کند .




شکل (11-1)

در شکل (10-1) در قسمت Connection نوع ارتباط HMI با PLC مشخص میشود دو گزینه موجود است. .ETHERNET و MPI/DP

در اینجا اولی انتخاب میشود. در پایان با انتخاب دکمه Next این مرحله بسته شده و صفحه مرحله سوم باز میشود.

مرحله سوم: Screen Template

نمای این مرحله در شکل (12-1) نشان داده شده است. در این مرحله میتوان یک صفحه نمایش الگو درست کرد. آن برای ایجاد قابلیتهای مشترک همه صفحه های پروژه استفاده میشود. اگر تمام صفحات پروژه فرمی واحد داشته باشند، این صفحه نمایش میتواند طراحی را آسان کند. بطور مثال میتوان محل آرم محل عنوان محل تاریخ و زمان را بطور یکسان برای همه صفحات نمایش در این صفحه طراحی کرد.




شکل (12-1)

در بالای صفحه الگو که در شکل مشاهده میشود محل هایی برای نمایش آرم، عنوان ، تاریخ ، و زمان آماده شده و ناحیه نمایش اخطارها بصورت نواری در پایین صفحه برگزیده شده است.

در پایان این مرحله با انتخاب دکمه Next صفحه این مرحله بسته و صفحه مرحله چهارم باز میشود.


شکل(1-13) نمای چهارم را نشان میدهد. در این مرحله میتوان ترتیب باز شدن صفحه های نمایش را در زمان اجرا مشخص کرد. مثلا بطوریکه در شکل مشاهده میشود صفحه نمایش آغازین پروژه به سه صفحه دیگر مرتبط شده که یکی از این صفحه ها خود با دو صفحه دیگر در ارتباط است. با بسته شدن این مرحله توسط دکمه Next صفحه مرحله پنجم باز میشود.



شکل(13-1)

مرحله پنجم: System Screens

نمای مرحله چهارم در شکل (14-1) نشان داده شده است. در این مرحله میتوان تا شش صفحه نمایش سیستمی به پروژه اضافه کرد. این صفحه نمایش ها که توسط طراح نرم افزار طراحی شده اند برای نمایش اطلاعات سیستمی و یا برای در دسترس قرار دادن تجهیزات تنظیم مربوط به HMI است. در شکل نشان داده شده ، یک صفحه نمایش سیستمی ، به نام System Screen به پروژه اضافه شده است. در زیر کاربرد هر یک از شش صفحه نمایش سیستمی که در این مرحله میتوان به صورت نرم افزاری به پروژه اضافه کرد معرفی شده اند.



شکل (14-1)

معرفی شش صفحه نمایش سیستمی موجود.

در نرم افزار امکانات شش صفحه سیستمی موجود در نرم افزار که در صورت نیاز میتوان هر یک از آنها را به پروژه اضافه کرد به شرح زیر هستند.

System Screen-1


این صفحه نمایش برای بکارگیری تعدادی تجهیزات سیستمی است که میتواند شامل:

دکمه انتخاب PLC برای قطع و وصل کردن تبادل اطلاعات بین HMI و

دکمه انتخاب حالت Programmer، برای آماده کردن HMI جهت دریافت برنامه از Transfer


دکمه انتخاب Exit Run time برای خارج شدن از حالت اجرای برنامه نمایش.

و دکمه انتخاب Switch Language برای تغییر زبان برنامه می باشد.




Diagnostic Screen -2

این صفحه نمایش برای نمایش اعلان خطاهای سیستم است که رخ خواهد داد.




این صفحه نمایش برای نمایش جعبه های محاوره برای کلمات عبور برای سطوح مختلف است.




Project Information-4

این صفحه نمایش برای نمایش مشخصات پروژه شامل نام پروژه، تاریخ ایجاد پروژه و ... است.




این صفحه نمایش برای نمایش مشخصات سیستم شامل نوع HMI و نوع PLC و ... است.

**System Setting-6**


این صفحه نمایش برای نمایش و در دسترس قرار گرفتن تجهیزات مربوط به تنظیم HMI شامل تنظیم Contrast پاک کردن صفحه نمایش و ... است.






Libraries مرحله ششم:

نمای این مرحله در شکل (15-1) نشان داده شده است. در این مرحله میتوان کتابخانه های مختلف را به پروژه اضافه کرد. دو کتابخانه مهم که معمولاً به پروژه اضافه میشود Buttons and Switches , Graphics هستند.



شکل (15-1)

نمای این مرحله در شکل (16-1) نشان داده شده است سرانجام در این مرحله اطلاعات کلی پروژه وارد میشود. این اطلاعات شامل نام پروژه ، نام مالک آن و توضیحات اضافی مربوط به پروژه است.




شکل (16-1)

در پایان این مرحله با انتخاب دکمه **Finish** عملیات ایجاد پروژه پایان می یابد و صفحه مخصوص ایجاد پروژه بسته و صفحه ویرایش نرم افزار باز میشود. این صفحه در شکل (17-2) نشان داده شده است.

معرفی منظرگاه های صفحه ویرایش یک پروژه

در شکل(17-1) صفحه ویرایش یک پروژه نمایش داده شده است . این صفحه با باز شدن یک پروژه از قبل ایجاد شده به نمایش در می آیند. این صفحه دارای یک محیط کار و پنج منظرگاه مختلف به شرح زیر می باشدند.



شکل (17-1)

محیط کار (Work Area)

تمام اشیاء یک پروژه در این محیط پیکربندی ، تنظیم و ویرایش و در نهایت نمایش داده میشوند. همه امکانات مورد نیاز در نرم افزار WINCC Flexible که برای این محیط کار استفاده میشوند در اطراف آن در چند نظر گاه چیده شده اند. در این صفحه به استثنای محیط کار همه منظر گاه های اطراف محیط کار را میتوان بر حسب خواسته کاربر جابجا و یا ناپدید کرد.

منظر گاه پروژه (Project View)

همه پوشه های متعلق به یک پروژه و ویرایشگرها مربوط به آن در این منظر گاه بصورت ساختار درختی نمایش داده میشوند. در این منظر گاه میتوان هر یک از پوشه های پروژه را باز و به ویرایشگرهای موجود در آن پوشه دسترسی پیدا کرد.

منظرگاه خواص اشیاء (Property View)

در این منظرگاه میتوان خواص اشیاء یک پروژه را ویرایش کرد. برای مثال میتوان با کلیک راست کردن بر روی یک صفحه نمایش منظرگاه خواص آن صفحه نمایش را باز و از آن طریق رنگ زمینه صفحه نمایش را تغییر داد.

منظرگاه خروجی (Output View)

در موقع کمپایل و یا اجرا یک پروژه پیام های آن به همراه هشدارها و خطاهای در این پنجره نمایش داده میشود.

منظرگاه اشیاء (Object View):

در این منظرگاه همه اشیاء یک پوشه موجود در پنجره پروژه، نمایش داده میشوند. برای نمایش اشیاء یک پوشه از پنجره پروژه، ابتدا لازم است با کلیک چپ کردن آن پوشه، پوشه مورد نظر انتخاب میشود.

پنجره ابزار (Tool Window):

در این پنجره مجموعه ای از اشیاء را میتوان به صفحه نمایش یک پروژه اضافه کرد وجود دارد، بطور مثال این اشیاء شامل تصویر ابزار و یا عناصر عمل کننده در امور کنترل یک Plant می باشند.

کتابخانه: کتابخانه در حقیقت محلی برای نگهداری پوشه های مختلف حاوی مجموعه ابزارهایی دسته بندی شده است همچنین در کتابخانه میتوان پوشه جدیدی ایجاد کرده و مجموعه ابزارهایی مورد استفاده خود را در آن قرار داده تا بعداً مورد استفاده قرار گیرند.

توضیح: اگر نظر نظم نمایش شکل (17-1) تغییر یابد، با انتخاب گزینه Reset Layout از منوی View نظم آن مجدداً مانند حالت پیش فرض (مانند حالت نشان داده شده در شکل) مرتب میشود.

3-2-3) معرفی ساختار منظرگاه پروژه:

هر پروژه مربوط به یک HMI از چند پوشه اصلی تشکیل شده است بطوریکه در شکل (2-18) مشاهده میشود این پوشه ها در منظرگاه پروژه در دسترس هستند. این پوشه ها که دارای ویرایشگرهای اجزایی پروژه می باشند شامل:


صفحه های نمایش¹

³ مدیریت هشدارها

Runtime User Administratinn

⁴ تنظیمات دستگاهتنظیمات زبان⁵ هستند.

در ادامه کاربرد دو تا از پوشه های مهم که شامل صفحه ها نمایش و Communicatiun هستند معرفی میشوند.



(18-1) شکل

4-2-1) معرفی پوشه صفحه های نمایش:

هر پروژه از چند صفحه نمایش مرتبط به هم تشکیل شده است. این صفحه ها ، در حقیقت مکانی هستند که اشیاء مختلف، مانند متن و دکمه ها که قرار است در HMI نمایش داده شوند، روی آنها قرار داده میشوند. آرایش ترتیب نمایش این صفحه نمایش ها در مرحله چهارم ایجاد پروژه انجام میشود. در قسمت بالای شکل (19-1) پوشه باز شده صفحه های نمایش در منظرگاه پروژه مشاهد می شود. در این پوشه سه برگه ویرایش صفحه الگوی همه

صفحات نمایش وجود دارد. برگه Template مربوط به ویرایش صفحه الگوی همه صفحات نمایش است. تنظیمات


این برگه در همه صفحات پروژه کپی میشود. دو برگه دیگر مربوط به ویرایش دو صفحه نمایش موجود در این پروژه

است که در این برگه ها ویرایش اختصاصی هر یک از دو صفحه نمایش انجام میشود.

برای افزودن صفحه نمایش جدید در پوشه صفحه های نمایش، از گزینه Add Screen استفاده میشود. در قسمت

پایین شکل (19-1) نمونه ای از یک ویرایشگر صفحه نمایش را که تعدادی اشیاء بر روی آن نصب شده است مشاهده

میشود.



شکل(19-1)


با کلیک کردن بر روی صفحه نمایش و یا هر یک از اشیاء نصب شده بر روی آن ، در قسمت پایین محیط کار، به

منظر گاه تنظیم آن خواص مربوط به شی یا صفحه نمایش کلیک شده آشکار میشود. در شکل(19-2) پنجره

تنظیمات پارامترهای یک صفحه نمایش نشان داده شده است.

در این پنجره با انتخاب گزینه General مشخصات عمومی صفحه نمایش همچون نام، شماره و رنگ زمینه آن قابل تغییر است.

با انتخاب گزینه Events، میتوان گزینه ای را از مجموعه آن انتخاب کرد که تا با توجه به اتفاقی که برای صفحه می افتد تابعی اجرا شود. مثلا میتوان تابعی را در قسمت Loaded اضافه کرد تا هر بار که صفحه Load میشود، این تابع اجرا شود.



شکل(20-1)


- 1-Screens
- 2- Communication
- 3- Alarm Management
- 4-Device Settings
- 5-Language

:Comunication پوشه 5-2-1

در پوشه Comuncation سه برگه مجزا وجود دارد که اولی مربوط به جدول tag ها و دومی مربوط به تنظیم Cycle Time و سومی برای تنظیم Connection ها می باشد. در ادامه هر یک از این برگه ها معرفی میشوند.

1-برگه جدول Tag و نحوه تنظیم پارامترهای مربوط به آنها:


برای نمایش وضعیت هر یک از متغیرهای برنامه PLC در HMI و یا برای تغییر مقادیر هر یک از متغیرهای برنامه PLC از طریق HMI نیاز به ایجاد یک جدول Tag های پروژه است. شکل (21-2) محل برگه جدول تگ ها را در منظرگاه پروژه به همراه جدول باز شد Tags نشان میدهد. در این جدول بطور مثال شش تگ ایجاد شده است که برای هر تگ در ستون name نامی برای آن، در ستون Connection نام مسیر ارتباط (که در بخش بعد معرفی میشود). در ستون Address آدرس متغیر در برنامه PLC، در ستون Data type نوع دیتا بکار گرفته در برنامه PLC، در ستون Array Count تعداد متغیر برای یک آرایه و در ستون Acquisition زمان دوره بروز رسانی (که از PLC، در ستون Array Count تعداد متغیر برای یک آرایه و در ستون Acquisition زمان دوره بروز رسانی (که از برگه Cycle Time) انتخاب میشوند وارد شده اند.



شکل (21-1)

2-برگه Connection و نحوه تنظیم پارامترها برای ارتباط با HMI

در شکل(22-1) مسیر برگه Connection در منظرگاه پروژه به همراه صفحه باز شده، این برگه نشان داده شده است. در این برگه پارامترهای ارتباطی بین PLC ، HMI تنظیم میشوند. در بالای صفحه در ستون Online PLC نوع Communication driver name برای این ارتباط تعیین و در ستون PLC Device گزینه وصل و قطع این ارتباط انتخاب میشوند. در قسمت پایین صفحه سه بخش مجزا بنام های HMI Device و وجود دارند که شرح تنظیم هر یک از این بخشها در زیر آمده است.



شکل (22-2)

تنظیم بخش :HMI Device

در بخش HMI Device آدرس و سرعت ارتباط HMI با PLC از طریق شبکه مشخص می شود. این دو مقدار با ید با توجه به مقادیری که در تنظیمات شبکه برای PLC انجام میشود، در غیر این صورت ارتباط HMI با PLC احتلال خواهد شد.

گزینه Simatic Master Only Master on the bus مربوط به زمانی است که تنها عنصر Master بر روی خط از نوع باشد.

تنظیم بخش :Nerwork

در بخش Network نوع شبکه Profibus DP (MPI) انتخاب میشود. دو مقدار زیرین این بخش با توجه به تنظیمات شبکه بکار گرفته شده تنظیم میشوند.

تنظیم بخش :PLC Device

در بخش PLC Device اطلاعات مربوط به آدرس مازول CPU بکار رفته در PLC تنظیم می شود. تنظیمات مورد استفاده در آزمایشگاه در شکل (22-2) نشان داده شده است.

3-برگه تنظیم زمان تبادل اطلاعات (Cyclic HMI با PLC با Time)

در این برگه که تصویر آن در شکل (22-1) نشان داده شده است برای ایجاد زمانهای مختلف برای تبادل اطلاعات متغیرهای مختلف برای تبادل اطلاعات PLC با HMI است. برای اینکه متغیرهای مختلف PLC که در ارتباط با

HMI هستند در زمانهای مختلف تازه شوند در این برگه این زمانها تنظیم و در برگه ایجاد تگ ها از آنها استفاده می شود.

	Cycle time	Cycle unit	Name
1	Hour	1 h	
1	Minute	1 min	
1	Second	1 s	
10	Second	10 s	
100	Millisecond	100 ms	
2	Second	2 s	
5	Second	5 s	
500	Millisecond	500 ms	
1	Second	Cycle_1	

شکل (22/1-1)


در این برگه در ستون Cyclic Time زمان چرخه، در ستون Cyclic Unit واحد زمان چرخه و در ستون Name نامی برای این چرخه وارد میشود. بطور مثال در ردیف چهارم زمان چرخه ده ثانیه و نام آن 10s تنظیم شده است.

6-2-1) نحوه استفاده از اشیاء بخش Simple Objects بر روی صفحه نمایش:

معمولًا در سمت راست محیط کار، منظرگاه ابزار دیده میشود. در این منظرگاه میتوان اشیاء مورد نظر خود را برای نصب روی صفحه نمایش پیدا و با کمک موشوره به یکی از ویرایشگرهای صفحه های نمایش پروژه منتقل کرد.

نر افزار Wincc flexible از اشیایی متعددی حمایت میکند ، اما بر اساس محدودیت HMI موجود در آزمایشگاه که است تعداد کمی از اشیاء در اینجا در دسترس می باشند. TP170


در ادامه 9 شی موجود در جعبه ابزار Simple Objects که در شکل(23-2) آمده، معرفی و نحوه تنظیمات خواص دینامیکی و استاتیک مهم هر یک از آنها شرح داده میشود.



شکل(23-1)

: (Text Field) 1-شی متن

میدان این شی برای افزودن یک متن ثابت به صفحه نمایش استفاده میشود. این شی را میتوان برای نمایش یک متن ثابت بر روی صفحه نمایش ، بر روی ویرایشگر آن صفحه نصب کرد. با کلیک کردن بر روی شی نصب شده پنجره تنظیم خواص آن در زیر پنجره محیط کار باز میشود.نمایی باز شده این پنجره در شکل(24-1) نشان داده شده است. در این پنجره میتوان نوع متن ، فونت ، رنگ فونت و رنگ زمینه این شی را تغییر داد.




شکل (24-1)

2-شی ورودی / خروجی (IO Field)

میدان این شی برای وارد کردن نمایش دادن داده ها یک تگ استفاده میشود. با این شی میتوان هم مقدار یک متغیر از برنامه PLC را تعیین ، و هم مقدار آن را نمایش داد و یا اینکه هر دو کار را باهم انجام داد. با کلیک کردن بر روی این شی پنجره خواص آن در زیر پنجره محیط کار باز میشود. در این پنجره سه فایل وجود دارد.

در فایل خواص General این شی که در شکل (25-1) نشان داده شده است ، سه بخش وجود دارد. که نحوه تنظیم هر یک از این بخشها به شرح زیر است.

بخش Type: در این بخش نوع شی که ورودی ، خروجی و یا ورودی / خروجی باشد مشخص میشود.



شکل (25-1)

اگر این شی به صورت ورودی انتخاب شود. با استفاده از صفحه کلیدی مشابه شکل (26-1) مقدار دهی میشود. این صفحه کلید با انتخاب شی ورودی مورد نظر بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود. این انتخاب در حالت Runtime با کلیک و در حالت کار با HMI با لمس کردن شی روی صفحه نمایش انجام میشود.

بخش :Process

در این بخش متغیری از برنامه PCL که قرار است توسط این شی تنظیم شود بصورت یک Tag مشخص میشود.


توضیح: در قسمت Properties مشخصات عمومی شی قابل تنظیم است.



شکل (26-1)

3-شی ساعت / تاریخ:

میدان این شی برای نمایش تاریخ و ساعت به کار می‌رود. همچنین می‌توان به کمک آن تاریخ و ساعت سیستم را تغییر داد. برای این کار باید در صفحه تنظیم خواص این شی که در شکل (27-1) نشان داده شده است. پارامترهای مربوط به این شی را همانند شی قبلی تنظیم کرد.




شکل (27-1)

4-شی ورودی خروجی گرافیکی:

میدان این شی برای نوعی ورودی خروجی گرافیکی است که به کمک آن می‌توان تغییرات یک متغیر را به صورت گرافیکی نمایش داد. مثلاً وضعیت باز و بسته شدن یک شیر را با دو شکل متفاوت نمایش داد. صفحه تنظیم خواص این شی در شکل (28-1) نشان داده شده است.

در بخش Display این صفحه فایلهای اشکالی را که می‌باید در دو وضعیت مختلف از یک Tag بیتی نمایش داده شود، و در بخش Process آن نام این Tag بیتی تعیین می‌شود.



شکل (28-1)

5- شی ورودی خروجی نمادین (Symbolic)


کاربرد میدان این شی همانند میدان شی قبلی است با این تفاوت که به جای نمایش شکل از نمایش متن استفاده

میشود

6- شی Graphic View

به کمک این شی میتوان یک تصویر ثابت را به صفحه نمایش اضافه کرد. برای این کار کافی است در صفحه

از صفحات تنظیم خواص این شی که در شکل (29-1) نشان داده شده است فایل تصویر مورد نظر انتخاب و سپس دکمه Set فعال شود.




شکل (29-1)

:Button 7-شی

یکی از پرکاربرد ترین اشیاء دکمه (Button) است. این شی را میتوان به صفحه نمایش اضافه و برای آن یک تابعی تعریف کرد. به این ترتیب که هرگاه در زمان اجرا برنامه یک رخداد^۱ به این دکمه وارد شود. تابع تعریف شده برای آن دکمه اجرا میشود. تنظیمات مختلفی برای خصوصیات این شی وجود دارد. شکل‌های 30-۱ تا 34-۱ صفحات باز شده از فایل تنظیم خصوصیات این دکمه را نشان میدهند.

:General


شکل 30-۱ صفحه تنظیم General دکمه را نشان میدهد که در این صفحه میتوان برای وضعیت روشن و یا خاموش دکمه، نوشتار و یا شکل تنظیم کرد که در شکل نشان داده شده نوشتارهای off, on تنظیم شده است.



شکل (30-۱)

: Properties


شکل 31-۱ صفحه تنظیم Properties دکمه را نشان میدهد. بطوریکه از روی شکل مشاهده میشود در این صفحه میتوان تعدادی از خصوصیات این شی را تنظیم کرد که یکی از آنها تنظیم مجاز استفاده از این شی برای کاربران در سطوح مختلف است. یعنی کاربر با چه سطحی از مجوز بتواند با این دکمه کار کند.



شکل (31-1)

تنظیم صفحه :Animation

شکل (32-1) صفحه تنظیم Animation دکمه را نشان میدهد. بطوریکه از روی شکل مشاهده میشود در این صفحه میتوان قابلیت تحرک این شی را توسط یک Tag (متغیری از PLC) فعال و یا غیر فعال کرد. تنظیمات روی شکل برای تگ Dis-EN است که با یک شدن این Tag قابلیت تحرک دکمه غیر فعال میشود. نوع داده برای این تگ بیتی است.




شکل (32-1)

اگر نوع داده برای این تگ Integer انتخاب شود در محدوده ای از تغییرات این تگ (که در قسمت Range قابل تنظیم است) قابلیت تحرک دکمه غیر فعال و در بقیه گستره فعال خواهد شد.

تنظیم صفحه :Event

شکل (33-1) صفحه تنظیم Event دکمه را نشان میدهد با این تنظیم هر گاه رخدادی^۱ بر این دکمه اعمال شود تابع تنظیم شده برای آن دکمه اجرا خواهد شد. رخداد (Event) های متعددی برای اجرای یک تابع میتوان انتخاب کرد. بطوریکه در شکل(33-1) برای فایل Event نشان داده شده انواع رخدادهای مختلفی برای یک دکمه قابل انتخاب است. در این شکل مسیر دسترسی به لیست توابع قابل اجرا با این رخدادها را نشان میدهد. مهمترین این رخدادها Click است که با فشردن دکمه تابع تنظیم شده برای آن اجرا میشود. در ادامه این بخش چند تابع مهم و پر کاربرد از پوشه توابع معرفی شده اند .



شکل (33-1)

پوشه توابع : Calculation

در این پوشه سه تابع به شرح زیر وجود دارند:

: اجرای یک تابع یک واحد از متغیری کم می کند . Decrease Value

: اجرای یک تابع یک واحد به متغیری اضافه می کند . Increase Value

: اجرای این تابع مقداری را برای متغیری تنظیم می کند . Set Value

پوشه توابع :Edit bit


در این پوشه سه تابع به شرح زیر وجود دارند.

: اجرای این تابع بیتی را وارونه میکند (صفر به یک و یک به صفر تبدیل میشود).


: اجرای این تابع بیتی را یک می کند.

: اجرای این تابع بیتی را صفر می کند.


در پوشه **Screens** : توابع Screen Activate وجود دارند که هر یک صفحه مشخصی را باز میکنند.



در پوشه سیستم برخی توابع مربوط به تنظیمات صفحه نمایش وجود دارند.




شکل (34-1) تنظیم انجام شده برای یک دکمه را نشان میدهد. تنظیمات این دکمه به گونه ای انجام شده که هر گاه برای دکمه عمل کلیک رخ دهد تابعی اجرا میشود که با اجرای آن تابع یک واحد به تگ Speed-Max اضافه میشود.



شکل (34-1)

:(کلید)Switch-8


با این شی میتوان وضعیت Tag های دو وضعیتی را تغییر داده ، شکل (35-1) صفحه باز شده خصوصیات General این شی را نشان میدهد. در این صفحه امکان تنظیم دو نوع برچسب برای این شی وجود دارد. برچسب با متن و برچسب با شکل. در این شکل تنظیم بر چسب بصورت متن انجام شده است . بخش Process این صفحه نام تگ و زمان بروز رسانی آن تنظیم میشود. امکانات تنظیم خصوصیات در صفحات دیگر این شی مشابه دکمه می باشد که دربخش قبل توضیح داده شده است .



شکل (35-1)


9- Bar (نمودار میله ای):

(36-1) این شی یک نمودار ستونی گرافیکی است که میتواند به صورت پویا مقدار یک متغیر را نشان دهد. شکل مربوط به صفحات تنظیم General که برای تنظیمات پویا و ایستای این شی استفاده میشود نشان میدهد.



شکل (36-1)


در بخش Scale صفحه General مقادیر حداقل و حداکثر متغیر و همچنین نام تگ و زمان بروز رسانی این شی تنظیم میشود. در صفحه Properties → Scale که در شکل (37-1) نشان داده شده است تعداد تقسیم ها و دقت اعداد نشانگر میله ای تنظیم میشود.



شکل (37-1)

7-2-1) معرفی چند ابزار خاص در روی میله ابزار نرم افزار :

روی نوار ابزار Wincc Flexible 7 ابزار خاص این نرم افزار وجود دارند که در شکل(38-1) هر یک از آنها معرفی و در ادامه توضیح کاربرد آنها به ترتیب شماره ثبت شده روی شکل آمده است .



شکل (38-1) محل ابزارهای روی نوار ابزار

1-ابزار :Generate

با این ابزار سازگاری ساختار برنامه طراحی شده بررسی و گزارش این بررسی در منظرگاه خروجی نمایش داده میشود. در این گزارش اخطارها با رنگ آبی و خطاهای با رنگ قرمز مشخص میشوند.

2- ابزار :Start Runtime System

با این ابزار ، برنامه طراحی شده بطور عملیاتی (بدون داشتن دستگاه HMI) به اجرا در آمده و نحوه عملکرد اجزای صفحه های نمایش آن بررسی می شوند. از این ابزار بشرطی میتوان استفاده کرد که نرم افزار Runtime در PC نصب شده باشد.

3-ابزار :Start runtime system with script debugger

با این ابزار برنامه Runtime به همراه اشکال یاب متن به اجرا در می آید.

4- ابزار : Start runtime system with simulator

با این ابزار ، برنامه Runtime به همراه شبیه سازی که برای تغییر Tag ها کاربرد دارد به اجرا در میآید. صفحه باز شده این Simulator در شکل (39-1) نشان داده شده است . ستون Write Cycle این شبیه ساز برای تنظیم فاصله زمانی دوره دسترسی Tag به مقدار شبیه ساز و ستون Cycle آن برای تعداد دفعات دسترسی Tag به مقدار شبیه ساز در یک دوره تغییر از مینیمم تا ماکزیمم هستند .

Tag	Data Type	Current val.	Write cycle (s)	Simulation	Set value	MinValue	MaxValue	Cycle	Start
Max_Sp...	INT	80	1.0	<Display>	-32768	32767		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor_s...	INT	10	1.0	Increment	0	100	10.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
---								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شکل (39-1)

توضیح: نرم افزار Runtime در ارتباط با نرم افزار شبیه ساز Simatic manager اجرا میشود و از طریق این شبیه ساز میتوان مقادیر تگ ها را برای Runtime تغییر داده و عملکرد آنها را بررسی کرد.

توضیح:

5-ابزار Transfer setting

میشود

6-ابزار Fine text string in Current view


برای پیدا کردن رشته ای از متن در منظرگاه فعلی باز میشود.



8-2-2) نحوه انتقال برنامه یک پروژه از PG به HMI :


برای انتقال برنامه از Programmer به دستگاه HMI ابتدا باید از وصل بودن کابل RS232 اطمینان حاصل شود. سپس برنامه از مسیر Project Compiler Generate اکسپلایل شده تا سازی اجزایی عناصر بررسی شود. در صورت عدم وجود هر گونه اشکال از مسیر Project Transfer بطوریکه در شکل (40-1) نشان داده شده است گزینه Transfer Setting انتخاب میشود.

توضیح: برای کمپایل برنامه و انتقال آن به HMI میتوان علاوه بر مسیرهای آمده در بالا از ابزارهای موجود روی میله ابزار نرم افزار استفاده کرد. آیکن های این ابزار ها در بخش معرفی ابزارها روی میله ابزار معرفی شده اند.



شکل (40-1)

با انتخاب گزینه و یا ابزار مربوط به انتقال برنامه ، صفحه شکل (41-1) باز میشود. در این صفحه ، در بخش Mode نوع انتقال (Serial MP/DP) در بخش Port ، پورت ارتباطی Programmer با HMI و در بخش Baud سرعت انتقال اطلاعات انتخاب میشود. در نهایت با فعال کردن دکمه Transfer در صورتیکه در تنظیمات دستگاه HMI در بخش Transfer Setting گزینه Remote Programmer انتخاب شده باش اجرای برنامه HMI را متوقف کرده و عمل انتقال برنامه جدید به HMI را اجرا میکند . در غیر این صورت ابتدا لازم است توسط کاربر اجرای برنامه HMI متوقف و HMI به حالت Transfer برده شود. پس از این انتخاب حالت برای HMI دکمه Transfer فعال شود.




شکل (41-1)

نکته مهم:

TP170A سیستم عاملی قدیمی دارد که با نسخه های جدید Win CC سازگاری ندارد. برای رفع این مشکل باید سیستم عامل HMI ارتقا یابد برای این کار باید از مسیر Project Transfer Update OS انتخاب شود. با این انتخاب صفحه شکل (42-1) باز میشود. در این صفحه با انتخاب گزینه Update OS کار ارتقاء سیستم عامل شروع و پس از اندک زمانی سیستم عامل HMI ارتقاء می یابد. توضیح اینکه برای HMI موجود در آزمایشگاه این ارتقاء قبلاً انجام شده است.

توضیح: در اینجا هر سرعتی انتخاب شود کار انتقال برنامه به HMI انجام خواهد شد ولی بهتر است هر چه فاصله از PG زیادتر باشد سرعت انتقال کمتر انتخاب شود.




شکل (42-1)

3-1) نحوه پیکر بندی HMI در نرم افزار Simatic manager

دستگاه HMI در ارتباطات با PLC همواره به صورت Master شناخته میشود و نیاز به پیکر بندی سخت افزاری خاص ندارد. تنها کافی است یک شبکه پروفیباس برای PLC پیکر بندی شده و پیکر بندی آماده شده به PLC منتقل شود. پس از این انتقال و اتصال HMI به شبکه تنظیمات سخت افزاری HMI برای شبکه شناخته خواهد شد.

شکل (43-1) خط Profibus طراحی شده در برنامه پیکر بندی سخت افزار PLC را نشان میدهد. برای آشنایی با نحوه پیکر بندی Profibus و دیگر تنظیمات سخت افزاری به مطالب جلسه یازده مراجعه شود. توضیح اینکه آدرس CPU در این شبکه باید منطبق بر آدرس تنظیم شده در شکل (49-1) یعنی عدد 2 باشد.




شکل (43-1)

4-1) نحوه انتخاب و نحوه تنظیم زبانهای برنامه پروژه:

شکل (45-1) صفحه نمایش سیستمی System Screen را نشان میدهد این صفحه نمایش سیستمی

مجهز به دکمه ای است که با آن میتوان زبان نمایش نوشتار برنامه را انتخاب کرد. محل این دکمه روی شکل نشان داده شده است. با کلیک کردن این دکمه به طور متوالی زبان برنامه به ترتیب تنظیم شده عوض میشود.



شکل (45-1)

شکل (46-1) محل تنظیم زبانهای حالت ویرایش و نمایش برنامه را نشان میدهد.



شکل (46-1)

شکل (47-1) محل تنظیم توالی انتخاب زبان در حالت نمایش و تنظیم فونت زبانهای مربوطه را نشان میدهد.



شکل (47-1)

الف- نحوه پاک کردن پروژه HMI :

برای پاک کردن یک پروژه HMI میتوان در پنجره نشان داده شده در شکل (48) از ابزار نشان داده شده استفاده کرد.



شکل (48-2)

فصل سوم:

آشنایی با محیط نرم افزاری S7-Graph

طبق استاندارد IEC1131-3 زبان برنامه نویسی دیگری که برای PLC ها بکار می‌رود SFC نام دارد (sequential function control) که بصورت گرافیکی بوده و بیشتر برای کنترل ترتیبی بکار می‌رود.

منظور از کنترل ترتیبی مواردیست که کنترلر لازم است اجزای سیستم تحت کنترل را به رو منطقی روشن و خاموش نماید. بعنوان مثال در ماشین ابزار اتوماتیک یا کنترل نوار نقاله‌ها روش کار بصورت ترتیبی است.

شکل زیر یک دریل بر قی را همراه با قطعه کار که قرار است روی آن سوراخ کاری انجام شود نشان میدهد.

ترتیب کار بدین صورت است که:

1- سیستم روشن می‌شود.


2- قطعه کلمپ می‌شود.

3- موتور پمپ خنک کاری انجام می‌شود.

4- دریل پایین می‌آیدتا به نقطه نهایی که با لیمیت سویچ مشخص شده برسد.

5- نیم ثانیه در نقطه نهایی می‌ماند.

6- دریل به بالا بر می‌گردد تا به نقطه اولیه که با لیمیت سویچ دیگری مشخص شده برسد.




در این توالی تا مرحله قبلی انجام نشده نبایستی مرحله بعد اغاز گردد. این نمونه ای از کنترل ترتیبی است.

زیمنس برای کنترل ترتیبی و طبق استاندارد IEC1131-3 دو نرم افزار ارایه نموده است. یکی S7-Higraph و دیگری Graph

در استفاده از S7-graph قبل از هر چیزی باید توجه داش که در بین بلاک های برنامه نویسی فقط FB را میتوانه این روش برنامه نویسی کرد. پس این روش برای بلاکهای OB و FC قابل کاربرد نیست.

به سه طریق زیر قابل اجرا و استفاده است:

1- از طریق windows و مسیر somatic > step7start > مطابق شکل:




2- از طریق ایجاد فایل source مطابق شکل رو به رو باز کردن این فایل



3- از طریق ایجاد یک FB در پوشه Sources و انتخاب زبان Graph مانند شکل رو به رو سپس باز کردن آن

در بین روش‌های فوق روش 3 مناسب‌تر است و کاربر با سهولت بیشتر می‌تواند سایر کارهای مرتبط با پروژه را نجات دهد.



فصل چهارم


دستورات و برنامه نویسی

1. برنامه نویسی action: این نوع برنامه نویسی در بخش Step انجام میشود و عملیاتی که در آن Step لازم است انجام شود را اجرا میکند. این دستورات مفصل بوده و فرمت آن خاص S7-Graph است. گرچه بعضاً شباهتی با STL دارند.

2. برنامه نویسی condition: این برنامه نویسی در بخش‌های transition و permanent و interlock و supervision انجام میشود و عمدتاً حاوی شرایطی است که تسلط المان‌های LAD/FBD ایجاد میگردد.

Action برنامه نویسی

در قسمت قبل روش اضافه کردن سطرهای action به بخش دستورات step ذکر گردید. با اضافه کردن سطرهای مورد نظر دستورات در ستون‌های مورد نظر مینویسیم. هر سطر معرف یک نوع عملیات است. در ستون سمت چپ دستور و در ستون سمت راست آدرس نوشته میشود. شکل زیر نمونه‌ای ازین دستورات را نشان میدهد. وقتی Step فعال گردید دستورات به ترتیب از بالا به پایین اجرا میگردند. نوشتن دستور در step الزامی نیست. مستغان انرا خالی گذاشت. این موضوع در هنگام کامپایل صرفاً منجر به warning میشود.



دستورات بخش action را میتوان به زیر مجموعه‌های زیر تقسیم کرد:

1. دستورات استاندارد

2. دستورات مبتنی بر Event

1- دستورات Action استاندارد

این دستورات در جدول زیر لیست شده اند و در ادامه تشریح خواهند شد. این دستورات به دو صورت اجرا میگردند.

حالت اول بدون اینتلرلاک یعنی بدون در نظر گرفتن اینتلرلاک در اینجا دستور به تنها بی نوته میشوند. مانند N یا

...S

حالت دوم با اینتلرلاک که در این حالت اجرای دستورات مشروط به برآورده شدن شرایط اینتلرلاک خواهد بود. در اینجا ذکر کلمه C بعد از دستور لازم است. در جدول زیر [] حالت optional را برای اینتلرلاک نشان میدهد.


دستور	آدرس	مفهوم دستور
N [C]	Q,I,M,D	وقتی Step فعال شد آدرس ذکر شده یک میشود با عبور از Step این آدرس به صفر بر پیگردد.
S [C]	Q,I,M,D	وقتی Step فعال شد آدرس ذکر شده یک میشود با عبور از Step این آدرس یک باقی میماند. (حالت Latching)
R [C]	Q,I,M,D	وقتی Step فعال شد آدرس ذکر شده صفر میشود با عبور از Step این آدرس صفر باقی میماند.
D [C]	Q,I,M,D T#<const>	n تابه بعد از قعال شدن Step آدرس ذکر شده یک می شود و تا زمانی که Step فعال است یک باقی میماند (شیء یک تایمر تأخیر در وصل). اگر n تابه کوتاهتر از زمان قعال بودن Step باشد این دستور عمل نمی کند. زمان با فرمت T# در سطر بعدی این دستور نوشته میشود
L [C]	Q,I,M,D T#<const>	وقتی Step فعال است به اندازه n تابه آدرس ذکر شده یک و پس از آن صفر میشود (شیء یک تایمر پالس). زمان با فرمت T# در سطر بعدی این دستور نوشته میشود
CALL [C]	FB, FC, SFB, SFC	در طول مدتی که Step فعال است بلک ذکر شده صدای زده میشود

لازمست ذکر شود که حرف C در یک step که دارای اینترلاک نیست بعد از دستور استفاده میشود مشکلی پیش نخواهد آمد و فقط یک warning در هنگام کامپایل ظاهر خواهد شد. در صفحات بعد برای دستورات فوق مثالهایی ذکر شده است.

:1 مثال

در مثال شکل زیر در هیچکدام از Step های اینترلاک بکار نرفته است. با روشن شدن PLC برنامه وارد Step7 میشود و بلافاصله خروجی Q0.0 روشن میشود. برنامه در این Step آنقدر میماند تا شستی I0.0 فعال شود پس از آن وارد Step6 میشود. با عبور از Step6 خروجی Q0.0 خاموش میشود و با ورود به Step6 فلگ M0.0 یک میشود. اگر در این مرحله شستی I0.1 یک شود با عبور از S6 فلگ M0.0 فعال باقی میماند و تا

ریست نشود در Step های بعدی یک بودنش حفظ میشود. با ورود به S7 خروجی Q0.1 که فرض شده قبل یک بوده ریست میگردد. برنامه با فعال شدن شستی I0.3 مجدداً به S5 باز میگردد.



اگر برنامه فوق بصورت source FB ذخیره شود با ذخیره سازی برنامه فوق عمل کامپایل نیز انجام میشود و خواهیم دید که فاقد Error و warning است. اکنون اگر FB را توسط برنامه LAD/STL/FBD باز کنیم برنامه ای مانند صفحه بعد خواهیم دید. کاربرد زیاد برنامه Jump در این برنامه نشان میدهد که چگونه وقتی یک Step فعال است برنامه بدون قید و شرط از روی سایر Step ها پرش میکند.

NETWORK 1 L DIB 104; L B#16#0; T DIB 104; TAK ; L DIB 105; TAK ; JL G7BE; JU USER; JU G7BE; JU T; JU G7BE; JU G7BE; JU M1; JU G7BE; JU M2; G7BE: BE ; USER: LARI P#254.0; L W#16#1A6; UC "G7_STD_3"; BE ; T: TAK ; JL M1; JU G7BE; JU T1; JU T2; JU T3; M1: TAK ; JL M2; JU G7BE; JU S1; JU S2; JU S3; M2: L 5; T #G7S[1].SNO; L 6; T #G7S[2].SNO; L 7; T #G7S[3].SNO; L 3; T #G7T[1].TNO; L 4; T #G7T[2].TNO;	L 5; T #G7T[3].TNO; BE ; NETWORK 2 CLR ; // G7T_0 0000 NETWORK 3 T1: NOP 0; // Trans3 0003 A I0.0; = #CRIT[0]; NOP 1; A #CRIT[0]; BE ; NETWORK 4 T2: NOP 0; // Trans4 0004 A I 0.1; = #CRIT[0]; NOP 1; A #CRIT[0]; BE ; NETWORK 5 T3: NOP 0; // Trans5 0005 A I 0.3; = #CRIT[0]; NOP 1; A #CRIT[0]; BE ; NETWORK 6 CLR ; // G7S_0 0000 NETWORK 7 S1: A #G7S[1].X; // step5 0005 = Q 0.0; BE ; NETWORK 8 S2: A #G7S[2].X; // Step6 0006 S M 0.0; BE ; NETWORK 9 S3: A #G7S[3].X; // Step7 0007 R Q 0.1; BE ;
---	--

برای تست کردن برنامه S7-Graph قبلی توسط سیمیلاتور یا PLC مراحل زیر را انجام میدهیم:


1- روی آیکون دانلود بالای برنامه کلیک کرده و مشاهده میکنیم که پنجره ای مانند شکل بعد ظاهر میشود. در این

پنجره نام یک دیتا بلاک و نیز نام یک فانکشن FC72 که از فانکشن های زیمنس است آورده شده و در اولین

دانلود هر دو علامت خورده اند. در دانلو های بعدی معمولاً نیازی به انتخاب DB و FC72 نمیباشد. بعلاوه بهتر

است در هنگام دانلود مجدد PLC در حالت Stop باشد.

دانلود PLC را باز کرده و در آن FB را همراه با DB فوق الذکر صدای زده سپس OB1 را ذخیره و به میکنیم. توجه شود که پارامترهایی که در زیر FB هنگام فراخوانی مشاهده میشوند میتوانند خالی باشند و الزامی به دادن مقادیر به آنها نیست.



رنگ سبز روشن خواهد شد که نشاندهنده فعال بودن آن است

PLC-4 را روشن کرده و روی عینک مانیتور در S7-Grsph کلیک میکنیم. مشاهده خواهیم کرد که Step5 با

5. وضعیت خروجی Q0.0 را مشاهده کرد سپس با فشار دارن شستی های I0.0 و I0.1 و I0.3 بقیه مراحل برنامه را تست مینماییم.

2- دستورات Event مبتنی بر Action

دستورات Action میتوانند بطور منطقی با رخداد (event) ترکیب شوند. منظور از Event در اینجا وقوع شرایطی مانند ورود به Step یا خروج از آن یا وقوع Interlock و Supervision و امثال آن است. بدیهی است دستور Action مورد نظر فقط هنگام وقوع Event اجرا خواهد شد.

نوع Event	فرمت	مفهوم	شکل
Step	S1	ورود به Step (فعال شدن)	
	S0	خروج از Step (غیرفعال شدن)	
Supervision	V1	وقوع خطای Supervision	
	V0	رفع خطای Supervision	
Interlock	L1	رفع شرایط ایترلاک	
	L0	وقوع شرایط ایترلاک	
	C	برآورده شدن شرایط ایترلاک	
Message and Registration	A1	پیغام Acknowledge شده	
	R	فعال شده Registration	

Event	Instruction	Address Identifier
S1, V1, A1, R1	ON[C], OFF[C]	S
S1, V1	OFF[C]	S_ALL
S0, V0, L0, L1	ON, OFF	S
L1	OFF	S_ALL

3-دستورات کانترها

Event	Instruction	Address
S1, S0, L1, L0, V1, V0, A1, R1	CS[C]	C <initial counter value>
S1, S0, L1, L0, V1, V0, A1, R1	CU[C]	C
S1, S0, L1, L0, V1, V0, A1, R1	CD[C]	C
S1, S0, L1, L0, V1, V0, A1, R1	CR[C]	C

4-دستورات تایمرها

Event	Instruction	Address
S1, S0, L1, L0, V1, V0, A1, R1	TL[C]	T <Time>
S1, S0, L1, L0, V1, V0, A1, R1	TD[C]	T <Time>
S1, S0, L1, L0, V1, V0, A1, R1	TR[C]	T

5-دستورات محاسباتی

Event	Instruction	Assignment
--	N[C]	A:=B
		A:=func(B)
		A:=B<operator>C
S0, S1, V0, V1, L0, L1, A1, R1	N[C]	A:=B
		A:=func(B)
		A:=B<operator>C

S7-Graph لیست دستورات در

Event	Instruction	Address	شرح
دستورات استاندارد			
	N	Q,I,M,N	در مدتی که Step فعال است آدرس ذکر شده یک است.
	S	Q,I,M,N	وقتی Step فعال شود آدرس ذکر شده یک میشود و یک می مالد.
	R	Q,I,M,N	وقتی Step فعال شود آدرس ذکر شده صفر میشود و صفر می مالد.
	D	Q,I,M,N T#<const>	نایاب بعداً ز فعال شدن Step آدرس ذکر شده یک میشود و با خروج از Step صفر میشود.
	L	Q,I,M,N T#<const>	بعداً ز فعال شدن Step آدرس ذکر شده یک میشود و پس از نایاب صفر میشود.
	CALL	FC,FB SFC SFB	با فعال شدن Step فرآخوانی بلاک اتفاق می افتد.
	N C	Q,I,M,N	در مدتی که Step فعال است بشرط برآورده شدن اینترلاک آدرس ذکر شده یک است.
	S C	Q,I,M,N	وقتی Step فعال شود بشرط برآورده شدن اینترلاک آدرس ذکر شده یک میشود و یک می مالد.
	R C	Q,I,M,N	وقتی Step فعال شود بشرط برآورده شدن اینترلاک آدرس ذکر شده صفر میشود و صفر می مالد.
	D C	Q,I,M,N T#<const>	نایاب بعداً ز فعال شدن Step آدرس ذکر شده بشرط برآورده شدن اینترلاک یک میشود و با خروج از Step صفر میشود.
	L C	Q,I,M,N T#<const>	بعداً ز فعال شدن Step بشرط برآورده شدن اینترلاک آدرس ذکر شده یک میشود و پس از نایاب صفر میشود.
	CALL C	FC,FB SFC SFB	با فعال شدن Step بشرط برآورده شدن اینترلاک فرآخوانی بلاک اتفاق می افتد.
دستورات مبتنی بر Event			
S1	N	Q,I,M,N	با ورود به Step آدرس ذکر شده یک میشود
S1	S	Q,I,M,N	با ورود به Step آدرس ذکر شده یک میشود و یک می مالد.
S1	R	Q,I,M,N	با ورود به Step آدرس ذکر شده صفر میشود و صفر می مالد.
S1	CALL	FC,FB SFC SFB	با ورود به Step فرآخوانی بلاک اتفاق می افتد.
S1	ON	S	با ورود به Step جاری Step ذکر شده فعال میشود
S1	OFF	S	با ورود به Step جاری Step ذکر شده غیر فعال میشود
S1	OFF	S_ALL	با ورود به Step جاری تمام Step ها غیر فعال میشوند

S1	N C	Q,I,M,N	با ورود به Step بشرط برآورده شدن اینترلاک آدرس ذکر شده یک میشود
S1	S C	Q,I,M,N	با ورود به Step بشرط برآورده شدن اینترلاک آدرس ذکر شده یک میشود و یک میماند.
S1	R C	Q,I,M,N	با ورود به Step بشرط برآورده شدن اینترلاک آدرس ذکر شده صفر میشود و صفر میماند.
S1	CALL C	FC,FB SFC SFB	با ورود به Step بشرط برآورده شدن اینترلاک فراخوانی بلاک اتفاق میافتد.
S1	ON C	S	با ورود به Step جاری Step ذکر شده بشرط برآورده شدن اینترلاک فعال میشود
S1	OFF C	S	با ورود به Step جاری Step ذکر شده بشرط برآورده شدن اینترلاک غیرفعال میشود
S1	OFF C	S_ALL	با ورود به Step جاری تمام Step ها بشرط برآورده شدن اینترلاک غیرفعال میشوند
S0	N	Q,I,M,N	با خروج از Step آدرس ذکر شده یک میشود
S0	S	Q,I,M,N	با خروج از Step آدرس ذکر شده یک میشود و یک میماند.
S0	R	Q,I,M,N	با خروج از Step آدرس ذکر شده صفر میشود و صفر میماند.
S0	CALL	FC,FB SFC SFB	با خروج از Step فراخوانی بلاک اتفاق میافتد.
S0	ON	S	با خروج از Step جاری Step ذکر شده فعال میشود
S0	OFF	S	با خروج از Step جاری Step ذکر شده غیرفعال میشود
V1	N	Q,I,M,N	با وقوع خطا Supervision آدرس ذکر شده یک میشود
V1	S	Q,I,M,N	با وقوع خطا Supervision آدرس ذکر شده یک میشود و یک میماند.
V1	R	Q,I,M,N	با وقوع خطا Supervision آدرس ذکر شده صفر میشود و صفر میماند.
V1	CALL	FC,FB SFC SFB	با وقوع خطا Supervision فراخوانی بلاک اتفاق میافتد.
V1	ON	S	با وقوع خطا Supervision مرحله ذکر شده فعال میشود
V1	OFF	S	با وقوع خطا Supervision مرحله ذکر شده غیرفعال میشود
V1	OFF	S_ALL	با وقوع خطا Supervision تمام Step ها غیرفعال میشوند
V1	N C	Q,I,M,N	با وقوع خطا Supervision بشرط برآورده شدن اینترلاک آدرس ذکر شده یک میشود
V1	S C	Q,I,M,N	با وقوع خطا Supervision بشرط برآورده شدن اینترلاک آدرس ذکر شده یک میشود و یک میماند.
V1	R C	Q,I,M,N	با وقوع خطا Supervision بشرط برآورده شدن اینترلاک آدرس ذکر شده صفر

A1	S C	Q,I,M,N	به محض Acknowledge شدن بیام و برآورده شدن شرایط ایترلاک آدرس ذکر شده یک میشود و یک میماند.
A1	R C	Q,I,M,N	به محض Acknowledge شدن بیام و برآورده شدن شرایط ایترلاک آدرس ذکر شده صفر میشود و صفر میماند.
A1	CALL C	FC FB SFC SFB	به محض Acknowledge شدن بیام و برآورده شدن شرایط ایترلاک فراخوانی بلاک اتفاق میافتد.
A1	ON C	S	به محض Acknowledge شدن بیام و برآورده شدن شرایط ایترلاک مرحله ذکر شده، قعال میشود
A1	OFF C	S	به محض Acknowledge شدن بیام و برآورده شدن شرایط ایترلاک مرحله ذکر شده غیر، قعال میشود
R1	N	Q,I,M,N	به محض Register شدن آدرس ذکر شده یک میشود
R1	S	Q,I,M,N	به محض Register شدن آدرس ذکر شده یک میشود و یک میماند.
R1	R	Q,I,M,N	به محض Register شدن آدرس ذکر شده صفر میشود و صفر میماند.
R1	CALL	FC,FB SFC SFB	به محض Register شدن فراخوانی بلاک اتفاق میافتد.
R1	ON	S	به محض Register شدن مرحله ذکر شده، قعال میشود
R1	OFF	S	به محض Register شدن مرحله ذکر شده غیر، قعال میشود
R1	N C	Q,I,M,N	به محض Register شدن و برآورده شدن شرایط ایترلاک آدرس ذکر شده یک میشود
R1	S C	Q,I,M,N	به محض Register شدن و برآورده شدن شرایط ایترلاک آدرس ذکر شده یک میشود و یک میماند.
R1	R C	Q,I,M,N	به محض Register شدن و برآورده شدن شرایط ایترلاک آدرس ذکر شده صفر میشود و صفر میماند.
R1	CALL C	FC,FB SFC SFB	به محض Register شدن و برآورده شدن شرایط ایترلاک فراخوانی بلاک اتفاق میافتد.
R1	ON C	S	به محض Register شدن و برآورده شدن شرایط ایترلاک مرحله ذکر شده، قعال میشود
R1	OFF C	S	به محض Register شدن و برآورده شدن شرایط ایترلاک مرحله ذکر شده غیر، قعال میشود
دستورات کانترها			
S1	CS	C <counter value>	به محض قعال شدن Step کانتر ذکر شده با مقدار اولیه داده شده است میشود.

S1	CU	C	به محض فعال شدن Step کالتر یک شماره افزایش می‌باید.
S1	CD	C	به محض فعال شدن Step کالتر یک شماره کاهش می‌باید.
S1	CR	C	به محض فعال شدن Step کالتر ری ست می‌شود.
S1	CS C	C <initial counter value>	به محض فعال شدن Step و برآورده شدن شرایط اینترلاک کالتر ذکر شده با مقدار اولیه داده شده ست می‌شود.
S1	CUC	C	به محض فعال شدن Step و برآورده شدن شرایط اینترلاک کالتر یک شماره افزایش می‌باید.
S1	CDC	C	به محض فعال شدن Step و برآورده شدن شرایط اینترلاک کالتر یک شماره کاهش می‌باید.
S1	CRC	C	به محض فعال شدن Step و برآورده شدن شرایط اینترلاک کالتر ری ست می‌شود.
S0	CS	C <counter value>	به محض غیرفعال شدن Step کالتر ذکر شده با مقدار اولیه داده شده ست می‌شود.
S0	CU	C	به محض غیرفعال شدن Step کالتر یک شماره افزایش می‌باید.
S0	CD	C	به محض غیرفعال شدن Step کالتر یک شماره کاهش می‌باید.
S0	CR	C	به محض غیرفعال شدن Step کالتر ری ست می‌شود.
L1	CS	C <counter value>	به محض قطع شدن اینترلاک کالتر ذکر شده با مقدار اولیه داده شده ست می‌شود.
L1	CU	C	به محض قطع شدن اینترلاک کالتر یک شماره افزایش می‌باید.
L1	CD	C	به محض قطع شدن اینترلاک کالتر یک شماره کاهش می‌باید.
L1	CR	C	به محض قطع شدن اینترلاک کالتر ری ست می‌شود.
L0	CS	C <counter value>	به محض وقوع اینترلاک کالتر ذکر شده با مقدار اولیه داده شده ست می‌شود.
L0	CU	C	به محض وقوع اینترلاک کالتر یک شماره افزایش می‌باید.
L0	CD	C	به محض وقوع اینترلاک کالتر یک شماره کاهش می‌باید.
L0	CR	C	به محض وقوع اینترلاک کالتر ری ست می‌شود.
V1	CS	C <counter value>	به محض وقوع خطای Supervision کالتر ذکر شده با مقدار اولیه داده شده ست می‌شود.
V1	CU	C	به محض وقوع خطای Supervision کالتر یک شماره افزایش می‌باید.
V1	CD	C	به محض وقوع خطای Supervision کالتر یک شماره کاهش می‌باید.
V1	CR	C	به محض وقوع خطای Supervision کالتر ری ست می‌شود.
V1	CS C	C <counter value>	به محض وقوع خطای Supervision و برآورده شدن شرایط اینترلاک کالتر ذکر شده با مقدار اولیه داده شده ست می‌شود.

V1	CU C	C	به محض وقوع خطای Supervision و برآورده شدن شرایط اینترلاک کالتر بک شماره افزایش می باشد.
V1	CD C	C	به محض وقوع خطای Supervision و برآورده شدن شرایط اینترلاک کالتر بک شماره کاهش می باشد.
V1	CR C	C	به محض وقوع خطای Supervision و برآورده شدن شرایط اینترلاک کالتر ری ست میشود.
V0	CS	C <counter value>	به محض رفع خطای Supervision کالتر ذکر شده با مقدار اولیه داده شده ست میشود.
V0	CU	C	به محض رفع خطای Supervision کالتر بک شماره افزایش می باشد.
V0	CD	C	به محض رفع خطای Supervision کالتر بک شماره کاهش می باشد.
V0	CR	C	به محض رفع خطای Supervision کالتر ری ست میشود.
A1	CS	C < counter value>	به محض وقوع خطای Supervision کالتر ذکر شده با مقدار اولیه داده شده ست میشود.
A1	CU	C	به محض وقوع خطای Supervision کالتر بک شماره افزایش می باشد.
A1	CD	C	به محض Acknowledge شدن پیام کالتر بک شماره کاهش می باشد.
A1	CR	C	به محض Acknowledge شدن پیام کالتر ری ست میشود.
A1	CS C	C <counter value>	به محض Acknowledge شدن پیام و برآورده شدن شرایط اینترلاک کالتر ذکر شده با مقدار اولیه داده شده ست میشود.
A1	CU C	C	به محض Acknowledge شدن پیام و برآورده شدن شرایط اینترلاک کالتر بک شماره افزایش می باشد.
A1	CD C	C	به محض Acknowledge شدن پیام و برآورده شدن شرایط اینترلاک کالتر بک شماره کاهش می باشد.
A1	CR C	C	به محض Acknowledge شدن پیام و برآورده شدن شرایط اینترلاک کالتر ری ست میشود.
R1	CS	C <counter value>	به محض REGISTER شدن کالتر ذکر شده با مقدار اولیه داده شده ست میشود.
R1	CU	C	به محض REGISTER شدن کالتر بک شماره افزایش می باشد.
R1	CD	C	به محض REGISTER شدن کالتر بک شماره کاهش می باشد.
R1	CR	C	به محض REGISTER شدن کالتر ری ست میشود.
R1	CS C	C <initial counter value>	به محض REGISTER شدن و برآورده شدن شرایط اینترلاک کالتر ذکر شده با مقدار اولیه داده شده ست میشود.

V1	TL C	T <time>	به محض وقوع خطای Supervision و برآورده شدن شرایط اینترلاک تایمر با زمان مشخص شده بکار می‌افتد.
V1	TD C	T <time>	به محض وقوع خطای Supervision و برآورده شدن شرایط اینترلاک تایمر به اندازه زمان مشخص شده صیر می‌کند و پس از آن یک میلشود.
V1	TR C	T	به محض وقوع خطای Supervision تایمر با زمان مشخص شده بکار می‌افتد.
V0	TL	T <time>	به محض رفع خطای Supervision تایمر به اندازه زمان مشخص شده صیر می‌کند و پس از آن یک میلشود.
V0	TD	T <time>	به محض رفع خطای Supervision تایمر ریست می‌شود.
V0	TR	T	به محض رفع خطای Supervision تایمر ریست می‌شود.
A1	TL	T <time>	به محض Acknowledge شدن پیام تایمر با زمان مشخص شده بکار می‌افتد.
A1	TD	T <time>	به محض Acknowledge شدن پیام تایمر به اندازه زمان مشخص شده صیر می‌کند و پس از آن یک میلشود.
A1	TR	T	به محض Acknowledge شدن پیام تایمر ریست می‌شود.
A1	TL C	T <time>	به محض Acknowledge شدن پیام و برآورده شدن شرایط اینترلاک تایمر با زمان مشخص شده بکار می‌افتد.
A1	TD C	T <time>	به محض Acknowledge شدن پیام و برآورده شدن شرایط اینترلاک تایمر به اندازه زمان مشخص شده صیر می‌کند و پس از آن یک میلشود.
A1	TR C	T	به محض Acknowledge شدن پیام و برآورده شدن شرایط اینترلاک تایمر ریست می‌شود.
R1	TL	T <time>	به محض REGISTER شدن تایمر با زمان مشخص شده بکار می‌افتد.
R1	TD	T <time>	به محض REGISTER شدن تایمر به اندازه زمان مشخص شده صیر می‌کند و پس از آن یک میلشود.
R1	TR	T	به محض REGISTER شدن تایمر ریست می‌شود.
R1	TL C	T <time>	به محض REGISTER شدن و برآورده شدن شرایط اینترلاک تایمر با زمان مشخص شده بکار می‌افتد.
R1	TD C	T <time>	به محض REGISTER شدن و برآورده شدن شرایط اینترلاک تایمر به اندازه زمان مشخص شده صیر می‌کند و پس از آن یک میلشود.
R1	TR C	T	به محض REGISTER شدن و برآورده شدن شرایط اینترلاک تایمر ریست می‌شود.

			افزایش می‌باید
R1	CD C	C	به محض REGISTER شدن و برآورده شدن شرایط اینترلاک کاتر یک شاره کاهش می‌باید
R1	CR C	C	به محض REGISTER شدن و برآورده شدن شرایط اینترلاک کاتر ری است میشود.
دستورات تایمرها			
S1	TL	T <time>	به محض فعال شدن Step تایمر با زمان مشخص شده بکار می‌افتد
S1	TD	T <time>	به محض فعال شدن Step تایمر به اندازه زمان مشخص شده صبر می‌کند و پس از آن یک میشود
S1	TR	T	به محض فعال شدن Step تایمر ری است می شود.
S1	TL C	T <time>	به محض فعال شدن Step و برآورده شدن اینترلاک تایمر با زمان مشخص شده بکار می‌افتد
S1	TD C	T <time>	به محض فعال شدن Step و برآورده شدن اینترلاک تایمر به اندازه زمان مشخص شده صبر می‌کند و پس از آن یک میشود
S1	TR C	T	به محض فعال شدن Step و برآورده شدن اینترلاک تایمر ری است می شود.
S0	TL	T <time>	به محض غیرفعال شدن Step تایمر با زمان مشخص شده بکار می‌افتد
S0	TD	T <time>	به محض غیرفعال شدن Step تایمر به اندازه زمان مشخص شده صبر می‌کند و پس از آن یک میشود
S0	TR	T	به محض غیرفعال شدن Step تایمر ری است می شود.
L1	TL	T <time>	به محض قطع شدن اینترلاک تایمر با زمان مشخص شده بکار می‌افتد
L1	TD	T <time>	به محض قطع شدن اینترلاک تایمر به اندازه زمان مشخص شده صبر می‌کند و پس از آن یک میشود
L1	TR	T	به محض قطع شدن اینترلاک تایمر ری است می شود.
L0	TL	T <time>	به محض وقوع اینترلاک تایمر با زمان مشخص شده بکار می‌افتد
L0	TD	T <time>	به محض وقوع اینترلاک تایمر به اندازه زمان مشخص شده صبر می‌کند و پس از آن یک میشود
L0	TR	T	به محض وقوع اینترلاک تایمر ری است می شود.
V1	TL	T <time>	به محض وقوع خطای Supervision تایمر با زمان مشخص شده بکار می‌افتد
V1	TD	T <time>	به محض وقوع خطای Supervision تایمر به اندازه زمان مشخص شده صبر می‌کند و پس از آن یک میشود
V1	TR	T	به محض وقوع خطای Supervision تایمر ری است می شود.

				میشود و صفر می‌ماند.
V1	CALL C	FC,FB SFC SFB	با وقوع خطای Supervision بشرط برآورده شدن اینترلاک فرآخوانی بلاک اتفاق می‌افتد.	
V1	ON C	S	با وقوع خطای Supervision بشرط برآورده شدن اینترلاک مرحله ذکر شده، فعال میشود	
V1	OFF C	S	با وقوع خطای Supervision بشرط برآورده شدن اینترلاک مرحله ذکر شده غیرفعال میشود	
V1	OFF C	S_ALL	با وقوع خطای Supervision بشرط برآورده شدن اینترلاک تمام Step ها غیرفعال میشوند	
V0	N	Q,I,M,N	با رفع خطای Supervision آدرس ذکر شده یک میشود	
V0	S	Q,I,M,N	با رفع خطای Supervision آدرس ذکر شده یک میشود و یک می‌ماند.	
V0	R	Q,I,M,N	با رفع خطای Supervision آدرس ذکر شده صفر میشود و صفر می‌ماند.	
V0	CALL	FC,FB SFC SFB	با رفع خطای Supervision فرآخوانی بلاک اتفاق می‌افتد.	
V0	ON	S	با رفع خطای Supervision مرحله ذکر شده، فعال میشود	
V0	OFF	S	با رفع خطای Supervision مرحله ذکر شده غیرفعال میشود	
L0	N	Q,I,M,N	به محض وقوع شرایط اینترلاک آدرس ذکر شده یک میشود	
L0	S	Q,I,M,N	به محض وقوع شرایط اینترلاک آدرس ذکر شده یک میشود و یک می‌ماند.	
L0	R	Q,I,M,N	به محض وقوع شرایط اینترلاک آدرس ذکر شده صفر میشود و صفر می‌ماند.	
L0	CALL	FC,FB SFC SFB	به محض وقوع شرایط اینترلاک فرآخوانی بلاک اتفاق می‌افتد.	
L0	ON	S	به محض وقوع شرایط اینترلاک مرحله ذکر شده، فعال میشود	
L0	OFF	S	به محض وقوع شرایط اینترلاک مرحله ذکر شده غیرفعال میشود	
A1	N	Q,I,M,N	به محض شدن پیام آدرس ذکر شده یک میشود	
A1	S	Q,I,M,N	به محض شدن پیام آدرس ذکر شده یک میشود و یک می‌ماند.	
A1	R	Q,I,M,N	به محض شدن پیام آدرس ذکر شده صفر میشود و صفر می‌ماند.	
A1	CALL	FC,FB SFC SFB	به محض شدن پیام فرآخوانی بلاک اتفاق می‌افتد.	
A1	ON	S	به محض شدن پیام مرحله ذکر شده، فعال میشود	
A1	OFF	S	به محض شدن پیام مرحله ذکر شده غیرفعال میشود	
A1	N C	Q,I,M,N	به محض شدن پیام و برآورده شدن شرایط اینترلاک آدرس	

تفاوت PLC با کامپیوتر:

تمامی اجزا یک کامپیوتر در یک PLC وجود دارد ولی کامپیوتر از لحاظ نوع ورودی و خروجی ها و همچنین عمل ترکیب ورودی ها و خروجی ها با PLC متفاوت می باشد. خروجی PLC می تواند یک رله - تریاک - ترانزیستور - تریستور و غیره باشد که با توجه به حداکثر جریان مجاز خروجی PLC باید انتخاب شود تا آسیبی به سیستم وارد نشود. در PLC ما نتیجه عمل را می بینیم ولی در کامپیوتر فقط اطلاعات را می بینیم.

در مقایسه با روش‌های سنتی و PLC می توان نتیجه گرفت که روش کار PLC آسانتر و توانایی و قابلیت بیشتری نسبت به روش سنتی می باشد. در PLC می توان براحتی در برنامه و اجرای آن تغییرات اعمال نمود. همچنین دارای حجم کم و ارزانتری می باشد و نگهداری آن نیز آسانتر است.

مزایای استفاده از PLC

- 1- سیم‌بندی سیستم‌های جدید در مقایسه با سیستم‌های کنترل رله‌ای تا ۸۰٪ کاهش می‌یابد.
- 2- از آنجاییکه PLC توان بسیار کمی مصرف می‌کند، توان مصرفی پشت کاهش پیدا خواهد کرد.
- 3- توابع عیب یاب داخلی سیستم PLC، تشخیص و عیب‌یابی سیستم را بسیار سریع و راحت می‌کند.
- 4- برعکس سیستم‌های قدیمی در سیستم‌های کنترلی جدید اگر نیاز به تغییر در نحوه کنترل یا ترتیب مراحل آن داشته باشیم، بدون نیاز به تغییر سیم‌بندی و تنها با نوشتمن چند خط برنامه این کار را انجام می‌دهیم. در نتیجه وقت و هزینه بسیار بسیار اندکی صرف انجام اینکار خواهد شد.
- 5- در مقایسه با تابلوهای قدیمی در سیستم‌های مبتنی بر PLC نیاز به قطعات کمکی از قبیل رله ، کانتر، تایмер، مبدل‌های A/D و D/A ... بسیار کمتر شده است. همین امر نیز باعث شده در سیستم‌های جدید از سیم‌بندی، پیچیدگی و وزن تابلوها به نحو چشمگیری کاسته شود.
- 6- PLC‌ها استهلاک مکانیکی ندارند بنابراین علاوه بر عمر بیشتر، نیازی به تعمیرات و سرویس‌های دوره‌ای نخواهند داشت.
- 7- برخلاف مدارات رله کنتاکتوری، نویزهای الکترونیکی و صوتی ایجاد نمی‌کنند.
- 8- از آنجاییکه سرعت عملکرد و پاسخ‌دهی PLC در حدود میکروثانیه و نهایتاً میلی ثانیه است، لذا زمان لازم برای انجام هر سیکل کاری ماشین بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و این امر باعث افزایش میزان تولید و بالا رفتن بازدهی دستگاه می‌شود.
- 9- ضربیت اطمینان و درجه حفاظت این سیستم‌ها بسیار بالا تر از ماشین‌های رله‌ای است.

مراجع

1- جلد PLC ماهر

2- جزوه درسی HMI دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

3- سایت plc.blogfa.com

