



شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

معاونت برنامه ریزی و مهندسی

دفتر کنترل برنامه و پژوهش

هندبوک جامع توسعه و احداث شبکه های توزیع

با اولویت روشهای متداول در توزیع برق گیلان

تدوین: حسین حیدری نژاد آستانه

ویرایش اول - پاییز ۱۳۹۱

"ہنام پرور دگاریکت"

پیشگفتار:

نظر به توسعه روز افزون حوزه های برق رسانی و اهمیت بیش از پیش رعایت اصول و استاندارد های مهندسی در طراحی و اجرای شبکه های توزیع، همچنین گستردگی و حجم بودن استناد و استاندارد های مربوطه ، مجموعه پیش رو با هدف گردآوری و تدوین استاندارد های شهودی در حوزه ای توسعه و احداث شبکه، به گونه ای تهیه گردیده که نیاز های اطلاعاتی حداقلی مهندسین و تکنسین های طراح، مجری و ناظر را برآورده سازد. از این رو هدف گذاری اصلی در بسط سرفصل های مورد ارایه ، آشنایی با اقلام و تجهیزات مصرفي، همچنین استاندارد های تولید و نصب آنها بوده ، در این راستا به بیان مفاهیم و آیتم های قابل بررسی با ابزار های عینی و اندازه گیری ساده ، بسنده شده، از بیان اصول و استاندارد های نیازمند بکار گیری تجهیزات آزمایشگاهی پرهیز گردیده است. امید است همکاران و صاحب نظران گرامی در صورت مشاهده کاستی و یا ابهامات فنی ، مراتب را از طریق پست الکترونیکی Heydarinejad.pe@gilanpdc.ir اعلام نموده، ما را در ارتقا و بهبود کیفیت مجموعه، یاری فرمایند.

در پایان شایسته است که از مدیریت و پرسنل محترم دفتر مهندسی و نظارت شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان که از وقت ، انرژی و دانش خود در حق اینجانب ، دریغ ننموده و در تمامی مراحل کار در کنارم بوده اند ، صمیمانه تشکر و سپاسگزاری نمایم. به ویژه آقایان مهندسین جواد بیدی و کیانوش علیپور که در تمام مراحل کار روی مجموعه، از حمایت بی دریغ ایشان بهره برده ام .

حسین حیدری نژاد آستانه

پاییز ۱۳۹۱

فهرست مطالب:

۱	فصل اول - شبکه های فشار ضعیف هوایی
۲	شبکه های فشار ضعیف هوایی لخت
۳	پایه ها
۴	
۵	ک، پین و اشپیل
۶	مقره فشار ضعیف را
۷	سیم مسی ب
۷	کلمپ ص
۸	کانکتور ح
۹	جلویر ل
۹	ت بند مص
۹	پشنج دم حوکی و وینچ کلمپ
۱۰	کابل سرویس
۱۱	جبهه انشعباب
۱۶	براکت چراغ
۱۷	چراغ لاکپشتی
۱۷	بج و مهره
۱۸	تصال زمین
۱۹	با کابل خو
۲۰	بیف هوایی
۲۰	ه فشار ضع
۲۱	شبکدنگهدار
۲۲	کابل خودنگهدار فشار ضعیف
۲۳	دم خوکی نصب
۲۳	کلمپ میانی کابل خودنگهدار
۲۴	کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار
۲۴	کانکتور انشعباب گیری
۲۵	کانکتور تبدیلی
۲۵	درپوش انتهایی

۲۵	کابلشوی مخصوص
۲۶	براکت چراغ
۲۷	چراغ لاکپشتی
۲۷	چ و مهره
۲۸	اتصال زمینی
۳۰	فصل دوم - شبکه های فشار ضعیف زمینی
۳۲	کابل فشار ضعیف سه فاز
۳۳	رفی کابل گشی
۳۸	مصالح مص کابلشو
۴۰	تر خیابانی
۴۷	سکوی نصب شال شالتر
۵۳	جعبه تقسیم
۵۳	جعبه انشعاب
۶۰	فصل سوم - شبکه های فشار متوسط هوایی
۶۰	متوسط هوایی لخت
۶۱	شبکه فشار
۶۲	ا
۶۲	ه
۶۲	ه
۶۲	سیم های
۶۲	ACSR
۶۲	کراس آرم و کنپول پرچمی
۶۷	بریس ها یا تسمیه های حاصل
۶۸	کنسول راس تیر
۶۹	نها و مق
۷۰	سری مقره پیچه های سوزنی
۷۱	پیچ و مهره ساده
۷۱	چ و مهره چشمی
۷۲	سیم احتیابی
۷۳	سکوی نصب کات اوت و برقگیر
۷۳	سکشن تیغه ای یا کات اوت فیوز
۷۵	آرایش های متداول خطوط ۲۰ کیلوولت

۸۰	متوسد
۸۰	شار
۸۱	ی ف
۸۱	ه ه
۸۲	کابل خودنگهدار
۸۵	شیط هوایی با کابل خودنگهدار
۸۵	و کا
۸۵	چ و مهره چشمی
۸۵	کلمپ میانی کابل پیش خودنگهدار
۸۶	کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار
۸۶	سر کابل
۸۹	سکوی نصب مکات اوت و بر قگیر
۸۹	مکات اوت یا سکشن تیغه ای
۹۰	فصل چهارم - شبکه های فشار متوسط زمینی
۹۲	زمینی
۹۴	کابل فشار متوسط عیف
۹۴	مارض
۹۴	رفی کابل
۱۰۲	مصلایح مکات
۱۰۵	فصل پنجم - پست های توزیع
۱۰۷	آشنایی با انواع پست های توزیع
۱۰۸	پست هوایی توزیع دو طرفه
۱۰۹	ا
۱۱۰	ه
۱۱۱	کات اوت فیوز
۱۱۳	ابر قگیر
۱۱۴	سکوی نصب مکات اوت فیوز و بر قگیر
۱۱۵	سکوی نصب تراپسفور ماتور
۱۱۹	ترانسفورماتور توزیع
۱۲۱	کابل ارتباطی بین ترانس و تابلو
۱۲۲	سکوی نصب تابلو
۱۲۸	تابلو فشار ضعیف

۱۵۵	ت های الکتریکی و حفاظتی
۱۵۷	ست های توزیع یک طرفه ار
۱۵۸	پا
۱۵۹	ه
۱۶۰	کات اوت فیوز
۱۶۱	سکویی نصب کاپ اوت مخصوص
۱۶۲	ب سکویی نصب ترانس یک طرفه
۱۶۲	ترانسفورماتور توزیع
۱۶۲	کابل ارتباطی بین ترانس و تابلو
۱۶۲	سکویی نصب تابلو به همراه تابلو فشار ضعیف
۱۶۳	تصال زمین مص
۱۶۴	ست های زمینی
۱۶۴	ساختمان پست
۱۶۵	ترانسفورماتور توزیع
۱۶۸	تابلو فشار متوسط
۱۶۹	تابلو فشار ضعیف
۱۸۰	کابل کراسلینک ۲۰ کیلوولت
۱۸۶	کابل فشار ضعیف مسی
۱۸۶	کابل های کنترل و حفاظت
۱۸۷	سیستم زمین
۱۹۰	ست
۱۹۲	کیویسک کمیکتسکی مداسیون پست گیوسکی
۱۹۳	فون سیستم زمین

هندبوک جامع توسعه و احداث شبکه های توزیع
با اولویت روش های متدالول در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
فصل اول
شبکه های فشار ضعیف هوایی

هدف گذاری:

آشنایی با انواع شبکه فشار ضعیف هوایی

آشنایی با انواع تجهیزات مصرفی در توسعه و احداث شبکه های فشار ضعیف هوایی

آشنایی با اصول و استاندارد های نصب تجهیزات ، در توسعه و احداث شبکه های فشار ضعیف هوایی

انواع شبکه فشار ضعیف هوایی:

۱- هوایی لخت

۲- هوایی با کابل خودنگهدار

توضیح: حسب نظر طراح و محدودیت های الکتریکی، مکانیکی ، اقلیمی و... استفاده از هر یک از دو شبکه فوق الذکر میسر خواهد بود.

شبکه فشار ضعیف هوایی لخت:

لیست اقلام مصرفی در شبکه های فشار ضعیف هوایی لخت:

۱- پایه ها

۲- مصالح نصب پایه

۳- راک ، پین و اشپیل

۴- مقره دوشیاره

۵- سیم مسی

۶- کلمپ

۷- کانکتور

۸- جلوبر (در صورت نیاز)

۹- پشت بند(در صورت نیاز)

۱۰- دم خوکی

۱۱- وینچ کلمپ

۱۲- کابل سرویس با مقطع مناسب

۱۳- جعبه انسباب مناسب (در صورت نیاز)

۱۴- برآکت چراغ

۱۵- چراغ لاک پشتی و کابل مربوطه

۱۶- پیچ و مهره با اندازه های مناسب

۱۷- اتصال زمین

پایه ها :

انواع پایه ها: ۱- بتونی تیپ اچ ۲- بتونی پیش تنیده ۳- چوبی ۴- فلزی

توضیح:

عموم پایه های مورد استفاده در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان از نوع بتونی تیپ اچ می باشد لکن در نقاط صعب العبور که امکان استفاده از جرثقیل وجود ندارد از پایه های چوبی و فلزی نیز استفاده می گردد.

علاوه بر جنس پایه ها، شاخص اصلی دسته بندی پایه ها ارتفاع و میزان نیروی قابل تحمل توسط پایه ها (کیلوگرم فورس) می باشد.

برای مشاهده انواع تیپ شده و استاندارد پایه های بتنی تیپ H بر اساس شاخص های موجود به جدول زیر مراجعه گردد.

نصب پایه در زمین های سست					نصب پایه در زمین های معمولی				
سیمان (پاکت)	شن وماسه (M3)	حجم چاله (M3)	ابعاد چاله (CM)	نوع تیر	سیمان (پاکت)	شن وماسه (M3)	حجم چاله (M3)	ابعاد چاله (CM)	نوع تیر
۳/۵	۱/۱۹	۰/۹۶	۸۰×۸۰×۱۵۰	۹/۲۰۰	۳	۱	۰/۶۳	۷۰×۶۰×۱۵۰	۹/۲۰۰
۴	۱/۴۴	۱/۲۱۵	۹۰×۹۰×۱۵۰	۹/۴۰۰	۴	۱/۲	۰/۸۴	۸۰×۷۰×۱۵۰	۹/۴۰۰
۵	۱/۷۶	۱/۵	۱۰۰×۱۰۰×۱۵۰	۹/۶۰۰	۴	۱/۲	۰/۸۹۲۵	۸۵×۷۰×۱۵۰	۹/۶۰۰
۵	۱/۷۶	۱/۵	۱۰۰×۱۰۰×۱۵۰	۹/۸۰۰	۴	۱/۳	۱/۰۱۲۵	۹۰×۷۵×۱۵۰	۹/۸۰۰
۶	۲/۱۳	۱/۸	۱۰۰×۱۰۰×۱۸۰	۱۲/۴۰۰	۵	۱/۶	۱/۱۳۴	۹۰×۷۰×۱۸۰	۱۲/۴۰۰
۷	۲/۵۲	۲/۱۷۸	۱۱۰×۱۱۰×۱۸۰	۱۲/۶۰۰	۶	۱/۹	۱/۴۴۰	۱۰۰×۸۰×۱۸۰	۱۲/۶۰۰
۹	۲/۹۷	۲/۵۹۲	۱۲۰×۱۲۰×۱۸۰	۱۲/۸۰۰	۶	۲	۱/۵۸۴	۱۱۰×۸۰×۱۸۰	۱۲/۸۰۰
۱۰	۳/۴۸	۳/۰۴	۱۳۰×۱۳۰×۱۸۰	۱۲/۱۲۰۰	۸	۲/۵	۲/۱۶۰	۱۲۰×۱۰۰×۱۸۰	۱۲/۱۲۰۰
۱۲	۴/۰۲	۳/۳۸	۱۳۰×۱۳۰×۲۰۰	۱۴/۶۰۰	۱۰	۳/۵	۲/۶۴	۱۲۰×۱۱۰×۲۰۰	۱۴/۶۰۰
۱۴	۴/۶	۳/۹۲	۱۴۰×۱۴۰×۲۰۰	۱۴/۸۰۰	۱۲	۴/۱	۳/۱۲	۱۳۰×۱۲۰×۲۰۰	۱۴/۸۰۰
۱۶	۵/۲	۴/۵	۱۵۰×۱۵۰×۲۰۰	۱۴/۱۲۰۰	۱۲	۴/۶	۳/۶۴	۱۴۰×۱۳۰×۲۰۰	۱۴/۱۲۰۰

در هنگام نصب پایه های بتنی تیپ H لازم است نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:

۱. وجود اسناد نظارتی واحد نظارت بر تولید شرکت توزیع برق مبنی بر تایید برنده تجاری سازنده و تایید انجام تست های متداول کارگاهی
۲. بررسی ظاهری پایه جهت پرهیز از استفاده از پایه های آسیب دیده، ترک خورده و ... در هنگام حمل و نقل
۳. بررسی شناسنامه پایه مشتمل بر برنده تجاری، قدرت، تاریخ تولید و سپری شدن مدت زمان ۲۸ روزه زمان استراحت پایه
۴. حفر چاله با ابعاد مناسب به منظور دفن و نصب پایه ها (برای مشاهده ابعاد چاله ها مناسب با جنس، ارتفاع، قدرت پایه و جنس زمین به جدول فوق مراجعه گردد).
۵. وجود مقادیر کافی از مصالح مناسب جهت نصب پایه (برای مشاهده نوع و میزان مصالح مناسب با جنس، ارتفاع، قدرت پایه و جنس زمین به جدول فوق مراجعه گردد).


مصالح نصب پایه :

برای پایه های بتنی تیپ ۵، شن و ماسه استاندارد، لوله سیمانی (مخصوص زمین سست) توضیح: برای نصب پایه های بتنی تیپ ۵، پس از حفر چاله با ابعاد مناسب و نصب محتمل لوله های سیمانی در زمین های سست، پایه را با توجه به زاویه نصب مورد نظر طراح در مرکز چاله قرار داده و بتون گرفته شده با مصالح استاندارد را در اطراف آن ریخته، ویره می کنیم.

(برای مشاهده نوع و میزان مصالح مصرفی متناسب با جنس، ارتفاع، قدرت پایه و جنس زمین به جدول فوق مراجعه گردد).

راک، پین و اشپیل :

راک ها در نمونه های متدالو سه خانه و دو خانه موجود می باشد. عموما راک سه خانه در قسمت فوقانی و راک دو خانه در قسمت تحتانی نصب گردیده و در کنار هم برای هدایت شبکه پنج سیمه مورد استفاده می گردند. پین ها در سوراخ های مربوطه بر روی هر یک از خانه های راک قرار می گیرند و نقش محور فیکس کننده مقره های دو شیاره را خواهند داشت. سرانجام برای فیکس کردن پین در محل نصب یک عدد اشپیل در سوراخ موجود در انتهای پین قرار می دهنند.




اشاره: در موارد ویژه می توان از اتریه برای نصب مقره و سیم کشی استفاده نمود. لکن بدلیل تک پیچ بودن محل نصب اتریه بر روی پایه و امکان چرخیدن آن پس از نصب، استفاده از آن توصیه نمی گردد.

شاخص های نظارتی فرآیند ساخت و نصب راک، پین و اشپیل:

- ۱- برنده شرکت تجاری سازنده مورد تایید واحد نظارت بر تولید و خرید شرکت توزیع باشد.
- ۲- راک و پین می بایست همانند کلیه یراق آلات فلزی مورد استفاده در شبکه های توزیع به صورت گرم گالوانیزه شده باشند.(با ضخامت بین ۸۰ تا ۱۲۰ میکرون) ضمناً اشپیل از جنس آلیاژ برنج باشد.
- ۳- ابعاد محصول، قطر سوراخ ها و به طور اخض ضخامت ورق های مورد استفاده جهت ساخت، با دیتایل ارایه شده در تصاویر استاندارد هم خوانی داشته باشد.
- ۴- در هنگام نصب راک، کلیه پیچ های مربوطه بسته شوند.(یک پیچ به ازای هر خانه)
- ۵- در صورت فقدان سوراخ کافی بر روی پایه ها و استفاده ضروری از پشت بند، به ازای هر خانه یک پشت بند مورد استفاده قرار گرفته و دقت شود سایز پشت بند ها با قدرت(ضخامت) پایه ها هم خوانی داشته باشد.

مقره فشار ضعیف :

مقره فشار ضعیف در انواع تک شیاره و دو شیاره موجود می باشد لکن به اقتضای امکان محتمل انشعاب گیری از پایه ها در آینده ، استفاده از نمونه تک شیاره آن منسوخ شده و عموماً از نمونه دو شیاره استفاده می گردد.



شاخص های نظارتی فرآیند ساخت و نصب مقره فشار ضعیف:

- ۱- برنده شرکت تجاری سازنده، مورد تایید واحد نظارت بر تولید و خرید شرکت توزیع باشد.
- ۲- ابعاد محصول با مقادیر استاندارد ارایه شده هم خوانی داشته باشد.
- ۳- رویه ای سرامیکی مقره فاقد پریدگی یا ترک خوردگی باشد.

سیم های:

برای هدایت انرژی الکتریکی در طول شبکه فشار ضعیف هوایی لخت ، همواره از ۵ رشته سیم مسی با آرایش استاندارد از بالا نول، معابر، فاز R ، فاز S و فاز T ، استفاده می گردد. مقاطع سیم های فاز و نول یکسان در نظر گرفته شده و بر اساس محاسبات طراح انتخاب می گردد. بدینهی است که مقاطع سیم مسی مربوط به معابر به طور جداگانه محاسبه شده و لحاظ می گردد.

شاخص های نظارتی فرآیند ساخت و نصب سیم های مسی:

- برندهای شرکت تجاری سازنده، مورد تایید واحد نظارت بر تولید و خرید شرکت توزیع باشد.
- تعداد مفتول و قطر نهایی مقاطع سیم های مسی با جدول زیر چک گردد.
- بافت سیم مسی دارای پیچش مناسب بوده فاقد از هم گسیختگی باشد.

جدول (۲) مشخصات هادیهای مسی (برای خطوط فشار ضعیف)

سطح مقطع نامی (mm ²)	سطح مقطع حقیقی (mm ²)	منتولها		قطر نهایی (mm)	وزن تقریبی (Kg/Km)	نیروی گسیختگی (N)	مقاومت DC در درجه ساتیگراد (Aهم بر کیلومتر)	ظرفیت جوبانی (A)
		تعداد	قطر (mm)					
۱۶	۱۵/۸۹	۷	۱/۷	۵/۱	۱۴۳	۶۳۷۰	۱/۱۱۹	۱۲۵
۲۵	۲۴/۲۵	۷	۲/۱	۶/۲	۲۱۹	۹۷۲۰	۰/۷۴۶	۱۶۰
۳۵	۳۴/۲۶	۷	۲/۵	۷/۵	۲۱۰	۱۳۷۷۰	۰/۵۲۶	۲۰۰
۵۰	۴۹/۴۸	۷	۳/۰	۹/۰	۴۴۷	۱۹۷۹۰	۰/۲۶۶	۲۵۰
۵۰.	۴۸/۲۶	۱۹	۱/۸	۹/۰	۴۲۸	۱۶۳۰۰	۰/۳۷۶	۲۵۰
۷۰	۶۵/۸۲	۱۹	۲/۱	۱۰/۵	۵۹۷	۲۶۲۸۰	۰/۳۷۹	۳۱۰

یادآوری: برای هر سطح مقطع نامی ، سطح مقطع حقیقی هادی نباید از مقادیر مشخص شده در جدول ۲ کمتر باشد.


اشارة:

گاهای به دلیل جلوگیری از سرقت در روستاها و نقاط دور افتاده به جای سیم های آلومینیومی استفاده می گردد که در آن صورت شاخص های نظارتی مطابق با شرایط استاندارد تولید و نصب هادی های مورداستفاده در شبکه های ۲۰ کیلوولت خواهد بود. توضیح اینکه سیم های آلیاژ آلومینیوم(آلملک یا آلدری) را نباید با سیم های آلفو (ACSR) اشتباه گرفت و لازم است در هنگام طراحی و خرید و نصب دقت نظر لازم در این مهم بعمل آید.


کلمپ:

در انواع مسی ،آلومینیومی و بی متال و به صورت تک پیچه و دو پیچه ساخته شده، لکن استفاده از نمونه های تک پیچه آن متداول نمی باشد.

در حال حاضر کلمپ مسی دو پیچه در اندازه های ۱۶-۳۵ ، ۵۰ و ۷۰ موجود بوده و برای اتصال هادی های مسی به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد.




بديهي است کلمپ های آلومينيومي برای اتصال شبکه های آلومينومي (محتمل در نقاط روستايی و دور افتاده) و کلمپ های بيمتال برای اتصال شبکه های مس و آلومينيوم به يكديگر مورد استفاده قرار مي گيرند.
کلمپ های بی مثال با مشخصات زير برای استفاده در شبکه های توزيع مورد استفاده قرار مي گيرند



کانکتور:


از آلياز برنج ساخته شده. و برای اتصال کابل های سرخط و سرويس استفاده از کانکتور توصيه می گردد.
کانکتور ها حسب مقاطع سيم هاو کابل های مورد استفاده در شبکه های توزيع در مقاطع ۱۶، ۲۵، ۳۵، ۵۰ و ۷۰ ميلی متر مربع
دسته بندی مي گردند.



جلوبر فشار ضعیف:

مطابق شکل زیر از نبشی $60 \times 60 \times 6$ فولادی ساخته شده ، با ضخامت ۸۰ تا ۱۲۰ میکرون گالوانیزه گردیده و برای رفع مشکلات ناشی از عدم رعایت فوائل قانونی در شبکه فشار ضعیف هوایی لخت مورد استفاده قرار می گیرد.

در حال حاضر جلوبر های با طول بازوی ۵۰ و ۸۰ سانتی متر به صورت تک مداره و دو مداره ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرند.



پشت بند:



این یراق از نبشی فولادی نمره ۴ (گالوانیزه با ضخامت ۸۰ تا ۱۲۰ میکرون) در طول های ۳۰ و ۳۵ سانتی متری ساخته شده و در مواردی که سوراخ کافی برای نصب تجهیزات بر روی پایه موجود نباشد مورد استفاده قرار می گیرد.

دم خوکی و وینچ کلمپ:

برای اتصال کابل های سرویس مشترکین به شبکه فشار ضعیف از وینچ کلمپ استفاده می گردد. سپس وینچ کلمپ های منصوبه بر روی کابل ها به دم خوکی نصب شده بر روی پایه های بتونی آویزان می گردد.

توجه گردد که جنس بدنه وینچ کلمپ از آلومینیوم بوده و جنس سیم بوکسل از فولاد گالوانیزه تهیه می گردد.

دم خوکی (قلاب نگهدارنده) نیز از جنس فولاد گالوانیزه می باشد و در طول های متداول ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ میلیمتر و قطر مقطع ۱۴ میلیمتر ساخته شده و حسب قدرت و ضخامت پایه بتونی انتخاب گردیده مورد استفاده قرار می گیرند.



کابل سرویس:

برای اتصال شبکه فشار ضعیف هوایی به تاسیسات مشترکین (جعبه های انشعاب، تابلو های انشعاب، چند کنتوری و یا کنتور های انفرادی) از کابل فشار ضعیف YY با مقاطع مناسب استفاده می گردد.

توجه گردد برنده تجاری شرکت سازنده کابل ها باید مورد تایید واحد نظارت بر تولید شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان باشد.

مقاطع کابل های مورد اشاره بر اساس محاسبات طراح، محاسبه و اعلام می گردد. مقادیر پیشنهادی مقاطع می تواند با توجه به جدول زیر انتخاب گردد:

جدول ۸-۵- انتخاب سطح مقطع کابل انشعاب

فاصله ۲۵ متری از شبکه عمومی رشته (mm ²)	فاصله ۱۵ متری از شبکه عمومی رشته (mm ²)	انشعاب
۲×۶	۲×۶	۱۵ آمپر تک فاز
۲×۱۰	۲×۶	۲۵ آمپر تک فاز
۴×۱۰	۴×۶	۱۵ آمپر سه فاز
۴×۱۶	۴×۱۰	۲۵ آمپر سه فاز
۳×۲۵+۶ یا ۴×۲۵	۴×۱۶	انشعابات در مجموع تا ۳۰ کیلووات





**جعبه انشعاب :**





با توجه به وضعیت معماری و مبلمان شهری اینه تحت برق رسانی ممکن است در مسیر اتصال شبکه هوایی و دستگاه اندازه گیری مشترکین ، گاها از جعبه انشعاب و کابل های سرویس ارتباطی و یا صرفا از کابل سرویس استفاده گردد. جعبه های انشعاب براساس دیتایل ارایه شده توسط دفتر مهندسی و نظارت شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در آمپراژ ها و انواع زیر ساخته شده مورد استفاده قرار می گیرد:

مشخصات و ابعاد جعبه های انشعاب



نوع جعبه تقسیم												(mm)	
دوارده فیوره		نه فیوره		سنس فیوره				سه فیوره					
35 A	25 A	35 A	25 A	100 A	63 A	35 A	25 A	100 A	63 A	35 A	25 A		
390	300	350	300	400	350	320	250	320	320	260	200	طول (L)	
390	300	310	250	400	310	240	250	320	240	210	170	عرض (W)	
90	85	90	85	110	90	80	85	110	100	80	85	ارتفاع یا عمق (H)	
20 X 5	20 X 3	20 X 5	20 X 3	25 X 5	20 X 5	20 X 5	20 X 3	--	--	--	--	سایر سمسن فارها	
20 X 5	20 X 3	20 X 5	20 X 3	25 X 5	20 X 5	20 X 5	20 X 3	20 X 5	20 X 5	20 X 5	12 X 2	سایر سمسن نول	
45	40	45	40	45	45	45	40	45	40	40	40	عمق دربوش جعبه تقسیم	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	صخامت حدود ریختگری شده بدنه اصلی و دربوش	

دیتالیل ساخت جعبه های انشعاب سه فیوزه با آمپراز های مختلف:





دیتایل ساخت جعبه های انشعاب شش فیوزه با آمپراژ های مختلف:


دیتالیل ساخت جعبه های انشعاب نه فیوزه با آمپراژ های مختلف:




دیتایل ساخت جعبه های انشعاب دوازده فیوزه با آمپراژ های مختلف:





براکت چراغ:

برای نصب چراغ های لاک پشتی بر روی پایه های بتنی از براکت استفاده می گردد. براکت های مورد استفاده و متداول در توزیع برق گیلان در سه دسته با طول بازوی ۷۰ سانتی، ۱۵۰ سانتی و ۳ متری تقسیم بندی می گردند که به ترتیب از آنها برای نصب چراغ های لاکپشتی "۷۰ وات" ، "۱۵۰ وات" و "۲۵۰ وات" کاربری های ویژه حسب نظر طراح استفاده می گردد.



جنس براکت ها از فولاد گالوانیزه با ضخامت بین ۸۰ تا ۱۲۰ میکرون بوده لازم است برای اتصال آن به پایه از پیچ و مهره و واشر فنری و چهار گوش فولادی و گالوانیزه استفاده گردد.



چراغ لاکپشتی و کابل مربوطه :

چراغ های لاکپشتی پس از نصب بر روی براکت مناسب برای روشنایی معابر مورد استفاده قرار می گیرند.

توجه گردد براند تجاری شرکت سازنده چراغ مورد تایید واحد مهندسی و نظارت توزیع برق گیلان بوده و اطلاعات فنی و روشنایی آن کامل باشد.

چراغ های لاک پشتی با توجه به توان الکتریکی لامپ های مورد استفاده در آنها در رنج های ۳۵، ۵۰، ۷۰، ۱۱۰، ۱۲۵، ۱۵۰ و ۲۵۰ وات دسته بندی می گردد. البته برخی چراغ ها مطابق با "اطلاعات فنی و تایید شده شرکت سازنده"، قابلیت استفاده لامپ های با توان های مختلف را بدون تغییر قابل توجه در منحنی پخش نور دارا می باشند.

توجه گردد که در صورت وجود طرح محاسبات روشنایی، استفاده ای انحصاری از مدل و برنده چراغ مورد استفاده در طرح برای دستیابی به نتایج محاسباتی ضروری می باشد.

برای اتصال چراغ به شبکه فشار ضعیف هوایی از ۳ الی ۴ متر کابل مسی $2 \times 1/5$ استفاده گردیده و کابل مورد اشاره پس از خروج از انتهای لوله براکت به شبکه متصل می گردد.

پیچ و مهره ساده با اندازه های مناسب :

برای نصب یراق آلات عموما از پیچ و مهره با اندازه های مناسب استفاده می گردد. پیچ و مهره ها بر اساس اطلاعات موجود در جدول شکل زیر دسته بندی گردیده مورد استفاده قرار می گیرند:



جدول ۳-۱۰-مشخصات فنی نمونه های از پیچ یکسر رزو

حداکثر نیروی گسیختگی (kg)	A (mm)	L (mm)	اندازه قطر (d) (mm)	محل استفاده
۵۶۰۰	۱۰۰	۲۰۰	۱۴	تیرهای پیش تنیده
۵۶۰۰	۱۰۰	۲۵۰	۱۴	
۵۶۰۰	۱۰۰	۳۰۰	۱۴	
۵۶۰۰	۱۰۰	۳۵۰	۱۴	
۷۵۰۰	۱۰۰	۲۰۰	۱۶	تیرهای بتی شکل
۷۵۰۰	۱۰۰	۲۵۰	۱۶	
۷۵۰۰	۱۰۰	۳۰۰	۱۶	
۷۵۰۰	۱۰۰	۳۵۰	۱۶	

دقت شود جنس پیچ و مهره ها از فولاد بوده و باید به ضخامت ۳۰ الی ۴۰ میکرون و به صورت گرم گالوانیزه گردد.

اتصال زمین:

برای زمین کردن شبکه های توزیع به صورت الکتریکی یا حفاظتی از دو نوع ارت متداول(الکترودی و پلیتی) استفاده می گردد. در شبکه های توزیع فشار ضعیف هوایی به منظور کاهش مقدار معادل مقاومت سیم نول بر اساس روش های متداول به ازای هر ۲۰۰ متر طول شبکه یک ارت الکتریکی اجرا می گردد. بدیهی است این نوع ارت در رده سیستم های زمین الکتریکی دسته بندی گردیده و حسب نظر طراح به هر دو صورت الکترودی و پلیتی قابل اجرا می باشد.

تجهیزات مورد استفاده در اجرای "سیستم زمین الکترودی" در شبکه فشار ضعیف هوایی لخت به شرح ذیل دسته بندی می گردد:

۱- میله اتصال زمین الکترودی(کاپرولد): جنس این میله از فولاد سخت با طول ۲۴۵ سانتی متر و قطر حداقل ۱۲ میلی متر بوده که با یک لایه جدا نشدنی از مس پوشش داده شده است. نوک میله از جنس فولاد سخت بوده و قادر روپوش مسی می باشد.



۲- گیره: از جنس مس بوده و برای اتصال سیم زمین به کاپرولد مورد استفاده قرار می گیرد.

۳- سیم مسی استاندارد با نمره ۵۰ (سیم زمین)

۴- کلمپ مسی دو پیچه یا کانکتور مسی استاندارد برای اتصال سیم زمین به شبکه هوایی

۵- لوله پی وی سی سخت ۱/۳ اینچ برای عبور سیم مسی در قسمت تحتانی پایه بتونی به طول ۲۴۰ سانتی متر در هنگام اجرا توجه گردد میله در فاصله ۵۰ سانتی متر محل دفن پایه کوبیده شده و انتهایی فوقانی میله در عمق ۳۰ سانتی متر از سطح زمین قرار گیرد.

بدیهی است میزان مقاومت سیستم ارت با روش های گوناگون نظیر اضافه کردن خاک ذغال و نمک، یا بنتونیت و ... قابل کاهش بوده و باید پس از اندازه گیری برابر با مقادیر اعلام شده از طرف توزیع برق استان گیلان باشد.



تجهیزات مورد استفاده در اجرای "سیستم زمین پلیتی" در شبکه فشار ضعیف هوایی لخت به شرح ذیل دسته بندی می گردد:

- ۱- پلیت با مساحت حداقل $5/0$ متر مربع: ضخامت صفحه اگر آهنی یا فولادی باشد نباید از 6 میلیمتر و اگر گالوانیزه داغ باشد از 3 میلی متر و اگر مسی باشد از 2 میلیمتر کمتر باشد.
- ۲- سیم مسی استاندارد با نمره 50 (سیم زمین)
- ۳- کلمپ مسی دو پیچه یا کانکتور مسی استاندارد برای اتصال سیم زمین به شبکه هوایی
- ۴- لوله پی وی سی سخت $1/3$ اینچ برای عبور سیم مسی در قسمت تحتانی پایه بتونی به طول 240 سانتی متر در هنگام اجرا توجه گردد که صفحه به صورت قایم در زمین قرار گرفته و عمق قرار گیری لبه بالایی آن نسبت به سطح زمین از $1/5$ متر کمتر نباشد.

بدیهی است میزان مقاومت سیستم ارت با روش های گوناگون نظری اضافه کردن خاک ذغال و نمک ، یا بتونیت و ... قابل کاهش بوده و باید پس از اندازه گیری برابر با مقادیر اعلام شده از طرف توزیع برق استان گیلان باشد.



شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار:

لیست اقلام مصرفی در شبکه های فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار:

- پایه ها
- مصالح نصب پایه
- کابل خودنگهدار فشار ضعیف
- دم خوکی
- کلمپ میانی کابل خودنگهدار
- کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار
- کانکتور انشعاب گیری
- کانکتور تبدیلی
- درپوش انتهایی (اند کاپ)
- کابلشوی مخصوص
- براکت چراغ
- چراغ لاک پشتی و کابل مربوطه
- پیچ و مهره با اندازه های مناسب
- اتصال زمین

پایه ها :

نوع پایه ها: ۱- بتونی تیپ اچ ۲- بتونی پیش تنیده ۳- چوبی ۴- فلزی

توضیح:

عموم پایه های مورد استفاده در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان از نوع بتونی تیپ اچ می باشد لکن در نقاط صعب العبور که امکان استفاده از جرثقیل وجود ندارد از پایه های چوبی و فلزی نیز استفاده می گردد.
علاوه بر جنس پایه ها، شاخص اصلی دسته بندی پایه ها ارتفاع و میزان نیروی قابل تحمل توسط پایه ها (کیلوگرم فورس) می باشد.

برای مشاهده انواع تیپ شده و استاندارد پایه های بتونی تیپ H بر اساس شاخص های موجود به جدول زیر مراجعه گردد.

نصب پایه در زمین های سست					نصب پایه در زمین های معمولی				
سیمان (پاکت)	شن وماسه (M3)	حجم چاله (M3)	ابعاد چاله (CM)	نوع تیر	سیمان (پاکت)	شن وماسه (M3)	حجم چاله (M3)	ابعاد چاله (CM)	نوع تیر
۳/۵	۱/۱۹	۰/۹۶	۸۰×۸۰×۱۵۰	۹/۲۰۰	۳	۱	۰/۶۳	۷۰×۶۰×۱۵۰	۹/۲۰۰
۴	۱/۴۴	۱/۲۱۵	۹۰×۹۰×۱۵۰	۹/۴۰۰	۴	۱/۲	۰/۸۴	۸۰×۷۰×۱۵۰	۹/۴۰۰
۵	۱/۷۶	۱/۵	۱۰۰×۱۰۰×۱۵۰	۹/۶۰۰	۴	۱/۲	۰/۸۹۲۵	۸۵×۷۰×۱۵۰	۹/۶۰۰
۵	۱/۷۶	۱/۵	۱۰۰×۱۰۰×۱۵۰	۹/۸۰۰	۴	۱/۳	۱/۰۱۲۵	۹۰×۷۵×۱۵۰	۹/۸۰۰
۶	۲/۱۳	۱/۸	۱۰۰×۱۰۰×۱۸۰	۱۲/۴۰۰	۵	۱/۶	۱/۱۳۴	۹۰×۷۰×۱۸۰	۱۲/۴۰۰
۷	۲/۵۲	۲/۱۷۸	۱۱۰×۱۱۰×۱۸۰	۱۲/۶۰۰	۶	۱/۹	۱/۴۴۰	۱۰۰×۸۰×۱۸۰	۱۲/۶۰۰
۹	۲/۹۷	۲/۵۹۲	۱۲۰×۱۲۰×۱۸۰	۱۲/۸۰۰	۶	۲	۱/۵۸۴	۱۱۰×۸۰×۱۸۰	۱۲/۸۰۰
۱۰	۳/۴۸	۳/۰۴	۱۳۰×۱۳۰×۱۸۰	۱۲/۱۲۰۰	۸	۲/۵	۲/۱۶۰	۱۲۰×۱۰۰×۱۸۰	۱۲/۱۲۰۰
۱۲	۴/۰۲	۳/۳۸	۱۳۰×۱۳۰×۲۰۰	۱۴/۶۰۰	۱۰	۳/۵	۲/۶۴	۱۲۰×۱۱۰×۲۰۰	۱۴/۶۰۰
۱۴	۴/۶	۳/۹۲	۱۴۰×۱۴۰×۲۰۰	۱۴/۸۰۰	۱۲	۴/۱	۳/۱۲	۱۳۰×۱۲۰×۲۰۰	۱۴/۸۰۰
۱۶	۵/۲	۴/۵	۱۵۰×۱۵۰×۲۰۰	۱۴/۱۲۰۰	۱۲	۴/۶	۳/۶۴	۱۴۰×۱۳۰×۲۰۰	۱۴/۱۲۰۰

در هنگام نصب پایه های بتنی تیپ H لازم است نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:

۶. وجود استاندار نظارتی واحد نظارت بر تولید شرکت توزیع برق مبنی بر تایید برنده تجاری سازنده و تایید انجام تست های متداول کارگاهی

۷. بررسی ظاهری پایه جهت پرهیز از استفاده از پایه های آسیب دیده، ترک خورده و ... در هنگام حمل و نقل

۸. بررسی شناسنامه پایه مشتمل بر برنده تجاری، قدرت، تاریخ تولید و سپری شدن مدت زمان ۲۸ روزه زمان استراحت پایه

۹. حفر چاله با ابعاد مناسب به منظور دفن و نصب پایه ها (برای مشاهده ابعاد چاله ها متناسب با جنس، ارتفاع، قدرت پایه و جنس زمین به جدول فوق مراجعه گردد).

۱۰. وجود مقادیر کافی از مصالح مناسب جهت نصب پایه (برای مشاهده نوع و میزان مصالح متناسب با جنس، ارتفاع، قدرت پایه و جنس زمین به جدول فوق مراجعه گردد).

مصالح نصب پایه :

برای پایه های بتنی تیپ چ: سیمان پرتلند تیپ ۵، شن و ماسه استاندارد، لوله سیمانی (مخصوص زمین سست)

توضیح: برای نصب پایه های بتنی تیپ چ، پس از حفر چاله با ابعاد مناسب و نصب محتمل لوله های سیمانی در زمین های سست، پایه را با توجه به زاویه نصب مورد نظر طراح در مرکز چاله قرار داده و بتن گرفته شده با مصالح استاندارد را در اطراف آن ریخته، ویره می کنیم.

(برای مشاهده نوع و میزان مصالح مترافقی متناسب با جنس، ارتفاع، قدرت پایه و جنس زمین به جدول فوق مراجعه گردد).



کابل خودنگهدار فشار ضعیف:


کابل خودنگهدار فشار ضعیف مطابق با استاندارد های موجود در رنج های به شرح ذیل ساخته شده و با اهدافی نظیر کاهش ضریب استفاده از انشعابات غیر مجاز، اینمی در کار به صورت خط گرم، رفع مساله حریم و رعایت فواصل قانونی، و کاهش تلفات ناشی از جریانهای نشی در لابلای شاخ و برگ درختان و... برای احداث شبکه های فشار ضعیف هوایی مورد استفاده قرار می گیرند.

قطعه مسنجر	قطعه هادی معابر	قطعه نول	قطعه فاز
۷۰	۲۵	۷۰	۳×۷۰
۵۰	۱۶	۵۰	۳×۵۰
۵۰	۱۶	۵۰	۳×۳۵
۲۵	۱۶	۲۵	۳×۲۵

توجه گردد که برنده شرکت سازنده کابل خودنگهدار توسط واحد مهندسی و نظارت توزیع برق گیلان تایید گردد.

توضیح اینکه فاز های R، S و T به ترتیب با یک، دو و سه خط برجسته، هادی معابر بوسیله یک خط رنگی، هادی نول بوسیله خطوط برجسته در تمام محیط کابل و مسنجر به صورت فاقد هر گونه علامت قابل شناسایی می باشد.

بديهی است که مقطع کابل خودنگهدار ماحصل محاسبات بوده و توسط طراح تعين می گردد.



$$3 * A + L + (M \& N)_{AAC}$$

↑ ↑ ↑

(NOL و Messenger) (Faz) (روشنایی معابر)

شرح جزئیات فرآیند کابل کشی شبکه هوایی با کابل خودنگهدار:

- برای این منظور قرقه کابل در ابتدای مسیر به گونه ای بر روی خرک قرار می گیرد که سر آزاد کابل در قسمت بالایی قرقه قرار گیرد.
- پس از قرار دادن کلمپ های آویز میانی و انتهایی در محل مربوطه، پولی های مخصوص کابل کشی با کابل خودنگهدار بر روی دم خوکی های منصوبه بر روی تمامی پایه ها نصب می گردد.





۳- جوراب کابل را به انتهای مخروطی شده کابل خودنگهدار متصل کرده و سر جوراب را به ماسوره متصل می کنیم.



۴- سر دیگر ماسوره را به طناب راهنمایسته و طناب را در طول مسیر از یکایک پولی های منصوبه بر روی پایه ها عبور می دهیم و در انتهای مسیر به وینچ یا عامل کشنده مناسب متصل کرده و سرانجام با کشیدن طناب کابل را در مسیر هدایت می کنیم.

۵- در مرحله آخر سیم بانان به کمک چرخ زنجیر و گیره قورباغه فلاش کابل را تنظیم کرده و مسنجر کابل را در محل پایه ها در کلمپ مربوطه فیکس می نمایند.



دم خوکی(هوک):

دم خوکی (قلاب نگهدارنده) از جنس فولاد گالوانیزه بوده و در طول های متداول ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ میلیمتر و قطر مقطع ۱۴ میلیمتر ساخته شده و حسب قدرت و ضخامت پایه بتوانی انتخاب گردیده مورد استفاده قرار می گیرند. در شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار از دم خوکی برای آویزان نمودن کلمپ های میانی و انتهایی استفاده می گردد.



کلمپ میانی کابل خودنگهدار:

این براق برای اتصال مسنجر کابل خودنگهدار به دم خوکی منصوبه بر روی پایه در زوایای کمتر از ۳۰ درجه مورد استفاده قرار می گیرد. بدین منظور مسنجر کابل خودنگهدار پس از تنظیم فلاش در داخل گیره قرار گرفته، فیکس می گردد.



کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار:

این یو ایکس برای اتصال مسنجر کابل خودنگهدار به دم خوکی منصوبه بر روی پایه های انتهایی و یا پایه های واقع در زوایای بیش از ۳۰ درجه مورد استفاده قرار می گیرد. بدین منظور مسنجر کابل خودنگهدار در پایه انتهایی پس از تنظیم فلش در داخل گیره قرار گرفته، فیکس می گردد. در مورد زوایای بیش از ۳۰ درجه از دو عدد کلمپ انتهایی برای اتصال مسنجر کابل به هوک استفاده می شود. در ذیل نمونه های متدائل کلمپ انتهایی نشان داده شده است:



کانکتور انشعباب گیری:

کانکتور های انشعباب گیری در شبکه های فشار ضعیف با کابل خودنگهدار به چهار دسته تقسیم می شوند:

- ۱- کانکتور انشعباب گیری کابل های سرویس، کابل های روشنایی یا کابل حازن از کابل خودنگهدار



- ۲- کانکتور انشعباب گیری کابل خودنگهدار از کابل خودنگهدار (توبی مشکی در نمونه های Ensto)



- ۳- کانکتور انشعباب گیری کابل خودنگهدار از کابل سرخط مسی (توبی زرد در نمونه های Ensto)



- ۴- کانکتور انشعباب گیری کابل خودنگهدار از شبکه هوایی مسی (توبی زرد در نمونه های Ensto)





دقت شود برنده تجارتی شرکت سازنده یکاپیک کانکتور های مورد اشاره باید مورد تایید دفتر مهندسی و نظارت توزیع برق گیلان باشد.

کانکتور تبدیلی:

برای اتصال کابل های سرویس، روشنایی و خازن به کابل خودنگهدار و پرهیز از قرار گرفتن مستقیم هادی ها زیر تیغه یا گوهی کانکتور انشعباب گیری، همچنین ایجاد امکان قطع و وصل محتمل انشعبابات پس از نصب اولیه و یا اجرای فرآیند تعادل بار لازم است یکی از انواع کلکتور های تبدیلی از قسمت دم به داخل کانکتور انشعبابی رفته و کابل های سرویس، روشنایی و یا خازن در ترمینال خروجی مربوطه فیکس گردد.


نمایی از کانکتور تبدیلی ۲ به



نمایی از کانکتور تبدیلی ۱ به ۴



نمایی از کانکتور تبدیلی ۱ به ۸



درپوش انتهایی (اند کاپ) :

برای جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت به زیر پوسته عایق کابل خودنگهدار و پرهیز از ایجاد ترکیب دارای مقاومت اکسید آلومینیم لازم است انتهای کابل های خودنگهدار فشار ضعیف به حال خود رهانشده و توسر درپوش های مخصوص آب بندی گردد.



کابلشوی مخصوص کابل خودنگهدار:


برای اتصال کابل خودنگهدار به کلیدفیوز یا تجهیزات مشابه... از کابلشو استفاده میگردد. کابلشو های مخصوص کابل خودنگهدار در مقاطع ۱۶، ۲۵، ۳۵، ۵۰، ۷۰ و ۹۵ تولید گردیده و مورد استفاده قرار می گیرد.





براکت چراغ:

برای نصب چراغ های لاک پشتی بر روی پایه های بتنی از براکت استفاده می گردد. براکت های مورد استفاده و متداول در توزیع برق گیلان در سه دسته با طول بازوی ۷۰ سانتی، ۱۵۰ سانتی و ۳۰۰ متری تقسیم بندی می گردند که به ترتیب از آنها برای نصب چراغ های لاک پشتی "۷۰ وات" ، "۱۵۰ وات" و "۲۵۰ وات" کاربری های ویژه حسب نظر طراح استفاده می گردد.



جنس براکت ها از فولاد گالوانیزه با ضخامت بین ۸۰ تا ۱۲۰ میکرون بوده لازم است برای اتصال آن به پایه از پیچ و مهره و واشر فنری و چهارگوش فولادی و گالوانیزه استفاده گردد.

چراغ لاکپشتی و کابل مربوطه :

چراغ های لاکپشتی پس از نصب بر روی براکت مناسب برای روشانایی معابر مورد استفاده قرار می گیرند.

توجه گردد براند تجاری شرکت سازنده چراغ مورد تایید واحد مهندسی و نظارت توزیع برق گیلان بوده و اطلاعات فنی و روشانایی آن کامل باشد.

چراغ های لاک پشتی با توجه به توان الکتریکی لامپ های مورد استفاده در آنها در رنج های ۳۵، ۵۰، ۷۰، ۱۱۰، ۱۲۵، ۱۵۰ و ۲۵۰ وات دسته بندی می گردند. البته برخی چراغ ها مطابق با "اطلاعات فنی و تایید شده شرکت سازنده"، قابلیت استفاده لامپ های با توان های مختلف را بدون تغییر قابل توجه در منحنی پخش نور دارا می باشند.


توجه گردد که در صورت وجود طرح محاسبات روشانایی، استفاده ای انحصاری از مدل و برنده چراغ مورد استفاده در طرح برای دستیابی به نتایج محاسباتی ضروری می باشد.

برای اتصال چراغ به شبکه فشار ضعیف هوایی از ۳ الی ۴ متر کابل مسی $2 \times 1/5$ استفاده گردیده و کابل مورد اشاره پس از خروج از انتهای لوله براکت به شبکه متصل می گردد.

پیچ و مهره با اندازه های مناسب:

برای نصب یراق آلات عموما از پیچ و مهره با اندازه های مناسب استفاده می گردد. پیچ و مهره ها بر اساس اطلاعات موجود در

جدول شکل زیر دسته بندی گردیده مورد استفاده قرار می گیرند:



جدول ۳-۱۰-۱- مشخصات فنی نمونه های از پیچ یکسر رزو

حداکثر نیروی گسیختگی (kg)	A (mm)	L (mm)	اندازه قطر (d) (mm)	محل استفاده
۵۶۰۰	۱۰۰	۲۰۰	۱۴	تیرهای پیش تنیده
۵۶۰۰	۱۰۰	۲۵۰	۱۴	
۵۶۰۰	۱۰۰	۳۰۰	۱۴	
۵۶۰۰	۱۰۰	۳۵۰	۱۴	
۷۵۰۰	۱۰۰	۲۰۰	۱۶	تیرهای بتی شکل
۷۵۰۰	۱۰۰	۲۵۰	۱۶	
۷۵۰۰	۱۰۰	۳۰۰	۱۶	
۷۵۰۰	۱۰۰	۳۵۰	۱۶	

دقت شود جنس پیچ و مهره ها از فولاد بوده و باید به ضخامت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون و به صورت گرم گالوانیزه گردد.



اتصال زمین:

برای زمین کردن شبکه های توزیع به صورت الکتریکی یا حفاظتی از دو نوع ارت متداول(الکترودی و پلیتی) استفاده می گردد. در شبکه های توزیع فشار ضعیف هوایی به منظور کاهش مقدار معادل مقاومت سیم نول بر اساس روش های متداول به ازای هر ۲۰۰ متر طول شبکه یک ارت الکتریکی اجرا می گردد. بدیهی است این نوع ارت در رده سیستم های زمین الکتریکی دسته بندی گردیده و حسب نظر طراح به هر دو صورت الکترودی و پلیتی قابل اجرا می باشد.

تجهیزات مورد استفاده در اجرای "سیستم زمین الکترودی" در شبکه فشار ضعیف هوایی لخت به شرح ذیل دسته بندی می گردد:

- (۱) میله اتصال زمین الکترودی(کاپرولد): جنس این میله از فولاد سخت با طول ۲۴۵ سانتی متر و قطر حداقل ۱۲ میلی متر بوده که با یک لایه جدا نشدنی از مس پوشش داده شده است. نوک میله از جنس فولاد سخت بوده و قادر روپوش مسی می باشد.
- (۲) گیره: از جنس مس بوده و برای اتصال سیم زمین به کاپرولد مورد استفاده قرار می گیرد.
- (۳) سیم مسی استاندارد با نمره ۵۰ (سیم زمین)
- (۴) کلمپ مسی دو پیچه یا کانکتور مسی استاندارد برای اتصال سیم زمین به شبکه هوایی
- (۵) لوله پی وی سی سخت ۱/۳ اینچ برای عبور سیم مسی در قسمت تحتانی پایه بتونی به طول ۲۴۰ سانتی متر
- (۶) در هنگام اجرا توجه گردد میله در فاصله ۵۰ سانتی متر محل دفن پایه کوبیده شده و انتهایی فوقانی میله در عمق ۳۰ سانتی متر از سطح زمین قرار گیرد.

بدیهی است میزان مقاومت سیستم ارت با روش های گوناگون نظیر اضافه کردن خاک ذغال و نمک، یا بنتونیت و ... قابل کاهش بوده و باید پس از اندازه گیری برابر با مقادیر اعلام شده از طرف توزیع برق استان گیلان باشد.



تجهیزات مورد استفاده در اجرای "سیستم زمین پلیتی" در شبکه فشار ضعیف هوایی لخت به شرح ذیل دسته بندی می گردد:

- ۱) پلیت با مساحت حداقل ۰/۵ متر مربع: ضخامت صفحه اگر آهنی یا فولادی باشد باید از ۶ میلیمتر و اگر گالوانیزه داغ باشد از از ۳ میلی متر و اگر مسی باشد از ۲ میلیمتر کمتر باشد.
- ۲) سیم مسی استاندارد با نمره ۵۰ (سیم زمین)
- ۳) کلمپ مسی دو پیچه یا کانکتور مسی استاندارد برای اتصال سیم زمین به شبکه هوایی
- ۴) لوله پی وی سی سخت ۱/۳ اینچ برای عبور سیم مسی در قسمت تحتانی پایه بتونی به طول ۲۴۰ سانتی متر در هنگام اجرا توجه گردد که صفحه به صورت قایم در زمین قرار گرفته و عمق قرار گیری لبه بالایی آن نسبت به سطح زمین از ۱/۵ متر کمتر نباشد.

بدیهی است میزان مقاومت سیستم ارت با روش های گوناگون نظیر اضافه کردن خاک ذغال و نمک ، یا بتونیت و ... قابل کاهش بوده و باید پس از اندازه گیری برابر با مقادیر اعلام شده از طرف توزیع برق استان گیلان باشد.



هندبوک جامع توسعه و احداث شبکه های توزیع
با اولویت روش های متداول در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

فصل دوم

شبکه های فشار ضعیف زمینی



هدف گذاری:

آشنایی با انواع تجهیزات مصرفی در توسعه و احداث شبکه های فشار ضعیف زمینی

آشنایی با اصول و استاندارد های نصب تجهیزات ، در توسعه و احداث شبکه های فشار ضعیف زمینی

**شبکه فشار ضعیف زمینی:**

لیست اقلام مصرفی در شبکه های فشار ضعیف زمینی:

- کابل فشار ضعیف سه فاز
- مصالح مصرفی کابل کشی
- کابلاشو با اندازه مناسب
- شالتر خیابانی
- سکوی نصب شالتر
- جعبه تقسیم
- جعبه انشعاب

کابل های فشار ضعیف:

کابل های فشار ضعیف در مقاطعه به شرح ذیل به هادی مسی یا آلمینیومی ساخته شده و برای انتقال انرژی در شبکه توزیع مورد استفاده قرار می گیرند:

جدول (الف-۲) جزیان قابل حمل توسط کابل PVC بدون زره با ولتاژ ۱ کیلو ولت / ۰.۶

اندازه معادنی (mm ²)	در هوا				در زمین			
	تکریشه		دورشه (A)	سپاهاروشه (A)	تکریشه		دورشه (A)	سپاهاروشه (A)
	مثلثی (A)	خت (A)			مثلثی (A)	خت (A)		
هادیهای مسی								
۱۶		۹۴	۸۰			۱۱۷	۱۰۰	
۲۰		۱۱۹	۱۰۱			۱۵۷	۱۳۱	
۲۵		۱۴۸	۱۲۶			۱۸۹	۱۵۸	
۳۰	۱۶۷	۲۱۹	۱۸۰	۱۰۳	۲۰۰	۲۱۰	۲۲۵	۱۸۸
۴۰	۲۱۶	۲۸۱	۲۲۲	۱۹۶	۲۴۶	۲۰۸	۲۷۶	۲۳۱
۵۰	۲۶۲	۲۴۱	۲۸۷	۲۷۸	۲۹۴	۲۱۰	۲۳۲	۲۷۷
۷۰	۳۰۸	۲۹۶	۲۷۸	۲۷۹	۳۳۰	۳۰۴	۲۷۹	۳۱۶
۱۰۰	۳۰۹	۳۰۹	۲۷۹	۲۷۹	۳۷۶	۲۹۷	۴۲۵	۳۵۵
۱۳۰	۳۰۹	۳۱۱	۲۷۷	۲۷۷	۴۲۲	۴۰۱	۴۸۰	۴۰۱
۱۶۰	۳۱۰	۳۱۰	۲۷۰	۲۷۰	۴۹۱	۵۲۴	۵۰۹	۴۹۹
۲۰۰	۳۰۱	۳۰۹	۲۹۳	۲۹۷	۵۰۳	۵۹۴	۶۳۱	۵۲۵
۲۵۰	۳۰۸	۳۰۷	۳۱۰	۳۰۷	۵۷۷	۶۷۹	۷۱۸	۵۹۵
هادیهای آلمینیومی								
۱۶		۷۳	۶۱			۸۹	۷۶	
۲۰		۸۹	۷۸			۱۱۸	۱۰۰	
۲۵		۱۱۱	۹۶			۱۴۲	۱۲۰	
۳۰	۱۲۸	۱۶۳	۱۲۵	۱۱۷	۱۰۲	۱۶۰	۱۶۹	۱۲۳
۴۰	۱۶۰	۲۱۰	۱۷۳	۱۰۱	۱۸۷	۱۹۷	۲۰۹	۱۷۶
۵۰	۲۰۴	۲۰۵	۲۱۰	۱۰۴	۲۲۴	۲۲۶	۲۵۰	۲۱۱
۷۰	۲۲۷	۲۹۸	۲۱۲	۱۰۹	۲۰۹	۲۹۹	۲۷۱	۲۲۱
۱۰۰	۲۲۷	۲۲۴	۲۲۰	۱۰۷	۲۰۷	۲۰۲	۲۷۱	۲۰۷
۱۳۰	۲۱۶	۲۹۲	۲۱۰	۱۰۵	۲۲۰	۲۲۳	۲۴۹	۲۰۷
۱۶۰	۲۰۰	۲۶۶	۲۱۰	۱۰۷	۲۲۷	۲۴۹	۲۵۷	۲۰۷
۲۰۰	۲۲۰	۳۰۸	۲۱۱	۱۰۶	۲۲۶	۴۰۷	۴۰۴	۲۰۴



توجه گردد برنده شرکت سازنده کابل مورد تایید دفتر مهندسی شرکت توزیع برق گیلان بوده و اسناد مثبته مربوطه مبنی بر انجام تست های متداول موجود باشند.

مصالح مصرفی کابل کشی فشار ضعیف:

دو روش معارف برای کابل کشی زمینی وجود دارد:

روش اول روش طراحی و ساخت کانال بتونی و عبور کابل ها از داخل کانال که در حوزه توزیع متداول نمی باشد.
روش دوم حفر کanal خاکی (ترانشه) و دفن کابل مطابق با دیتایل و استانداردهای ذیل:

برای انجام فرآیند کابل کشی در ترانشه خاکی به صورت استاندارد از مصالح به شرح ذیل استفاده می گردد:

- ماسه بادی
- آجر فشاری
- نوار زرر هشدار دهنده
- لوله پی وی سی فشار قوی (در صورت لزوم)

شرح فرآیند کابل کشی فشار ضعیف زمینی :

مرحله اول: آماده سازی کanal

برای انجام کابل کشی فشار ضعیف زمینی در اولین مرحله برای حفر کanal استاندارد ()جبعاد به شرح ذیل اقدام می گردد:

عمق کanal جهت کابل کشی فشار ضعیف :

پیاده رو	موازی با خیابان فاقد پیاده رو (درجه ۲)	موازی با خیابان اصلی و عبور از عرض هر نوع خیابان	_____
۰/۷۵	۰/۸۵	۱/۱۰	عمق کanal حفر شده (متر)

توجه:

مقادیر ارایه شده در جدول فوق برای کابل کشی به صورت طبقاتی (عمودی) معتبر نبوده و اساساً کابل کشی طبقاتی به دلیل مشکلات ناشی از حفاری حاصل از بروز عیب در کابل های در حال بهره برداری چندان متداول نمی باشد. لذا در موارد خاص و ناگزیر برای کابل کشی طبقاتی عمق کanal باید به گونه ای محاسبه و اجرا گردد که حداقل فاصله بالاترین کابل از سطح زمین در موازات خیابان ها و عرض آنها به ترتیب از ۶۰ و ۱۰۰ سانتی متر کمتر نبوده و فاصله عمودی کابل ها از یکدیگر حداقل ۲۰ سانتی متر باشد.




عرض کانال جهت کابل کشی فشار ضعیف:

حداقل عرض برای حفر کانال و دفن حداقل سه رشته کابل (تک کور یا سه کور) برابر با ۵۰ سانتی متر لحاظ می گردد. برای قرار دادن بیش از دو رشته کابل عرض کانال از فرمول زیر قابل محاسبه می گردد:

$$\text{عرض کانال} = 30 + 10 \times (1 - \frac{\text{تعداد کابل}}{2})$$

پس از معین شدن ابعاد حفاری به شرح فوق عملیات حفاری آغاز می گردد. در هنگام انجام عملیات حفار دقت گردد که خاک های اضافی ناشی از حفر کانال مطابق شکل در فاصله حداقل ۳۰ سانتی متری دهانه ریخته شود:



پس از آن بستر کانال را کاملا صاف و تمیز نموده، کوبانیدیم، آن را با ۱۰ الی ۱۵ سانتی متر ماسه بادی نرم می پوشانیم.

مرحله دوم: خواباندن کابل در داخل کانال


برای باز کردن کابل از روی قرقه و خواباندن آن در کانال سه روش متعارف به شرح ذیل وجود دارد:

۱- روش استفاده مستقیم از تریلر کابل و یا هر وسیله ای که قرقه روی آن سوار گردد:


استفاده از این روش صرفا در مواردی که هیچ مانعی در مسیر کانال وجود نداشته باشد امکان پذیر می باشد (مسیر باید فاقد موارد ضروری استفاده از لوله باشد). فرآیند کابل کشی به این صورت خواهد بود که وسیله حامل قرقه به آرامی در کنار کانال حرکت کرده و تعداد مناسبی از کارگران کابل باز شده از روی قرقه را به آرامی به داخل کانال هدایت کرده و در آنجا می خوابانند

۲- روش کشیدن کابل با دست:

ساده ترین روش برای کشیدن کابل با دست به این صورت می باشد که قرقه کابل در ابتدای کانال بر روی خرک قرار گرفته و غلطک های مخصوص کابل کشی (شکل زیر) در تمامی مسیر کانال (هر ۳ الی ۴ متر) مستقر می گردند.



شکل (۱۳-۳) غلطک زاویه



شکل (۱۲-۳) غلطک کابل




سپس مجموعه ای از کارگران سر کابل را گرفته و در طول کanal پیش می روند به طوری که دنباله کابل بر روی غلطک های منسوبه افتاده و می غلتند.

در صورتی که غلطک برای استقرار در مسیر موجود نباشد باید از تعداد زیادی کارگر (یک نفر به ازای هر ۴ الی ۶ متر) در طول مسیر استفاده گردد و بدین ترتیب کابل دست به دست کشیده تا به انتهای مسیر برسد.

در شرایطی که طول مسیر کابل کشی خیلی طولانی باشد و غلطک به تعداد کافی موجود نباشد می توان از روشی به شرح ذیل بهره جست:


خرک و قرقه کابل را در وسط مسیر کابل کشی (به لحاظ طولی) قرار داده و بسته به شرایط مشروح به یکی از این دو روش عمل می کنیم:

اگر نیمی از کanal فاقد معارض عبور حلقه کابل باشد (فاقد موارد ضروری استفاده از لوله) مطابق شکل زیر عمل نموده و پس از کشیدن کابل در نیمه اول (A) براساس اصول مذکور در فوق، اینبار کابل را اندک اندک به صورت حلقه از پشت قرقه باز کرده و در مسیر نیمه دوم (B) در کanal قرار می دهیم.



شکل (۱۴-۳) کشیدن کابل بصورت حلقه

اما اگر هر دو نیمه از کanal دارای معارض ورود کابل از بالا (شامل موارد ضروری استفاده از لوله) باشد، مطابق شکل زیر عمل نموده و پس از کشیدن کابل در نیمی از مسیر، دنباله کابل را به صورت ۸ بر روی زمین قرار داده و پس از آن کابل را از مقادیر حلقه شده به صورت ۸ شده به داخل کanal هدایت نموده و به همین سیاق تا پایان مسیر پیش می بریم.



شکل (۱۵-۳) کشیدن کابل بصورت شکل ۸

۳- روش کشیدن کابل با وینچ:

این روش برای مواردی مناسب است که موانع و تعداد خم های کمی در مسیر وجود داشته باشد. معمولاً در مسیر های کوتاه قرقه در ابتدای مسیر قرار گرفته و وینچ در انتهای کanal مستقر می شود. حتماً دقت گردد که بستر و اطراف کanal قبل از حرکت کابل کاملاً تمیز بوده و فاقد هرگونه سنگریزه یا برآمدگی باشد. ضمناً لازم است غلتک ها (هر ۳ الی ۴ متر) در طول مستقر شده و همواره چک گردد تا در صورت جابجا شدن آنها بلا فاصله کار متوقف گردد. برای آغاز فرآیند کابل کشی



پس از اتصال انتهای کابل را به جوراب ، طناب یا راهنمای مناسب را به چشمی انتهای جوراب وصل نموده و در انتهای مسیر به وینچ متصل می کنیم. نکته ناگفته اینکه در صورت فاقد زره بودن کابل های مورد استفاده، لازم است به جای جوراب کابل از گیره سر کابل استفاده گردد. بدین صورت که گیره سر کابل مستقیماً به هادی متصل گردیده و کشش وارد موجب آسیب دیدگی عایق نخواهد شد. ضمناً برای پرهیز از ورود نیروی کششی بیش از حد و مخرب به کابل لازم است یک عدد دینامومتر در مسیر کشته قرار گرفته و یا نیروی وارده توسط مواد با تحمل محدود در برابر کشش (پاره شونده) کنترل گردد.

دقت شود در هنگام حفر کanal و کابل گذاری زوایای خمش داده شده با کابل ها بیش از حدود مجاز (جدول زیر) نباشد:

(جدول ۱-۱)


کابل با عایق پلاستیکی کیلوولت ۰/۰ U/U کیلوولت ۰/۰ U/U	کابل چندرشت	کابل تکرثت
$R = 15 \times d$	$R = 12 \times d$	
$R = 15 \times d$	$R = 15 \times d$	

که d قطر خارجی کابل و R حداقل شعاع خمش کابل می باشد.


مرحله سوم: پوشاندن کابل:

پس از قرار گرفتن کابل بر روی بستر ماسه ای کف کanal ، روی آن را با ۱۵ سانتی متر ماسه نرم پوشانده و سپس سطح کanal را با آجر فشاری فرش می کنیم. (استفاده از ۱۰ آجر به ازای هر یک متر از هر کابل توصیه می گردد). در مرحله بعد روی آجر ها را با نوار زرد هشدار دهنده فرش می کنیم و روی آن را با ۲۰ سانتیمتر سنگریزه پوشانده و در پایان باقی مانده حجم کanal را با خاک های اضافی ناشی از حفر اولیه پر می کنیم. (در توزیع برق گیلان استفاده از لایه ۲۰ سانتی سنگریزه متداول نبوده و به جای آن لایه از خاک نرم بر روی نوار زرد ریخته شده و در پایان باقی مانده حجم کanal را با خاک های اضافی ناشی از حفر اولیه پر می گردد)

دیتاپل تصویری کابل کشی فشار ضعیف




جزئیات کanal خاکی جهت نصب کابل
شار ضعیف در یک ردیف افقی




جزئیات کanal خاکی جهت نصب کابل

نکات مورد توجه در فرآیند کابل کشی:


- در هنگام عبور کابل ها از تقاطع خیابان ها، راه آهن و.... استفاده از لوله گالوانیزه یا پی وی سی فشار قوی با سایز مناسب الزامی می باشد. سایز لوله باید بهگونه ای انتخاب شود که قطر داخلی آن حداقل $1/5$ برابر قطر کابل یا دسته کابل های عبوری باشد. چنانچه لوله گذاری قبل از فرآیند کابل کشی صورت گیرد لازم دهانه لوله ها تا زمان کابل کشی مسدود گردیده و از ورود سنگ ریزه به داخل آن جلوگیری گردد. در هنگام عبور کابل از لوله دقت گردد که ورودی لوله بوسیله بالشترک یا مقداری ماسه تسطیح گردیده و موجب صدمه دیدن کابل نگردد. توضیح اینکه معمولاً با توجه به شرایط بهره برداری و یا توسعه و تعمیرات محتمل آتی همواره استفاده از تعدادی لوله به عنوان رزرو توصیه می گردد.
- حالات مختلف تقاطع کابل ها با سایر تجهیزات و تاسیسات بر اساس دیتاپل ارایه شده در تصاویر در ذیل مورد قبول می باشد:




عبور از خیابانها و جاده ها




عبور از خطوط راه آمن



شکل (۳-۶) نحوه عبور کابل از کابل موجود زیرزمینی




شکل (۱۰-۳) نحوه عبور کابل زیرزمینی از لوله های آب



شکل (۷-۳) جزئیات کاتال خاکی مشترک جهت نصب کابل های فشار قوی و فشار ضعیف

کابلشو با اندازه مناسب :

کابلشو های مورد استفاده برای کابل های مسی و آلمینیومی باید به ترمیب از جنس مس قلع اندود و آلمینیوم باشد. همچنین کابلشو های مورد استفاده برای اتصال کابل های آلمینیومی به شینه های مسی باید از جنس بی متال مس - آلمینیوم انتخاب گردد. کابلشو های مذکور متناسب با مقاطع کابل ها مطابق دیتایل ارایه شده در اشکال و جداول زیر ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرند.




شکل ۱۲-۷- ابعاد کابلشوی مسی

جدول ۶۲-۷- ابعاد کابلشوی مسی

ابعاد (mm)			قطر سوراخ (mm)	تعداد محل پرس		ضخامت لوله (mm)	قطر هادی (mm)	سطح مقطع نامی کابل (mm²)
d	L	b		مکانیکی	هیدرولیکی			
7/8	۳۷	۱۷	۸/۴	۳	-	۲	۶/۸	۱۶
۸	۳۹	۱۷	۸/۴	۲	-	۲	۷	۲۵
۸/۲	۴۲	۱۹	۱۰/۵	۲	۲	۲	۷/۵	۳۵
۱۰	۵۲	۲۲	۱۰/۵	۲	۲	۲/۳	۹	۵۰
۱۱/۵	۵۵	۲۴	۱۳	۳	۲	۲/۵	۱۰/۵	۷۰
۱۳/۵	۶۵	۲۸	۱۳	-	۲	۲/۸	۱۲/۵	۹۵
۱۵/۵	۷۰	۳۲	۱۳	-	۲	۲/۸	۱۴	۱۲۰
۱۷	۷۸	۳۴	۱۳	-	۲	۳	۱۵/۷	۱۵۰
۱۹	۸۲	۳۷	۱۳	-	۲	۳	۱۷/۵	۱۸۵
۲۱/۵	۹۲	۴۲	۱۷	-	۳	۳/۴	۲۰/۲	۲۴۰
۲۴/۵	۱۰۰	۴۸	۱۷	-	۳	۳/۶	۲۲/۵	۳۰۰

شمای کابلشوی پرسی آلومینیومی و آلومینیومی-مسی




جدول ۶۱-۷- ابعاد کابلشوی پرسی آلومینیومی و آلومینیومی-مسی

ابعاد (mm)			قطر سوراخ (mm)	تعداد محل پرس		ضخامت لوله (mm)	قطر هادی (mm)	سطح مقطع نامی کابل (mm²)
d	L	b		مکانیکی	هیدرولیکی			
۸/۲	۴۲	۱۹	۱۰/۵	۲	-	۲	۷/۵	۳۵
۱۰	۵۲	۲۲	۱۰/۵	۳	-	۲/۵	۹	۵۰
۱۱/۵	۵۵	۲۴	۱۳	۳	۲	۲/۵	۱۰/۵	۷۰
۱۳/۵	۶۵	۲۸	۱۳	-	۲	۳	۱۲/۵	۹۵
۱۵/۵	۷۰	۳۲	۱۳	-	۲	۳	۱۴	۱۲۰
۱۷	۷۸	۳۴	۱۳	-	۲	۴	۱۵/۷	۱۵۰
۱۹	۸۲	۳۷	۱۳	-	۲	۴	۱۷/۵	۱۸۵
۲۱/۵	۹۲	۴۲	۱۷	-	۳	۴	۲۰/۲	۲۴۰
۲۴/۵	۱۰۰	۴۸	۱۷	-	۳	۴	۲۲/۵	۳۰۰


شالتر خیابانی :

شالتر های خیابانی اولین واحد تقسیم انرژی پس از پست در شبکه های توزیع فشار ضعیف بوده و حسب نظر طراح در آمپراژ های تیپ شده ۶۳، ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۳۰ بر اساس دیتایل زیر ساخته شده مورد استفاده قرار می گیرد:

نقشه و مشخصات شالتر خیابانی ۶۳ آمپری




F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Part No.	Description and application	Identification data	Designation		
															1	1	FUSE SWITCH	160A	301	
															3	2	FUSE LINK	H.R.C	100A	301
															12	3	FUSE BEAS	1POL	160A	1-2F1-3+4-5F1-3
															6	4	FUSE LINK	H.R.C	100A	1-2F1-3
															6	5	FUSE LINK	H.R.C	63A	4-5F1-3
															1	6	FUSE	25/16A	DF1	
															1	7	INTERIOR LIGHTING	220V	100W	OHI
															1	8	MICRO SWITCH	1POL	6A	DS1
															1	9	SOCKET	1POL	16A	OB1

نقشه و مشخصات شالتر خیابانی ۱۰۰ آمپری





F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Par No.	Description and application	Identification data	Designation		
															1	1	FUSE SWITCH	160A	3Q1	
															3	2	FUSE LINK	H.R.C	100A	3Q1
															12	3	FUSE BEAS	1POL	160A	1-2F1-3+4-5F1-3
															6	4	FUSE LINK	H.R.C	100A	1-2F1-3
															6	5	FUSE LINK	H.R.C	63A	4-5F1-3
															1	6	FUSE	25/16A	DF1	
															1	7	INTERIOR LIGHTING	220V	100W	OH1
															1	8	MICRO SWITCH	1POL	6A	OS1
															1	9	SOCKET	1POL	16A	OB1

نقشه و مشخصات شالتر خیابانی ۲۰۰ آمپری




F. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	Pn. No.	Description and application	Identification data	Designation
	1 1	FUSE SWITCH		250A 301
	3 2	FUSE LINK	H.R.C	200A 301
	6 3	FUSE BEAS	1POL	250A 1-2F1-3
	6 4	FUSE LINK	H.R.C	200A 1-2F1-3
	1 5	FUSE	25/16A	DF1
	1 6	INTERIOR LIGHTING	220V 100W	DHI
	1 7	MICRO SWITCH	1POL 6A	DS1
	1 8	SOCKET	1POL 16A	OB1
	12 9	FUSE BEAS	1POL	160A 4-7F1-3
	12 10	FUSE LINK	H.R.C	63A 4-7F1-3

نقشه و مشخصات شالتر خیابانی ۴۰۰ آمپری



F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Par. No.	Description and application	Identification data	Designation		
															1	1	FUSE SWITCH	630A	301	
															3	2	FUSE LINK	H.R.C	400A	301
															6	3	FUSE BEAS	1POL	630A	1-2F1-3
															6	4	FUSE LINK	H.R.C	400A	1-2F1-3
															1	5	FUSE		25/16A	DF1
															1	6	INTERIOR LIGHTING	220V	100W	OH1
															1	7	MICRO SWITCH	1POL	6A	DS1
															1	8	SOCKET	1POL	16A	DB1
															12	9	FUSE BEAS	1POL	250A	4-7F1-3
															12	10	FUSE LINK	H.R.C	125A	4-7F1-3

نقشه و مشخصات شالتر خیابانی آ ۶۳۰ آمپری



F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Par. No.	Description and application	Identification data	Designation		
																1	1 FUSE SWITCH	630A	301	
																3	2 FUSE LINK	H.R.C	301	
																6	3 FUSE BEAS	1POL	630A	1-2F1-3
																6	4 FUSE LINK	H.R.C	630A	1-2F1-3
																1	5 FUSE	25/16A	OF1	
																1	6 INTERIOR LIGHTING	220V	100W	DH1
																1	7 MICRO SWITCH	1POL	6A	DS1
																1	8 SOCKET	1POL	16A	OB1
																12	9 FUSE BEAS	1POL	250A	4-7F1-3
																12	10 FUSE LINK	H.R.C	160A	4-7F1-3

دقت گردد که برنده شرکت سازنده‌ی تابلو مورد تایید دفتر مهندسی و نظارت توزیع برق گیلان باشد. علاوه بر آن رعایت الزامات به شرح ذیل در هنگام ساخت تابلو‌ها ضروری بوده لازم مورد توجه دستگاه نظارت قرار گیرد:

۱- ابعاد شمس‌های مسی مورد استفاده در تابلو چک گردیده، دقت شود با مقادیر اعلامی در نقشه و مشخصات ارایه شده مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال وجود عبارت $3 \times 45 \text{ cm}$ در نقشه‌ی تابلوی خیابانی 630 آمپری به معنی ضرورت استفاده از شمش مسی به عرض و ارتفاع به ترتیب 45 و 3 میلیمتر می‌باشد.

۲- ساختمان تابلو باید به گونه‌ای باشد که آب و گرد و خاک در آن نفوذ ننماید. ضمناً از تعریق جلوگیری گردد. (IP34 برای تابلو‌های خیابانی)

۳- اتصالات کلیه قسمت‌های تابلو تعم از بدنه، اسکلت داخلی و تمامی اجزا آن توسط پیچ و مهره بوده و استفاده از جوشکاری برای اتصالات مطلقاً منوع است. ضمناً بدیهی است که تمامی پیچ و مهره‌ها باید گالوانیزه گرم باشد.

۴- جدار فلزی تابلو باید از ورق آهنی روغنی به ضخامت 2 میلی متر ساخته شده و درب‌های آن فقط با کلید مخصوص باز و بسته گردد.

۵- سقف تابلو‌های بارانی باید دارای شیب دو طرفه بوده و حداقل پنج سانتی متر از هر چهار طرف بزرگتر از ابعاد تابلو باشد.

۶- درب تابلو باید مجهز به لاستیک آب بندی از جنس مرغوب بوده و لولای درب از داخل تابلو باشد.

۷- درب اصلی تابلو‌ها علاوه بر کلید تابلویی باید مجهز به گوشواره جهت نصب قفل آویز باشد.

۸- درب تابلو‌ها برای تابلو‌های با عرض کوچکتر یا مساوی 75 سانتی متر به صورت یک تکه و برای عرض‌های بیش از آن به شکل دو تکه ساخته می‌شود.

۹- لولای تمامی تابلوها از نوع ضد زنگ (آلومینیومی یا برنجی) مرغوب باشد.

۱۰- لازم است تابلو‌های عمومی 400 و 630 آمپر مجهز به دو درب مطابق با دیتايل باشند.

۱۱- تمامی تابلو‌ها باید مجهز به رام از ناودانی نمره 8 بوده و 4 سوراخ مناسب برای نصب روی سکو‌ها بر روی آنها تعییه گردد.

۱۲- درب دوم تابلو‌ها لازم است دارای دیتايل به شرح ذیل باشد:

الف- برای تابلو‌های عمومی و خیابانی فشار ضعیف، به جای درب دوم از یک کاور پلاستیکی شفاف (پوشش یا طلق) با ضخامت مناسب برای پوشاندن شمش‌ها و قسمت‌های برقدار مورد استفاده قرار گیرد. به طوری که مزاحمت یا ممانعتی برای قطع و وصل کلید فیوز‌ها، فیوز‌های چاقویی، کلید اصلی و ... ایجاد ننماید.

ب- برای تابلو‌های اختصاصی فشار ضعیف، درب دوم باید فلزی بوده و طوری تعییه گردد که شامل کلید کل، شمش‌ها، ترانس‌های جریان و فیوز چاقویی‌های خروجی بوده؛ به طوری که کل مجموعه دور از دسترس مشترک قرار گرفته دارای قابلیت پلمپ کردن باشد.

۱۳- تابلو حتماً باید دارای مناطقی برای تهويه‌ی هوا بوده به طوريکه منافاتی با آری پی نداشته باشد.

۱۴- شينه‌های مربوط به ارت الکترویکی و حفاظتی به صورت جداگانه نصب گرددند.

۱۵- شينه‌های فاز، نول وارت باید روی روی مقره‌های اتكایی چینی یا صفحه مصنوعی نصب گرددند.

۱۶- اتصال شينه‌ها و کلید‌ها به يكديگر و به کلید‌ها از طریق پیچ و مهره و واشر‌های مسی یا برنزی صورت پذیرد. ضمناً دقت شود شينه‌ها پس از برش فاقد نقاط نوک تیز بوده و پيش از نصب کاملاً تمیز گرددند.

۱۷- به منظور بستن صحیح کابل هاب ورودی به زید کلید کل در تابلو های عمومی و اختصاصی لازم است سه قطعه شمش رابط با سایز متناسب با آمپراژ تابلو و با سوراخکاری مناسب به زیر کلید کل متصل گردد.

۱۸- لازم است رنگ بندی شینه به شرح ذیل باشد:

الف) فاز R به رنگ قرمز ب) فاز S به رنگ سبز ج) فاز T به رنگ زرد د) شینه نول به رنگ خاکستری

۱۹- تجهیز تابلو به چراغ تونلی روشنایی و یک عدد پریز ارت دار الزامی بوده و نیاز است چراغ مذکور توسط یک میکرو سوییچ که در پشت در قرار می گیرد روشن و خاموش گردد.

۲۰- کلیه نقاط فلزی تابلو باید توسط تسمه بافته شده به یکدیگر و به شین حفاظتی تابلو متصل گردد.

۲۱- نصب Name Plate مشتمل بر اطلاعاتی نظیر نام شرکت سازنده ، آمپراژ، آی پی، آرم خطر و ... روی تابلو ها الزامی می باشد.

۲۲- کلیه تابلو ها باید دارای قلاب مناسب برای سهولت در حمل و نقل باشند.

۲۳- لازم است در قسمت فوقانی هر کلید فیوز یا کلید پیچاز یک عدد قاب فلزی با روکش طلق به ابعاد تقریبی 4×10 سانتی متر نصب گردیده و برای نامگذاری فیدر مورد استفاده قرار گیرد.

۲۴- با توجه به دیاگرام تک خطی تابلو در صورت نیاز به کنتور، لازم است پیچ مناسب جهت نصب سوکت کنتور ها موجود باشد.

۲۵- در تابلو های عمومی برای حفاظت کنتاکتور روشنایی معابر یک پایه فیوز $25/6$ آمپر و یک دسمگاه رکه کنترل فاز و سه عدد ترمینال نموده ۴ جهت اتصال به فتوسل (ساعت نجومی) در تابلو تعییه گردد. ضمناً ترمینال های نصب شده در خروجی کنتاکتورها روشناختی تماماً از نمره 35 و از جنس باکالیت مرغوب باشد.

۲۶- در تابلو های عمومی لازم است سیستم روشناختی معابر علاوه بر مکانیزم قطع و وصل اتوماتیک ، مجهز به کلید دسترس نیز باشد.

۲۷- کلاس دقیق تمامی ترانس های جریان بکار رفته در تابلو های اندازه گیری برابر $0/5$ (نیم) بوده و قدرت آن 5 ولت آمپر باشد.

۲۸- سیم های به کار رفته جهت ارتباطات در تابلو های اندازه گیری و سایر تابلو ها از نوع مفتولی و به مقطع $1 \times 2/5$ میلیمتر مربع و از نوع مرغوب باشد.

سکوی نصب شالتر :


برای نصب شالتر های خیابانی و نیز سایر تابلو ها(عمومی، اختصاصی) دوروش مرسوم می باشد :

روش اول : استفاده از سکوی فلزی تابل و آجر چینی قسمت زیرین آن که به کار گیری آن منسخ گردیده و توصیه نمی گردد.


روش دوم : استفاده از سکو های بتنی پیش ساخته که متناسب با نوع و آمپراژ تابلو با دیتابل زیر ساخته شده مورد استفاده قرار می گیرد.

جدول سکوهای پیش ساخته جهت انواع تابلوهای عمومی و اختصاصی


									۴۰	۶۳	عمومی	
۴۰	۵۰	۶۳	۸۰	۱۰۰	۱۶۰	۲۰۰	۲۵۰	۳۲۰	۴۰۰		اختصاصی	تیپ یک
										۶۳	خیابانی	
					۸۰	۱۰۰	۱۶۰	۲۰۰	۲۵۰		عمومی	تیپ دو
							۵۰۰	۶۳۰	۸۰۰		اختصاصی	
						۱۰۰	۲۰۰	۴۰۰	۶۳۰		خیابانی	تیپ سه
						۳۲۰	۴۰۰	۵۰۰	۶۳۰		عمومی	تیپ چهار

دیتالی ساخت سکوی بتنی پیش ساخته تیپ یک








دیتالیل ساخت سکوی بتنی پیش ساخته تیپ دو




دیتالیل ساخت سکوی بتنی پیش ساخته تیپ سه



دیتالی ساخت سکوی بتنی پیش ساخته تیپ چهار



دیتایل نمونه برای نصب تابلو و سکو



دقت گردد که چاله‌ی حفر شده برای نصب سکو باید طول و عرضی مطابق با دیتایل ارایه شده براساس تیپ تابلو داشته باشد. لکن عمق چاله همواره معادل $45/5$ سانتی متر (10 سانت بتن $5/5+5$ سانت ارتفاع کف تشتک $+30$ سانت طول لحد اول) می باشد.

**جعبه تقسیم:**

در طراحی شبکه های توزیع فشار ضعیف زمینی چنانچه تراکم بافت مشترکین اندک باشد بهتر است خروجی های شالتر خیابانی ابتدا واحد هایی به نام جعبه تقسیم را تغذیه نموده و سپس خروجی جعبه های تقسیم به سمت جعبه های انشعاب هدایت گردد. (توضیح اینکه در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان به دلیل تراکم بالای مشترکین شهری عموماً از جعبه تقسیم استفاده نگردیده و خروجی های شالتر خیابانی مستقیماً جعبه های انشعاب را تغذیه می کنند).





جعبه انشعاب:

آخرین واحد تقسیم انرژی پیش از لوازم اندازه گیری مشترکین (کنتور یا تابلو کنتوری) می باشد و براساس دیتايل ارایه شده توسط دفتر مهندسی وناظارت شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در آمپرها و انواع زیر ساخته شده مورد استفاده قرار می گیرد:





مشخصات و ابعاد جعبه های انشعاب

نوع جعبه تقسیم													ابعاد (mm)
دورارده قیوزه		نه قیوره		شنس قیوره				سه قیوره					
35 A	25 A	35 A	25 A	100 A	63 A	35 A	25 A	100 A	63 A	35 A	25 A		
390	300	350	300	400	350	320	250	320	320	260	200	طول (L)	
390	300	310	250	400	310	240	250	320	240	210	170	عرض (W)	
90	85	90	85	110	90	80	85	110	100	80	85	ارتفاع یا عمق (H)	
20 X 5	20 X 3	20 X 5	20 X 3	25 X 5	20 X 5	20 X 5	20 X 3	--	--	--	--	سایز شمش فازها	
20 X 5	20 X 3	20 X 5	20 X 3	25 X 5	20 X 5	20 X 5	20 X 3	20 X 5	20 X 5	20 X 5	12 X 2	سایز شمش بول	
45	40	45	40	45	45	45	40	45	40	40	40	عمق دربوش جعبه تقسیم	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	صحامیت جدی ریختگری شده بدنه اصلی و دربوش	



دیتالیل ساخت جعبه های انشعاب سه فیوزه با آمپراژ های مختلف:





دیتالیل ساخت جعبه های انشعاب شش فیوزه با آمپرایز های مختلف:



دیتالیل ساخت جعبه های انشعاب نه فیوزه با آمپراژ های مختلف:



دیتالیل ساخت جعبه های انشعاب دوازده فیوزه با آمپراژ های مختلف:



هندبوک جامع توسعه و احداث شبکه های توزیع
با اولویت روش های متداول در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

فصل سوم

شبکه های فشار متوسط هوایی

هدف گذاری:

آشنایی با انواع شبکه های فشار متوسط هوایی

آشنایی با انواع تجهیزات مصرفی در توسعه و احداث شبکه های فشار متوسط هوایی

آشنایی با اصول و استاندارد های نصب تجهیزات ، در توسعه و احداث شبکه های فشار متوسط هوایی

انواع شبکه فشار متوسط هوایی:

-۱- هوایی لخت

-۲- هوایی با کابل خودنگهدار

توضیح: حسب نظر طراح و محدودیت های الکتریکی، مکانیکی، اقلیمی و... استفاده از هر یک از دو شبکه فوق الذکر میسر خواهد بود.

شبکه فشار متوسط هوایی لخت:

لیست اقلام مصرفی در شبکه های فشار متوسط هوایی لخت:

-۱- پایه ها

-۲- مصالح نصب پایه

-۳- سیم های ACSR

-۴- کراس آرم ها و کنسول های پرچمی

-۵- بریس ها (تسممه های حایل)

-۶- کنسول های راس تیر

-۷- پین ها و مقره های سوزنی

-۸- سری مقره های کششی

-۹- پیچ و مهره ساده

-۱۰- پیچ و مهره چشمی

-۱۱- سیم جهت اصلی کردن

-۱۲- سکوی نصب کات اوت و برق گیر (در صورت نیاز)

-۱۳- سکشن تیغه ای یا کات اوت فیوز (بسته به نیاز)

پایه ها :

انواع پایه ها: ۱- بتونی تیپ اچ ۲- بتونی پیش تینیده ۳- چوبی ۴- فلزی

توضیح:

عموم پایه های مورد استفاده در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان از نوع بتونی تیپ اچ می باشد لکن در نقاط صعب العبور که امکان استفاده از جرثقیل وجود ندارد از پایه های چوبی و فلزی نیز استفاده می گردد.

علاوه بر جنس پایه ها، شاخص اصلی دسته بندی پایه ها ارتفاع و میزان نیروی قابل تحمل توسط پایه ها (کیلوگرم فورس) می باشد.

برای مشاهده انواع تیپ شده و استاندارد پایه های بتونی تیپ H بر اساس شاخص های موجود به جدول زیر مراجعه گردد.

نصب پایه در زمین های سست					نصب پایه در زمین های معمولی				
سیمان (پاکت)	شن وماسه (M3)	حجم چاله (M3)	ابعاد چاله (CM)	نوع تیر	سیمان (پاکت)	شن وماسه (M3)	حجم چاله (M3)	ابعاد چاله (CM)	نوع تیر
۳/۵	۱/۱۹	۰/۹۶	۸۰×۸۰×۱۵۰	۹/۲۰۰	۳	۱	۰/۶۳	۷۰×۶۰×۱۵۰	۹/۲۰۰
۴	۱/۴۴	۱/۲۱۵	۹۰×۹۰×۱۵۰	۹/۴۰۰	۴	۱/۲	۰/۸۴	۸۰×۷۰×۱۵۰	۹/۴۰۰
۵	۱/۷۶	۱/۵	۱۰۰×۱۰۰×۱۵۰	۹/۶۰۰	۴	۱/۲	۰/۸۹۲۵	۸۵×۷۰×۱۵۰	۹/۶۰۰
۵	۱/۷۶	۱/۵	۱۰۰×۱۰۰×۱۵۰	۹/۸۰۰	۴	۱/۳	۱/۰۱۲۵	۹۰×۷۵×۱۵۰	۹/۸۰۰
۶	۲/۱۳	۱/۸	۱۰۰×۱۰۰×۱۸۰	۱۲/۴۰۰	۵	۱/۶	۱/۱۳۴	۹۰×۷۰×۱۸۰	۱۲/۴۰۰
۷	۲/۵۲	۲/۱۷۸	۱۱۰×۱۱۰×۱۸۰	۱۲/۶۰۰	۶	۱/۹	۱/۴۴۰	۱۰۰×۸۰×۱۸۰	۱۲/۶۰۰
۹	۲/۹۷	۲/۵۹۲	۱۲۰×۱۲۰×۱۸۰	۱۲/۸۰۰	۶	۲	۱/۵۸۴	۱۱۰×۸۰×۱۸۰	۱۲/۸۰۰
۱۰	۳/۴۸	۳/۰۴	۱۳۰×۱۳۰×۱۸۰	۱۲/۱۲۰۰	۸	۲/۵	۲/۱۶۰	۱۲۰×۱۰۰×۱۸۰	۱۲/۱۲۰۰
۱۲	۴/۰۲	۳/۳۸	۱۳۰×۱۳۰×۲۰۰	۱۴/۶۰۰	۱۰	۳/۵	۲/۶۴	۱۲۰×۱۱۰×۲۰۰	۱۴/۶۰۰
۱۴	۴/۶	۳/۹۲	۱۴۰×۱۴۰×۲۰۰	۱۴/۸۰۰	۱۲	۴/۱	۳/۱۲	۱۳۰×۱۲۰×۲۰۰	۱۴/۸۰۰
۱۶	۵/۲	۴/۵	۱۵۰×۱۵۰×۲۰۰	۱۴/۱۲۰۰	۱۲	۴/۶	۳/۶۴	۱۴۰×۱۳۰×۲۰۰	۱۴/۱۲۰۰

در هنگام نصب پایه های بتنی تیپ H لازم است نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:

۱. وجود اسناد نظارتی واحد نظارت بر تولید شرکت توزیع برق مبني بر تایید برنده تجاري سازنده و تایید انجام تست های متداول کارگاهی
۲. بررسی ظاهری پایه جهت پرهیز از استفاده از پایه های آسیب دیده، ترک خورده و ... در هنگام حمل و نقل
۳. بررسی شناسنامه پایه مشتمل بر برنده تجاري، قدرت، تاریخ تولید و سپری شدن مدت زمان ۲۸ روزه زمان استراحت پایه
۴. حفر چاله با ابعاد مناسب به منظور دفن و نصب پایه ها (برای مشاهده ابعاد چاله ها متناسب با جنس، ارتفاع، قدرت پایه و جنس زمین به جدول فوق مراجعه گردد).
۵. وجود مقادیر کافی از مصالح مناسب جهت نصب پایه (برای مشاهده نوع و میزان مصالح متناسب با جنس، ارتفاع، قدرت پایه و جنس زمین به جدول فوق مراجعه گردد).

مصالح نصب پایه :

برای پایه های بتنی تیپ اچ: سیمان پرتلند تیپ ۵، شن و ماسه استاندارد، لوله سیمانی (مخصوص زمین سست)

توضیح: برای نصب پایه های بتنی تیپ اچ، پس از حفر چاله با ابعاد مناسب و نصب محتمل لوله های سیمانی در زمین های سست، پایه را با توجه به زاویه نصب موردنظر طراح در مرکز چاله قرار داده و بتن گرفته شده با مصالح استاندارد را در اطراف آن ریخته، ویره می کنیم. ضمنا رار روش متداول در ادارات طراحی توزیع برق گیلان میزان حجم بتن گیری و بتن ریزی برابر با حجم چاله برآورده شده و در دستور کارها لحظه می گردد.


(برای مشاهده نوع و میزان مصالح مصرفی متناسب با جنس، ارتفاع، قدرت پایه و جنس زمین به جدول فوق مراجعه گردد).

**سیم های ACSR :**


برای انتقال انرژی الکتریکی در سطح ولتاژ ۲۰ کیلوولت از هادی های ACSR با مشخصات مندرج در جدول زیر استفاده می گردد:

جدول (۳) مشخصات هادیهای آلمینیوم-فولاد استاندارد شبکه های توزیع (فشار متوسط)


نام تجاری	تعداد مفتول		قطر مفتول (ملیمتر)		قطر تهابی (ملیمتر)	سطح مقطع (ملیمتر مربع)			وزن (کیلوگرم بر کیلومتر)			مقاومت DC (آمپر کیلومتر)	نیروی گبهخنگ (نیون)	راکتانس (آمپر کیلومتر)	
	آلومینیوم	فولاد	آلومینیوم	فولاد		آلومینیوم	فولاد	کل	آلومینیوم	فولاد	کل				
فاکس	۶	۱	۲/۷۹	۲/۷۹	۸/۳۷	۳۶/۶۶	۶/۱۱	۴۲/۷۷	۱۰۱	۴۸	۱۴۹	۷/۵	۰/۷۸۲۲	۱۲۸۱۲	۰/۲۸۳۵
میک	۶	۱	۳/۶۶	۳/۶۶	۱۰/۹۸	۶۳/۱۳	۱۰/۵۲	۷۳/۶۵	۱۷۳	۸۲	۲۵۵	۱۲/۹	۰/۴۵۴۵	۲۱۳۱۳	۰/۲۶۶۴
هاینا	۷	۷	۴/۳۹	۱/۹۳	۱۴/۵۷	۱۰۵/۹۵	۲۰/۴۸	۱۲۶/۴۳	۲۹۰	۱۶۰	۴۵۰	۲۱	۰/۲۷۱۲	۳۹۹۷۷	۰/۲۴۶۴
لیکس	۲۰	۷	۲/۷۹	۲/۷۹	۱۹/۰۳	۱۸۳/۴	۴۲/۷۷	۲۲۶/۴	۵۰۷	۳۳۵	۸۴۴	۴۴/۷	۰/۱۰۵۶	۷۹۸۰۰	۰/۲۲۷۷



(ا)



(ب)



(الف)

الف- سیم فاکس و میک

ب- سیم هاینا

پ- سیم لیکس


شکل (۲) طرز قرار گرفتن مفتولهای آلمینیوم و فولاد

کراس آرم ها و کنسول های پرچمی :

بسته به نوع طراحی و آرایش شبکه های توزیع از انواع و اقسام کراس آرم ها و کنسول های پرچمی برای چینش خط و اجرای آن استفاده می گردد.

کراس آرم ها در عمل نبیشهایی فولادی هستند که مطابق با دیتایل استاندارد سوراخ کاری شده و سپس با ضخامت ۸۰ تا ۱۲۰ میکرون و به صورت گرم گالوانیزه گردیده اند.


کراس آرم های ساده‌ی مورد استفاده در توزیع برق گیلان حسب طول برش به سه دسته ۱/۵، ۲، و ۲/۴۴ متری تقسیم گردیده و مطابق با دیتایل زیر ساخته می شوند:

دیتایل سفارش و ساخت کراس آرم ۱/۵ متری


شاخص های نظارتی:

- نبیشی مورد استفاده برای کراس آرم ۱/۵ متری باید $80 \times 80 \times 8$ باشد.
- به ابعاد و محل سوراخکاری ها با توجه به دیتایل ارایه شده دقت گردد.
- خسارت گالوانیزه گرم معادل با ۸۰ تا ۱۲۰ میکرون باشد.



دیتایل سفارش و ساخت کراس آرم ۲ متری



شاخص های نظارتی:


- نبیشی مورد استفاده برای کراس آرم ۲ متری باید $80 \times 80 \times 8$ باشد.
- به ابعاد و محل سوراخکاری ها با توجه به دیتایل ارایه شده دقیق باشند.
- ضخامت گالوانیزه معادل با ۸۰ تا ۱۲۰ میکرون باشد.

دیتایل سفارش و ساخت کراس آرم ۲/۴۴ متری



شاخص های نظارتی:

- نبیشی مورد استفاده برای کراس آرم ۲/۴۴ متری باید $80 \times 80 \times 8$ باشد.
- به ابعاد و محل سوراخکاری ها با توجه به دیتایل ارایه شده دقت گردد.
- خسخامت گالوانیزه معادل با ۸۰ تا ۱۲۰ میکرون باشد.

دیتایل سفارش و ساخت کنسول پرچمی


شاخص های نظارتی:

- نسبی مورد استفاده برای کنسول پرچمی ۲۰ کیلوولت باید $70 \times 70 \times 7$ باشد.
- به ابعاد و محل سوراخکاری ها با توجه به دیتایل ارایه شده دقیق باشد.
- ضخامت گالوانیزه معادل با ۸۰ تا ۱۲۰ میکرون باشد.


ملاحظه:

نحوه بکار گیری انواع کراس ارم ها و کنسول های پرچمی در طرح و اجرای شبکه های توزیع استان گیلان پس از ارایه مشخصات سایر یراقب آلات مربوطه توضیح داده خواهد شد.

بریس ها (تسمه های حایل):

بریس یا تسمه حایل ۷۰ سانتی برای فیکس کردن و جلوگیری از لنگر خوردن کراس آرم های ۱/۵، ۲ و ۲/۴۴ متری، همچنین سکوی نصب کات اوت و برق گیر (در اینجا الزاماً موارد نصب کات اوت، برق گیر یا سکشن سرخط) منصوبه بر روی پایه های بتونی دو عدد تسمه حایل ۷۰ سانتی به ازای هر کراس آرم از یک طرف بوسیله پیچ و مهره بر روی یکی از سوراخ های پایه نصب (انتخاب سوراخ مناسب روی تیر بسته به نوع آرایش شبکه متفاوت خواهد بود) و از طرف دیگر با دو عدد پیچ و مهره ۱۲×۴۰ به سوراخ های موجود بر روی طرفین کراس آرم فیکس می گردد.

تسمه های حایل ۷۰ سانتی بر اساس مشخصات زیر سفارشی شده و ساخته می شوند:




شاخص های ناظری:

- لازم است طول تسمه ۷۰ سانتیمتر، عرض آن ۵ سانتیمتر، ضخامت آن ۵ میلیمتر و وزن آن ۱/۵ کیلوگرم باشد.
- به ابعاد و محل سوراخکاری ها با توجه به دیتایل ارایه شده دقت گردد.
- ضخامت گالوانیزه معادل با ۸۰ تا ۱۲۰ میکرون باشد.

کنسول های راس تیر:


یراقی است که بر روی قسمت انتهایی پایه های بتنی نصب گردیده ، مقره ای سوزنی ۲۰ کیلوولت (سرامیکی یا رابر سیلیکون) بر روی رزووه های آن پیچ شده و فیکس می گردد.






پین ها و مقره های سوزنی:

مقره های سوزنی از جنس سرامیک یا رایبر سیلیکون با ابعاد و فواصل خوش گوناگون (متاثر از شرایط چهارگانه آب و هوایی کشور) ساخته شده و برای ایزوله کردن هادی های خط ۲۰ کیلوولت از استراکچر (مجموعه کراس آرم و پایه و...) به کار میروند. برای نصب مقره های سوزنی بر روی کراس آرم ها یا کنسول های پرچمی از پین پایه کوتاه یا پایه بلند استفاده می گردد. در حال حاضر بر اساس دستورالعمل های جاری دفتر مهندسی و نظارت استفاده از مقره های سرامیکی ۳۳ کیلوولت (شکل زیر) در توزیع برق گیلان مجاز بوده و استفاده از نمونه های ۲۰ کیلوولتی آن ممنوع می باشد.



شکل (پ-۳) مقره سوزنی ۳۳ کیلوولتی

پین های متداول جهت احداث شبکه در توزیع برق استان گیلان دارای مشخصات به شرح ذیل می باشند:



برای کراس آرم چوبی یا بتونی

برای کراس آرم چوبی

برای کراس آرم فلزی

دقت گردد که پین ها از جنس فولاد فورج شده تهیه گردیده و سپس با ضخامت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون گالوانیزه شده باشند.



سری مقره های کشی:

اصطلاح سری مقره های کشی معمولاً برای تعدادی از مقره های بشقابی که بسته به سطح ولتاژ مورد استفاده بوسیله ی راقد آلات ویژه ای به یکدیگر متصل شده اند استفاده می گردد. این مقره های بشقابی می توانند از جنس شیشه یا سرامیک باشند. معمولاً برای سطح ولتاژ ۲۰ کیلوولت دو بشقاب را با هم سری نموده و مورد استفاده قرار می دهند: برآق آلات مورد استفاده جهت ایجاد یک سری مقره کشی برای سطح ولتاژ ۲۰ کیلوولت عبارتند از :

- ۱- مقره کشی شیشه ای یا سرامیکی



۲- گوشواره یا آی بال




۳- ماذی یا شکل



۴- کله قندی یا سوکت آی



۵- کلمپ کشی سه ، چهار یا پنج پیچه



پیچ و مهره ساده :

برای نصب یراق آلات عموماً از پیچ و مهره با اندازه های مناسب استفاده می گردد. پیچ و مهره ها بر اساس اطلاعات موجود در جدول شکل زیر دسته بندی گردیده مورد استفاده قرار می گیرند:



جدول ۳-۱۰-۳ - مشخصات فنی نمونه های از پیچ یکسر رزو

حداکثر نیروی گسیختگی (kg)	A (mm)	L (mm)	اندازه قطر (d) (mm)	محل استفاده
۵۶۰۰	۱۰۰	۲۰۰	۱۴	تیرهای پیش تنیده
۵۶۰۰	۱۰۰	۲۵۰	۱۴	
۵۶۰۰	۱۰۰	۳۰۰	۱۴	
۵۶۰۰	۱۰۰	۳۵۰	۱۴	
۷۵۰۰	۱۰۰	۲۰۰	۱۶	تیرهای بتی شکل
۷۵۰۰	۱۰۰	۲۵۰	۱۶	
۷۵۰۰	۱۰۰	۳۰۰	۱۶	
۷۵۰۰	۱۰۰	۳۵۰	۱۶	

دقیق شود جنس پیچ و مهره ها از فولاد بوده و باید به ضخامت ۳۰ الی ۴۰ میکرون و به صورت گرم گالوانیزه گردد.

پیچ و مهره چشمی :

در برخی از آرایش های متداول خطوط ۲۰ کیلوولت برای برقراری ارتباط شکل (مانی) با سوراخ موجود ببروی پایه بتونی مورد استفاده قرار می گیرد. برای این منظور مهره چشمی با مشخصات موجود در جدول زیر را به انتهای پیچ ساده (نمره ۱۶) عبوری از پایه بسته و مورد استفاده قرار می دهیم.



شکل ۳-۱۱-۳ - مهره چشمی
جدول ۳-۷-۳ - مشخصات فنی سه نمونه مهره چشمی

اندازه C (mm)	اندازه B (mm)	اندازه A (mm)	حداقل قدرت مکانیکی (kg)	
۱۶	۷۰	۹۰	۵۶۰۰	نوع اول
۱۶	۵۴	۶۶/۷	۹۹۰۰	نوع دوم
۱۶	۶۴	۷۵	۹۹۰۰	نوع سوم




سیم جهت اصلی کردن:

برای اصلی کردن هادی ها بر روی مقره های سوزنی مورد استفاده قرار می گیرند. روش اصلی کردن سیم های در شرایط عبوری و زاویه به شکل زیر خواهد بود:



بر روی یک مقره سوزنی

کار یک مقره سوزنی





بر روی دو مقره سوزنی

کار دو مقره سوزنی

سکوی نصب کات اوت و برق گیر (در صورت نیاز):

ظاهری شبیه به کراس آرم داشته لکن با طول ثابت ۲۴۰ سانتی متر و از نبشی $80 \times 80 \times 8$ به صورت گالوانیزه گرم با ضخامت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون ساخته می شود (کلیه سوراخ ها: فی ۱۸):




کات اوت فیوز یا سکشن تیفه ای (بسته به نیاز) :

طراحان شبکه توزیع برای جدا کردن مانوری خطوط انشعابی گاهای از کات اوت فیوز و یا سکشن تیغه ای استفاده می کنند. هر چند امروزه در مواردی برای برآورده شدن میاز مشروح از سکسیونرهای هوایی SF6 استفاده می گردد: کات اوت فیوز ها با جریان نامی ماکزیمم ۱۰۰ آمپر حسب مقره ای بکار رفته در آنها با فواصل خوشی گوناگون (۱۶، ۲۰، ۲۵ و ۳۱ میلیمتر بر کیلوولت) برای شرایط آب و هوایی مختلف ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرند. در توزیع برق گیلان با توجه به متوسط بودن شرایط آب و هوایی می بایست از کات اوت فیوز های با حداقل فاصله خوش ۴۴۰ میلیمتر استفاده گردد. در هنگام نصب کات اوت روی سکو (بنتشی) دقت گردد که برآکت مربوطه مطابق شکل زیر حتما نصب گردیده و زاویه قرار گیری کات اوت رعایت شده باشد.


در اشکال زیر نمای یک کات فیوز به همراه نحوه ای اتصال آن بت دستک و سپس به سکو نشان داده شده است:



اجزای تشکیل دهنده کات اوت فیوز:



- پایه فیوز(مقره)
- پایه فلزی فوقانی و تحتانی
- پایه فلزی میانی
- مفصل
- کلمپ بالایی و زیرین
- شاسی فولادی نگهدارنده قطعات بالایی
- کنکات ثابت بالایی
- جرقه گیر
- فیوز گیر(Fuse Holder)
- قلاب فیوز گیر
- لولایی فیوز گیر
- لینک فیوز گیر



اجزای مربوط به نصب کات اوت فیوز روی سکو:

- براکت(دستک)
- سکوی نصب کات اوت و برقگیر(بشی ۸)
- پیچ و مهره های نگهدارنده
- کات اوت فیوز

توجه :

بدیهی است کات اوت فیوز ها علاوه بر وظیفه قطع و وصل می توانند حسب بند فیوز بکار رفته در آنها نقش حفاظت در برابر اضافه با و اتصال کوتاه نیز داشته باشند. لکن با توجه به محدودیت آمپر اثر بند فیوز های موجود در بازار (حداکثر ۶۳ آمپر)

در مواردی که آمپر از نامی خطوط هوایی طراحی شده زیاد باشد و قصد طراح از پیش بینی وسیله قطع کننده صرفاً مانور و قطع و وصل شبکه انشعابی باشد به جای کات اوت فیوز از سکشن های تیغه ای (۲۰۰، ۴۰۰ یا ۶۳۰ آمپر) استفاده می نمایند. البته باید توجه داشت که کات اوت فیوز ها و یا سکشن های تیغه ای توانایی قطع و وصل مدارهای با جریان های زیاد را ندارند. لذا بسته به اهمیت خط و دیدگاههای بهره برداری در برخی موارد از سکسیونر های هوایی SF6 (قابل قطع در زیر بار) استفاده می گردد.




نمونه هایی از سکشن یا کات اوت سوییچ با آمپر از ها و فواصل خزشی مختلف

آرایش های متداول خطوط ۲۰ کیلوولت هوایی لخت در توزیع برق گیلان:


بسته به دیدگاه طراح شبکه های ۲۰ کیلوولت هوایی در استان گیلان بر اساس یکی از آرایش های تیپ شده زیر به صورت تکمیلی و یا دو مداره اجرا می گردد:

آرایش تک مداره موسوم به مثلثی با کراس آرم ۱/۵ متری

وضعیت عبوری با مقره سوزنی:




وضعیت زاویه با مقره کششی (کراس آرم دوبل):




آرایش تک مداره موسوم به افقی با کراس آرم ۲/۴۴ متری

وضعیت عبوری با مقره سوزنی:




وضعیت زاویه با مقره کششی (کراس آرم دوبل):




آرایش تک مداره موسم به عمودی با کنسول پرچمی

وضعیت عبوری با مقره سوزنی:




وضعیت زاویه با مقره کششی (کنسول دوبل):




آرایش دو مداره موسوم به عمودی با سه کراس آرم ۱/۵ متری

وضعیت عبوری با مقره سوزنی:



وضعیت زاویه با مقره کششی (کراس آرم دوبل):



شبکه فشار متوسط هوایی با کابل خودنگهدار:

لیست اقلام مصرفی در شبکه های فشار متوسط هوایی لخت:

- پایه ها
- مصالح نصب پایه
- کابل خودنگهدار فشار متوسط
- هوک
- پیچ و مهره چشمی
- کلمپ میانی کابل خودنگهدار
- کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار
- سر کابل
- سکوی نصب کات اوت و برقگیر (در صورت نیاز)
- کات اوت یا سکشن تیغه ای (در صورت نیاز)

پایه ها :

انواع پایه ها: ۱- بتونی تیپ اچ ۲- بتونی پیش تنیده ۳- چوبی ۴- فلزی

توضیح:

عموم پایه های مورد استفاده در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان از نوع بتونی تیپ اچ می باشد لکن در نقاط صعب العبور که امکان استفاده از جرثقیل وجود ندارد از پایه های چوبی و فلزی نیز استفاده می گردد.
علاوه بر جنس پایه ها، شاخص اصلی دسته بندی پایه ها ارتفاع و میزان نیروی قابل تحمل توسط پایه ها (کیلوگرم فورس) می باشد.

برای مشاهده انواع تیپ شده و استاندارد پایه های بتونی تیپ H بر اساس شاخص های موجود به جدول زیر مراجعه گردد.

نصب پایه در زمین های سست					نصب پایه در زمین های معمولی				
سیمان (پاکت)	شن وماسه (M3)	حجم چاله (M3)	ابعاد چاله (CM)	نوع تیر	سیمان (پاکت)	شن وماسه (M3)	حجم چاله (M3)	ابعاد چاله (CM)	نوع تیر
۳/۵	۱/۱۹	۰/۹۶	۸۰×۸۰×۱۵۰	۹/۲۰۰	۳	۱	۰/۶۳	۷۰×۶۰×۱۵۰	۹/۲۰۰
۴	۱/۴۴	۱/۲۱۵	۹۰×۹۰×۱۵۰	۹/۴۰۰	۴	۱/۲	۰/۸۴	۸۰×۷۰×۱۵۰	۹/۴۰۰
۵	۱/۷۶	۱/۵	۱۰۰×۱۰۰×۱۵۰	۹/۶۰۰	۴	۱/۲	۰/۸۹۲۵	۸۵×۷۰×۱۵۰	۹/۶۰۰
۵	۱/۷۶	۱/۵	۱۰۰×۱۰۰×۱۵۰	۹/۸۰۰	۴	۱/۳	۱/۰۱۲۵	۹۰×۷۵×۱۵۰	۹/۸۰۰
۶	۲/۱۳	۱/۸	۱۰۰×۱۰۰×۱۸۰	۱۲/۴۰۰	۵	۱/۶	۱/۱۳۴	۹۰×۷۰×۱۸۰	۱۲/۴۰۰
۷	۲/۵۲	۲/۱۷۸	۱۱۰×۱۱۰×۱۸۰	۱۲/۶۰۰	۶	۱/۹	۱/۴۴۰	۱۰۰×۸۰×۱۸۰	۱۲/۶۰۰
۹	۲/۹۷	۲/۵۹۲	۱۲۰×۱۲۰×۱۸۰	۱۲/۸۰۰	۶	۲	۱/۵۸۴	۱۱۰×۸۰×۱۸۰	۱۲/۸۰۰
۱۰	۳/۴۸	۳/۰۴	۱۳۰×۱۳۰×۱۸۰	۱۲/۱۲۰۰	۸	۲/۵	۲/۱۶۰	۱۲۰×۱۰۰×۱۸۰	۱۲/۱۲۰۰
۱۲	۴/۰۲	۳/۳۸	۱۳۰×۱۳۰×۲۰۰	۱۴/۶۰۰	۱۰	۳/۵	۲/۶۴	۱۲۰×۱۱۰×۲۰۰	۱۴/۶۰۰
۱۴	۴/۶	۳/۹۲	۱۴۰×۱۴۰×۲۰۰	۱۴/۸۰۰	۱۲	۴/۱	۳/۱۲	۱۳۰×۱۲۰×۲۰۰	۱۴/۸۰۰
۱۶	۵/۲	۴/۵	۱۵۰×۱۵۰×۲۰۰	۱۴/۱۲۰۰	۱۲	۴/۶	۳/۶۴	۱۴۰×۱۳۰×۲۰۰	۱۴/۱۲۰۰

در هنگام نصب پایه های بتنی تیپ H لازم است نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:

۶. وجود اسناد نظارتی واحد نظارت بر تولید شرکت توزیع برق مبني بر تایید برنده تجاری سازنده و تایید انجام تست های متداول کارگاهی
۷. بررسی ظاهری پایه جهت پرهیز از استفاده از پایه های آسیب دیده، ترک خورده و ... در هنگام حمل و نقل
۸. بررسی شناسنامه پایه مشتمل بر برنده تجاری، قدرت، تاریخ تولید و سپری شدن مدت زمان ۲۸ روزه زمان استراحت پایه
۹. حفر چاله با ابعاد مناسب به منظور دفن و نصب پایه ها (برای مشاهده ابعاد چاله ها متناسب با جنس، ارتفاع، قدرت پایه و جنس زمین به جدول فوق مراجعه گردد).
۱۰. وجود مقادیر کافی از مصالح مناسب جهت نصب پایه (برای مشاهده نوع و میزان مصالح متناسب با جنس، ارتفاع، قدرت پایه و جنس زمین به جدول فوق مراجعه گردد).

مصالح نصب پایه :


برای پایه های بتنی تیپ اچ: سیمان پرتلند تیپ ۵، شن و ماسه استاندارد، لوله سیمانی (مخصوص زمین سست)

توضیح: برای نصب پایه های بتنی تیپ اچ، پس از حفر چاله با ابعاد مناسب و نصب محتمل لوله های سیمانی در زمین های سست، پایه را با توجه به زاویه نصب موردنظر طراح در مرکز چاله قرار داده و بتن گرفته شده با مصالح استاندارد را در اطراف آن ریخته، ویره می کنیم. ضمنا رار روش متداول در ادارات طراحی توزیع برق گیلان میزان حجم بتن گیری و بتن ریزی برابر با حجم چاله برآورده شده و در دستور کارها لحظه می گردد.

(برای مشاهده نوع و میزان مصالح مصرفی متناسب با جنس، ارتفاع، قدرت پایه و جنس زمین به جدول فوق مراجعه گردد).

کابل خودنگهدار فشار متوسط :

کابل های خود نگهدار فشار متوسط در مقاطع به شرح موجود در جدول زیر و با ساختاری مطابق شکل ساخته شده ، مورد استفاده قرار می گیرند:



شکل (۱) - برش مقطعی : کابل خودنگهدار فشار قوی – MV ABC

بر روی پوشش خارجی هر رشته مونو فاز از کابل ، علامی شناسایی زیر بصورت خوانا بایستی درج گردد:
 دقیق شود کلیه نشانه ها بایستی بصورت حروف بر جسته با فرو رفته که قابل پاک کردن نباشد روی غلاف خارجی آورده شود.
 نشانه ها بایستی با حروف انگلیسی و در طول کابل در فواصل یک متری تکرار شود.

مثال درج شده

علامت اختصاری

ELECTRIC CABLE (MV-ABC)
 12/20 (24) KV , 19/33 (36) KV
 IEC 60502-2, AS/NZS 3599.1
 X Y Z

- الف- کابل الکتریکی:
 ب- ولتاژ نامی:
 پ- شماره استاندارد:
 ت- نام کارخانه سازنده:

ث- تعداد رشته ها، نوع و سطح مقطع هادیها (عنوان مثال):

کابل آلومینیوم تک رشته ای با سطح مقطع 70 mm^2 AL 3*(1*70/16) نشان داده شود.

- ج- متراژ کابل بایستی بصورت دقیق در فواصل یک متری درج گردد.
 ج- سال ساخت کابل بایستی در طول کابل درج گردد.

جدول شماره (۱-الف)

کابلهای خودنگهدار فشار متوسط هوایی (HV-ABC) باشد کابل منوفاز - دارای شیلد فلزی

نوع هادی: رشته های بهم استرنند شده فشرده آلومینیوم (1350-H19) AAC

کابل با عایق - ۲۰ KV منوفاز - استاندارد ۲ IEC 60502-2 ولتاژ XLPE

ردیف	رکساس	ضریب انساط خطی (طول)	اندوکتسس	جزئیات فاز در دهای متوسط محیط	DC ۲۰	DC ۲۰	قطع تمام شده تقریبی کابل		وزن تقریبی		قطع تمام شده تقریبی های هر فاز		ضخامت		آینه موج مقطع طولی	آینه موج مقطع طولی	سازن	
							کامل شده (بدون مستجر)	هر فاز	لخت	دروکش	عایق	نام	کد	نام		کد		
[F/Kmp]	[Km/Ω]	[C ⁻¹]	[mH/Km]	C ⁻¹	C ⁻¹	[KA]	[Max. [Ω/Km]	[mm]	[mm]	[Kg/m]	[Kg/m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	N*mm	[mm ²]	
۰,۱۷۵	۰,۱۶۶	۱,۱۵۶۱-۷	۰,۴۶۱	۱۷۰	۱۵۰	۳,۶	۰,۸۶۵	۶۵	۶۲	۲,۰۱۵	۰,۶۶۵	۲۷	۶,۹	۱,۸	۰,۵	۷۰ ۲,۶	۳۵	۳۰۳۵ HV-ABC35
۰,۲۰۷	۰,۱۴۸	۱,۱۵۶۱-۷	۰,۴۳۵	۲۶۰	۲۳۰	۶,۷	۰,۴۴۳	۷۲	۷۰	۲,۰۳۰	۰,۸۳۵	۳۰	۹,۷	۱,۹	۰,۵	۱۹ ۰ ۲,۲۲	۷۰	۳۰۷۰ HV-ABC70
۰,۲۵۵	۰,۱۳۵	۱,۱۵۶۱-۷	۰,۳۹۹	۳۶۰	۳۲۰	۱۱,۳	۰,۲۵۳	۷۷	۷۶	۳,۲۲۷	۱,۰۶۵	۳۳	۱۲,۹	۲,۰	۰,۵	۳۷ ۰ ۲,۱۳	۱۲۰	۳۰۱۲۰ HV-ABC120
۰,۲۶۷	۰,۱۳۳	۱,۱۵۶۱-۷	۰,۳۸۵	۴۱۰	۳۶۵	۱۶,۰	۰,۲۰۶	۸۳	۸۰	۳,۰۱۰	۱,۰۵۷	۳۵	۱۶,۳	۲,۰	۰,۵	۳۷۶ ۰ ۲,۳۵	۱۵۰	۳۰۱۵۰ HV-ABC150

* سطح مقطع های استاندارد شده شبکه های توزیع ایران (پرمصرف) بصورت حروف برجسته تر نمایش داده شده اند.

* قطر تقریبی هر فاز با ترانس ۵٪ و وزن تقریبی هر فاز با ترانس ۳٪

شرح جزیيات فرآیند کابل کشی شبکه هوایی با کابل خودنگهدار:

- ۱- برای این منظور قرقه کابل در ابتدای مسیر به گونه ای بر روی خرک قرار می گیرد که سر آزاد کابل در قسمت بالایی قرقه قرار گیرد.
- ۲- پس از قرار دادن کلمپ های آویز میانی و انتهایی در محل مربوطه، پولی های مخصوص کابل کشی با کابل خودنگهدار بر روی دم خوکی های منصوبه بر روی تمامی پایه ها نصب می گردد.



- ۳- جوراب کابل را به انتهای مخروطی شده کابل خودنگهدار متصل کرده و سر جوراب را به ماسوره متصل می کنیم.




- ۴- سر دیگر ماسوره را به طناب راهنمایسته و طناب را در طول مسیر از یکایک پولی های منصوبه بر روی پایه ها عبور می دهیم و در انتهای مسیر به وینچ یا عامل کشنده مناسب متصل کرده و سرانجام با کشیدن طناب کابل را در مسیر هدایت می کنیم.
- ۵- در مرحله آخر سیم بانان به کمک چرخ زنجیر و گیره قورباغه فلش کابل را تنظیم کرده و مسنجر کابل را در محل پایه ها در کلمپ مربوطه فیکس می نمایند.




**هوک:**

جهت آویزان نمودن قلاب میانی بر روی پایه بتنی (عبوری) مورد استفاده قرار می گیرد. برآق باید دارای پوشش گالوانیزه گرم بوده و به شکل زیر ساخته شود.

**بیچ و مهره چشمی :**

جهت آویزان نمودن قلاب انتهایی بر روی پایه بتنی (زاویه یا انتهایی) مورد استفاده قرار می گیرد. برآق باید دارای پوشش گالوانیزه گرم بوده و به شکل زیر ساخته شود. برای این منظور مهره چشمی با مشخصات موجود در جدول زیر را به انتهای پیچ ساده‌ی (نمره ۱۶) عبوری از پایه بسته و مورد استفاده قرار می دهیم.



شکل ۳-۱۱-۳ - مهدہ چشمی

جدول ۳-۷- مشخصات فنی سه نمونه مهره چشمی

حداقل قدرت مکانیکی (kg)	اندازه A (mm)	اندازه B (mm)	اندازه C (mm)
۵۶۰۰	۹۰	۷۰	۱۶
۹۹۰۰	۶۶/۷	۵۴	۱۶
۹۹۰۰	۷۵	۶۴	۱۶


**کلمپ میانی کابل خودنگهدار:**

این برآق برای اتصال مسنجر کابل خودنگهدار به هوک منصوبه بر روی پایه در زوایای کمتر از 30° درجه مورد استفاده قرار می گیرد. بدین منظور مسنجر کابل خودنگهدار پس از تنظیم فلش در داخل گیره قرار گرفته، فیکس می گردد.



کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار:

این براق برای اتصال مسنجر کابل خودنگهدار به مهره چشمی منصوبه بر روی پایه های انتهایی و یا پایه های واقع در زوایای بیش از ۳۰ درجه مورد استفاده قرار می گیرد. بدین منظور مسنجر کابل خودنگهدار در پایه انتهایی پس از تنظیم فلش در داخل گیره قرار گرفته، فیکس می گردد. در مورد زوایای بیش از ۳۰ درجه از دو عدد کلمپ انتهایی برای اتصال مسنجر کابل به هوک استفاده می شود. در ذیل نمونه های متدائل کلمپ انتهایی نشان داده شده است:



سر کابل :

برای اتصال کابل های خودنگهدار فشار متوسط به سایر تجهیزات و تاسیسات الکتریکی از تجهیزی به نام سر کابل استفاده می گردد.

در حال حاضر استفاده از دو سر کابل حرارتی و سرد(هات شرینک و کلد شرینک) در توزیع برق گیلان متدائل بوده، برای نصب در شبکه مورد استفاده قرار می گیرد.

معمولًا کلیه وسایل و لوازم نصب سر کابل در داخل پکیجی موسوم به کیت سر کابل قرار گرفته و در بازار به فروش می رسد. عموما برچسبی بر روی کیت سر کابل نصب گردیده و اطلاعات کلیدی سر کابل مشتمل بر: داخلی یا هوایی بودن، مقطع کابلی که سر کابل می خورد، آلومینیوم یا مس بودن هادی کابل و با آرمور یا بدون آرمور بودن کابل، در آن ذکر می گردد.(بعضی از کارخانجات سر کابل هایی موسوم به مولتی سکشن تولید نموده و در برچسب اطلاعاتی آن مقاطع مجاز کابلهایی را که سر کابل می خورند به صورت بازه‌ی مقطعي ذکر می کنند). بدیهی است بررسی اطلاعات مذکور توسط ناظرین صورت گرفته بسیار حائز اهمیت می باشد.

روش نصب سر کابل حرارتی یا هات شرینک:

محتویات یک کیت سر کابل حرارتی به شرح ذیل می باشد:

- ✓ روکش نهایی
- ✓ تیوب استرس کنترل
- ✓ بشتابک
- ✓ کابلشو اصلی
- ✓ کابلشو ارت
- ✓ نوار های استرس کنترل
- ✓ نوار های آب بندی
- ✓ گریس سیلیکون
- ✓ دستمال الکلی
- ✓ توری جدا کننده(مخصوص کیت های مربوط به کابل آرمور دار وبا هدف جلوگیر از اتصال مس آلومینیوم)
- ✓ فر حلقه شونده(مخصوص کیت های مربوط به کابل آرمور دار وبا هدف فیکس کردن ارت تا شده روی آرمور)
- ✓ دستورالعمل نصب

برای نصب سرکابل ابتدا برابر با مندرجات دستورالعمل نصب طول معینی از روکش نهایی کابل کراسلینک را برمی داریم. در صورت وجود آرمور دقیقاً به اندازه‌ی روکش برداشته شده در بند قبل آن رانیز بر می‌داریم.

همچنین در صورت وجود آرمور برقراری اتصال الکتریکی و فیزیکی کامل بین آرمور و ارت کابل الزامی بوده، بدین منظور طول معین دیگری از روکش نهایی کابل را برمی‌داریم (حدود ۵ سانت بالولویت عدد مندرج در دستورالعمل نصب) و پس از آن روکش پلاستیکی فی مابین ارت و آرمور را برداشته، پس از پیچیدن توری جدا کننده به روی قسمت لخت ۵ سانتی آرمور، هادی‌های ارت را به روی آن تا نموده، برمی‌گردانیم.

در مرحله بعد چسب آب بندی (قرمز رنگ) را باز نموده و دقیقاً در انتهای روکش نهایی کابل کراسلینک (زیر ارت‌های برگردانده شده) چسب پیچی می‌کنیم. پس از آن فنر حلقه شونده را روی قسمت مشترک ارت و آرمور پیچانده، روی آن رانیز تا محل روکش نهایی کابل چسب آب بندی (قرمز رنگ) می‌پیچانیم.

در مرحله بعد رویه‌ی گرافیت موجود بر روی لایه کراسلینک را با گریس سیلکون روان نموده و سپس بوسیله دستگاه گرافیت بردار طول معینی (برابر با مندرجات دستورالعمل نصب) از لایه نیمه هادی را برمی‌داریم. سپس بوسیله دستمال الکلی سطح گرافیت برداری شده را از بالا به پایین تمیز نموده و پس از آن منطقه مورد نظر را الزاماً با سمباده اکسید آلومینیوم (ساختمان‌های موجود در بازار مناسب نیست) صاف می‌کنیم و سرانجام سطح را دوباره با دستمال الکلی تمیز می‌نماییم.

در مرحله بعد مناسب با طول کابلشو بخشی از قسمت انتهایی XLPE را بوسیله دستگاه XLPE بردار لخت کرده، کابلشو زده و پرس می‌نماییم.

در مرحله بعد نوار استرس کنترل (زرد رنگ) را دقیقاً در محل مرزی بین XLPE و گرافیت برداشته نشده می‌پیچانیم. (حدود ۲ سانت در هر طرف مرز مذکور بالولویت عدد مندرج در دستورالعمل نصب) و سپس قسمت دمک کابلشو را به همراه قسمت کوچکی از انتهای XLPE با نوار آب بندی (قرمز رنگ) نوار پیچی می‌نماییم.

در مرحله بعد تیوب استرس کنترل (سیاه رنگ) به روی کابل هدایت کرده و دقیقاً در محل مماس بر روکش نهایی کابل کراسلینک فیکس کرده با حرارت شعله (آبی با نوک زرد) نصب می‌نماییم.

سپس روکش نهایی سرکابل (قرمز رنگ) را از طرفی که داخلش چسب خورده است به روی کابل هدایت نموده (البته حتماً چسب مذکور را جدا می‌کنیم) و دقیقاً در محل انتهای نوار آبندی موجود روی روکش XLPE کابل فیکس نموده، با حرارت شعله (آبی با نوک زرد) نصب می‌نماییم.

در مرحله بعد به منظور نصب بشقابک‌ها (عموماً یکی برای سرکابل‌های داخلی و سه عدد برای سرکابل‌های هوایی در کیت مربوطه موجود است) چسب کاغذی داخل آنها را جدا نموده و برابر با دستورالعمل نصب در محل مربوطه قرار داده با حرارت دادن فیکس می‌کنیم.

روش نصب سر کابل سرد یا کلد شرینک:

محتویات یک کیت سر کابل حرارتی به شرح ذیل می باشد:

✓ سر کابل

- ✓ توری جدا کننده (مخصوص کیت های مربوط به کابل آرمور دار وبا هدف جلوگیر از اتصال مس آلومینیوم)
- ✓ سیم قلع انود
- ✓ فر حلقه شونده
- ✓ نوار آب بندی (سیاه رنگ)
- ✓ نوار آب بندی (خاکستری رنگ)
- ✓ چسب اسکاج ۷۰ (خاکستری رنگ)
- ✓ نوار نیمه هادی
- ✓ کابلشو اصلی
- ✓ کابلشو ارت
- ✓ گریس سیلیکون
- ✓ دستمال الکلی

برای نصب سر کابل ابتدا برابر با مندرجات دستورالعمل نصب طول معینی از روکش نهایی کابل کراسلینک را برمی داریم.

در صورت وجود آرمور دقیقاً به اندازه‌ی روکش برداشته شده در بند قبل آن رانیز بر می داریم.

همچنین در صورت وجود آرمور برقراری اتصال الکتریکی و فیزیکی کامل بین آرمور و ارت کابل الزامی بوده ، بدین منظور طول معین دیگری از روکش نهایی کابل را برمی داریم (حدود ۲ سانت بالولویت عدد مندرج در دستورالعمل نصب) و پس از آن روکش پلاستیکی فی مابین ارت و آرمور را برداشته ، پس از پیچیدن توری جدا کننده به روی قسمت لخت ۲ سانتی آرمور، هادی های ارت را به روی آن تا نموده ، برمی گردانیم.

در این مرحله نوار آب بندی سیاه رنگ را در حدود ۵ متر از انتهای آرمور لخت شده پیچانده و فیکس می کنیم.

در مرحله بعد سیم های ارت بر گردانده شده را توسط سیم قلع انود در فاصله ۵ سانتی متری از انتهای آرمور فیکس نموده ، پس از آن فر حلقه شونده را روی قسمت مشترک ارت و آرمور پیچانده ، روی آن رانیز تا محل روکش نهایی کابل چسب اسکاج ۷۰ (خاکستری رنگ) می پیچانیم.

در مرحله بعد رویه‌ی گرافیت موجود بر روی لایه کراسلینک را با گریس سیلیکون روان نموده و سپس بوسیله دستگاه گرافیت بردار طول معینی (برابر با مندرجات دستورالعمل نصب) از لایه نیمه هادی را برمی داریم. سپس بوسیله دستمال الکلی سطح گرافیت برداری شده را از بالا به پایین تمیز نموده و پس از آن منطقه مورد نظر را الزاماً با سمباده اکسید آلومینیوم (سایر سمباده های موجود در بازار مناسب نیست) صاف می کنیم و سرانجام سطح را دوباره با دستمال الکلی تمیز می نماییم.

در مرحله بعد مناسب با طول کابلشو بخشی از قسمت انتهایی XLPE را بوسیله دستگاه XLPE بردار لخت کرده ، کابلشو زده و پرس می نماییم.

در مرحله بعد نوار نیمه هادی را دقیقاً بر روی منطقه نیمه هادی لخت نشده می پیچیم (دقت می کنیم که قسمت نوشته دار نوار نیمه هادی به سمت بیرون قرار گرفته باشد).



در مرحله بعد قسمت دمک کابلشو را به همراه قسمت کوچکی از انتهای XLPE با نوار آب بندی (خاکستری رنگ نازک) نوار پیچی می نماییم. سپس از زیر همین قسمت نوار پیچی شده مصیط را با گریس سیلیکون آغشته نموده این عمل را تا روی سیم های ارت برگردانده شده ادامه می دهیم.


در این مرحله سر کابل کلد را به داخل کابل هدایت نموده ، انتهای آن را در نزدیکی سیم های قلع اندود بسته شده روی ارت قرار داده و شروع به کشیدن و باز کردن فنر می نماییم.

توجه:

سر کابل های کلد شرینک هوایی دارای ۶ بشقابک و نمونه های داخلی آن دارای ۴ بشقابک باز شونده می باشند.

سکوی نصب کات اوت و برق گیر (در صورت نیاز):

ظاهری شبیه به کراس آرم داشته لکن با طول ثابت ۲۴۰ سانتی متر و از نیشی $80 \times 80 \times 8$ به صورت گالوانیزه گرم با ضخامت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون ساخته می شود(کلیه سوراخ ها: فی ۱۸):



کات اوت فیوز یا سکشن تیفه ای (بسته به نیاز) :


طراحان شبکه توزیع برای جدا کردن مانوری خطوط انشعابی گاهای از کات اوت فیوز و یا سکشن تیفه ای استفاده می کنند. هر چند امروزه در مواردی برآورده شدن میاز مشروح از سکسیونر های هوایی SF6 اسفاده می گردد:

کات اوت فیوز ها با جریان نامی ماکریم ۱۰۰ آمپر حسب مقیره ای بکار رفته در آنها با فواصل خوشی گوناگون (۱۶، ۲۰، ۲۵ و ۳۱ میلیمتر بر کیلوولت) برای شرایط آب و هوایی مختلف ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرند. در توزیع برق گیلان با توجه به متوسط بودن شرایط آب و هوایی می بایست از کات اوت فیوز های با حداقل فاصله خوش ۴۴۰ میلیمتر استفاده گردد. در هنگام نصب کات اوت روی سکو (نبشی) دقت گردد که برآکت مربوطه مطابق شکل زیر حتماً نصب گردیده و زاویه قرار گیری کات اوت رعایت شده باشد.

در اشکال زیر نمای یک کات فیوز به همراه نحوه اتصال آن بـ دستک و سپس به سکو نشان داده شده است:




اجزای تشکیل دهنده کات اوت فیوز:



- (۱) پایه فیوز(مقره)
- (۲) پایه فلزی فوقانی و تحتانی
- (۳) پایه فلزی میانی
- (۴) مفصل
- (۵) کلمپ بالایی و زیرین
- (۶) شاسی فولادی نگهدارنده قطعات بالایی
- (۷) کنتاکت ثابت بالایی
- (۸) جرقه گیر
- (۹) فیوز گیر(Fuse Holder)
- (۱۰) قلاب فیوز گیر
- (۱۱) لولایی فیوز گیر
- (۱۲) لینک فیوز گیر

اجزای مربوط به نصب کات اوت فیوز روی سکو:



(۱) براکت(دستک)


(۲) سکوی نصب کات اوت و برقگیر(نبشی ۸)

(۳) پیچ و مهره های نگهدارنده

(۴) کات اوت فیوز

توجه :

بدیهی است کات اوت فیوز ها علاوه بر وظیفه قطع و وصل می توانند حسب بند فیوز بکار رفته در آنها نقش حفاظت در برابر اضافه با و اتصال کوتاه نیز داشته باشند. لکن با توجه به محدودیت آمپر از بند فیوز های موجود در بازار(حداکثر ۶۳ آمپر) در مواردی که آمپر از نامی خطوط هوایی طراحی شده زیاد باشد و قصد طراح از پیش بینی وسیله قطع کننده صرفا مانور و قطع و وصل شبکه انشعابی باشد به جای کات اوت فیوز از سکشن های تیغه ای (۴۰۰، ۲۰۰ یا ۶۳۰ آمپر) استفاده می نمایند. البته باید توجه داشت که کات اوت فیوز ها و یا سکشن های تیغه ای توانایی قطع و وصل مدارهای با جریان های زیاد را ندارند. لذا بسته به اهمیت خط و دیدگاههای بهره برداری در برخی موارد از سکسیونر های هوایی SF6 (قابل قطع در زیر بار) استفاده می گردد.



نمونه هایی از سکشن یا کات اوت سوپیچ با آمپر از و فواصل خزشی مختلف

هندبوک جامع توسعه و احداث شبکه های توزیع
با اولویت روش های متداول در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
فصل چهارم
شبکه های فشار متوسط زمینی

هدف گذاری:

آشنایی با انواع تجهیزات مصرفی در توسعه و احداث شبکه های فشار متوسط زمینی

آشنایی با اصول و استاندارد های نصب تجهیزات ، در توسعه و احداث شبکه های فشار متوسط زمینی

شبکه فشار متوسط زمینی:

لیست اقلام مصرفی در شبکه های فشار متوسط زمینی:

۱- کابل های فشار متوسط


۲- مصالح مصرفی کابل کشی

۳- کیت سر کابل

کابل های فشار متوسط:

کابل های فشار متوسط در انواع گوناگون روغنی، کاغذی، کراسلینک و ... ساخته می شوند. لکن بدليل کیفیت مطلوب، نصب و تعمیر نگهداری آسان، و تنوع زدایی در حال حاضر، در توزیع برق گیلان صرفا از نمونه های XLPE استفاده می گردد.

کابل های فشار متوسط XLPE در مقاطع به شرح ذیل با هادی مسی یا آلومینیومی ساخته شده و برای انتقال انرژی در شبکه توزیع مورد استفاده قرار می گیرند:



ردیف	شرح	ردیف	شرح
۱	هادی چند مفتولی	۵	پوشش الکترواستاتیکی فلزی
۲	پوشش الکترواستاتیکی روی هادی	۶	نوار مسی (به صورت ماریبیچی)
۳	عایق	۷	زره
۴	پوشش الکترواستاتیکی روی عایق	۸	غلاف خارجی

کدگذاری کابل‌ها طبق استاندارد VED

رشته	کابل نرم شده با سیم مسی	
N	کابل نرم شده با سیم آلومنیومی	مانند:
NA	کابل نرم شده با سیم آلومنیومی	مانند:
Y	عایق PVC (اوین Y در ردیف علامتگذاری)	مانند:
2Y	عایق PE (اوین Y در ردیف علامتگذاری)	مانند:
2X	عایق XLPE (اوین X در ردیف علامتگذاری)	مانند:
هادی هم مرکز و پوشش الکترواستاتیکی فلزی		
C	حفظاً شامل هادی مسی هم مرکز	مانند:
CW	هادی هم مرکز با سیم های مسی که بصورت موجی شکل داده شده و همراه نوار مسی ماریبیچی می باشد.	مانند:
CE	هادی هم مرکز با سیم مسی و نوار مسی به صورت ماریبیچی روی هر رشته به صورت جداگانه به کار رفته است.	مانند:
S	پوشش الکترواستاتیکی از سیم های مسی و نوار مسی که به صورت ماریبیچی استفاده شده است.	مانند:
SE	پوشش الکترواستاتیکی از سیم های مسی و نوار مسی که به صورت جداگانه در هر رشته به کار رفته است.	مانند:
(F)	پوشش ضدآب به صورت طولی	مانند:

زره

NYFGbY	مانند:	زره گالوانیزه از سیم فولادی تخت F
NYGbY	مانند:	زره گالوانیزه از نوار فولادی به صورت ماریبیچی Gb
NYCERY	مانند:	زره به صورت مفتول فولادی قلع آندود R

غلاف

NYKY	مانند:	غلاف سری K
NAYY	مانند:	غلاف PVC (دومن Y در ردیف علامتگذاری) Y
NA2XS2Y	مانند:	غلاف PE (دومن 2Y در ردیف علامتگذاری) 2Y
NAYYJ	مانند:	کابل شامل رشته با رنگ سیز - زرد، با هادی حفاظتی J
NAYYO	مانند:	کابل بدون رشته با رنگ سیز - زرد، بدون هادی حفاظتی O

جدول (ب-۳) جریان قابل حمل توسط کابل XLPE با سطح ولتاژ

۱۹/۲۳ KV، ۱۲/۷/۲۲ KV، ۶/۳۵/۱۱ KV

انتنازه هادی (mm ²)	در هوا				در زمین	
	تکریشتهای *		سرنشت (A)	تکریشتهای *		سرنشت (A)
	مثلثی (A)	تخت (A)		مثلثی (A)	تخت (A)	
ماده های مسی						
۳۵			۱۸۰			۱۷۰
۵۰	۲۴۵	۲۹۵	۲۲۵	۲۲۰	۲۲۰	۲۱۰
۷۰	۳۰۰	۳۶۵	۲۷۵	۲۷۰	۲۸۰	۲۵۵
۹۵	۳۶۰	۴۵۰	۳۳۰	۳۲۰	۳۳۵	۲۹۵
۱۲۰	۴۲۵	۵۲۰	۳۸۰	۳۶۰	۳۸۰	۳۳۵
۱۵۰	۴۸۵	۵۹۰	۴۳۰	۴۱۰	۴۲۰	۳۷۵
۱۸۵	۵۵۰	۶۷۰	۴۹۰	۴۶۰	۴۸۵	۴۲۰
۲۲۰	۶۵۰	۸۰۰	۵۷۰	۵۷۰	۵۶۰	۴۸۰
۲۵۰	۷۴۰	۹۲۰	۶۵۰	۶۰۰	۶۴۰	۵۳۰
۴۰۰	۸۵۰	۱۰۷۰	۷۴۰	۶۹۰	۷۳۰	۵۹۰
۵۰۰	۹۸۰	۱۲۵۰		۷۶۰	۸۲۰	
ماده های آگریستیومی						
۳۵			۱۴۵			۱۳۵
۵۰	۱۹۰	۲۳۰	۱۷۵	۱۷۰	۱۷۵	۱۶۰
۷۰	۲۲۵	۲۸۵	۲۱۵	۲۱۰	۲۱۵	۱۹۵
۹۵	۲۸۰	۳۴۵	۲۶۰	۲۵۰	۲۶۰	۲۳۰
۱۲۰	۳۳۰	۴۰۰	۳۰۰	۲۸۰	۲۹۵	۲۶۰
۱۵۰	۳۷۵	۴۵۵	۳۳۵	۳۲۰	۳۳۰	۲۹۰
۱۸۵	۴۳۰	۵۲۰	۳۹۰	۳۶۰	۳۷۵	۳۳۰
۲۲۰	۵۱۰	۶۲۰	۴۶۰	۴۱۵	۴۴۰	۳۸۰
۲۵۰	۵۸۰	۷۱۰	۵۲۰	۴۷۵	۴۹۵	۴۲۵
۴۰۰	۶۸۰	۸۴۰	۶۰۰	۵۵۰	۵۷۰	۴۸۰
۵۰۰	۷۹۰	۹۸۰		۶۱۰	۶۵۰	

پوشش الکترواستاتیکی از سیم مسی، بدون زره

توجه گردد برنده شرکت سازنده کابل مورد تایید دفتر مهندسی شرکت توزیع برق گیلان بوده و اسناد مشتبه مربوطه مبنی بر انجام تست های متداول موجود باشند.

مصالح مصرفی کابل کشی فشار متوسط:

دو روش متعارف برای کابل کشی زمینی وجود دارد:

روش اول روش طراحی و ساخت کانال بتنی و عبور کابل ها از داخل کانال که در حوزه توزیع متداول نمی باشد.

روش دوم حفر کانال خاکی (ترانشه) و دفن کابل مطابق با دیناتیل و استانداردهای ذیل:

برای انجام فرآیند کابل کشی در ترانشه خاکی به صورت استاندارد از مصالح به شرح ذیل استفاده می گردد:

- ۱- ماسه بادی
- ۲- آجر فشاری
- ۳- نوار زرر هشدار دهنده
- ۴- لوله پی وی سی فشار قوی (در صورت لزوم)

شرح فرآیند کابل کشی فشار متوسط زمینی :

مرحله اول: آماده سازی کanal

برای انجام کابل کشی فشار متوسط زمینی در اولین مرحله برای حفر کانال استاندارد ()بنا بعد به شرح ذیل اقدام می گردد:

عمق کanal جهت کابل کشی فشار متوسط :

پیاده رو	موازی با خیابان فاقد پیاده رو (درجه ۲)	موازی با خیابان اصلی و عبور از عرض هر نوع خیابان	عمق کanal حفر شده (متر)
۱/۱۰	۱/۳۰	۱/۵۰	

توجه:


مقادیر ارایه شده در جدول فوق برای کابل کشی به صورت طبقاتی (عمودی) معتبر نبوده و اساساً کابل کشی طبقاتی به دلیل مشکلات ناشی از حفاری حاصل از بروز عیب در کابل های در حال بهره برداری چندان متداول نمی باشد. لذا در موارد خاص و ناگزیر برای کابل کشی طبقاتی عمق کanal باید به گونه ای محاسبه و اجرا گردد که حداقل فاصله بالاترین کابل از سطح زمین در موازات خیابان ها و عرض آنها به ترتیب از ۶۰ و ۱۰۰ سانتی متر کمتر نبوده و فاصله عمودی کابل ها از یکدیگر حداقل ۲۰ سانتی متر باشد.

عرض کانال جهت کابل کشی فشار متوسط:

حداقل عرض برای حفر کانال و دفن حداکثر سه رشته کابل (تک کور یا سه کور) برابر با ۵۰ سانتی متر لحاظ می گردد. برای قرار دادن بیش از دو رشته کابل عرض کانال از فرمول زیر قابل محاسبه می گردد:

$$30 = \text{عرض کانال} + 10 \times (1 - \text{تعداد کابل})$$

پس از معین شدن ابعاد حفاری به شرح فوق عملیات حفاری آغاز می گردد. در هنگام انجام عملیات حفار دقت گردد که خاک های اضافی ناشی از حفر کانال مطابق شکل در فاصله حداقل ۳۰ سانتی متری دهانه ریخته شود:



پس از آن بستر کانال را کاملا صاف و تمیز نموده، کوبانده، آن را با ۱۰ الی ۱۵ سانتی متر ماسه بادی نرم می پوشانیم.

مرحله دوم: خواباندن کابل در داخل کانال


برای باز کردن کابل از روی قرقه و خواباندن آن در کانال سه روش متعارف به شرح ذیل وجود دارد:

۱- روش استفاده مستقیم از تریلر کابل و یا هر وسیله ای که قرقه روی آن سوار گردد:


استفاده از این روش صرفا در مواردی که هیچ مانعی در مسیر کانال وجود نداشته باشد امکان پذیر می باشد (مسیر باید فاقد موارد ضروری استفاده از لوله باشد). فرآیند کابل کشی به این صورت خواهد بود که وسیله حامل قرقه به آرامی در کنار کانال حرکت کرده و تعداد مناسبی از کارگران کابل باز شده از روی قرقه را به آرامی به داخل کانال هدایت کرده و در آنجا می خوابانند.

۲- روش کشیدن کابل با دست:

ساده ترین روش برای کشیدن کابل با دست به این صورت می باشد که قرقه کابل در ابتدای کانال بر روی خرک قرار گرفته و غلطک های مخصوص کابل کشی (شکل زیر) در تمامی مسیر کانال (هر ۳ الی ۴ متر) مستقر می گردند.



شکل (۱۳-۳) غلطک زاویه



شکل (۱۲-۳) غلطک کابل


سپس مجموعه ای از کارگران سر کابل را گرفته و در طول کanal پیش می روند به طوری که دنباله کابل بر روی غلطک های منصوبه افتاده و می غلتند.

در صورتی که غلطک برای استقرار در مسیر موجود نباشد باید از تعداد زیادی کارگر (یک نفر به ازای هر ۴ الی ۶ متر) در طول مسیر استفاده گردد و بدین ترتیب کابل دست به دست کشیده تا به انتهای مسیر برسد.

در شرایطی که طول مسیر کابل کشی خیلی طولانی باشد و کارگر و غلطک به تعداد کافی موجود نباشد می توان از روشی به شرح ذیل بهره جست:


خرک و قرقه کابل را در وسط مسیر کابل کشی (به لحاظ طولی) قرار داده و بسته به شرایط مشروح به یکی از این دو روش عمل می کنیم:

اگر نیمی از کanal فاقد معارض عبور حلقه کابل باشد (فاقد موارد ضروری استفاده از لوله) مطابق شکل زیر عمل نموده و پس از کشیدن کابل در نیمه اول (A) براساس اصول مذکور در فوق، اینبار کابل را اندک اندک به صورت حلقه از پشت قرقه باز کرده و در مسیر نیمه دوم (B) در کanal قرار می دهیم.



شکل (۱۴-۳) کشیدن کابل بصورت حلقه

اما اگر هر دو نیمه از کanal دارای معارض ورود کابل از بالا (شامل موارد ضروری استفاده از لوله) باشد، مطابق شکل زیر عمل نموده و پس از کشیدن کابل در نیمی از مسیر، دنباله کابل را به صورت ۸ بر روی زمین قرار داده و پس از آن کابل را از مقادیر حلقه شده به صورت ۸ شده به داخل کanal هدایت نموده و به همین سیاق تا پایان مسیر پیش می بریم.



شکل (۱۵-۳) کشیدن کابل بصورت شکل ۸

۳- روش کشیدن کابل با وینچ:

این روش برای مواردی مناسب است که موانع و تعداد خم های کمی در مسیر وجود داشته باشد. معمولاً در مسیر های کوتاه قرقه در ابتدای مسیر قرار گرفته و وینچ در انتهای کanal مستقر می شود. حتماً دقت گردد که بستر و اطراف کanal قبل از حرکت کابل کاملاً تمیز بوده و فاقد هرگونه سنگریزه یا برآمدگی باشد. ضمناً لازم است غلتک ها (هر ۳ الی ۴ متر) در طول مستقر شده و همواره چک گردد تا در صورت جابجا شدن آنها بلا فاصله کار متوقف گردد. برای آغاز فرآیند کابل کشی

پس از اتصال انتهای کابل را به جوراب ، طناب یا راهنمای مناسب را به چشمی انتهای جوراب وصل نموده و در انتهای مسیر به وینچ متصل می کنیم. نکته ناگفته اینکه در صورت فاقد زره بودن کابل های مورد استفاده، لازم است به جای جوراب کابل از گیره سر کابل استفاده گردد. بدین صورت که گیره سر کابل مستقیماً به هادی متصل گردیده و کشش وارد موجب آسیب دیدگی عایق نخواهد شد. ضمناً برای پرهیز از ورود نیروی کششی بیش از حد و مخرب به کابل لازم است یک عدد دینامومتر در مسیر کشته قرار گرفته و یا نیروی وارد توسط مواد با تحمل محدود در برابر کشش (پاره شونده) کنترل گردد.

دقت شود در هنگام حفر کanal و کابل گذاری زوایای خمس داده شده با کابل ها بیش از حدود مجاز (جدول زیر) نباشد:
(جدول ۱-۱)


کابل با عایق پلاستیکی	$U_{0.6}/U_{0.6}$ کیلوولت	$U_{0.6}/U_{0.6}$ کیلوولت
$R = 15 \times d$	$R = 12 \times d$	کابل چندرشت
$R = 15 \times d$	$R = 15 \times d$	کابل تکرشت

که d قطر خارجی کابل و R حداقل شعاع خمش کابل می باشد.

مرحله سوم: پوشاندن کابل:


پس از قرار گرفتن کابل بر روی بستر ماسه ای کف کanal ، روی آن را با ۱۵ سانتی متر ماسه نرم پوشانده و سپس سطح کanal را با آجر فشاری فرش می کنیم. (استفاده از ۱۰ آجر به ازای هر یک متر از هر کابل توصیه می گردد). در مرحله بعد روی آجر ها را با نوار زرد هشدار دهنده فرش می کنیم و روی آن را با ۲۰ سانتیمتر سنگریزه پوشانده و در پایان باقی مانده حجم کanal را با خاک های اضافی ناشی از حفر اولیه پر می کنیم. (در توزیع برق گیلان استفاده از لایه ۲۰ سانتی سنگریزه متداول نبوده و به جای آن لایه از خاک نرم بر روی نوار زرد ریخته شده و در پایان باقی مانده حجم کanal را با خاک های اضافی ناشی از حفر اولیه پر می گردد)

دیتايل تصویری کابل کشی فشار متوسط



جزئیات کanal خاکی جهت نصب کابل

فشار متوسط در یک ردیف افقی




جزئیات کanal خاکی جهت نصب کابل




نکات مورد توجه در فرآیند کابل کشی:

- در هنگام عبور کابل ها از تقاطع خیابان ها، راه آهن و.... استفاده از لوله گالوانیزه یا پی وی سی فشار قوی با سایز مناسب الزامی می باشد. سایز لوله باید بهگونه ای انتخاب شود که قطر داخلی آن حداقل $1/5$ برابر قطر کابل یا دسته کابل های عبوری باشد. چنانچه لوله گذاری قبل از فرآیند کابل کشی صورت گیرد لازم دهانه لوله ها تا زمان کابل کشی مسدود گردیده و از ورود سنگ ریزه به داخل آن جلوگیری گردد. در هنگام عبور کابل از لوله دقت گردد که ورودی لوله بوسیله بالشک یا مقداری ماسه تسطیح گردیده و موجب صدمه دیدن کابل نگردد. توضیح اینکه معمولاً با توجه به شرایط بهره برداری و یا توسعه و تعمیرات محتمل آتی همواره استفاده از تعدادی لوله به عنوان رزرو توصیه می گردد.


- حالات مختلف تقاطع کابل ها با سایر تجهیزات و تأسیسات بر اساس دیتاپل ارایه شده در تصاویر در ذیل مورد قبول می باشد:




عبور از خیابانها و جاده ها




عبور از خطوط راه آهن



شکل (۳-۶) نحوه عبور کابل از کابل موجود زیرزمینی



شکل (۱۰-۳) نحوه عبور کابل زیرزمینی از لوله های آب



شکل (۷-۳) جزئیات کاتال خاکی مشترک جهت نصب کابل های فشار قوی و فشار ضعیف



سرکابل :

برای اتصال کابل های فشار متوسط به سایر تجهیزات و تاسیسات الکتریکی از تجهیزی به نام سرکابل استفاده می گردد. در حال حاضر استفاده از دو سرکابل حرارتی و سرد(هات شرینک و کلد شرینک) در توزیع برق گیلان متداول بوده، برای نصب در شبکه مورد استفاده قرار می گیرد.

معمولًا کلیه وسایل و لوازم نصب سرکابل در داخل پکیجی موسوم به کیت سرکابل قرار گرفته و در بازار به فروش می رسد. عموماً برچسبی بر روی کیت سرکابل نصب گردیده و اطلاعات کلیدی سرکابل مشتمل بر: داخلی یا هوایی بودن، مقطع کابلی که سرکابل می خورد، آلومینیوم یا مس بودن هادی کابل و با آرمور یا بدون آرمور بودن کابل، در آن ذکر می گردد.(بعضی از کارخانجات سرکابل هایی موسوم به مولتی سکشن تولید نموده و در برچسب اطلاعاتی آن مقاطع مجاز کابلهایی را که سرکابل می خورند به ثورت بازه‌ی مقطعی ذکر می کنند). بدیهی است بررسی اطلاعات مذکور توسط ناظرین صورت گرفته بسیار حائز اهمیت می باشد.

روش نصب سرکابل حرارتی یا هات شرینک:

محتویات یک کیت سرکابل حرارتی به شرح ذیل می باشد:

- ✓ روکش نهایی
- ✓ تیوب استرس کنترل
- ✓ بشقابک
- ✓ کابلشو اصلی
- ✓ کابلشو ارت
- ✓ نوار های استرس کنترل
- ✓ نوار های آب بندی
- ✓ گریس سیلیکون
- ✓ دستمال الکلی
- ✓ توری جدا کننده(مخصوص کیت های مربوط به کابل آرمور دار وبا هدف جلوگیر از اتصال مس آلمینیوم)
- ✓ فر حلقه شوننده(مخصوص کیت های مربوط به کابل آرمور دار وبا هدف فیکس کردن ارت تا شده روی آرمور)
- ✓ دستورالعمل نصب

برای نصب سرکابل ابتدا برابر با مندرجات دستورالعمل نصب طول معینی از روکش نهایی کابل کراسلینک را برمی داریم. در صورت وجود آرمور دقیقاً به اندازه‌ی روکش برداشته شده در بند قبل آن رانیز بر می داریم.

همچنین در صورت وجود آرمور برقراری اتصال الکتریکی و فیزیکی کامل بین آرمور و ارت کابل الزامی بوده ، بدین منظور طول معین دیگری از روکش نهایی کابل را برمی داریم (حدود ۵ سانت بالولویت عدد مندرج در دستورالعمل نصب) و پس از آن روکش پلاستیکی فی مابین ارت و آرمور را برداشته ، پس از پیچیدن توری جدا کننده به روی قسمت لخت ۵ سانتی آرمور، هادی های ارت را به روی آن تا نموده، برمی گردانیم.



در مرحله بعد چسب آب بندی (قرمز رنگ) را باز نموده و دقیقا در انتهای روکش نهایی کابل کراسلینک (زیر ارت های برگردانده شده) چسب پیچی می کنیم. پس از آن فنر حلقه شونده را روی قسمت مشترک ارت و آرمور پیچانده، روی ان را نیز تا محل روکش نهایی کابل چسب آب بندی (قرمز رنگ) می پیچانیم.

در مرحله بعد رویه ی گرافیت موجود بر روی لایه کراسلینک را با گریس سیلیکون روان نموده و سپس بوسیله دستمال الکلی سطح بردار طول معینی (برابر با مندرجات دستورالعمل نصب) از لایه نیمه هادی را برمی داریم. سپس بوسیله دستمال الکلی سطح گرافیت برداری شده را از بالا به پایین تمیز نموده و پس از آن منطقه مورد نظر را ازاما با سمباده اکسید آلومینیوم (ساير سمباده های موجود در بازار مناسب نیست) صاف می کنیم و سرانجام سطح را دوباره با دستمال الکلی تمیز می نماییم.

در مرحله بعد مناسب با طول کابلشو بخشی از قسمت انتهایی XLPE را بوسیله دستگاه XLPE بردار لخت کرده، کابلشو زده و پرس می نماییم.

در مرحله بعد نوار استرس کنترل (زرد رنگ) را دقیقا در محل مرزی بین XLPE و گرافیت برداشته نشده می پیچانیم. (حدود ۲ سانت در هر طرف مرز مذکور با اولویت عدد مندرج در دستورالعمل نصب) و سپس قسمت دمک کابلشو را به همراه قسمت کوچکی از انتهای XLPE با نوار آب بندی (قرمز رنگ) نوار پیچی می نماییم.

در مرحله بعد تیوب استرس کنترل (سیاه رنگ) به روی کابل هدایت کرده و دقیقا در محل مماس بر روکش نهایی کابل کراسلینک فیکس کرده با حرارت شعله (آبی با نوک زرد) نصب می نماییم.

سپس روکش نهایی سرکابل (قرمز رنگ) را از طرفی که داخلش چسب خورده است به روی کابل هدایت نموده (البته حتماً چسب مذکور را جدا می کنیم) و دقیقا در محل انتهای نوار آبندی موجود روی روکش XLPE کابل فیکس نموده، با حرارت شعله (آبی با نوک زرد) نصب می نماییم.

در مرحله بعد به منظور نصب بشتابک ها (عموماً یکی برای سرکابل های داخلی و سه عدد برای سرکابل های هوایی در کیت مربوطه موجود است) چسب کاغذی داخل آنها را جدا نموده و برابر با دستورالعمل نصب در محل مربوطه قرار داده با حرارت دادن فیکس می کنیم.

روش نصب سرکابل سرد یا کلد شرینک:

محتویات یک کیت سرکابل حرارتی به شرح ذیل می باشد:

- ✓ سرکابل
- ✓ توری جدا کننده (مخصوص کیت های مربوط به کابل آرمور دار وبا هدف جلوگیری از اتصال مس آلومینیوم)
- ✓ سیم قلع اندود
- ✓ فنر حلقه شونده
- ✓ نوار آب بندی (سیاه رنگ)
- ✓ نوار آب بندی (خاکستری رنگ)
- ✓ چسب اسکاچ ۷۰ (خاکستری رنگ)
- ✓ نوار نیمه هادی
- ✓ کابلشو اصلی
- ✓ کابلشو ارت
- ✓ گریس سیلیکون
- ✓ دستمال الکلی



برای نصب سرکابل ابتدا برابر با مندرجات دستورالعمل نصب طول معینی از روکش نهایی کابل کراسلینک را برمی داریم. در صورت وجود آرمور دقیقاً به اندازه‌ی روکش برداشته شده در بند قبل آن رانیز برمی داریم.

همچنین در صورت وجود آرمور برقراری اتصال الکتریکی و فیزیکی کامل بین آرمور و ارت کابل الزامی بوده، بدین منظور طول معین دیگری از روکش نهایی کابل را برمی داریم (حدود ۲ سانت بالولویت عدد مندرج در دستورالعمل نصب) و پس از آن روکش پلاستیکی فی مابین ارت و آرمور را برداشته، پس از پیچیدن توری جدا کننده به روی قسمت لخت ۲ سانتی آرمور، هادی های ارت را به روی آن تا نموده، برمی گردانیم.

در این مرحله نوار اب بندی سیاه رنگ را در حدود ۵ سانتی متر از انتهای آرمور لخت شده پیچانده و فیکس می کیم. در مرحله بعد سیم های ارت برگردانده شده را توسط سیم قلع اندود در فاصله ۵ سانتی متری از انتهای آرمور فیکس نموده، پس از آن فر هلقه شونده را روی قسمت مشترک ارت و آرمور پیچانده، روی آن رانیز تا محل روکش نهایی کابل چسب اسکاچ ۷۰ (خاکستری رنگ) می پیچانیم.

در مرحله بعد رویه‌ی گرافیتی موجود بر روی لایه کراسلینک را با گریس سیلکون روان نموده و سپس بوسیله دستگاه گرافیت بردار طول معینی (برابر با مندرجات دستورالعمل نصب) از لایه نیمه هادی را برمی داریم. سپس بوسیله دستمال الکلی سطح گرافیت برداری شده را از بالا به پایین تمیز نموده و پس از آن منطقه مورد نظر را از اما با سمباده اکسید آلومینیوم (سایر سمباده های موجود در بازار مناسب نیست) صاف می کنیم و سرانجام سطح را دوباره با دستمال الکلی تمیز می نمایم. در مرحله بعد مناسب با طول کابلشو بخشی از قسمت انتهای XLPE را بوسیله دستگاه XLPE بردار لخت کرده، کابلشو زده و پرس می نمایم.

در مرحله بعد نوار نیمه هادی را دقیقاً بر روی منطقه نیمه هادی لخت نشده می پیچیم (دقت می کنیم که قسمت نوشته دار نوار نیمه هادی به سمت بیرون قرار گرفته باشد).

در مرحله بعد قسمت دمک کابلشو را به همراه قسمت کوچکی از انتهای XLPE با نوار آب بندی (خاکستری رنگ نازک) نوار پیچی می نماییم. سپس از زیر همین قسمت نوار پیچی شده مصیط را با گریس سیلکون آغشته نموده این عمل را تا روی سیم های ارت برگردانده شده ادامه می دهیم.

در این مرحله سرکابل کلد را به داخل کابل هدایت نموده، انتهای آن را در نزدیکی سیم های قلع اندود بسته شده روی ارت قرار داده و شروع به کشیدن و باز کردن فر می نمایم.

توجه:

سرکابل های کلد شرینک هوایی دارای ۶ بشقابک و نمونه های داخلی آن دارای ۴ بشقابک باز شونده می باشند.



هندبوک جامع توسعه و احداث شبکه های توزیع
با اولویت روش های متداول در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

فصل پنجم
پست های توزیع

هدف گذاری:

آشنایی با انواع پست های توزیع

آشنایی با انواع تجهیزات مصرفی در توسعه و احداث پست های هوایی

آشنایی با اصول و استاندارد های نصب تجهیزات ، در توسعه و احداث پست های هوایی

آشنایی با انواع تجهیزات مصرفی در توسعه و احداث پست های زمینی

آشنایی با اصول و استاندارد های نصب تجهیزات ، در توسعه و احداث پست های زمینی



آشنایی با انواع پست های توزیع:

پست های توزیع را می توان از دو منظر زیر تقسیم بندی نموده مورد بررسی قرار داد

تقسیم بندی از نظر نوع هدف گذاری نصب:

۱- پست توزیع عمومی

۲- پست توزیع اختصاصی

شرح تفاوت پست های توزیع عمومی و اختصاصی:

چنانچه پست توزیع برای تامین برق تعدادی از مشترکین (مسکونی، تجاری و...) در یک گستره جغرافیایی با شعاع تغذیه مشخص طراحی و احداث گردد آن را پست عمومی می نامند و چنانچه پست مذکور برای تامین برق یک مشترک خاص با دیماند مشخص و قابل توجه طراحی و احداث گردد آن را پست اختصاصی می نامند. تفاوت عمدی میان پست های عمومی و اختصاصی در شکل، ساختار و تجهیزات مصرفی در تابلوی فشار ضعیف آنها بوده که شرح جزییات آن در ادامه خواهد آمد.

تقسیم بندی از نظر ساختار احداث:

دو طرفه	پست توزیع هوایی
یک طرفه	
ساختمانی	پست توزیع زمینی
کیوسک	

ساختار کلی هر یک از انواع پست های توزیع مشتمل بر سه قسمت کلی به شرح ذیل می باشد:

۱- تجهیزات قطع و وصل و حفاظت فشار متوسط

۲- ترانسفورماتور توزیع

۳- تجهیزات قطع و وصل و حفاظت فشار ضعیف

حال آنکه تجهیزات مصرفی و روش نصب آنها برای هر یک از قسمت های سه گانه مشروح بسته به تقسیم بندی های ساختار

احداث متفاوت بوده شرح جزییات آن در ادامه خواهد آمد.

پست های توزیع هوایی دو طرفه:

بر اساس استاندارد، ترانسفورماتور های توزیع با قدرت حداقل ۳۱۵ کیلوولت آمپر را می توان به صورت پست هوایی دو طرفه نصب نمود. (نصب ترانسفورماتور های ۴۰۰ و ۵۰۰ کیلوولت آمپری صرفا در شرایط ویژه و در صورت صدور مجوز آر سوی دفتر مهندسی و نظارت و ارایه دیتیل اختصاصی از سوی ایشان مجاز می باشد).

لیست اقلام مصرفی در احداث پست توزیع هوایی دو طرفه:

- ۱- پایه ها
- ۲- مصالح نصب پایه
- ۳- کات اوت فیوز
- ۴- برقگیر
- ۵- سکوی نصب کات اوت و برقگیر
- ۶- سکوی نصب ترانسفورماتور
- ۷- ترانسفورماتور توزیع
- ۸- کابل ارتباطی میان ترانس و تابلو
- ۹- سکوی نصب تابلو
- ۱۰- تابلوی فشار ضعیف (عمومی یا اختصاصی)
- ۱۱- ارت های الکتریکی و حفاظتی



پایه ها :

برای نصب پستهای هوایی صرفا از پایه های بتنی تیپ H استفاده می گردد. برای مشاهده انواع تیپ شده و استاندارد پایه های بتنی تیپ H بر اساس شاخص های موجود به جدول زیر مراجعه گردد.

نصب پایه در زمین های سست					نصب پایه در زمین های معمولی				
سیمان (پاکت)	شن وماسه (M3)	حجم چاله (M3)	ابعاد چاله (CM)	نوع تیر	سیمان (پاکت)	شن وماسه (M3)	حجم چاله (M3)	ابعاد چاله (CM)	نوع تیر
۳/۵	۱/۱۹	۰/۹۶	۸۰×۸۰×۱۵۰	۹/۲۰۰	۳	۱	۰/۶۳	۷۰×۶۰×۱۵۰	۹/۲۰۰
۴	۱/۴۴	۱/۲۱۵	۹۰×۹۰×۱۵۰	۹/۴۰۰	۴	۱/۲	۰/۸۴	۸۰×۷۰×۱۵۰	۹/۴۰۰
۵	۱/۷۶	۱/۵	۱۰۰×۱۰۰×۱۵۰	۹/۶۰۰	۴	۱/۲	۰/۸۹۲۵	۸۵×۷۰×۱۵۰	۹/۶۰۰
۵	۱/۷۶	۱/۵	۱۰۰×۱۰۰×۱۵۰	۹/۸۰۰	۴	۱/۳	۱/۰۱۲۵	۹۰×۷۵×۱۵۰	۹/۸۰۰
۶	۲/۱۳	۱/۸	۱۰۰×۱۰۰×۱۸۰	۱۲/۴۰۰	۵	۱/۶	۱/۱۳۴	۹۰×۷۰×۱۸۰	۱۲/۴۰۰
۷	۲/۵۲	۲/۱۷۸	۱۱۰×۱۱۰×۱۸۰	۱۲/۶۰۰	۶	۱/۹	۱/۴۴۰	۱۰۰×۸۰×۱۸۰	۱۲/۶۰۰
۹	۲/۹۷	۲/۵۹۲	۱۲۰×۱۲۰×۱۸۰	۱۲/۸۰۰	۶	۲	۱/۵۸۴	۱۱۰×۸۰×۱۸۰	۱۲/۸۰۰
۱۰	۳/۴۸	۳/۰۴	۱۳۰×۱۳۰×۱۸۰	۱۲/۱۲۰۰	۸	۲/۵	۲/۱۶۰	۱۲۰×۱۰۰×۱۸۰	۱۲/۱۲۰۰
۱۲	۴/۰۲	۳/۳۸	۱۳۰×۱۳۰×۲۰۰	۱۴/۶۰۰	۱۰	۳/۵	۲/۶۴	۱۲۰×۱۱۰×۲۰۰	۱۴/۶۰۰
۱۴	۴/۶	۳/۹۲	۱۴۰×۱۴۰×۲۰۰	۱۴/۸۰۰	۱۲	۴/۱	۳/۱۲	۱۳۰×۱۲۰×۲۰۰	۱۴/۸۰۰
۱۶	۵/۲	۴/۵	۱۵۰×۱۵۰×۲۰۰	۱۴/۱۲۰۰	۱۲	۴/۶	۳/۶۴	۱۴۰×۱۳۰×۲۰۰	۱۴/۱۲۰۰

در هنگام نصب پایه های بتنی تیپ H لازم است نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:

۱. وجود استاندار نظارتی واحد نظارت بر تولید شرکت توزیع برق مبنی بر تایید برنده تجاری سازنده و تایید انجام تست های متداول کارگاهی
۲. بررسی ظاهری پایه جهت پرهیز از استفاده از پایه های آسیب دیده، ترک خورده و ... در هنگام حمل و نقل
۳. بررسی شناسنامه پایه مشتمل بر برنده تجاری، قدرت، تاریخ تولید و سپری شدن مدت زمان ۲۸ روزه زمان استراحت پایه
۴. حفر چاله با ابعاد مناسب به منظور دفن و نصب پایه ها (برای مشاهده ابعاد چاله ها متناسب با جنس، ارتفاع، قدرت پایه و جنس زمین به جدول فوق مراجعه گردد).
۵. وجود مقادیر کافی از مصالح مناسب جهت نصب پایه (برای مشاهده نوع و میزان مصالح مناسب با جنس، ارتفاع، قدرت پایه و جنس زمین به جدول فوق مراجعه گردد).

عموما برای احداث پست های توزیع هوایی دو طرفه از یک عدد پایه ۹ متری و یک عدد پایه ۱۲ متری (با قدرت های مختلف) استفاده می گردد. هر چند در مواردی که پست هوایی دارای ورود و خروج خط ۲۰ کیلوولت کابلی باشد بهتر است هر دو پایه ۱۲ متری پیش بینی گردند تا فضای کفی برای نصب تجهیزات موجود باشد.



قدرت پایه های منصوبه و فاصله میان آنها، بسته به قدرت ترانسفور ماتور پست (کیلوولت آمپر) بر اساس جدول زیر تعیین می گردد:

KVA	قدر ترانس	وزن کل	مشخصات پایه ها		فاصله داخلی بین دو پایه
			۱۲ متر	۹ متر	
Kg	Kgf	Kgf	Cm		
۴۰	۳۵۸	۴۰۰	۲۰۰	۱۶۰	
۵۰	۴۸۰	۴۰۰	۲۰۰	۱۶۰	
۱۰۰	۶۱۴	۴۰۰	۲۰۰	۱۶۰	
۱۲۵	۶۸۸	۴۰۰	۲۰۰	۱۶۰	
۱۶۰	۷۶۰	۴۰۰	۴۰۰	۱۶۰	
۲۰۰	۹۰۶	۴۰۰	۴۰۰	۱۸۰	
۲۵۰	۱۰۷۳	۴۰۰	۴۰۰	۱۸۰	
۳۱۵	۱۲۰۳	۴۰۰	۴۰۰	۱۸۰	
۴۰۰	۱۴۴۵	۶۰۰	۴۰۰	۱۸۰	
۵۰۰	۱۷۵۵	۶۰۰	۶۰۰	۱۸۰	

تذکر : در صورتیکه پایه ، تحت تاثیر نیروهای ناشی از کشش هادی های شبکه هوایی باشد باید برآیند نیروها بصورت زیر در نظر گرفته شود :

$$F_{tot} = [۰,۷ Mtrans + Fh] / ۱,۵$$

بعنوان مثال هرگاه سکوی ترانس ۳۱۵ در انتهای شبکه باشد و نیروی افقی موجود در پایه ۱۲ متری ۱۰۵۰ کیلوگرم نیرو باشد روش انتخاب پایه ها به شکل زیر خواهد بود :

$$F_{tot} = ۱۲۴۳ Kgf = ۱۰۵۰ + ۱۰۳ * ۰,۶۷$$

که مجموع نیروهای لازم ۱۲۴۳ کیلوگرم است که با اعمال یک سایز بالاتر می توان آن را به صورت ۱۰۰۰ و ۶۰۰ در نظر گرفت .

توجه گردد که براساس رویه متعارف وضعیت نصب پایه های ۹ و ۱۲ متری (وضعیت نری و مادگی) برخلاف یکدیگر می باشد. بدین صورت که پایه ۱۲ متری بسته به وضعیت کشش واردہ از سوی خط ۲۰ کیلوولت نصب شده و پایه ۹ متر در جهت مخالف نصب می گردد.

مصالح نصب پایه :

برای پایه های بتنی تیپ چ: سیمان پرتلند تیپ ۵ ، شن و ماسه استاندارد، لوله سیمانی (مخصوص زمین سست) توضیح: برای نصب پایه های بتنی تیپ چ، پس از حفر چاله با ابعاد مناسب و نصب محتمل لوله های سیمانی در زمین های سست، پایه را با توجه به زاویه نصب مورد نظر طراح در مرکز چاله قرار داده و بتون گرفته شده با مصالح استاندارد را در اطراف آن ریخته، ویره می کنیم.

(برای مشاهده نوع و میزان مصالح مصرفی متناسب با جنس، ارتفاع، قدرت پایه و جنس زمین به جدول فوق مراجعه گردد).

کات اوت فیوز :


کات اوت فیوز ها با جریان نامی ماکریم ۱۰۰ آمپر حسب مقره‌ی بکار رفته در آنها با فواصل خزشی گوناگون (۱۶، ۲۰، ۲۵ و ۳۱ میلیمتر بر کیلوولت) برای شرایط آب و هوایی مختلف ساخته شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند. در توزیع برق گیلان با توجه به متوسط بودن شرایط آب و هوایی می‌باشد از کات اوت فیوز های با حداقل فاصله خزش ۴۴۰ میلیمتر استفاده گردد. جهت انتخاب آمپراژ بند فیور مصرفی در کات اوت فیوز سر ترانسفورماتور از جدول زیر استفاده می‌گردد:

فیوز کات اوت (A)	جریان هر فاز ترانس (A)	قدرت ترانس (KVA)
۳	۳۶	۲۵
۳	۷۲	۵۰
۶	۱۴۴	۱۰۰
۸	۲۳۱	۱۶۰
۱۰	۲۸۸	۲۰۰
۱۰	۳۶۱	۲۵۰
۱۲	۴۵۵	۳۱۵
۱۵	۵۷۷	۴۰۰
۲۰	۷۲۲	۵۰۰

در هنگام نصب کات اوت روی سکو (نبشی) دقت گردد که برآکت مربوطه مطابق شکل زیر حتماً نصب گردیده و زاویه قرار گیری کات اوت رعایت شده باشد.


در اشکال زیر نمای یک کات فیوز به همراه نحوه اتصال آن بت دستک و سپس به سکو نشان داده شده است:





اجزای تشکیل دهنده کات اوت فیوز:

- پایه فیوز(مقره)
- پایه فلزی فوقانی و تحتانی
- پایه فلزی میانی
- مفصل
- کلمپ بالایی و زیرین
- شاسی فولادی نگهدارنده قطعات بالایی
- کنتاکت ثابت بالایی
- جرقه گیر
- فیوز گیر(Fuse Holder)
- قلاب فیوز گیر
- لولایی فیوز گیر
- لینک فیوز گیر



اجزای مربوط به نصب کات اوت فیوز روی سکو:

- برآکت(دستک)
- سکوی نصب کات اوت و برقگیر(بیشی ۸)
- پیچ و مهره های نگهدارنده
- کات اوت فیوز

توجه:

بدیهی است کات اوت فیوز ها علاوه بر وظیفه قطع و وصل می توانند حسب بند فیوز بکار رفته در آنها نقش حفاظت در برابر اضافه با و اتصال کوتاه نیز داشته باشند. لکن با توجه به محدودیت آمپراژ بند فیوز های موجود در بازار(حداکثر ۶۳ آمپر) در مواردی که آمپراژ نامی خطوط هوایی طراحی شده زیاد باشد و قصد طراح از پیش بینی وسیله قطع کننده صرفا مانور و قطع و وصل شبکه انشعابی باشد به جای کات اوت فیوز از سکشن های تیغه ای (۴۰۰، ۲۰۰ یا ۶۳۰ آمپر) استفاده می نمایند. البته باید



توجه داشت که کات اوت فیوز ها و یا سکشن های تیغه ای توانایی قطع و وصل مدارهای با جریان های زیاد را ندارند. لذا بسته به اهمیت خط و دیدگاههای بهره برداری در برخی موارد از سکسیونر های هوایی SF6 (قابل قطع در زیر بار) استفاده می گردد.



نمونه هایی از سکشن یا کات اوت سوییچ با آمپراژ ها و فواصل خزشی مختلف

برقگیر:

برای حفاظت ترانسفورماتور در برابر اضافه ولتاژهای موجی ناشی از صاعقه یا سوییچینگ، در مسیری موازی با هر یک از فاز های ورودی به ترانس، از برقگیر استفاده می گردد.

أنواع برقگیر های مورد استفاده در سیستم توزیع:

- برقگیر های با فاصله هوایی
- برقگیر های سیلیکون کارباید (SIC)
- برقگیر های اکسید روی (ZNO)



در حال حاضر در توزیع برق گیلان استفاده از برقگیر های اکسید روی (ZNO) با مشخصات حداقلی زیر الزامی می باشد.



ولتاژ نامی سیستم بالاترین ولتاژ سیستم	۲۰ کیلوولت
فرکانس نامی سیستم	۵۰ هرتز
جریان نامی تخلیه	۱۰ کیلوآمپر
جنس ایزولاتور	پریسیلن / سیلیکون رابر
حداقل فاصله خزشی ایزولاتور	۴۰۰ میلیمتر

**سکوی نصب کات اوت و برق گیر:**

ظاهری شبیه به کراس آرم داشته لکن با طول ثابت ۲۴۰ سانتی متر و از نبشی $80 \times 80 \times 8$ به صورت گالوانیزه گرم با ضخامت ۸۰ الی ۱۲۰ میکرون ساخته می شود (کلیه سوراخ ها: فی ۱۸):







سکوی نصب ترانسفورماتور:

برای نصب ترانسفورماتور از شش قطعه ناودانی با مشخصات جدول و اشکال زیر استفاده می گردد:

قدرت ترانس KVA	وزن کل Kg	ابعاد ترانس			سکو از ناودانی				فاصله دو ریل Cm	
		Cm			Cm					
		.a ¹	.b ¹	.h ¹	A	B	L ¹	L ²		
۲۵	۳۵۸	۸۵	۶۳	۱۱۲	۸	۸	۲۲۰	۷۰	۵۲ (۴۸,۵)	
۵۰	۴۸۰	۸۳	۶۹	۱۳۹	۸	۸	۲۲۰	۷۰	۵۲	
۱۰۰	۶۱۴	۹۶	۶۹	۱۵۲	۸	۸	۲۲۰	۷۰	۵۲	
۱۲۵	۶۸۸	۱۰۴	۶۹	۱۵۵	۸	۸	۲۲۰	۷۰	۵۲	
۱۶۰	۷۶۰	۹۷	۶۹	۱۶۲	۸	۸	۲۲۰	۷۰	۵۲	
۲۰۰	۹۰۶	۱۰۰	۶۵	۱۶۲	۸	۸	۲۴۰	۷۰	۵۲	
۲۵۰	۱۰۷۲	۱۳۹	۸۴	۱۵۷	۱۰	۱۰	۲۴۰	۹۰	۵۲	
۳۱۵	۱۲۰۳	۱۴۴	۸۴	۱۶۳	۱۰	۱۰	۲۴۰	۹۰	۶۷	
۴۰۰	۱۴۴۵	۱۶۱	۸۴	۱۷۳	۱۰	۱۰	۲۴۰	۹۰	۶۷	
۵۰۰	۱۷۵۵	۱۶۴	۸۴	۱۸۶	۱۴	۱۴	۳۰۰	۹۰	۶۷	







ملاحظه:



کلیه ناودانی های مورد استفاده باید گالوانیزه گرم و با ضخامت بین ۸۰ تا ۱۲۰ میکرون باشند.



دیتایل ناودانی نوع A و B برای پست هوایی با قدرت ۲۵ الی ۲۰۰ کیلوولت آمپر



دیتال ناوданی نوع A و B برای پست هوایی با قدرت ۲۵۰ کیلوولت آمپر

دیتالیل ناودانی نوع A و B برای پست هوایی با قدرت ۳۱۵ الی ۴۰۰ کیلوولت آمپر




ترانسفورماتور توزیع :

ترانسفورماتور های توزیع به منظور تبدیل سطح ولتاژ ۲۰ کیلوولت به ۴۰۰ ولت مورد استفاده قرار گرفته ، با مشخصات نامی حداقلی به شرح ذیل تولید می گردند:


قدرت نامی ترانسفورماتور (KVA)	گروه برداری	امپدانس درصد(٪.UK)
۲۵	Yzn5	٪.۴
۵۰	Yzn5	٪.۴
۱۰۰	Yzn5	٪.۴
۱۶۰	Yzn5	٪.۴
۲۰۰	Dyn5	٪.۴
۲۵۰	Dyn5	٪.۶
۳۱۵	Dyn5	٪.۶
۴۰۰	Dyn5	٪.۶
۵۰۰	Dyn5	٪.۶
۶۳۰	Dyn5	٪.۶
۸۰۰	Dyn5	٪.۶
۱۰۰۰	Dyn5	٪.۶
۱۲۵۰	Dyn5	٪.۶
۱۶۰۰	Dyn5	٪.۶
۲۰۰۰	Dyn5	٪.۶

دقت گردد برند شرکت سازنده ترانسفورماتور مورد تایید دفتر مهندسی و نظارت بوده ، برگه‌ی گارانتی و تست شیت مربوطه موجود باشد.


مشخصات ابعادی ترانسفورماتور توزیع جهت نصب در پست های هوایی


شکل ۱-۹-۲

۴۰۰	۳۱۵	۲۵۰	۲۰۰	۱۰۰	۵۰	(kVA) نوع
TS ۵۶۴۴B	TS ۵۵۴۴B	TS ۵۴۴۴B	TS ۵۳۴۴B	TS ۵۰۴۴B	TS ۴۷۴۴B	مدل
۳-۹-۲	۳-۹-۲	۲-۹-۲	۲-۹-۲	۲-۹-۲	۱-۹-۲	ش. شکل
۱۶۱۶	۱۴۴۳	۱۳۸۸	۱۰۹۸	۹۶۰	۸۳۴	a _۱
۹۵۶	۹۷۸	۸۰۸	۶۹۴	۶۹۰	۶۹۰	b _۱
۱۷۴۶	۱۶۳۹	۱۶۰۳	۱۶۵۹	۱۵۲۳	۱۳۶۳	h _۱
۸۳۵	۷۷۷	-	-	-	-	a _۷
۱۵۶۲	۱۳۳۲	۱۲۸۸	۱۰۹۸	۸۹۲	-	a _۷
۹۵۶	۸۱۲	۸۰۸	۶۲۸	۴۶۲	۴۸۶	b _۷
۱۱۱۷	۱۰۷۵	۱۰۲۳	۱۰۷۹	۹۹۳	۸۶۳	h _۷
۱۵۷	۱۳۵	۱۳۵	۱۲۰	۱۲۰	۱۰۶	k
۱۳۵	۱۲۰	۱۱۵	۱۰۰	۱۱۵	۱۰۵	i
۶۲۰	۸۲۰	۷۲۰	۶۲۰	۷۲۰	۵۰۰	m
۳۱۵	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۰۰	۲۰۰	n
۲۶۵	۲۶۵	۲۶۵	۲۶۵	۲۶۵	۲۶۵	q
۳۸۵	۳۸۵	۳۸۵	۳۸۵	۳۸۵	۳۸۵	g



شکل ۲-۹-۲



شکل ۲-۹-۲



کابل ارتباطی بین ترانسفورماتور و تابلو فشار ضعیف:

برای اتصال بوشینگ های فشار ضعیف ترانسفورماتور به ورودی کلید اصلی در تابلوی فشار ضعیف(عمومی یا اختصاصی) از کابل های فشار ضعیف مسی با مقاطعی متناسب با قدرت ترانسفورماتور به شرح ذیل استفاده می گردد:

قطع کابل مسی بین ترانس و تابلو	قدرت ترانس (KVA)
۳×۲۵+۱۶	۲۵
۳×۳۵+۱۶	۵۰
۳×۷۰+۳۵	۱۰۰
۳×۱۲۰+۷۰	۱۶۰
۳×۱۸۵+۹۵	۲۰۰
۳×۲۴۰+۱۲۰	۲۵۰
۳(۱×۲۴۰)+(۱×۱۲۰)	۳۱۵
۳(۱×۳۰۰)+(۱×۱۵۰)	۴۰۰
۳(۲(۱×۱۵۰))+(۱×۱۵۰)	۵۰۰
۳(۲(۱×۱۸۵))+(۱×۱۸۵)	۶۳۰
۳(۲(۱×۳۰۰))+(۱×۳۰۰)	۸۰۰
۳(۳(۱×۲۴۰))+(۱×۳۰۰)	۱۰۰۰
۳(۳(۱×۳۰۰))+۲(۱×۲۴۰)	۱۲۵۰
۳(۴(۱×۳۰۰))+۲(۱×۳۰۰)	۱۶۰۰
۳(۵(۱×۳۰۰))+۳(۱×۳۰۰)	۲۰۰۰



سکوی نصب تابلوی فشار ضعیف:

برای نصب تابلو های فشار ضعیف(عمومی، اختصاصی) دوروش مرسوم می باشد :



روش اول : استفاده از سکوی فلزی تابل و آجر چینی قسمت زیرین آن که به کار گیری آن منسونخ گردیده و توصیه نمی گردد.

روش دوم : استفاده از سکو های بتنی پیش ساخته که متناسب با نوع و آمپراژ تابلو با دیتایل زیر ساخته شده مورد استفاده قرار می گیرد.


جدول سکوهای پیش ساخته جهت انواع تابلوهای عمومی و اختصاصی

عمومی											تیپ یک
۴۰	۵۰	۶۳	۸۰	۱۰۰	۱۶۰	۲۰۰	۲۵۰	۳۲۰	۴۰۰	۶۳	
اختصاصی											تیپ دو
										۶۳	
خیابانی											تیپ سه
						۸۰	۱۰۰	۱۶۰	۲۰۰	۲۵۰	
عمومی											تیپ چهار
							۵۰۰	۶۳۰	۸۰۰	۹۰۰	
اختصاصی											تیپ چهار
							۱۰۰	۲۰۰	۴۰۰	۶۳۰	
خیابانی											تیپ چهار
						۳۲۰	۴۰۰	۵۰۰	۶۳۰	۹۰۰	
عمومی											تیپ چهار

دیتایل ساخت سکوی بتونی پیش ساخته تیپ یک




دیتالیل ساخت سکوی بتنی پیش ساخته تیپ دو












دیتایل ساخت سکوی بتنی پیش ساخته تیپ سه



دیتالی ساخت سکوی بتنی پیش ساخته تیپ چهار



دیتایل نمونه برای نصب تابلو و سکو


دقت گردد که چاله‌ی حفر شده برای نصب سکو باید طول و عرضی مطابق با دیتایل ارایه شده براساس تیپ تابلو داشته باشد. لکن عمق چاله همواره معادل $45/5$ سانتی متر (10 سانت بتن $5/5+5$ سانت ارتفاع کف تشتک $+30+30$ سانت طول لحد اول) می‌باشد.



تabelوهای فشار ضعیف عمومی و اختصاصی:

جهت تعیین آمپرایز تابلوهای عمومی متناسب با قدرت ترانسفورماتور (KVA) از جدول زیر استفاده می گردد:

نوع تابلو (A)	جریان هر فاز ترانس (A)	قدرت ترانس (KVA)
۴۰	۳۶	۲۵
۱۰۰	۷۲	۵۰
۲۰۰	۱۴۴	۱۰۰
۲۵۰	۲۳۱	۱۶۰
۴۰۰	۲۸۸	۲۰۰
۴۰۰	۳۶۱	۲۵۰
۶۳۰	۴۰۵	۳۱۵
۶۳۰	۵۷۷	۴۰۰
۸۰۰	۷۲۲	۵۰۰
۱۰۰۰	۹۱۰	۶۳۰
۱۲۵۰	۱۱۵۲	۸۰۰
۱۶۰۰	۱۴۴۰	۱۰۰۰
۲۰۰۰	۱۸۰۵	۱۲۵۰
۲۵۰۰	۲۳۱۰	۱۶۰۰
۲۵۰۰	۲۹۰۰	۲۰۰۰

جهت تعیین آمپرایز تابلوهای اختصاصی متناسب با دیماند درخواستی توسط مشترکین عمل نموده ، آمپرایز تابلو اختصاصی را محاسبه می نماییم. لکن دقت گردد کابل ارتباطی بین ترانس و تابلو حتما بر اساس قدرت ترانس و جدول ارایه شده در بخش مربوطه خواهد بود.

در هنگام نظارت بر خریداری و نصب تابلوهای عمومی و اختصاصی دقت گردد که برنده شرکت سازنده تابلو مورد تایید دفتر مهندسی و نظارت توزیع برق گیلان باشد . علاوه بر آن رعایت الزامات به شرح ذیل در هنگام ساخت تابلوها ضروری بوده لازم مورد توجه دستگاه نظارت قرار گیرد:

- ۱- ابعاد شمسهای مسی مورد استفاده در تابلو چک گردیده، دقت شود با مقادیر اعلامی در نقشه و مشخصات ارایه شده مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال وجود عبارت $3 \times 45 \text{ CU}$ در نقشه تابلوی خیابانی 630 آمپری به معنی ضرورت استفاده از شمش مسی به عرض و ارتفاع به ترتیب 45 و 3 میلیمتر می باشد.
- ۲- ساختمان تابلو باید به گونه ای باشد که آب و گرد و خاک در آن نفوذ ننماید. ضمنا از تعریق جلوگیری گردد.
- ۳- اتصالات کلیه قسمت های تابلو تعم از بدنه، اسکلت داخلی و تمامی اجزا آن توسط پیچ و مهره بوده و استفاده از جوشکاری برای اتصالات مطلقاً منوع است. ضمنا بدیهی است که تمامی پیچ و مهره ها باید گالوانیزه گرم باشد.

IP34 برای تابلوهای خیابانی




- ۴- جدار فلزی تابلو باید از ورق آهنی روغنی به ضخامت ۲ میلی متر ساخته شده و درب های آن فقط با کلید مخصوص باز و بسته گردد.
- ۵- سقف تابلو های بارانی باید دارای شیب دو طرفه بوده و حداقل پنج سانتی متر از هر چهار طرف بزرگتر از ابعاد تابلو باشد.
- ۶- درب تابلو باید مجهز به لاستیک آب بندی از جنس مرغوب بوده و لولای درب از داخل تابلو باشد.
- ۷- درب اصلی تابلو ها علاوه بر کلید تابلویی باید مجهز به گوشواره جهت نصب قفل آویز باشد.
- ۸- درب تابلو ها برای تابلو های با عرض کوچکتر یا مساوی ۷۵ سانتی متر به صورت یک تکه و برای عرض های بیش از آن به شکل دو تکه ساخته می شود.
- ۹- لولای تمامی تابلوها از نوع ضد زنگ (آلومینیومی یا برنجی) مرغوب باشد.
- ۱۰- لازم است تابلو های عمومی ۴۰۰ و ۶۳۰ آمپر مجهز به دو درب مطابق با دیتايل باشند.
- ۱۱- تمامی تابلو ها باید مجهز به رام از ناودانی نمره ۸ بوده و ۴ سوراخ مناسب برای نصب روی سکو ها بر روی آنها تعیین گردد.
- ۱۲- درب دوم تابلو ها لازم است دارای دیتايل به شرح ذیل باشد :
- الف- برای تابلو های عمومی و خیابانی فشار ضعیف، به جای درب دوم از یک کاور پلاستیکی شفاف (پوشش یا طلق) با ضخامت مناسب برای پوشاندن شمش ها و قسمت های برقدار مورد استفاده قرار گیرد. به طوری که مزاحمت یا ممانعتی برای قطع و وصل کلید فیوز ها، فیوز های چاقویی، کلید اصلی و ... ایجاد ننماید.
- ب- برای تابلو های اختصاصی فشار ضعیف ، درب دوم باید فلزی بوده و طوری تعیین گردد که شامل کلید کل ، شمش ها ، ترانس های جریان و فیوز چاقویی های خروجی بوده ؛ به طوری که کل مجموعه دور از دسترس مشترک قرار گرفته دارای قابلیت پلمپ کردن باشد.
- ۱۳- تابلو حتما باید دارای مناطقی برای تهويه هوا بوده به طوريکه منافاتی با آئی پی نداشته باشد.
- ۱۴- شينه های مربوط به ارت الکتریکی و حفاظتی به صورت جداگانه نصب گرددند.
- ۱۵- شينه های فاز ، نول وارت باید روی روی مقره های اتکایی چینی یا صمع مصنوعی نصب گرددند.
- ۱۶- اتصال شينه ها و کلید ها به یکدیگر و به کلید ها از طریق پیچ و مهره و واشر های مسی یا برنزی صورت پذیرد. ضمناً دقت شود شينه ها پس از برش فاقد نقاط نوک تیز بوده و پیش از نصب کاملا تمیز گرددند.
- ۱۷- به منظور بستن صحیح کابل هاب ورودی به زید کلید کل در تابلو های عمومی و اختصاصی لازم است سه قطعه شمش رابط با سایز مناسب با آمپراژ تابلو و با سوراخکاری مناسب به زیر کلید کل متصل گردد.
- ۱۸- لازم است رنگ بندی شينه به شرح ذیل باشد:
- الف) فاز R به رنگ قرمز ب) فاز S به رنگ سبز ج) فاز T به رنگ زرد د) شينه نول به رنگ خاکستری
- ۱۹- تجهیز تابلو به چراغ تونلی روشنایی و یک عدد پریز ارت دار الزامی بوده و نیاز است چراغ مذکور توسط یک میکرو سوییچ که در پشت در قرار می گیرد روشن و خاموش گردد.
- ۲۰- کلیه نقاط فلزی تابلو باید توسط تسمه بافته شده به یکدیگر و به شین حفاظتی تابلو متصل گردد.




- ۲۱- نصب Name Plate مشتمل بر اطلاعاتی نظیر نام شرکت سازنده ، آمپراژ، آی پی، آرم خطر و ... روی تابلو ها الزامی می باشد.
- ۲۲- کلیه تابلو ها باید دارای قلاب مناسب برای سهولت در حمل و نقل باشند.
- ۲۳- لازم است در قسمت فوقانی هر کلید فیوز یا کلید پیچاز یک عدد قاب فلزی با روکش طلق به ابعاد تقریبی 4×10 سانتی متر نصب گردیده و برای نامگذاری فیدر مورد استفاده قرار گیرد.
- ۲۴- با توجه به دیاگرام تک خطی تابلو در صورت نیاز به کنتور، لازم است پیچ مناسب جهت نصب سوکت کنتور ها موجود باشد.
- ۲۵- در تابلو های عمومی برای حفاظت کنتاکتور روشنایی معابر یک پایه فیوز $25/6$ آمپر و یک دسمگاه رکه کنترل فاز و سه عدد ترمینال نموده ۴ جهت اتصال به فتوسل (ساعت نجومی) در تابلو تعییه گردد. ضمناً ترمینال های نصب شده در خروجی کنتاکتورها روشنایی تماماً از نمره ۳۵ و از جنس باکالیت مرغوب باشد.
- ۲۶- در تابلو های عمومی لازم است سیستم روشنایی معابر علاوه بر مکانیزم قطع و وصل اتوماتیک ، مجهز به کلید دستی نیز باشد.
- ۲۷- کلاس دقیق تمامی ترانس های جریان بکار رفته در تابلو های اندازه گیری برابر $0/5$ (نیم) بوده و قدرت آن ۵ ولت آمپر باشد.
- ۲۸- سیم های به کار رفته جهت ارتباطات در تابلو های اندازه گیری و سایر تابلو ها از نوع مفتولی و به مقاطع $2/5 \times 1$ میلیمتر مربع و از نوع مرغوب باشد.


نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف عمومی ۴۰ آمپر




F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Par. No.	Description and application	Identification data				Designation	
															1 1	M.C.C.B		40A		DQ1		
															1 2	CONTACTOR	AC1	32A	2ND+2NC	220VAC	3K1	
															3 3	FUSE		63/35A		1-2F1-3		
															1 4	FUSE		25/16A		DF1		
															1 5	FUSE		25/25A		3F1-3		
															3 6	FUSE		25/6A		3F4		
															1 7	INTERIOR LIGHTING	220V		100W		DH1	
															1 8	MICRO SWITCH	1POL		6A		DS1	
															1 9	SOCKET	1POL		16A		DB1	
															1 10	KWH METER	KWH	220V	50HZ	25-100A		3P1




نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف عمومی ۶۳ آمپر





F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Par No.	Description and application	Identification data				Designation	
															1	1	M.C.C.B	63A				□Q1
															1	2	CONTACTOR	AC1	32A	2NO+2NC	220VAC	3K1
															6	3	FUSE	63/35A				1-2F1-3
															1	4	FUSE	25/16A				□F1
															1	5	FUSE	25/25A				3F1-3
															3	6	FUSE	25/6A				3F4
															1	7	INTERIOR LIGHTING	220V				□H1
															1	8	MICRO SWITCH	1POL	6A		□S1	
															1	9	SOCKET	1POL	16A		□B1	
															1	10	KWH METER	KWH	3X220/380V	50HZ	25-100A	3P1




نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف عمومی آ-۸۰



F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Par. No.	Description and application	Identification data	Designation	
															1 1	M.C.C.B	80A	DQ1	
															1 2	CONTACTOR	AC1 63A 2NO+2NC 220VAC	3K1	
															1 3	FUSE SWITCH	160A	1-2Q1	
															3 4	FUSE LINK	H.R.C	63A	1-2Q1
															1 5	FUSE	25/16A	DF1	
															3 6	FUSE	63/63A	3F1-3	
															1 7	FUSE	25/6A	3F4	
															1 8	INTERICR LIGHTING	220V 100W	DH1	
															1 9	MICRO SWITCH	1POL 6A	DS1	
															1 10	SOCKET	1POL 16A	DB1	
															1 11	KWH METER	KWH 3X220/380V 50HZ 25A	5P1	




نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف عمومی ۱۰۰ آمپر



F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Par. No.	Description and application	Identification data	Designation	
															1	1	M.C.C.B	100A	DQ1
															1	2	CONTACTOR	AC1 63A 2NO+2NC 220VAC	3K1
															2	3	FUSE SWITCH		160A
															6	4	FUSE LINK	H.R.C	63A
															1	5	FUSE		25/16A
															3	6	FUSE		3F1-3
															1	7	FUSE		25/6A
															1	8	INTERIOR LIGHTING	220V	100W
															1	9	MICRO SWITCH	1POL	6A
															1	10	SOCKET	1POL	16A
															1	11	KWH METER	KWH 3X220/380V 50HZ 25A	5P1




نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف عمومی ۱۶۰ آمپر



F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Par. No.	Description and application	Identification data	Designation
															1	M.C.C.B	160A	DQ1
															1	CONTACTOR	AC1 63A 2NO+2NC 220VAC	3K1
															2	FUSE SWITCH	160A	1-2Q1
															6	FUSE LINK	H.R.C	80A
															1	FUSE	25/16A	DF1
															3	FUSE	63/63A	3F1-3
															1	FUSE	25/6A	3F4
															8	INTERICR LIGHTING	220V	100W
															1	MICRO SWITCH	1POL	6A
															9	SOCKET	1POL	16A
															10	KWH METER	KWH 3X220/380V 50HZ 25A	5P1
															11			




نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف عمومی ۲۰۰ آمپر



F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Par. No.	Description and application	Identification data	Designation	
															1 1	M.C.C.B	200A	□Q1	
															1 2	CONTACTOR	AC1 63A 2NO+2NC 220VAC	3K1	
															2 3	FUSE SWITCH	160/100A	1-2Q1	
															6 4	FUSE LINK	H.R.C	100A	1-2Q1
															1 5	FUSE	25/16A	□F1	
															3 6	FUSE	63/63A	3F1-3	
															1 7	FUSE	25/6A	3F4	
															1 8	INTERICR LIGHTING	220V	100W	□H1
															1 9	MICRO SWITCH	1POL	6A	□S1
															1 10	SOCKET	1POL	16A	□B1
															1 11	KWH METER	KWH 3X220/380V 50HZ 25A	5P1	




نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف عمومی ۲۵۰ آمپر



F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Par. No.	Description and application	Identification data	Designation
															1	M.C.C.B	250A	□Q1
															1	CONTACTOR	AC1 63A 2NO+2NC 220VAC	3K1
															2	FUSE SWITCH	160A	1-2Q1
															6	FUSE LINK	125A	1-2Q1
															1	FUSE	25/16A	□F1
															3	FUSE	63/63A	3F1-3
															1	FUSE	25/6A	3F4
															8	INTERIOR LIGHTING	220V 100W	□H1
															1	MICRO SWITCH	1POL 6A	□S1
															1	SOCKET	1POL 16A	□B1
															1	KWH METER	KWH 3X220/380V 50Hz 25A	5P1




نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف عمومی آمریکا ۳۲۰


F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Par. No.	Description and application	Identification data	Designation	
															1	M.C.C.B	320A	□Q1	
															1	CONTACTOR	AC1 63A 2NO+2NC 220VAC	3K1	
															2	FUSE SWITCH	160A	1-2Q1	
															6	FUSE LINK	H.R.C	100A	1-2Q1
															2	FUSE SWITCH	160A	4-5Q1	
															6	FUSE LINK	H.R.C	80A	4-5Q1
															1	FUSE	25/16A	□F1	
															3	FUSE	63/63A	3F1-3	
															1	FUSE	25/6A	3F4	
															1	INTERIOR LIGHTING	220V	100W	□H1
															1	MICRO SWITCH	1POL	6A	DS1
															1	SOCKET	1POL	16A	DB1
															1	KWH METER	KWH 3X220/380V 50HZ 25A	5P1	




نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف عمومی ۴۰۰ آمپر



F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Part No.	Description and application	Identification data	Designation		
																1 1	M.C.C.B	400A	DQ1	
																1 2	CONTACTOR	AC1 63A 2NO+2NC 220VAC	3K1	
																2 3	FUSE SWITCH	160A	1-2Q1	
																6 4	FUSE LINK	H.R.C	100A	1-2Q1
																2 5	FUSE SWITCH		250A	4-5Q1
																6 6	FUSE LINK	H.R.C	160A	4-5Q1
																1 7	FUSE	25/16A	DF1	
																3 8	FUSE	63/63A	3F1-3	
																1 9	FUSE	25/6A	3F4	
																1 10	INTERIOR LIGHTING	220V 100W	DH1	
																1 11	MICRO SWITCH	1POL	6A	DS1
																1	SOCKET	1POL	16A	DB1
																1	KWH METER	KWH 3X220/380V 50HZ 25A		5P1




نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف عمومی ۵۰۰ آمپر





F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Part No.	Description and application	Identification data				Designation	
															1 1	M.C.C.B		500A		DQ1		
															1 2	CONTACTOR	AC1	63A	2ND+2NC	220VAC	3K1	
															1 3	FUSE SWITCH			160A		1-201	
															3 4	FUSE LINK	H.R.C		100A		1-201	
															3 5	FUSE SWITCH			250A		4-5Q1	
															9 6	FUSE LINK	H.R.C		160A		4-5Q1	
															1 7	FUSE			25/16A		DF1	
															3 8	FUSE			63/63A		3F1-3	
															1 9	FUSE			25/6A		3F4	
															1 10	INTERIOR LIGHTING	220V		100W		DH1	
															1 11	MICRO SWITCH	1PDL		6A		DS1	
															1	SOCKET	1PDL		16A		DB1	
															1	KWH METER	KWH	3X220/380V	50HZ	25A		SP1




نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف عمومی آمپر ۶۳۰


F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Per. No.	Description and application	Identification data	Designation
															1 1	M.C.C.B	630A	Q01
															1 2	CONTACTOR	AC1 63A 2NO+2NC 220VAC	3K1
															4 3	FUSE SWITCH	250A	1-2Q1
															12 4	FUSE LINK	H.R.C 160A	1-2Q1
															1 5	FUSE	25/16A	DF1
															3 6	FUSE	63/63A	3F1-3
															1 7	FUSE	25/6A	3F4
															1 8	INTERIOR LIGHTING	220V 100W	OH1
															1 9	MICRO SWITCH	1POL 6A	DS1
															1 10	SOCKET	1POL 16A	DB1
															1 11	KWH METER	KWH 3X220/380V 50HZ 25A	5P1




نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف اختصاصی ۴۰ آمپر



F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Par. No.	Description and application	Identification data	Designation	
															1 1	M.C.C.B	40A	DQ1	
															3 2	FUSE BEAS	1POL	63A	1F1-3
															3 3	FUSE LINK		35A	1F1-3
															1 4	FUSE		25/16A	DF1
															1 5	INTERICR LIGHTING	220V	100W	OH1
															1 6	MICRO SWITCH	1POL	6A	DS1
															1 7	SOCKET	1POL	16A	DB1

نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف اختصاصی ۵۰ آمپر



F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Par. No.	Description and application	Identification data	Designation	
															1	1	M.C.C.B	50A	QF1
															3	2	CURRENT TRANSFORMER	M.A.G AL1 CLS 0.5 50/5A	DT1-3
															3	3	FUSE BEAS	1POL	1F1-3
															3	4	FUSE LINK	H.R.C	1F1-3
															1	5	FUSE	25/16A	DF1
															1	6	INTERICR LIGHTING	220V	100W
															1	7	MICRO SWITCH	1POL	6A
															1	8	SOCKET	1POL	16A
															1	9	KWH METER	KWH 3X220/380V 50HZ 5A	DP1
															1	10	KVARH METER	KVARH 3X220/380V 50HZ 5A	DP2

نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف اختصاصی ۶۳ آمپر



F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Part No.	Description and application	Identification data	Designation	
															1	M.C.C.B	63A	Q1	
															3	CURRENT TRANSFORMER	M.A.G AL1 CLS 0.5 75/5A	CT1-3	
															3	FUSE BEAS	1POL	160A	IF1-3
															3	FUSE LINK	H.R.C	63A	IF1-3
															1	FUSE	25/16A		OF1
															1	INTERIOR LIGHTING	220V	100W	OH1
															1	MICRO SWITCH	1POL	6A	OS1
															1	SOCKET	1POL	16A	DB1
															1	KWH METER	KWH 3X220/380V 50HZ 5A		OP1
															1	KVARH METER	KVARH 3X220/380V 50HZ 5A		OP2

نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف اختصاصی آمپر ۸۰



F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Par. No.	Description and application	Identification data	Designation	
															1 1	M.C.C.B	80A	DQ1	
															3 2	CURRENT TRANSFORMER	M.A.G AL1 CLS 0.5 75/5A	OT1-3	
															3 3	FUSE BEAS	1POL	160A	IF1-3
															3 4	FUSE LINK	H.R.C	80A	IF1-3
															1 5	FUSE	25/16A	DF1	
															1 6	INTERIOR LIGHTING	220V	100W	OH1
															1 7	MICRO SWITCH	1POL	6A	DS1
															1 8	SOCKET	1POL	16A	DB1
															1 9	KWH METER	KWH 3X220/380V 50HZ 5A	DP1	
															1 10	KVARH METER	KVARH 3X220/380V 50HZ 5A	DP2	

نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف اختصاصی ۱۰۰ آمپر



F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Par. No.	Description and application	Identification data	Designation	
															1 1	M.C.C.B	100A	DQ1	
															3 2	CURRENT TRANSFORMER	M.A.G AL1 CLS 0.5 100/5A	OT1-3	
															3 3	FUSE BEAS	1POL	160A	IF1-3
															3 4	FUSE LINK	H.R.C	100A	IF1-3
															1 5	FUSE	25/16A	DF1	
															1 6	INTERIOR LIGHTING	220V	100W	DH1
															1 7	MICRO SWITCH	1POL	6A	DS1
															1 8	SOCKET	1POL	16A	DB1
															1 9	KWH METER	KWH 3X220/380V 50HZ 5A	DP1	
															1 10	KVARH METER	KVARH 3X220/380V 50HZ 5A	DP2	

نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف اختصاصی ۱۶۰ آمپر



F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Par. No.	Description and application	Identification data	Designation	
															1 1	M.C.C.B	160A	Q1	
															3 2	CURRENT TRANSFORMER	M.A.G AL1 CLS 0.5 150/5A	CT1-3	
															3 3	FUSE BEAS	1POL	250A	IF1-3
															3 4	FUSE LINK	H.R.C	160A	IF1-3
															1 5	FUSE		25/16A	DF1
															1 6	INTERICR LIGHTING	220V	100W	OH1
															1 7	MICRO SWITCH	1POL	6A	DS1
															1 8	SOCKET	1POL	16A	DB1
															1 9	KWH METER	KWH 3X220/380V 50HZ 5A		DP1
															1 10	KVARH METER	KVARH 3X220/380V 50HZ 5A		DP2

نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف اختصاصی ۲۰۰ آمپر



F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Par. No.	Description and application	Identification data	Designation	
															1 1	M.C.C.B	200A	DQ1	
															3 2	CURRENT TRANSFORMER	M.A.G AL1 CLS 0.5 200/5A	DT1-3	
															3 3	FUSE BEAS	1POL	250A	IF1-3
															3 4	FUSE LINK	H.R.C	200A	IF1-3
															1 5	FUSE	25/16A	DF1	
															1 6	INTERICR LIGHTING	220V	100W	DH1
															1 7	MICRO SWITCH	1POL	6A	DS1
															1 8	SOCKET	1POL	16A	DB1
															1 9	KWH METER	KWH 3X220/380V 50HZ 5A	DP1	
															1 10	KVARH METER	KVARH 3X220/380V 50HZ 5A	DP2	

نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف اختصاصی ۲۵۰ آمپر



F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Par. No.	Description and application	Identification data	Designation	
															1 1	M.C.C.B	250A	DQ1	
															3 2	CURRENT TRANSFORMER	M.A.G AL1 CLS 0.5 250/5A	DT1-3	
															3 3	FUSE BEAS	1POL	250A	1F1-3
															3 4	FUSE LINK	H.R.C	250A	1F1-3
															1 5	FUSE	25/16A		DF1
															1 6	INTERICR LIGHTING	220V	100W	DH1
															1 7	MICRO SWITCH	1POL	6A	DS1
															1 8	SOCKET	1POL	16A	DB1
															1 9	KWH METER	KWH 3X220/380V 50HZ 5A		OP1
															1 10	KVARH METER	KVARH 3X220/380V 50HZ 5A		OP2

نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف اختصاصی ۳۲۰ آمپر



F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Par No.	Description and application	Identification data	Designation
							1	1								M.C.C.B	320A	DQ1
							3	2	CURRENT TRANSFORMER	M.A.G	AL1	CLS 0.5	300/5A				DT1-3	
							3	3	FUSE BEAS	1POL			400A				IF1-3	
							3	4	FUSE LINK	H.R.C			320A				IF1-3	
							1	5	FUSE			25/16A					DF1	
							1	6	INTERIOR LIGHTING	220V			100W				OH1	
							1	7	MICRO SWITCH	1POL			6A				DS1	
							1	8	SOCKET	1POL			16A				DB1	
							1	9	KWH METER	KWH	3X220/380V	50HZ	5A				DP1	
							1	10	KVARH METER	KVARH	3X220/380V	50HZ	5A				DP2	

نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف اختصاصی ۴۰۰ آمپر



F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Par. No.	Description and application	Identification data	Designation	
															1	M.C.C.B	400A	Q1	
															3	CURRENT TRANSFORMER	M.A.G AL1 CLS 0.5 400/5A	DT1-3	
															3	FUSE BEAS	1POL	630A	IF1-3
															3	FUSE LINK	H.R.C	400A	IF1-3
															1	FUSE	25/16A	DF1	
															1	INTERICR LIGHTING	220V	100W	OH1
															1	MICRO SWITCH	1POL	6A	DS1
															1	SOCKET	1POL	16A	DB1
															1	KWH METER	KWH 3X220/380V 50HZ 5A		DP1
															1	KVARH METER	KVARH 3X220/380V 50HZ 5A		DP2

نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف اختصاصی ۵۰۰ آمپر


F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Par No.	Description and application	Identification data	Designation	
															1 1	M.C.C.B	500A	Q01	
															3 2	CURRENT TRANSFORMER	M.A.G AL1 CLS 0.5 500/5A	DT1-3	
															3 3	FUSE BEAS	1POL	630A	IF1-3
															3 4	FUSE LINK	H.R.C	500A	IF1-3
															1 5	FUSE	25/16A	DF1	
															1 6	INTERIOR LIGHTING	220V	100W	OH1
															1 7	MICRO SWITCH	1POL	6A	DS1
															1 8	SOCKET	1POL	16A	DB1
															1 9	KWH METER	KWH 3X220/380V 50HZ 5A	DP1	
															1 10	KVARH METER	KVARH 3X220/380V 50HZ 5A	DP2	

نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف اختصاصی ۶۳۰ آمپر


F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Par No.	Description and application	Identification data	Designation	
															1	M.C.C.B	630A	DO1	
															3	CURRENT TRANSFORMER	M.A.G AL1 CLS 0.5 630/5A	DTI-3	
															3	FUSE BEAS	1POL	630A	1F1-3
															3	FUSE LINK	H.R.C	630A	1F1-3
															1	FUSE	25/16A	DF1	
															1	INTERIOR LIGHTING	220V 100W	OH1	
															1	MICRO SWITCH	1POL 6A	OS1	
															1	SOCKET	1POL 16A	DB1	
															1	KWH METER	KWH 3X220/380V 50HZ 5A	DP1	
															1	KVARH METER	KVARH 3X220/380V 50HZ 5A	DP2	

نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف اختصاصی آمپر ۸۰۰


F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Par. No.	Description and application	Identification data	Designation	
															1	1	M.C.C.B	800A	DQ1
															3	2	CURRENT TRANSFORMER	M.A.G AL1 CLS 0.5 800/5A	DTI-3
															6	3	FUSE BEAS	1POL 630/400A	IF1-3
															6	4	FUSE LINK	H.R.C 400A	IF1-3
															1	5	FUSE	25/16A	DF1
															1	6	INTERICR LIGHTING	220V 100W	OH1
															1	7	MICRO SWITCH	1POL 6A	DS1
															1	8	SOCKET	1POL 16A	DB1
															1	9	KWH METER	KWH 3X220/380V 50HZ 5A	DP1
															1	10	KVARH METER	KVARH 3X220/380V 50HZ 5A	DP2



اتصال زمین های الکتریکی و حفاظتی :



اجرای دو اتصال زمین الکتریکی و حفاظتی به شرح ذیل برای تمامی پست های توزیع (انواع هوایی یا زمینی) الزامی می باشد:
جهت اجرای اتصال زمین حفاظتی با استفاده از سیم مسی نمره ۲۵، خروجی سه دستگاه برقگیر را با درپوش و بدنه ترانسفورماتور و پس از آن با بدنه تابلوی توزیع، منصوبه همبندی کرده، نموده به سمت کاپرولد یا پلیت منصوبه در محل احداث پست هدایت نموده به آن متصل می نماییم.

جهت اجرای اتصال زمین الکتریکی چنانچه خروجی های فشار ضعیف پست به صورت هوایی اجرا شده باشد و نول شبکه در فاصله ۲۰ متری از محل دفن ارت حفاظتی (نقطه اتصال کابل سرخط به شبکه هوایی) موجود باشد می توان با نصب یک ارت ساده در همان نقطه اتصال کابل سرخط به شبکه هوایی نول شبکه را زمین نمود. در غیر این صورت و در حالتی که خروجی های پست قادر شبکه هوایی باشد، لازم است شمش نول داخل تابلو را از طریق یک قطعه کابل فشار ضعیف 1×25 به نقطه ای در فاصله ۲۰ متری از محل دفن ارت حفاظتی هوایت نموده و به کاپرولد یا پلیت متصل نماییم.

تجهیزات مورد استفاده در اجرای "سیستم زمین الکترودی" به شرح ذیل دسته بندی می گردد:

- ۱- میله اتصال زمین الکترودی (کاپرولد): جنس این میله از فولاد سخت با طول ۲۴۵ سانتی متر و قطر حداقل ۱۲ میلی متر بوده که با یک لایه جدا نشدنی از مس پوشش داده شده است. نوک میله از جنس فولاد سخت بوده و قادر روپوش مسی می باشد.
- ۲- گیره: از جنس مس بوده و برای اتصال سیم زمین به کاپرولد مورد استفاده قرار می گیرد.
- ۳- سیم مسی استاندارد با نمره ۵۰ (سیم زمین) یا کابل مسی 1×25
- ۴- کلمپ مسی دو پیچه یا کانکتور مسی استاندارد برای اتصال سیم زمین به شبکه هوایی
- ۵- لوله پی وی سی سخت $1/3$ اینچ برای عبور سیم مسی در قسمت تحتانی پایه بتونی به طول ۲۴۰ سانتی متر در هنگام اجرا توجه گردد میله در فاصله ۵۰ سانتی متر محل دفن پایه کوبیده شده و انتهایی فوقانی میله در عمق ۳۰ سانتی متر از سطح زمین قرار گیرد.

بدیهی است میزان مقاومت سیستم ارت با روش های گوناگون نظری اضافه کردن خاک ذغال و نمک، یا بنتونیت و ... قابل کاهش بوده و باید پس از اندازه گیری برابر با مقادیر اعلام شده از طرف توزیع برق استان گیلان باشد.





تجهیزات مورد استفاده در اجرای "سیستم زمین پلیتی" در شبکه فشار ضعیف هوایی لخت به شرح ذیل دسته بندی می گردد:

- ۱- پلیت با مساحت حداقل $5/0$ متر مربع: ضخامت صفحه اگر آهنی یا فولادی باشد نباید از 6 میلیمتر و اگر گالوانیزه داغ باشد از 3 میلی متر و اگر مسی باشد از 2 میلیمتر کمتر باشد.
- ۲- سیم مسی استاندارد با نمره 50 (سیم زمین) یا کابل مسی 1×25
- ۳- کلمپ مسی دو پیچه یا کانکتور مسی استاندارد برای اتصال سیم زمین به شبکه هوایی
- ۴- لوله پی وی سی سخت $1/3$ اینچ برای عبور سیم مسی در قسمت تحتانی پایه بتوانی به طول 240 سانتی متر در هنگام اجرا توجه گردد که صفحه به صورت قایم در زمین قرار گرفته و عمق قرار گیری لبه بالایی آن نسبت به سطح زمین از $1/5$ متر کمتر نباشد.

بدیهی است میزان مقاومت سیستم ارت با روش های گوناگون نظیر اضافه کردن خاک ذغال و نمک ، یا بتنویت و ... قابل کاهش بوده و باید پس از اندازه گیری برابر با مقادیر اعلام شده از طرف توزیع برق استان گیلان باشد.




پست های توزیع هوایی یک طرفه:

روش نسبتاً جدید مورد استفاده برای احداث پست های توزیع هوایی با قدرت انداز (تا حداکثر ۲۰۰ کیلوولت آمپر) بکارگیری و نصب پست های هوایی تک پایه می باشد.

در هنگام احداث پست های تک پایه پاییندی به ملزومات ذیل صورتی می باشد:

- ارتفاع نصب ترانسفورماتور (از سطح زمین تا محل سکوی ترانسفورماتور) باید بین $5\text{--}6/35$ متر باشد
- فاصله سکوی کات اوت فیوز و برقگیر از سکوی ترانسفورماتور حداقل 260 سانتیمتر و در راستای خط.
- حداقل فاصله نقطه دارای ولتاژ فشار متوسط از پایه باید 50 cm باشد.
- کلیه تجهیزات فلزی منصوبه بروی پایه، بدنه ترانسفورماتور، و بدنه تابلو فشار ضعیف و نقطه اتصال برقگیر به الکترود چاه ارت مجاور پایه (چاه اول - سیستم حفاظتی) با مقاومت حداکثر 2 اهم متصل می گردد.
- شیوه نول تابلو فشار ضعیف (نقطه خنثی ترانسفورماتور که از بدنه تابلو ایزوله می باشد) بوسیله کابل $(1\text{--}50)$ به الکترود چاه ارت الکتریکی (چاه دوم - حفاظت الکتریکی) به فاصله 20 متری از چاه اول متصل می شود و مقاومت کل زمین 2 اهم می باشد.

طرز چیدمان و جهت نصب تجهیزات پست هوایی تک پایه



لیست اقلام مصرفی در احداث پست توزیع هوایی یک طرفه:

- (۱) پایه ها
- (۲) مصالح نصب پایه
- (۳) کات اوت فیوز
- (۴) برقگیر
- (۵) سکوی نصب کات اوت و برقگیر مخصوص پست تک پایه
- (۶) سکوی نصب ترانسفورماتور یک طرفه
- (۷) ترانسفورماتور توزیع
- (۸) کابل ارتباطی میان ترانس و تابلو
- (۹) سکوی نصب تابلو + تابلوی فشار ضعیف (عمومی یا اختصاصی)
- (۱۰) ارت های الکتریکی و حفاظتی

پایه ها :

پایه های چهار گوش مورد استفاده در پست های تک پایه دقیقا مشابه نمونه های مورد استفاده در پست های دوطرفه بوده و بر اساس شرایط مشروح در همان قسمت دسته بندی ، تولید و نصب می گردند.

دقت گردد انتخاب قدرت پایه بتنی متناسب با قدرت نامی ترانس و بر اساس جدول زیر خواهد بود:

نوع پایه (جهت نری)	نوع ترانس
۱۲/۴۰۰	۲۵ KVA
۱۲/۴۰۰	۵۰ KVA
۱۲/۴۰۰	۱۰۰ KVA
۱۲/۸۰۰	۲۰۰ KVA

**مصالح نصب پایه :**

شرایط نصب و مصالح مصرفی جهت نصب پایه و احداث پست تک پایه دقیقاً مشابه شرایط مشروح در پست های دوطرفه بوده و به همان سیاق انجام می‌پذیرد.

کات اوت فیوز:

کات اوت فیوز های مورد استفاده در پست های تک پایه یک طرفه دقیقاً مشابه نمونه های مشروح در پست های دوطرفه بوده، آمپر از بند فیوز موزد استفاده در آنها از جدول زیر قابل استخراج است:

فیوز کات اوت (A)	جریان هر فاز ترانس (A)	قدرت ترانس (KVA)
۳	۳۶	۲۵
۳	۷۲	۵۰
۶	۱۴۴	۱۰۰
۸	۲۳۱	۱۶۰
۱۰	۲۸۸	۲۰۰

برقگیر:




برای حفاظت ترانسفورماتور در برابر اضافه ولتاژهای موجی ناشی از صاعقه یا سوییچینگ، در مسیری موازی با هر یک از فاز های ورودی به ترانس، از برقگیر استفاده می‌گردد.

برقگیرهای مورد استفاده در پست های تک پایه یک طرفه دقیقاً مشابه نمونه های مشروح در پست های دوطرفه بوده، از همان استانداردها پیروی می‌کنند.

سکوی نصب کات اوت و برق گیر مخصوص پست تک پایه:

سکوی مذکور باید بر اساس دیتیل زیر تولید شده و مورد استفاده قرار گیرد:


فولاد	-	جنس نیشی و ناودانیها
۸۰-۱۲۰	میکرون	ضخامت پوشش گالوانیزه
۸	نمره	بعاد ناودانیها
۶*۶*۶	میلیمتر	بعاد نیشی ها



۱. ناودانی نمره ۸ گالوانیزه شده
۲. کلیه نیشی ها (خاموت) نمره ۶ گالوانیزه شده
۳. نیشی ۴۵/۱ متری نمره ۶۵ می باشد

سکوی نصب ترانسفورماتور یک طرفه:

سکوی نصب ترانسفورماتور یک طرفه براساس دیتال زیر ساخته شده و در ارتفاع خداقل ۵/۵ متر از سطح زمین به شکل زیر نصب می گردد:



فولاد	-	جنس نبشی و ناودانیها
۸۰-۱۲۰	میکرون	ضخامت پوشش گالوانیزه
۸	نمره	ابعاد ناودانیها
۶۰*۶۰*۶	میلیمتر	ابعاد نبشی ها



ترانسفورماتور توزیع:

ترانسفورماتور های مورد استفاده در پست های هوایی تک پایه دقیقا مشابه نمونه های مصرفی در پست های دو طرفه بوده، لکن می توان ترانسفورماتور های تا قدرت حد اکثر ۲۰۰ کیلوولت آمپر را به صورت تک پایه نصب نمود.

کابل ارتباطی میان ترانس و تابلو:

همان پست های دو طرف برای اتصال بوشینگ های فشار ضعیف ترانسفورماتور به ورودی کلید اصلی در تابلوی فشار ضعیف (عمومی یا اختصاصی) از کابل های فشار ضعیف مسی با مقاطعی مناسب با قدرت ترانسفورماتور به شرح ذیل استفاده می گردد:

قطع کابل مسی بین ترانس و تابلو	قدرت ترانس (KVA)
۳×۲۵+۱۶	۲۵
۳×۳۵+۱۶	۵۰
۳×۷۰+۳۵	۱۰۰
۳×۱۲۰+۷۰	۱۶۰
۳×۱۸۵+۹۵	۲۰۰

سکوی نصب تابلو + تابلوی فشار ضعیف (عمومی یا اختصاصی) ::

روش متداول فعلی برای اخذ خروجی از پست های تک پایه در توزیع برق گیلان استفاده از تابلو های فشار ضعیف (عمومی یا اختصاصی) و نصب آب بر روی سکوی بتونی پیش ساخته می باشد (دقیقا برابر استاندارد های ارایه شده در سرفصل پست های دو طرفه).

ملاحظه: در برخی از شرکت های توزیع استفاده از تابلو های نصب شونده بر روی سکوی ترانس و یا ارتفاعی از پایه بتونی مرسم بوده، لکن این روش فعلا در توزیع برق گیلان معمول نمی باشد.

توجه گردد که کلیه نقشه های و مشخصات ارایه شده برای سکوهای پیش ساخته و تابلو های فشار ضعیف عمومی یا اختصاصی مشروح در سرفصل پست های هوایی دو طرفه، در این سرفصل نیز نافذ است.

اتصال زمین های الکتریکی و حفاظتی :

نصب دو اتصال زمین الکتریکی و حفاظتی مطابق با رویه و استاندارد ارایه شده در سرفصل پست های دو طرفه در این سرفصل نیز نافذ بوده لازم الاجرا می باشد.

**پست های زمینی:**

ساختار کلی پست های زمینی (ساختمانی یا کمپکت) مشتمل بر سه قسمت حوزه ۲۰ کیلوولت؛ حوزه ترانسفورماتور و حوزه فشار ضعیف قابل تقسیم بندی و بررسی می باشد.


لیست اقلام مصرفی در احداث پست توزیع زمینی ساختمانی:

- (۱) ساختمان پست
- (۲) ترانسفورماتور توزیع
- (۳) تابلو های فشار متوسط (سویچگیر فشار متوسط یا سلول های ۲۰ کیلوولت)
- (۴) تابلو های فشار ضعیف
- (۵) کابل کراسلینک ۲۰ کیلوولت
- (۶) کابل فشار ضعیف مسی
- (۷) کابل های کنترل و حفاظت
- (۸) سیستم زمین


ساختمان پست زمینی:



ساختمان پست های زمینی بر اساس نقشه و مشخصات ارایه شده توسط واحد ساختمان دفتر مهندسی و با نظارت مستقیم ایشان احداث گردیده ، نصب تجهیزات الکتریکی در آن با نظارت ناظرین حوزه مهندسین برق صورت می پذیرد. به منظور آشنایی با ساختار کلی و چیدمان تاسیسات پست های زمینی، یک نمونه از نقشه و مشخصات ساختمان پست زمینی جهت احداث در زمینی با ابعاد ۶×۵ متر (تیپ) در ادامه خواهد آمد:

پلان تجهیزات پست



پلان اندازه گذاری







ترانسفورماتور توزیع:

ترانسفورماتور های توزیع به منظور تبدیل سطح ولتاژ ۲۰ کیلوولت به ۴۰۰ ولت مورد استفاده قرار گرفته ، با مشخصات نامی حداقلی به شرح ذیل تولید می گردند:

امپدانس درصد(٪/UK)	گروه برداری	قدرت نامی ترانسفورماتور(KVA)
٪۴	Yzn5	۲۵
٪۴	Yzn5	۵۰
٪۴	Yzn5	۱۰۰
٪۴	Yzn5	۱۶۰
٪۴	Dyn5	۲۰۰
٪۶	Dyn5	۲۵۰
٪۶	Dyn5	۳۱۵
٪۶	Dyn5	۴۰۰
٪۶	Dyn5	۵۰۰
٪۶	Dyn5	۶۳۰
٪۶	Dyn5	۸۰۰
٪۶	Dyn5	۱۰۰۰
٪۶	Dyn5	۱۲۵۰
٪۶	Dyn5	۱۶۰۰
٪۶	Dyn5	۲۰۰۰

دقت گردد برند شرکت سازنده ترانسفورماتور مورد تایید دفتر مهندسی و نظارت بوده ، برگه‌ی گارانتی و تست شیت مربوطه موجود باشد.

رعایت نکات ذیل در هنگام طراحی ساختمان و تجهیز پستهای زمینی الزامی است:


- فاصله جانبی ترانسفورماتور تا تجهیزات یا موانع دیگر معادل ۷۵ سانتیمتر، این فاصله با توجه به حداقل فضای امن برای بازرسی و عبور، بر اساس مقادیر توصیه شده در نظر گرفته شده است و در صورت لزوم می‌توان آن را در طرف مجاور دیوار تا ۵۰ سانتیمتر تقلیل داد.

- کابل‌های فشار متوسط و فشار ضعیف در دو طرف ترانسفورماتور بعد از خروج از دریچه‌های درپوش کanal یا دریچه‌های کف یا سقف پست، باید به کمک نردبان یا سینی نگهدارنده کابل تا ارتفاع محل ترمیمال‌ها و بوشینگ‌های ترانسفورماتور هدایت گردد، بطوری که فشار وزن آنها به بوشینگ‌های ترانسفورماتور منتقل نشود.



مشخصات ابعادی ترانسفورماتور توزیع جهت نصب در پست های زمینی

شرح	کد
کسرواتوار	۱
نشان دهنده سطح روغن	۲
رطوبت گیر	۳
بوشینگ LV	۴
پلک مشخصات	۵
ناودانی	۶
دریچه نمونه برداری از روغن	۷
ترمیال زمین	۸
چرخ های دو جهته	۹
پلاک ترمیال ها	۱۰
تب چمنر	۱۱
ترموتر	۱۲
چشمی برای اتصال به جرثقیل	۱۳
بوشینگ HV	۱۴
رله بوخ هولتز	۱۵



۱-۳ - مشخصه های ابعادی ترانسفورماتورهای ۲۰ کیلوولت پست های زمینی ابعاد به میلیمتر.

۱۲۵۰	۱۰۰۰	۸۰۰	۶۳۰	۵۰۰	۴۰۰	(kVA) نوع
TS ۹۱۴۴B	TS ۶۰۴۴B	TS ۵۹۴۴B	TS ۵۸۴۴B	TS ۵۷۴۴B	TS ۵۶۴۴B	مدل
۳-۹-۲	۳-۹-۲	۳-۹-۲	۳-۹-۲	۳-۹-۲	۳-۹-۲	ش. شکل
۲۰۸۷	۱۹۵۲	۱۸۱۸	۱۶۹۲	۱۶۶۸	۱۶۱۶	a,
۱۲۷۷	۱۱۵۲	۱۰۸۹	۱۰۵۱	۱۰۴۴	۹۵۶	b,
۲۲۹۲	۲۲۸۵	۲۱۱۸	۱۹۲۶	۱۸۷۱	۱۷۴۶	h,
۹۴۷	۹۶۲	۹۴۷	۸۴۵	۸۹۰	۸۳۵	a _r
۲۰۸۷	۱۹۵۲	۱۷۴۲	۱۶۹۲	۱۵۹۲	۱۵۶۲	a _r
۱۲۷۷	۱۱۵۲	۱۰۶۲	۹۸۶	۹۷۲	۹۵۶	b _r
۱۶۸۱	۱۵۷۴	۱۴۰۷	۱۲۹۷	۱۲۴۲	۱۱۱۷	h _r
۲۰۰	۱۸۵	۱۸۰	۱۷۲	۱۶۵	۱۵۷	K
۱۶۵	۱۵۰	۱۴۰	۱۵۲	۱۴۰	۱۳۵	i
۹۲۰	۸۲۰	۸۲۰	۸۲۰	۸۲۰	۶۲۰	m
۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵	n
۲۶۵	۲۶۵	۲۶۵	۲۶۵	۲۶۵	۲۶۵	q
۳۱۰	۳۱۰	۳۱۰	۳۸۵	۳۸۵	۳۸۵	g

**تابلو های فشار متوسط (سلول های ۲۰ کیلوولت) :**


- تابلوهای فشار متوسط پستهای توزیع زمینی عموماً از سلول های جداگانه ای برای مدارهای ورودی و خروجی و تغذیه ترانسفورماتور تشکیل یافته که تجهیزات اصلی داخل آن به شرح زیر می باشد:
 - سکسیونرهای قابل قطع زیر بار، با عملکرد سریع دستی و جریان نامی ۶۳۰ آمپر، برای مدارهای ورودی و خروجی.
 - سکسیونرهای زمین، با عملکرد سریع دستی و جریان نامی ۴۰۰ آمپر، برای مدارهای ورودی و خروجی.
 - دیزنکتور، با عملکرد دستی و جریان نامی ۶۳۰ آمپر، برای مدار تغذیه ترانسفورماتور.
- بعلت محدودیت فضای داخلی پستهای زمینی، تابلوهای فشار متوسط در این پست ها معمولاً از نوع قابل دسترس از جلو (FRONT ACCESS) انتخاب می گرددند که علاوه بر عمق کمتر نسبت به تابلوهای نوع دسترس از پشت (REAR ACCESS) نیازمند فضای اضافی در پشت تابلو نمی باشند و می توان آنها را در مجاورت دیوار نصب نمود.
- در این مورد باید توجه داشت که برای جلوگیری از جمع شدن رطوبت در پشت تابلو که سبب خوردگی بدنه فلزی آن می گردد و همچنین به منظور ایجاد فضایی برای گردش هوا و خنک شدن نسبی از طریق بدنه تابلو، لازم است فاصله ای معادل حداقل ۵۰ میلیمتر برای مناطق مرطوب و ۲۵ میلیمتر برای مناطق خشک بین تابلو و دیوار پشت آن منظور گردد.
- سلول فشار متوسط باید دارای لامپ نيون مشخص کننده ولتاژ، چراغ روشنایی برای تعمیر و بازرگانی تابلو در حالت بی برق، و دریچه های انفجاری فوقانی برای تخلیه فشار و محدود کردن صدمات ناشی از انفجار احتمالی تجهیزات داخل تابلو باشد.
- ظرفیت اتصال کوتاه تابلوی فشار متوسط با توجه به سطح اتصال کوتاه شبکه های فشار متوسط برابر ۱۶ کیلوآمپر در نظر گرفته شده است. در موارد خاصی که سطح اتصال کوتاه بالاتر از حد عادی باشد می توان ظرفیت اتصال کوتاه تابلوی فشار متوسط را برابر ۲۰ یا ۲۵ کیلوآمپر انتخاب نمود.
- سلولهای جداگانه تابلوهای فشار متوسط می باید دارای شینه های مسی مستقل باشند که بهنگام نصب به یکدیگر متصل گرددند و امکان جداسازی و اضافه یا کم کردن سلولها نیز وجود داشته باشد. همچنین این تابلوها می باید دارای جدار ضخیم فولادی و پیکربندی مستحکم و قابل اتکایی مناسب برای نصب روی کانال (یا کف) و مجهز به دریچه زیرین ورود کابل با محل انکاء برای نصب بست کابل و سر کابل (Sealing end) باشند.
- ابعاد تابلوهای فشار متوسط (طول × عمق × ارتفاع) برابر: $2200 \times 1300 \times 1100$ میلیمتر در نظر گرفته شده است.
- بمنظور حفظ ایمنی بیشتر، جهت بسته شدن درب تابلوها باید بطرف درب خروجی پست باشد. بر این اساس محل لولای درب تابلوهای فشار متوسط در استاندارد توزیع در سمت راست بدنه تابلو در نظر گرفته شده است.



تابلو های فشار ضعیف :


- توزیع برق فشار ضعیف شبکه مشترکین پست، همچنین تأمین روشنایی عمومی معابر و خیابانها، بعلاوه تغذیه تابلوی کوچک روشنایی، پریز و هواکش بر قی داخل پست توسط تابلوهای فشار ضعیف انجام می گیرد.
- تابلوهای فشار ضعیف پستهای زمینی شامل بخشهای اصلی بشرح زیر هستند:
 - سلول ورودی، شامل کلید اتوماتیک ورودی و دستگاههای اندازه گیری جریان و ولتاژ
 - سلول روشنایی معابر، شامل مدارهای خروجی روشنایی خیابانها و کنتور اندازه گیری آن
 - سلول (یا سلولهای) خروجی، شامل مدارهای خروجی مصرف کنندها و مشترکین. تعداد مدارهای خروجی شبکه مصرف کننده بر حسب ظرفیت ترانسفورماتور و نیاز محل، بین ۵ تا ۱۰ مدار خروجی می باشد.
 - تابلوهای فشار ضعیف با توجه به ابعاد کمتری که نسبت به تابلوهای فشار متوسط دارند، می توانند از هر دو نوع قابل دسترس از پشت یا قابل دسترس از جلو انتخاب گردند، لیکن تابلوی قابل دسترس از جلو به علت جاگیری کمتر از ارجحیت بیشتری برخوردار است.
 - سلول مرتبط به روشنایی معابر در تابلوهای فشار ضعیف می باید بصورت مستقل و قابل باز کردن از باقی سلولها در نظر گرفته شود و اتصال آن به سایر سلولها از طریق اتصال شینه های مسی انجام گیرد. قطع و وصل کنتاکتور مدار اصلی روشنایی معابر توسط یک فتوسل یا ساعت فرمان نجومی صورت می پذیرد. در صورت استفاده فتوسل، باید در محل مناسبی روی دیوار بیرونی پست نصب می شود.
 - بمنظور حفظ اینمی بیشتر، جهت سته شدن درب تابلوها باید بطرف درب خروجی پست باشد. بر این اساس محل لولای درب تابلوهای فشار ضعیف در استاندارد توزیع در سمت چپ بدنه تابلو در نظر گرفته شده است.


نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف عمومی ۸۰۰ آمپر (بخش اول)



نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف عمومی آ۸۰۰مپر (بخش دوم)

F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Par. No.	Description and application	Identification data	Designation			
																1 1	CIRCUIT BREAKER	800A	DQ1		
																3 2	CURRENT TRANSFORMER	M.A.G AL3	800/5A	DT1-3	
																3 3	AMMETER	144X144	0-800A	DP1-3	
																1 4	VOLTMETER		0-500V	DP4	
																1 5	VOLTMETER SELECT SWITCH	4 STEP	16A	DS4	
																1 6	PACCO SWITCH	3POL	25A	IQ1	
																1 7	SOCKET		16A	DB1	
																4 8	FUSE		25/6A	DF1-3+6F1	
																1 9	FUSE		25/16A	DF4	
																3 10	FUSE		25/25A	IF1-3	
																1 11	CONTACTOR	2NO+2NC AC1	220VAC	160A	6K1
																3 12	CURRENT TRANSFORMER	M.A.G AL1	150/5A	6T1-3	
																3 13	INTERICR LIGHTING	60W	220V	IHI-3	
																1 14	MICRO SWITCH	1POL	16A	IS1	
																1 15	KWH-METER	220/380V	50HZ	5A	6P1
																1 16	FUSE SWITCH			630A	201
																3 17	FUSE LINK	H.R.C		630A	201
																1 18	FUSE SWITCH			400A	501 زاویر
																3 19	FUSE LINK	H.R.C		400A	501
																3 20	FUSE SWITCH			250A	3-401+6Q1
																6 21	FUSE LINK	H.R.C		250A	3-401 زاویر
																3 22	FUSE LINK	H.R.C		160A	6Q1
																2 23	FUSE SWITCH			160A	6Q2-3 زاویر
																6 24	FUSE LINK	H.R.C		80A	6Q2-3




نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف عمومی ۱۰۰۰ آمپر (بخش اول)





نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف عمومی ۱۰۰۰ آمپر (بخش دوم)

F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Per. No.	Description and application	Identification data	Designation
															1 1	CIRCUIT BREAKER	1000A	001
															3 2	CURRENT TRANSFORMER	M.A.G AL3 1000/5A	0T1-3
															3 3	AMMETER	144X144 0-1000A	0P1-3
															1 4	VOLTMETER	0-500V	0P4
															1 5	VOLTMETER SELECT SWITCH	4 STEP	16A
															1 6	PACCO SWITCH	3POL	25A
															1 7	SOCKET		16A
															4 8	FUSE	25/6A	0F1-3+9F1
															1 9	FUSE	25/16A	0F4
															3 10	FUSE	25/25A	1F1-3
															1 11	CONTACTOR	2NO+2NC AC1 220VAC 160A	9K1
															3 12	CURRENT TRANSFORMER	M.A.G AL1 150/5A	9T1-3
															3 13	INTERIOR LIGHTING	60W 220V	1HI-3
															1 14	MICRO SWITCH	1POL	16A
															1 15	KWH-METER	220/380V 50HZ 5A	9P1
															1 16	FUSE SWITCH		630A
															3 17	FUSE LINK	H.R.C	630A
															2 18	FUSE SWITCH		400A
															6 19	FUSE LINK	H.R.C	400A
															5 20	FUSE SWITCH		250A
															12 21	FUSE LINK	H.R.C	250A
															3 22	FUSE LINK	H.R.C	160A
															2 23	FUSE SWITCH		160A
															6 24	FUSE LINK	H.R.C	80A
															1 25	FUSE SWITCH		400A
															3 26	FUSE LINK	H.R.C	250A
																		7Q1 زاده
																		8Q1 زاده
																		9Q1 زاده






نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف عمومی آمپر ۱۲۰۰ (بخش اول)






نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف عمومی آ۱۲۰۰ آمپر (بخش دوم)

F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇	F ₈	F ₉	F ₁₀	F ₁₁	F ₁₂	F ₁₃	F ₁₄	F ₁₅	Part No.	Description and application	Identification data	Designation	
																	CIRCUIT BREAKER	1200A	Q01
																	CURRENT TRANSFORMER	H.A.G AL3	DT1-3
																	AMMETER	144X144 0-1200A	DP1-3
																	VOLTMETER	0-500V	DP4
																	VOLTMETER SELECT SWITCH	4 STEP	DS4
																	PACCO SWITCH	3POL	1Q1
																	SOCKET	16A	DB1
																	FUSE	25/6A	DF1-3+9F1
																	FUSE	25/16A	DF4
																	FUSE	25/25A	IF1-3
																	CONTACTOR	2NO+2NC AC1 220VAC	160A
																	CURRENT TRANSFORMER	H.A.G AL1	9T1-3
																	INTERIOR LIGHTING	60W 220V	IHL-3
																	MICRO SWITCH	1POL	IS1
																	KWH-METER	220/380V 50HZ 5A	9P1
																	FUSE SWITCH	630A	201
																	FUSE LINK	H.R.C	201
																	FUSE SWITCH	400A	7-801 زاویر
																	FUSE LINK	H.R.C	7-801
																	FUSE SWITCH	250A	3-601+901
																	FUSE LINK	H.R.C	3-601
																	FUSE SWITCH	160A	901
																	FUSE LINK	H.R.C	902-3 زاویر
																	FUSE SWITCH	80A	902-3







نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف عمومی ۱۶۰۰ آمپر (بخش اول)



نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف عمومی ۱۶۰۰ آمپر (بخش دوم)


F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Per. No.	Description and application	Identification data			Designation	
															1	1	CIRCUIT BREAKER	1600A			001
															3	2	CURRENT TRANSFORMER	M.A.G AL3	1600/5A		0T1-3
															3	3	AMMETER	144X144	0-1200A		0P1-3
															1	4	VOLTMETER		0-500V		0P4
															1	5	VOLTMETER SELECT SWITCH	4 STEP	16A	0S4	
															1	6	PACCO SWITCH	3POL	25A		101
															1	7	SOCKET		16A		0B1
															4	8	FUSE		25/6A		0F1-3+10F1
															1	9	FUSE		25/16A		0F4
															3	10	FUSE		25/25A		1F1-3
															1	11	CONTACTOR	2NO+2NC AC1	220VAC	160A	10K1
															3	12	CURRENT TRANSFORMER	M.A.G AL1	150/5A		10T1-3
															3	13	INTERICR LIGHTING	60W	220V		1HI-3
															1	14	MICRO SWITCH	1POL	16A		1S1
															1	15	KWH-METER	220/380V	50HZ	5A	10P1
															1	16	FUSE SWITCH		630A		201
															3	17	FUSE LINK	H.R.C	630A		201
															3	18	FUSE SWITCH		400A		7-901 زائد
															9	19	FUSE LINK	H.R.C	400A		7-901 زائد
															3	20	FUSE SWITCH		250A		3-601+1001 زائد
															6	21	FUSE LINK	H.R.C	250A		3-601 زائد
															3	22	FUSE LINK	H.R.C	160A		10Q1 زائد
															2	23	FUSE SWITCH		160A		10Q2-3 زائد
															6	24	FUSE LINK	H.R.C	80A		10Q2-3 زائد



نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف عمومی ۲۰۰ آمپر (بخش اول)


نقشه و مشخصات تابلوی فشار ضعیف عمومی ۲۰۰۰ آمپر (بخش دوم)


F. 1	F. 2	F. 3	F. 4	F. 5	F. 6	F. 7	F. 8	F. 9	F. 10	F. 11	F. 12	F. 13	F. 14	F. 15	Part No.	Description and application	Identification data			Designation	
																1	CIRCUIT BREAKER	2000A			DQ1
																3	CURRENT TRANSFORMER	M.A.G AL3	2000/5A	DT1-3	
																3	AMMETER	144X144	0-2000A	DP1-3	
																1	4 VOLTmeter	0-500V			DP4
																1	5 VOLTMETER SELECT SWITCH	4 STEP	16A	DS4	
																1	6 PACCO SWITCH	3POL	25A	101	
																1	7 SOCKET	16A			DB1
																4	8 FUSE	25/6A			DF1-3+10F1
																1	9 FUSE	25/16A			DF4
																3	10 FUSE	25/25A			IF1-3
																1	11 CONTACTOR	2ND+2NC AC1	220VAC	160A	10K1
																3	12 CURRENT TRANSFORMER	M.A.G AL1	150/5A	10T1-3	
																3	13 INTERIOR LIGHTING	60W	220V	1HI-3	
																1	14 MICRO SWITCH	1POL	16A	IS1	
																1	15 KWH-METER	220/380V	50HZ	5A	10P1
																1	16 FUSE SWITCH	630A			201
																3	17 FUSE LINK	H.R.C	630A		201
																3	18 FUSE SWITCH	400A			7-9Q1 زاویر
																9	19 FUSE LINK	H.R.C	400A		7-901
																3	20 FUSE SWITCH	250A			3-4Q1+10Q1
																6	21 FUSE LINK	H.R.C	250A		3-4Q1 زاویر
																3	22 FUSE LINK	H.R.C	160A		10Q1
																2	23 FUSE SWITCH	160A			10Q2-3 زاویر
																6	24 FUSE LINK	H.R.C	80A		10Q2-3
																2	25 FUSE SWITCH	400A			5-6Q1 زاویر
																6	26 FUSE LINK	H.R.C	400A		5-6Q1 زاویر





کابل کراسلینک ۲۰ کیلوولت و سرکابل های مربوطه :

این کابل ها عموماً از نوع کابل خشک فشار قوی با عایق XLPE می باشند که به صورت تک رشته ای یا سه رشته ای با ولتاژ مناسب با سطح ولتاژ شبکه فشار متوسط، و با سطح مقطع مناسب با سطح اتصال کوتاه منطبق با استاندارد مربوطه مورد استفاده قرار می گیرد. این کابل ها با سرکابل های نوع خشک(هات یا کلد) به سادگی قابل نصب و اتصال به تجهیزات فشار متوسط پست می باشند.



ردیف	شرح	ردیف	شرح
۵	پوشش الکترواستاتیکی فلزی	۱	هادی چند مفتولی
۶	نوار مسی (به صورت ماریبیچی)	۲	پوشش الکترواستاتیکی روی هادی
۷	زره	۳	عایق
۸	غلاف خارجی	۴	پوشش الکترواستاتیکی روی عایق

کدگذاری کابل‌ها طبق استاندارد VED

رشته	کابل نرم شده با سیم مسی		N
NYY	مانند:		
NAYCWY	مانند:		NA
NAYY	مانند:		Y
ZYHYY	مانند:		2Y
NyXSY	مانند:		2X
هادی هم مرکز و پوشش الکترواستاتیکی فلزی	حفاظ شامل هادی مسی هم مرکز		C
NYCYFGY	مانند:		
NAYCWY	مانند:	مانند:	CW
NyXCEY	مانند:	مانند:	CE
NYSY	مانند:	مانند:	S
NYSEY	مانند:	مانند:	SE
NAyXS(F)Y	مانند:		(F)

زره		
NYFGbY	مانند:	زره گالوانیزه از سیم فولادی نخت F
NYGbY	مانند:	زره گالوانیزه از نوار فولادی به صورت ماریبیچی Gb
NYCERY	مانند:	زره به صورت مفتول فولادی فلنج آندود R
غلاف		
NYKY	مانند:	غلاف سری K
NAYY	مانند:	غلاف PVC (دومین Y در ردیف علامتگذاری)
NAyXS(Y	مانند:	غلاف PE (دومین 2Y در ردیف علامتگذاری)
NAYYJ	مانند:	کابل شامل رشته با رینگ سیز - زرد، با هادی حفاظتی J
NAYYO	مانند:	کابل بدون رشته با رینگ سیز - زرد، بدون هادی حفاظتی O

جدول (ب-۳) جریان قابل حمل توسط کابل XLPE با سطح ولتاژ

۱۹/۲۳ KV، ۱۲/۷/۲۲ KV، ۶/۳۵/۱۱ KV

اندازه های (mm ²)	در هوا				در زمین	
	تکریش های		سده رشته (A)	تکریش های		سده رشته (A)
	مثلثی (A)	تخت (A)		مثلثی (A)	تخت (A)	
ماده های مسی						
۳۵			۱۸۰			۱۷۰
۵۰	۲۴۵	۲۹۵	۲۲۵	۲۲۰	۲۳۰	۲۱۰
۷۰	۳۰۰	۳۶۵	۲۷۵	۲۷۰	۲۸۰	۲۵۵
۹۵	۳۶۰	۴۵۰	۳۳۰	۳۲۰	۳۳۵	۲۹۵
۱۲۰	۴۲۵	۵۲۰	۳۸۰	۳۶۰	۳۸۰	۳۳۵
۱۵۰	۴۸۵	۵۹۰	۴۳۰	۴۱۰	۴۳۰	۳۷۵
۱۸۵	۵۵۰	۶۷۰	۴۹۰	۴۹۰	۴۸۵	۴۲۰
۲۴۰	۶۵۰	۸۰۰	۵۷۰	۵۷۰	۵۸۰	۴۸۰
۳۰۰	۷۴۰	۹۲۰	۶۵۰	۶۰۰	۶۴۰	۵۳۰
۴۰۰	۸۵۰	۱۰۷۰	۷۴۰	۶۹۰	۷۳۰	۵۹۰
۵۰۰	۹۸۰	۱۲۵۰		۷۶۰	۸۳۰	
ماده های آلمونیومی						
۳۵			۱۴۰			۱۳۵
۵۰	۱۹۰	۲۳۰	۱۷۵	۱۷۰	۱۷۵	۱۶۰
۷۰	۲۲۵	۲۸۵	۲۱۵	۲۱۰	۲۱۵	۱۹۵
۹۵	۲۸۰	۳۴۵	۲۶۰	۲۵۰	۲۶۰	۲۳۰
۱۲۰	۳۳۰	۴۰۰	۳۰۰	۲۸۰	۲۹۵	۲۶۰
۱۵۰	۳۷۵	۴۵۵	۳۳۵	۳۲۰	۳۳۰	۲۹۰
۱۸۵	۴۳۰	۵۲۰	۳۹۰	۳۶۰	۳۷۵	۳۳۰
۲۴۰	۵۱۰	۶۲۰	۴۶۰	۴۱۰	۴۴۰	۳۸۰
۳۰۰	۵۸۰	۷۱۰	۵۲۰	۴۷۵	۴۹۵	۴۲۵
۴۰۰	۶۸۰	۸۴۰	۶۰۰	۵۵۰	۵۷۰	۴۸۰
۵۰۰	۷۹۰	۹۸۰		۶۱۰	۶۵۰	

پوشش الکترواستاتیکی از سیم مسی، بدون زره

توجه گردد برنده شرکت سازنده کابل مورد تایید دفتر مهندسی شرکت توزیع برق گیلان بوده و اسناد مثبته مربوطه مبنی بر انجام تست های متداول موجود باشند.



شرح شرایط عمومی کابل کشی (فشار متوسط یا فشار ضعیف) در داخل ساختمان پست:

کابل ها یا بر روی سینی و قفسه نصب می گردند و یا بر روی دیوار و سقف توسط بست محکم می شوند. فاصله بست ها در نصب افقی برای کابل های بدون زره از ۲۰ برابر و برای کابل ها زره دار از ۳۰ تا ۳۵ برابر قطر خارجی کابل باید بیشتر باشد. البته این مقدار به حداقل ۸۰ سانتیمتر محدود می گردد. برای بست های عمودی نیز به نوع کابل و بست بستگی دارد ولی این مقدار نیز نمی تواند بیش از ۱/۵ متر باشد.

کابل کشی روی دیوار ، سقف و یا قفسه و سینی کابل :

ابعاد سینی برای کابل هایی که بر روی سینی نصب می شوند می بایست با در نظر گرفتن وزن کابل ها و همچنین در صورت لزوم با در نظر گرفتن شرایط نصب، تعمیرات و رسیدگی انتخاب شود ولی به طور کلی سینی های کابل باید با ورق آهنی گالوانیزه مشبك به ضخامت حداقل ۱/۵ میلیمتر ساخته شود و در صورت آویزان بودن سینی کابل، بایستی سینی کابل توسط میله های فولادی به قطر حداقل ۶ میلیمتر در فاصله های حداقل یک متری نگهداری شود. فاصله بین سینی های دو طبقه باید حداقل نصف عرض سینی بالایی باشد. کابل های چند رشته ای نیازی به بستن روی سینی ندارند و حداقل فاصله میان کابل / های مجاور باید کمتر از قطر کابل بزرگتر باشد.

کابل در کanal :

- مزیت این روش سهولت در تعویض یا گسترش کابل بدون نیاز به انجام عملیات خاصی، بخصوص هنگامی که کابل دارای وزن زیادی است می باشد. در این نوع نصب باید از موارد به شرح زیر جهت نصب کابل در نظر گرفته شود.
 - برای جلوگیری از نفوذ احتمالی آتش به پست نقطه ورودی کابل از کanal به داخل بایستی مطابق شکل زیر به طور کامل مسدود شود.
 - کفشویی هایی مناسب به منظور رفع آب هایی که ممکن است در کع کanal جمع شود در نظر گرفته شود.
 - در کف کanal های پیش ساخته معمولی پایه های اتکایی با حداقل فاصله ۶۰ سانتیمتر و حداقل ارتفاع ۱۰ سانتیمتر جهت خواباندن کابل ها پیش بینی و نصب گردد.

ملاحظه:

حداقل شعاع خمش کابل ها به جزء مواردی که از طرف کارخانه سازنده عنوان شده است، برای کابل های تک رشته ای ۱۵ برابر، برای کابل های چند رشته ای تا ولتاژ ۶۰۰۰ ولت ۱۲ برابر و برای کابل های چند رشته ای با ولتاژ بیش از ۶۰۰۰ ولت ۱۵ برابر قطر خارجی کابل می باشد.



سرکابل :

برای اتصال کابل های فشار متوسط به سایر تجهیزات و تاسیسات الکتریکی از تجهیزی به نام سرکابل استفاده می گردد. در حال حاضر استفاده از دو سرکابل حرارتی و سرد(هات شرینک و کلد شرینک) در توزیع برق گیلان متداول بوده، برای نصب در شبکه مورد استفاده قرار می گیرد.

معمولاً کلیه وسایل و لوازم نصب سرکابل در داخل پکیجی موسوم به کیت سرکابل قرار گرفته و در بازار به فروش می رسد. عموماً برچسبی بر روی کیت سرکابل نصب گردیده و اطلاعات کلیدی سرکابل مشتمل بر: داخلی یا هوایی بودن، مقطع کابلی که سرکابل می خورد، آلومینیوم یا مس بودن هادی کابل و با آرمور یا بدون آرمور بودن کابل، در آن ذکر می گردد.(بعضی از کارخانجات سرکابل هایی موسوم به مولتی سکشن تولید نموده و در برچسب اطلاعاتی آن مقاطع مجاز کابلهایی را که سرکابل می خورند به ثورت بازه‌ی مقطعي ذکر می کنند). بدیهی است بررسی اطلاعات مذکور توسط ناظرین صورت گرفته بسیار حائز اهمیت می باشد.

روش نصب سرکابل حرارتی یا هات شرینک:

محنتیات یک کیت سرکابل حرارتی به شرح ذیل می باشد:

- ✓ روکش نهایی
- ✓ تیوب استرس کنترل
- ✓ بشقابک
- ✓ کابلشو اصلی
- ✓ کابلشو ارت
- ✓ نوار های استرس کنترل
- ✓ نوار های آب بندی
- ✓ گریس سیلیکون
- ✓ دستمال الکلی
- ✓ توری جدا کننده(مخصوص کیت های مربوط به کابل آرمور دار وبا هدف جلوگیر از اتصال مس آلومینیوم)
- ✓ فنر حلقه شونده(مخصوص کیت های مربوط به کابل آرمور دار وبا هدف فیکس کردن ارت تا شده روی آرمور)
- ✓ دستورالعمل نصب

برای نصب سرکابل ابتدا برابر با مندرجات دستورالعمل نصب طول معینی از روکش نهایی کابل کراسلینک را برمی داریم.

در صورت وجود آرمور دقیقاً به اندازه‌ی روکش برداشته شده در بند قبل آن را نیز بر می داریم.

همچنین در صورت وجود آرمور برقراری اتصال الکتریکی و فیزیکی کامل بین آرمور و ارت کابل الزامی بوده ، بدین منظور طول معین دیگری از روکش نهایی کابل را برمی داریم (حدود ۵ سانت بالولویت عدد مندرج در دستورالعمل نصب) و پس از آن روکش پلاستیکی فی مابین ارت و آرمور را برداشته ، پس از پیچیدن توری جدا کننده به روی قسمت لخت ۵ سانتی آرمور، هادی های ارت را به روی آن تا نموده، برمی گردانیم.

در مرحله بعد چسب آب بندی (فرمزرنگ) را باز نموده و دقیقاً در انتهای روکش نهایی کابل کراسلینک (زیر ارت های برگردانده شده) چسب پیچی می کنیم. پس از آن فنر حلقه شونده را روی قسمت مشترک ارت و آرمور پیچانده ، روی ان را نیز تا محل روکش نهایی کابل چسب آب بندی (فرمزرنگ) می پیچانیم.



در مرحله بعد رویه‌ی گرافیت موجود بر روی لایه کراسلینک را با گریس سیلکون روان نموده و سپس بوسیله دستگاه گرافیت بردار طول معینی (برابر با مندرجات دستورالعمل نصب) از لایه نیمه هادی را برمی‌داریم. سپس بوسیله دستمال الکلی سطح گرافیت برداری شده را از بالا به پایین تمیز نموده و پس از آن منطقه مورد نظر را الزاماً با سمباده اکسید آلومینیوم (سایر سمباده‌های موجود در بازار مناسب نیست) صاف می‌کنیم و سرانجام سطح را دوباره با دستمال الکلی تمیز می‌نماییم.

در مرحله بعد مناسب با طول کابلشو بخشی از قسمت انتهایی XLPE را بوسیله دستگاه XLPE بردار لخت کرده، کابلشو زده و پرس می‌نماییم.

در مرحله بعد نوار استرس کنترل (زرد رنگ) را دقیقاً در محل مرزی بین XLPE و گرافیت برداشته نشده می‌پیچانیم. (حدود ۲ سانت در هر طرف مرز مذکور با اولویت عدد مندرج در دستورالعمل نصب) و سپس قسمت دمک کابلشو را به همراه قسمت کوچکی از انتهای XLPE با نوار آب بندی (قرمز رنگ) نوار پیچی می‌نماییم.

در مرحله بعد تیوب استرس کنترل (سیاه رنگ) به روی کابل هدایت کرده و دقیقاً در محل مماس بر روکش نهایی کابل کراسلینک فیکس کرده با حرارت شعله (آبی با نوک زرد) نصب می‌نماییم.

سپس روکش نهایی سرکابل (قرمز رنگ) را از طرفی که داخلش چسب خورده است به روی کابل هدایت نموده (البته حتماً چسب مذکور را جدا می‌کنیم) و دقیقاً در محل انتهای نوار آبندی موجود روی روکش XLPE کابل فیکس نموده، با حرارت شعله (آبی با نوک زرد) نصب می‌نماییم.

در مرحله بعد به منظور نصب بشقابک‌ها (عموماً یکی برای سرکابل‌های داخلی و سه عدد برای سرکابل‌های هوایی در کیت مربوطه موجود است) چسب کاغذی داخل آنها را جدا نموده و برابر با دستورالعمل نصب در محل مربوطه قرار داده با حرارت دادن فیکس می‌کنیم.

روش نصب سرکابل سرد یا کلد شرینک:

محتویات یک کیت سرکابل حرارتی به شرح ذیل می‌باشد:

✓ سرکابل

✓ توری جدا کننده (مخصوص کیت‌های مربوط به کابل آرمور دار و یا هدف جلوگیر از اتصال مس آلومینیوم)

✓ سیم قلع اندود

✓ فر حلقه شوننده

✓ نوار آب بندی (سیاه رنگ)

✓ نوار آب بندی (خاکستری رنگ)

✓ چسب اسکاچ ۷۰ (خاکستری رنگ)

✓ نوار نیمه هادی

✓ کابلشو اصلی

✓ کابلشو ارت

✓ گریس سیلیکون

✓ دستمال الکلی

برای نصب سرکابل ابتدا برابر با مندرجات دستورالعمل نصب طول معینی از روکش نهایی کابل کراسلینک را برمی‌داریم. در صورت وجود آرمور دقیقاً به اندازه‌ی روکش برداشته شده در بند قبل آن را نیز بر می‌داریم.



همچنین در صورت وجود آرمور برقراری اتصال الکتریکی و فیزیکی کامل بین آرمور و ارت کابل الزامی بوده ، بدین منظور طول معین دیگری از روکش نهایی کابل را برمی داریم (حدود ۲ سانت با ولویت عدد مندرج در دستورالعمل نصب) و پس از آن روکش پلاستیکی فی مابین ارت و آرمور را برداشته ، پس از پیچیدن توری جدا کننده به روی قسمت لخت ۲ سانتی آرمور، هادی های ارت را به روی آن تا نموده، برمی گردانیم.

در این مرحله نوار آب بندی سیاه رنگ را در حدود ۵ سانتی متر از انتهای آرمور لخت شده پیچانده و فیکس می کنیم. در مرحله بعد سیم های ارت برگردانده شده را توسط سیم قلع انود در فاصله ۵ سانتی متری از انتهای آرمور فیکس نموده، پس از آن فر هلقه شونده را روی قسمت مشترک ارت و آرمور پیچانده ، روی آن را نیز تا محل روکش نهایی کابل چسب اسکاچ ۷۰ (خاکستری رنگ) می پیچانیم.

در مرحله بعد رویه ی گرافیتی موجود بر روی لایه کراسلینک را با گریس سیلکون روان نموده و سپس بوسیله دستگاه گرافیت بردار طول معینی(برابر با مندرجات دستورالعمل نصب) از لایه نیمه هادی را برمی داریم. سپس بوسیله دستمال الکلی سطح گرافیت برداری شده را از بالا به پایین تمیز نموده و پس از آن منطقه مورد نظر را ازاما با سمباده اکسید آلومینیوم (سایر سمباده های موجود در بازار مناسب نیست) صاف می کنیم و سرانجام سطح را دوباره با دستمال الکلی تمیز می نماییم. در مرحله بعد مناسب با طول کابلشو بخشی از قسمت انتهایی XLPE را بوسیله دستگاه XLPE بردار لخت کرده ، کابلشو زده و پرس می نماییم.

در مرحله بعد نوار نیمه هادی را دققا بر روی منطقه نیمه هادی لخت نشده می پیچیم (دقت می کنیم که قسمت نوشته دار نوار نیمه هادی به سمت بیرون قرار گرفته باشد).

در مرحله بعد قسمت دمک کابلشو را به همراه قسمت کوچکی از انتهای XLPE با نوار آب بندی (خاکستری رنگ نازک) نوار پیچی می نماییم. سپس از زیر همین قسمت نوار پیچی شده مصیط را با گریس سیلکون آغشته نموده این عمل را تا روی سیم های ارت برگردانده شده ادامه می دهیم.

در این مرحله سر کابل کلد را به داخل کابل هدایت نموده ، انتهای آن را در نزدیکی سیم های قلع انود بسته شده روی ارت قرار داده و شروع به کشیدن و باز کردن فر می نماییم.

توجه:

سر کابل های کلد شرینک هوایی دارای ۶ بشقابک و نمونه های داخلی آن دارای ۴ بشقابک باز شونده می باشند.



کابل های فشار ضعیف مسی (ارتباطی بین ترانسفورماتور و تابلو فشار ضعیف):

برای اتصال بوشینگ های فشار ضعیف ترانسفورماتور به ورودی کلید اصلی در تابلوی فشار ضعیف(عمومی یا اختصاصی) از کابل های فشار ضعیف مسی با مقاطعی متناسب با قدرت ترانسفورماتور به شرح ذیل استفاده می گردد:

قطع کابل مسی بین ترانس و تابلو	قدرت ترانس (KVA)
۳×۲۵+۱۶	۲۵
۳×۳۵+۱۶	۵۰
۳×۷۰+۳۵	۱۰۰
۳×۱۲۰+۷۰	۱۶۰
۳×۱۸۵+۹۵	۲۰۰
۳×۲۴۰+۱۲۰	۲۵۰
۳(۱×۲۴۰)+(۱×۱۲۰)	۳۱۵
۳(۱×۳۰۰)+(۱×۱۵۰)	۴۰۰
۳(۲(۱×۱۵۰))+(۱×۱۵۰)	۵۰۰
۳(۲(۱×۱۸۵))+(۱×۱۸۵)	۶۳۰
۳(۲(۱×۳۰۰))+(۱×۳۰۰)	۸۰۰
۳(۳(۱×۲۴۰))+(۱×۳۰۰)	۱۰۰۰
۳(۳(۱×۳۰۰))+۲(۱×۲۴۰)	۱۲۵۰
۳(۴(۱×۳۰۰))+۲(۱×۳۰۰)	۱۶۰۰
۳(۵(۱×۳۰۰))+۳(۱×۳۰۰)	۲۰۰۰

کابل های کنترل و حفاظت :

کابل های کنترل و حفاظت برای اتصال تجهیزات حفاظتی ترانسفورماتور(ترمومتر و رله بوخهلتر) به تابلوی فشار متوسط و همچنین برای واپرینگ تاسیسات برق و تهویه و روشنایی به کار می روند.
این کابل ها با سطح مقطع ۱/۵ الی ۲/۵ میلیمتر مربع به صورت چند رشته یا به شکل سیم های عبور داده شده از داخل لوله برق (کاندوبیت) مورد استفاده قرار می گیرند.



سیستم زمین :

در پست های زمینی نیز همانند پست های هوایی ترجیحاً اتصالات بدندهای فلزی تابلوهای فشار قوی باید مجزا از سیستم زمین نقطه خشی به زمین متصل گردد و از دو سیستم زمین مجزا و مستقل از هم استفاده شود. ولی در پست های زمینی، در صورتی که خطوط ورودی و خروجی پست فشار قوی به پست زمینی همگی کابل زیرزمینی باشند و طول هر یک از این خطوط قبل از پست از ۳ کیلومتر کمتر نباشد. (مطابق بخش پ ۱-۷-۹-۱ مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان) برای هر دو منظور می توان از یک سیستم زمینی مشترک (حفظاً / خشی) استفاده گردد. در غیر این صورت لازم است طبق مفاد ردیف پ ۲-۷-۹-۱ مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان عمل شود.

سیستم زمین مشترک (حفظاً / خشی) پست های زمینی :

سیستم زمین حفاظتی :

در طبقه زیرزمین پست یک رشته سیم مسی 50 mm^2 به عنوان سیم همبندی سیستم اتصال زمین، سرتاسر با بست فلزی به دیوار نصب و مستقیماً به الکترود زمین پست وصل و تجهیزات ذیل به این سیم همبندی باستی متصل گردند.
- شینه ارت بدنده فلزی تمامی تجهیزات الکتریکی (سلولهای ۲۰ کیلوولت، تابلوی فشار ضعیف، ترانسفورماتور) هر کدام با یک سیم جداگانه

- درب پست به سیم همبندی سیستم زمین نیز متصل گردد.
- کلیه بدندهای فلزی آهن آلات سینی کابلها و اسکلت فلزی ساختمان پست و دریچه ها از نزدیک ترین محل - بدنده و درپوش بالای ترانس
- شیلد سرکابل های ۲۰ کیلوولت و کابل های ۲۰ کیلوولت ارتباطی فیدر به ترانس در داخل تابلو ۲۰ کیلوولت به شینه ارت

توضیح: شیلد سرکابل های ۲۰ کیلوولت فقط در یک سمت و از داخل پست اتصال زمین گردد و نیازی به اتصال زمین سرکابل هوایی نمی باشد.


سیستم زمین الکتریکی (نقطه خشی) :

نول ترانس باید مستقیماً به ترمیمال اصلی زمین با دو کلمپ و مستقل از سیم همبندی به سیستم رمین متصل گردد.




جزئیات نحوه اتصال تجهیزات مختلف به شبکه زمین پست را در اشکال زیر می توان مشاهده نمود:

جزئیات نحوه اتصال تجهیزات فلزی ثابت به شبکه زمین پست




جزئیات نحوه اتصال شین زمین تابلو به شبکه زمین



ردیف	شرح	تعداد
۱	پیچ و مهره برنجی نمره $M\ 10 \times 50$	۱
۲	واشر تخت برنجی نمره $M\ 10$	۱
۳	واشر فنری فسفر برنز $M\ 10$	۱
۴	کابلشو	۱

جزئیات نحوه اتصال درب فلزی و نرده بازشو به زمین پست



ردیف	شرح	تعداد
۱	بست لوله تک (کاندویست) سوراخ نمره ۲۵ میلیمتر مرغ	۱
۲	پیچ خود باز شو (رول بولت)	۱
۳	کابلشو	۱
۴	پیچ و مهره برنجی نمره $M\ 10 \times 50$	۲
۵	واشر تخت برنجی نمره $M\ 10$	۲
۶	واشر فنری فسفر برنز نمره $M\ 10$	۲
۷	لوله (کاندویست) نمره ۲۵ میلیمتر مرغ	۱
۸	تسمه باقته شده از مس	به اندازه لازم
۹	ورق فولاد گالوانیزه $50 \times 30 \times 4$ میلیمتر مکعب که به شکل L خم شده است	۲



روش اجرای چاه ارت:


الف) در زمین های معمولی حفر چاه، قرار دادن الکترود زمین در آن و سپس پر کردن چاه با استفاده از مواد مناسب برای کاهش مقاومت زمین (جدول زیر) :

مقاومت زمین	کمتر از ۵ اهم
عمق چاه	بیش از ۱۲ متر و کمتر از ۲۰ متر
نمک طعام	حداقل ۳۰ کیلوگرم
خاک زغال	حداقل ۱۵ کیلوگرم
خاک رس نرم شده	به مقدار کافی
خاک رس	به اندازه ای که چاه را پر کند
آب	به اندازه ای که چاه اشباع شود


ب) در زمین های سنگلاخی شده حفر چاه، قرار دادن یک لوله گالوانیزه در داخل چاه، قرار دادن الکترود زمین درون چاه و سپس پر کردن چاه با استفاده از مواد مناسب (جدول زیر) :

مواد لازم	به نسبت	حداقل
نمک	۳	۳۰ کیلوگرم
خاک ذغال	۱/۵	۱۵ کیلوگرم
خاک رس	۳۰	۳۰۰ کیلوگرم
سرندی		

جزئیات نصب چاه زمین در شکل زیر نشان داده شده است:



ردیف	شرح	تعداد
۱	صفحه زمین مسی $500 \times 500 \times 2$ میلیمتر مکعب یا میله و چمیره و ...	۱
۲	بست سیم به تسممه	۲
۳	سیم مسی زمین	-
۴	بست سیم به سیم	۲
۵	لوله فولادی (کاندوبیت) نمره ۵۰ میلیمتر	۱



پست های زمینی کیوسک :

پست های کیوسک را می توان به دو دسته سنتی و کمپکت تقسیم نمود. لکن امروزه عموم پست های کیوسک مصرفی در توزیع برق گیلان به صورت کمپکت سفارش داده شده و نصب می گردد.


لیست اقلام مصرفی در احداث پست توزیع زمینی کیوسک کمپکت:

- ۱) پست کیوسک کمپکت با فدرت معین
- ۲) فوندانسیون پست کیوسکی
- ۳) سیستم زمین


پست کیوسک کمپکت :

پست های کیوسک به صورت یک محصول پکیج و بر اساس شرایط خاص جغرافیایی و الکتریکی محل نصب توسط دفتر مهندسی و نظارت طراحی گردیده و پس از ثبت سفارش توسط کارخانجات دارای مجوز های لازم ساخته شده مورد استفاده قرار می گیرد


نمونه هایی از نقشه و مشخصات مربوط به یک پست کیوسک کمپکت در دلیل ارایه گردیده، لازم به ذکر است ابعاد مورد اشاره در تصاویر منحصر به محل نصب همان پست بوده ، حسب شرایط جدید قابل تغییر و یا بروز رسانی می باشد:



نمایی از جانمایی تجهیزات در یک نمونه پست کیوسک کمپکت



نمایی از تابلو های فشار ضعیف در یک نمونه پست کیوسک کمپکت






فوندانسیون پست کیوسکی:

فوندانسیون پست های کیوسک حسب ابعاد ارایه شده به شرکت سازنده، توسط کارشناسان دفتر مهندسی و نظارت طراحی گردیده، اچرا می گردد.

به منظور آشنازی با ساختا اصلی فوندانسیون پست های کیوسک نمونه ای از دیتاپل فوندانسیون مذکور در ذیل ارایه گردیده، بدیهی است ابعاد آن حسب شرایط و نقشه و مشخصات پست سارشی قابل تغییر و بروزرسانی خواهد بود:



سیستم زمین :

دیتایل اجرای سیستم زمین برای پست های پیوسک کمپکت به مثابه پست های زمینی ساختمانی بوده، به همان سیاق قابل اجرا می باشد.

مراجع:

- استاندارد های وزارت نیرو
- نشریات ۳۷۴ و ۳۷۵ سازمان مدیریت
- اسناد، صور تجلیسات و دستورالعمل های جاری در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان