### بسمه تعالى

پیشگفتار:

مهندسی روشنایی با استفاده از چراغ های برقی در جهان بیش از یک قرن سابقه دارد. مهندسی روشنایی دامنه گسترده ای دارد. علاوه بر مهندسی برق، بیولوژی، روان شناسی و زیبا شناسی را نیز شامل می شود و به این دلیل آمیخته ای از مهندسی و علوم هنر است بدیهی است که بررسی کامل موضوعی به این وسعت در چنین جزوه ای به راحتی ممکن نیست. لذا هدف از تهیه این جزوه آشنایی با اصول علمی مهندسی روشنایی است. در فصل اول این جزوه به بررسی تاریخچه ی پیدایش مهندسی و مفادس و مفاد میکن نیست، لذا هدف از تهیه این کامل موضوعی به این وسعت در چنین جزوه ای به راحتی ممکن نیست. لذا هدف از تهیه این چروه آشنایی با اصول علمی مهندسی روشنایی است. در فصل اول این جزوه به بررسی تاریخچه ی پیدایش مهندسی روشنایی می پردازیم. در فصل دوم تعاریف و مفاهیم روشنایی ، در فصل موم به شرح ساختمان و طرز کار انواع لامپهای برقی و در فصل چهارم و پنجم ، روش نقطه به نقطه به نقطه و روش شار نوری را برای محاسبه ی روشنایی بررسی می کنیم.

لازم به ذکر است ، این جزوه با تلاش و همکاری دانشجویان رشته برق صنعتی دانشکده فنی تبریز در نیمسال دوم ۹۲ – ۹۱ برای استفاده دانشجویان علاقه مند ، تهیه گردیده است. با امید به اینکه ، جزوه حاضر مفید واقع شود. با توجه به عدم فرصت کافی برای ویرایش کامل از دوستانی که این جزوه را مطالعه می نمایند خواهشمند است ضمن مطالعه دقیق لیست غلط های تایپی و دیگریر خطیا همیای موجسود را بیرای تصمیح بیسه آدرس الکترونیکی





فصل اول

مقدمات:

۱-۱ لزوم آموزش مهندسی روشنایی:

بدون شک مهم ترین حس ما بینایی است. در دوران قدیم مردم بیشتر اوقات زندگی خود را در فضاهای باز می گذراندند و از نور خورشید استفاده می کردند.لذا اجزای دستگاه بینایی انسان طی سالیان دراز خود را با نور خورشید وفق داده است. اما امروزه شرایط فرق کرده است مردم بیشتر اوقات خود را در جاهایی می گذرانند که با نور مصنوعی روشن می شوند. متاسفانه دقت کافی در طرح روشنایی این محل ها به کار گرفته نمی شود که موجب گذاشتن اثرات بدی بر روی چشم استفاده کنندگان شده است.

روشنایی مناسب و رضایت بخش دارای خصوصیات زیر است:

- ۱) نور از نظر توزیع فرکانسها مطلوب است.
   ۲) درخشندگی سطوح طوری است که سبب چشم زدگی نمی شود.
   ۳) نور کافی است.
  - ۴) سایه های مزاحم وجود ندارد.

روشنایی رضایت بخش و مطلوب به انسان کمک می کند،تا بازدهی کاری افزایش و همچنین با کاهش تصادف های ناشی از نور غیر کافی ، ایمنی را نیز بالا می برد.



#### ۲-۱ ماهیت نور:

تاکنون تئوری های زیادی در باره ماهیت نور بین شده است که معروفترین آنها عبارتند از:

الف ) **تئوری ذره ای (corpuscular theory):** این تئوری اصلاح شده نظریه یونانی های قدیم است که در ابتدا عقیده داشتند که نور از ذرات خیلی کوچک تشکیل شده است که از چشم خارج می شوند و در برخود به اشیاء سبب رؤیت آنها می شوند. ارسطو این نظریه را اصلاح کرد که نور از اجسام گداخته ساطع می شود و در ورود به چشم، سبب بینایی می شود. بعدها نیوتون هم این نظریه را پذیرفت. بطور خلاصه این تئوری

- جسم نورانی انرژی تشعشعی را به صورت ذره از خود ساطع می کند.
   این ذرات به دنبال هم به شکل خط مستقیم پرتاب می شوند.
- ۳. این ذرات به شبکیه چشم اثر کرده و اعصاب بینایی را تحریک می کند و در نتیجه
   ۱- احساس نور پدید می آید.

ب ) تئوری موجی (wave theory ): در سال ۱۶۹۰ ، هایگنز این تئوری را ارائه داد که بر اصول زیر متکی است :

- . نور از نوسانات و ارتعاشات مولکولی در جسم نورانی ناشی می شود.
  - ۲. این ارتعاشات به صورت موجی می باشد(مانند امواج آب)
- ۲. نوسانات به صورت موج در اتر منتشر شده و در ورود به چشم به شبکیه چشم اثر کرده و اعصاب بینایی را تحریک می کند و در نتیجه احساس نور پدید آمده و سبب بینایی ،می گردد.

در سال ۱۸۸۸ با کشف امواج الکترومغناطیس توسط هرتز ، امواج نورانی به صورت قسمت کوچکی از طیف وسیع امواج الکترو مغناطیس شناخته شد.



در اوایل قرن حاضر برخی نتایج آزمایشی نظیر اثر فتوالکتریک بدست آمد که با تئوری موجی نور قابل توجيه نبود. لذا **نظريه كوانتومي** ييشنهاد گرديد.

ج ) تئری کروانتمی (Quantum theory) : این نظری که توسط پلانک ارائه شده ،بیان می کند که انرژی نورانی به صورت ذرات کوچک و مجزا به نام فوتون تولید یا جذب می شود.انرژی هرفوتون نور از رابطه W=hv ، معین می شود. در این رابطه h عدد ثابت پلانک برابر<sup>34-1</sup> 8.625 ژول ثانیه و nu)v ، نو) فرکانس نور بر حسب سیکل بر ثانیه است. برای ساطع شدن انرژی در اثر فتوالکتریک فرکانس بایستی به حد کافی بالا باشد تا فوتون نور، انرژی کافی برای آزاد ساختن الکترون و دادن انرژی حرکتی به آن داشته باشد.

توضيح چگونگی توليد نور درايـن تئـوري بـه ايـن قراراسـت كـه الكترونهـا از مـدارهاي داخلـي بـه مدارهای خارجی براثر اخذ انرژی جهش می کنند. این وضع ناپایدار است ودر حدود^- ۱۰ تا ۲۰ ۱۰ ثانیه الکترونها به مدار خود برمی گردند. اگر الکترون در مدار بزرگتر قرار داشته باشد دارای انرژی، ۷ واگر در مدار کوچکتر قرار داشته با شد دارای انرژی، ۷ است ودر نتیجه  $v = \frac{w_2 - w_1}{h}$ فركانس نور ساطع شده از فرمول زیر قابل محاسبه است:

به طوری که ملاحظه می کنید فرکانس نور ساطع شده ، تنها به اختلاف انرژی الکترون در دو حالت بستگی دارد.

مثال ۱ – ۱: انرژی یک فوتون نور در طول موج ۰/۵ میکرون یا ۲۰ × ۱۰ × ۰/۵ متر، یا فرکانس ۱۴ ۲۰×۶ هرتز (بین دو رنگ آبی وسبز)چقدر است؟ برای انتشار توان نورانی یک وات در این طول موج تعداد فوتونهایی که در یک ثانیه عبور می کنند، چقدر است؟


ژول W=h v =6.62×10<sup>-34</sup>×6×10<sup>14</sup> =3.975 ×10<sup>-19</sup>

 $\frac{1}{3.975 \times 10}$  = 2.516 × 10<sup>18</sup> تعداد فو تونهای ساطع شده در ثانیه از این قرار است: ۵



۲-۱ طیف امواج الکترو مغناطیسی و نور مرئی:

چشم انسان فقط نورهای مرئی را تشخیص می دهد. این نورها دارای طول موج مشخص هستند که در نمودار زیر نشان داده شده اند.



شكل ١ - ١ طيف امواج الكترومغناطيسي

برای طول موج از واحد میکرون (<sup>6</sup> ۱۰ متر) ، یا نانومتر (<sup>9</sup> ۱۰ متر) ، یا آنگستروم <sup>10 - ۱</sup>۰ متر ، استفاده می شود. همان طور که ملاحظه می کنید طول موجهای بین ۳۸۰ / ۰ میکرون تا ۷۶۰ / ۰ میکرون نورهای مرئی را شامل می شود:


0.380	$\longrightarrow$	0.760µ <i>m</i>
380	$\longrightarrow$	760nm

- 3800 ────> 7600Å
  - 1-۴ خواص تشعشات مرئی: اشعه های مرئی دارای دو خاصیت مهم زیر هستند.
    - **۱** قابل رویت (دیدن) می باشد.
    - ۲ بسته به طول موج اشعه مرئي بصورت رنگي ديده مي شوند. POWEREN.IF



**-**۵ حساسیت چشم انسان:

تشعشات خورشید که طول موج آن ها از ۲۹ / ۰ میکرون کمتر است توسط لایه ازون و تشعشاتی که طول موجشان از ۱/۴ میکرون بیشتر است توسط بخار آب و گاز کربنیک هوا جذب می شود. با توجه به طیف نور مرئی و نمودار حساسیت چشم انسان که در شکل زیر نشان داده شده است . این حقیقت پیداست که چشم انسان طی قرون متمادی خود را با شرایط محیط زندگی تطبیق داده است.



شکل ۲ ــ ۱ منحنی حساسیت چشم انسان

همان طور که ملاحظه می کنید چشم انسان در طول موج ۵۵۵. • میکرون (رنگ زرد) بیشترین حساسیت را داردو روشن تر از دیگر رنگ ها به نظر می رسد. البته لازم به ذکر است که امواج غیر قابل رویت نیز روی چشم انسان تاثیر دارند و در آن حرارت ایجاد می کنند و مضر هستند. به همین دلیل است که گفته میشود مثلا" در مقابل آنتن موج بر نا یستید.

از این منحنی برای محاسبه شار نور مرئی تولید شده توسط لامپ ، استفاده می شود.

۱-۶ انتشار نور:

در محیط های یکنواخت امواج نورانی در خط راست حرکت می کنند. در محیط های غیر هادی (• = ٥) انتشارموج بدون تضعیف صورت می گیرد. اما در محیط های هادی (•≠ ٥) انتشار با تضعیف دامنه موج



مورت می گیرد. سرعت انتشارموج در هر محیط بستگی به ضرایب نفوذ پذیری الکتریکی € و نفوذ پذیری ا  
معناطیسی لم و ضریب هدایت 
$$\sigma$$
 دارد. در محیط های غیر هادی سرعت انتشار با رابطه زیر بیان می شود:  
 $P_{\sqrt{\mu E}}$   
 $\mu = \mu_0 = 4\pi \times 10^7$  ماتری  $P_{\sqrt{\mu E}} = 0 = 3$  هانری بر متر  $^{70} \times 10^8 = 4\pi$   
 $\mu = \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$  هانری بر  $\pi^2 = 0 = 3 = 3$  مانری بر متر  $^{70} \times 10^{-7} = 10^{-7}$   
 $e_{1} = 10^{-7} \times 10^{-7} = 36\pi \times 10^{-7}$  متر بر ثانیه  $^{8} 01 \times E = \frac{1}{\sqrt{4\pi \times 10^{-7} \times 10^{-7} \times 10^{-7} \times 10^{-7} \times 10^{-7}}}$   
 $= \sqrt{4\pi \times 10^{-7} \times 10^{-7} \times 10^{-7}}$   
 $= \sqrt{4\pi \times 10^{-7} \times 10^{-7}}$   
 $= \sqrt{2} \times 10^{-7}$   
 $= \sqrt{2} \times$ 



۱–۷ انعکاس و انتقال نور در برخورد به سطح مشتر که دو محیط مختلف: در صورتی که نور به سطح مشتر که کاملا" صاف بین دو محیط مختلف (دارای پارامترهای متفاوت) بتابد،قسمتی از آن منعکس می شود و قسمتی دیگر از سطح مشتر که عبور می کند و به محیط دوم منتقل می شود. میزان انتقال و انعکاس به پارامترهای دو محیط، زاویه ی تابش و پلاریزاسیون موج بستگی دارد. و آنچه در محاسبات روشنایی موثر است بخشی از نور است که در برخورد به سطوح سقف ،دیوارها و کف به سطح کار بر می گردد پس ضریب انعکاس سقف، دیوارها و کف در محاسبات روشنایی موثر است .

طوح مختلف آورده شده است.	صفحه بعد درصد انعکاس س	بنابراین در جدول ۲–۱
--------------------------	------------------------	----------------------


درصدانعکاس	رنگسطحرنگشده	درصدانعکاس	سطح
٨٥	سفيد	٨٥	گچخشک (تازه)
۶۵	زرد	۶۵	گچخشک (کهنه)
۵۰	صورتی روشن	40	سیمان خشک (تازه)
۵۰	خاکستری روشن	۲۰	سیمان خشک (کهنه)
40	آبی روشن	10	آجر قرمز
40	سبز روشن	۲۵	. آجر سفید
40	قرمز روشن	١٢	آسفالت با اندود قیر
10	خاکستری تیرہ	٨٥	سنگ مرمر سفید
10	آ بى تير <b>ه</b>	۲۵	آلومينيوم پرداخت شده
10	سبز تیره	۵۵	آلومينيوم كدر
10	قرمز تيره	٨٥	کا شی سفید
10	قهوهای تیره	•	شیشه روشن ۲ میلیمتری
۵	سياه	١٢	شیشه مات ۳ میلیمتری
		۵۵	تىيشە ش <b>ب</b> رى ٣مىليمترى
		٩٥	آينه

جدول ۲ – ۱ ضرائب انعکاس توان  $|\rho|^2$  برای سطوح مختلف (مقادیر میانگین)



### **۱-۸ تاریخچه ی پیدایش و پیشرفت مهندسی روشنایی:**

نمودار زیر به طور خلاصه تاریخچه ی مهندسی روشنایی را نشان میدهد :



در شکل بالا: a شمع ، d شمع پارافینی، C لامپ ادیسون ، d لامپ با رشته ی زغالی ، e لامپ با رشته ی زغالی با پوشش فلزی ، f لامپ تنگستنی با رشته ی خطی در خلاء ، g با رشته ی تنگستنی مارپیچ در گاز ، h لامپ رشته ی تنگستن با رشته ی مارپیچ در خلاء ، i لامپ با رشته ی تنگستنی مارپیچ مضاعف در گاز ، j لامپ با بخار جیوه ، K لامپ سدیم ، L لامپ فلورسنت ، m لامپ آمیخته ی رشته دار و بخار جیوه و n لامپ الکترولومینانس است.



مشاهده می شود بهره ی منابع نوری در طی یک قرن پیوسته در حال افزایش بوده و از حدود ۱/۵ لومن بر وات به حدود ۱۵۰ لومن بر وات رسیده است.

### ۱-۹ عوامل اصلی در رؤیت و ارزیابی کمی آنها:

عوامل اصلي در رؤيت عبارت از چهار عامل هستند:

- عامل اول اندازه ی جسمی است که رؤیت می شود. هرچه جزئیات جسم کوچکتر و دقیق تر
   باشد و یا فاصله ی آن از چشم بیشتر شود رؤیت مشکل تر می شود.
  - عامل دوم کنتراست که مربوط به اختلاف روشنی بین جسم و اطراف آن است و هرچه
     اختلاف آن کمتر شود رؤیت مشکل تر می شود .
    - عامل سوم میزان روشنایی است.
    - عامل چهارم نیز مدت زمان رؤیت است.



پرسش ها وسئوالات فصل اول:

نمائيد.

- علت نیاز به مهندسی روشنایی چیست؟
   خصوصیات روشنایی رضایت بخش کدام است؟
   تئوری های ماهیت نور را نام برده و به طور خلاصه توضیح دهید.
   در نظریه کوانتم رابطه انرژی و فرکانس را بیان کنید.
   در نظریه کوانتم رابطه انرژی و فرکانس را بیان کنید.
   میف امواج الکترو مغناطیس و امواج نور مرئی را رسم کنید.
   منحنی حساسیت چشم را رسم کنید و کاربرد آن را بیان کنید.
   منحنی حساسیت زور در یک محیط به چه عواملی بستگی دارد؟ مقدار آن را در خلاء محاسبه
  - ۸ فرکانس موج به چه چیزی بستگی دارد؟
     ۹. اثر انعکاس نور در مهندسی روشنایی چیست؟
     ۱۰. عوامل موثر در رویت اشیاء توسط چشم کدامند؟ توضیح دهید.



فصل دوم:

### تعاريف وكميتهاى اصلى روشنايي

برای مطالعه روشنایی واحدهای کمی لازم است که در ادامه ، به تعریف آنها می پردازیم.

۲-۱ جریان نور ( شار نور آنی) : (Luminous flux)

مجموع کل امواج نورانی که در یک ثانیه از منبع نوری خارج می شود را جریان نور می گویند.از آنجائیکه انرژی بر ثانیه را توان می نامند، بنابراین جریان نورانی را توان نورانی نیز می گویند.


توان نورانی را با Ø نشان می دهند و واحد آن لومن (Lumen) است، که با Lm نشان داده می شود.

تعریف لومن:یک لومن عبارت است از شار نوری که از جسم کاملا تیره (سیاه ) بـه سطح مقطع ۰٬۵۸۰۵ میلی متر مربع ، در درجه حرارتK ° ۲۰۴۲ ساطع می گردد.

یا به عبارت دیگر یک لومن برابر است با انرژی نورانی معادل 1<u>680</u> انرژی الکتریکی که طول موجی با حداکثر حساسیت را بوجود آورد.

$$1Lm = \frac{1}{680}W$$
 ب ( $\lambda$ =5550 Ű)

۲-۲ شدت نور (Luminous Intensity): شدت نور، عبارت است از مقدار نوری که در یک جهت یا زاویه مشخص وجود دارد. و با حرف انشان داده می شود.



شکل ۱ – ۲ تعیین زاویه فضائی سطحS<sub>1</sub> از نقطهA



جهت بررسی چگونگی پخش نور در زوایای مختلف احتیاج یه تعریف زاویه فضایی داریم. تعريف زاويه فضايي: زاويه اي است كه توسط شعاع هاي كره با سطح آن ساخته مي شود. اندازه زاویه فضایی برابر نسبت سطح به مجذور شعاع یا مجذور فاصله سطح ازمرکز کره است. واحد زاویه فضايي استراديان مي باشد. تعريف استراديان: برابر زاويه فضايي است كه در سطح كره به شعاع يك متر، يك سطح يك متر مربع جـدا می سازد. و آن را با St نشان می دهیم. نکته ۱: سطح هر کره برابر 4π استرادیان می باشد. نکته ۲:زاویه فضایی یک مخروط با زاویه راس ۲۵ را اگر محاسبه کنیم ، خواهیم داشت :  $\Omega = \frac{s}{a^2} = 4\pi sin^2 \frac{\alpha}{a}$  $I = \frac{\phi}{\Omega} = \frac{Lm}{St}$ رابطه شدت نور با شار نوری و زاویه فضایی: واحد شدت نور: واحد شدت نور شمع است که با حروف Cd نشان داده می شود. واحدهای مختلف شدت نور، که به ترتیب زمانی تعریف شده اند عبارتند از: شمع : ابتدا شدت نور یک شمع استاندارد در صفحه افق به عنوان واحد شدت نور مورد استفاده \_ قرار گرفت که با k مشخص می شد - شمع هفنر (HK(Hefner kerte : در سال های بعد ، شدت نور لامب هفنر در صفحه افق به عنوان واحد شدت نور مورد استفاده قرار گرفت که با Hk مشخص می شد (لامپ روغن سوز با سوخت استات آمیل ساخته شده درسال ۱۸۸۴)



- شمع بین المللی (lc(International cordekb) : در سال ۱۹۱۹ شمع بین المللی مورد قبول
   واقع شد و بر اساس آن ، لامپ های استاندارد الکتریکی با رشته ذغالی ساخته شدند که شدت نور
   آنها ، در صفحه افق ، مضرب معینی از شمع بین المللی بود.
- کاندیلا (Candela): در سال ۱۹۴۸ واحد جدیدی به نام کاندیلا مورد قبول واقع شد که هنوز هم این استاندارد معمول است.

تعریف کاندیلا: هر گاه در زاویه فضایی واحد(یک استرادیان ) جریان نوری برابر یک لومن داشته باشیم، شدت نور منبع یک شمع (کاندیلا) می باشد. به عبارت دیگر ، یک کاندیلا برابر 1/60 شدت نور ساطع شده از یک سانتی متر جسم سیاه (کاملا تیره ) دردرجه حرارت۲۰۴۲ کلوین در جهت عمود بر سطح می باشد.



مثال۲-۲) یک چراغ برق مجهز به منعکس کننده شدت نور برابر ۲۸۰ کاندیلا فقط درفضای مخروطی شکل با زاویه راس ۱۰ درجه تولید می کند.شار نوری این چراغ را حساب کنید (۳=5<sup>0</sup>)

Ω=4πsin<sup>2</sup>  $\frac{5}{2}$ =0.0239 | استرادیان

لومن 0.0239=6.7 × 280 0.0239

### ۲-۳ بهره نوری و بهره الکتریکی لامپ:

یک لامپ با دو انرژی سر و کار دارد:

۱) انرژی مصرفی ، انرژی الکتریکی بر حسب وات است و با P نشان می دهیم.
 ۲) انرژی تولیدی(خروجی) که به آن انرژی نورانی می گویند و با Ø نشان دهند.

با توجه به این که در لامپ های الکتریکی از توان ورودی ، مقدار قابل ملاحظه ای به حرارت و مقداری نیز بـه تشعشع الکترومغناطیسی تبـدیل مـی شـود  $eta = \int_0^\infty arphi_{
m e}(\lambda) d\lambda$  و تنهـا بخـش کـوچکی از طیـف الکترومغناطیسی مربوط به نور مرئی می باشد، لذا دو نوع بهره نوری و الکتریکی داریم.

 $\eta_l = \frac{\Phi}{P} \left[ \frac{Lm}{W} \right]$  لازم به ذکر است که حداکثر مقدار  $\eta_l$  برابر ۶۸۰ لومن بر وات است که از یک لامپ فرضی که هیچ گونه تلفات ندارد وهمه تشعشعات آن درطول ۵۵۵ /۰ میکرون صورت می گیرد به دست می آید.



توریف بهره الکتریکی : بهره الکتریکی لامپ را به صورت نسبت توان نوری خروجی بر حسب وات  
برتوان ورودی الکتریکی بر حسب وات تعریف می کنیم.ارزش تبدیل را ۶۸۰ لومن بروات منظور میکنیم:  
برتوان ورودی الکتریکی بر حسب وات تعریف می کنیم.ارزش تبدیل را ۶۸۰ لومن بروات منظور میکنیم:  
$$\eta_e = \frac{\phi/680}{w} \times 100$$
  
مثال ۲-۳)در یک لامپ فرضی توان الکتریکی ورودی ۶۰ وات است که نیمی از آن به حرارت ونصف  
مثال ۲-۳)در یک لامپ فرضی توان الکتریکی ورودی ۶۰ وات است که نیمی از آن به حرارت ونصف  
دیگربه نور مرئی در طول موج ۵۱/ میکرون تبدیل می شود.بهره نوری وبهره الکتریکی لامپ چقدر است؟  
40 ÷ 2 = 20  
 $V(\lambda=0.51)=0.5$   
 $for equal (\lambda=0.51)=0.5$   
 $\psi(\lambda=0.51)=0.5$   
 $\eta_e = \phi_e × V(\lambda) = 20 × 0.5 × 680 = 6800$   
 $\eta_e = 6800 + 60 = 170$   
 $\eta_e = 6800 + 60 = 170$   
 $\eta_e = \frac{6800/680}{40} = 100 = 25\%$   
 $\eta_e = \frac{6800/680}{40} = 100$  so  $\mu_e$  (imition on case in the intervence of the second of the

1 ft –cd =10.76 Lux≈10 Lux

$$E=rac{\Phi}{A}$$
 ومی توان از رابطه زیر آن را محاسبه کرد که در آن شارنوری و A سطح می باشد.  $E=rac{\Phi}{A}$ 



در صورتی که روشنایی روی سطح یک نواخت نباشد. E به صورت 
$$E = \frac{d\Phi}{dA}$$
 است.  
شدت روشنایی از پارامترهای مهم محاسبات روشنایی و بینایی می باشد.

رابطه اوE: به شکل های زیر:

- $E = \frac{I}{r^2}COS\theta = E = \frac{I}{h^2}cos^3\theta$  : درصفحه افقی
- $E = \frac{I}{h^2} cos^2 \theta sin \theta$  در صفحه ی عمودی:
- $E = \sum_{K} \frac{I_{K} \cos \theta_{K}}{r_{k}^{Z}}$  : اگر تعداد منابع بیش از یکی باشد  $E = \int \frac{di \cos \theta}{r^{Z}}$  (قطه ای نباشد)  $E = \int \frac{di \cos \theta}{r^{Z}}$


## ۲-۵ درخشند گی یا تراکم نور (Luminance Brightness) :

نسبت شدت نور ساطع شده از منبع در یک جهت به مؤلفه سطح منبع نورانی در آن جهت می باشد. واحد درخشندگی کاندیلا بر متر مربع<sup>cd</sup> است . که به نیت ( NIT ) هم معروف است.واحد دیگر درخشندگی استیلب است که برابر یک کاندیلا بر سانتی متر مربع cd می باشد.

استيل = 
$$\frac{1}{cm^2}$$
 , 1st = 10<sup>4</sup>Nit , 1Nit =  $\frac{1}{m^2}$ 

در منابع متمرکز:  $\frac{I}{s} = \int L \cos heta d\Omega$  و در منابع گسترده  $E = \int L \cos heta d\Omega$  می باشد. درخشندگی مناسب برای چشم انسان از ۶۵ تا ۶۵۰۰ نیت است. اگر میزان درخشندگی بیش از حد باشد باعث چشم زدگی و مشکل در دیدن جسم خواهد بود.





$$\begin{split} \Phi &= \Phi_r + \Phi_t + \Phi_a \rightarrow \mathbf{1} = \frac{\Phi_r}{\Phi} + \frac{\Phi_t}{\Phi} + \frac{\Phi_a}{\Phi} \\ & |\mathcal{P}_r| & |\mathcal{P}_r| = \frac{\phi_r}{g} \iff \rho_r \, \forall r = \frac{\phi_r}{g} \iff \rho_a \, \forall r = \frac{\phi_a}{g} \iff \rho_a \, \forall r = \frac{\phi_a}{g$$


$$\rho_t = \frac{\emptyset_t}{\emptyset} \implies \rho_t \% = \frac{\emptyset t_r}{\emptyset} \times 100$$
:  $\phi_t = \frac{\emptyset t_r}{\emptyset} \times 100$ 

عوامل موثر در درصد مقادیر ضرایب فوق عبارتند از:

جنس ، رنگ و سطح جسم و همچنین زاویه تابش و رنگ (طول موج) اشعه تابیده شده.



۲-۷ قوانین روشنایی:



 $\frac{A}{R^2} = \frac{A'}{r^2} = \frac{A'}{1} = A' = \Omega \rightarrow A = \Omega R^2$   $i = \frac{\emptyset}{A} = \frac{\Phi}{\Omega R^2} = \frac{\Phi}{R^2} = \frac{I}{R^2}$   $i = \frac{1}{R^2}$   $i = \frac{1}{R^2}$ 

مشاهده می شود شدت روشنایی با مجذور فاصله نسبت معکوس دارد.

۲) قانون کسینوس ها:

### الف) تابش نور به صفحات افقی:

B اگر نور تحت زاویه تابش مثلا Ω بتابد ، در این صورت در نقطه B A B B  $I_B = I_\alpha Cos \theta$   $I_B = I_\alpha Cos \theta$  A = B  $\alpha = 0$   $\alpha = 0$   $\alpha = 0$   $\alpha = 0$  $\alpha = 0$   $\alpha = 0$ 

$$E_{\rm B} = rac{{
m I}_{
m B}}{{
m OB}^2} = rac{{
m I}_{lpha} {
m Cos} lpha}{{
m d}^2}$$
 لذا داريم :  $B_{
m B} = {
m I}_{lpha} {
m Cos} lpha$  و شدت روشنایی در نقطه  ${
m B}$  برابر است با :  $I_{
m B} = {
m I}_{lpha} {
m Cos} lpha$  و پون  ${
m Cos} lpha = rac{{
m h}_{lpha}}{{
m h}^2} {
m Cos}^3 lpha$  و شدت روشنایی در نقطه  ${
m H}_{
m B} = {
m I}_{lpha} {
m Cos} lpha$ 


$$Cos \alpha = \frac{h}{d} = \frac{h}{\sqrt{h^2 + a^2}}$$
و با قراردادن



از این فرمول ها در انجام محاسبات روشنایی استفاده خواهیم کرد. ( ) نابش نور به صفحات عمودی : ( ) نابش نور به صفحات نور به صفحای : ( ) نابش نور با نور به صفحای : ( ) نابش نور بای : ( ) نابش نور

۳ ) قانون جمع :

اگر چند منبع نورانی داشته باشیم در این صورت اگر بخواهیم شدت روشنایی یک نقطه ای را که از تمام منابع نور متاثر می شود ، حساب کنیم ، لازم است شدت روشنایی هر منبع نور را در آن نقطه محاسبه و با هم جمع کنیم.



### ۸-۲ منحنی های روشنایی:

به سه دسته تقسیم می شوند:




- منحنی های پخش نور بر حسب زاویه تابش یا I=f(α) که شدت نور در زوایای مختلف را نشان می دهد.
  - E=f(a) منحنی شدت روشنایی بر حسب فاصله
  - منحنی ایزولو کس : از ترکیب دو منحنی ۱و۲ فوق یک منحنی دیگری به دست می آید که
     چگونگی توزیع نور به نقاط هم پتانسیل را نشان می دهد و بنام منحنی ایزولو کس (Iso Lux)
     معروف می باشد.

۱ - توزیع شدت نور - منحنی پخش نور:

شدت نور عاملی است جهت دار و در جهات مختلف مقدار آن متفاوت است منحنی پخش نور یک مولد نشان می دهد که در هر جهت چه مقدار شدت نور موجود است برای رسم منحنی پخش نور ، مولد نور را از مرکز، توسط صفحه ای عمودی قطع می نمائیم.سپس نسبت به این صفحه ، در زوایای مختلف ، شدت نور را بدست آورده و نقاط بدست آمده را بهم وصل می کنیم. برای نمایش پخش نور ، روشهای مختلفی وجود دارد که منحنی های قطبی ، یکی از معمول ترین روشهاست که درمثال زیر استفاده شده است.

مثال ۱ : اگر در صفحه عمودی یاد شده مقادیر زیر را به دست آورده باشیم، متوانیم منحنی پخش نور را مطابق شکل زیر رسم کنیم.


	I
درجه α	شدت نور cd
٥	700
٣٠	۲۷۰
80	700
٩٥	150
150	۱۷۰
100	170
١٨٥	٨٥



• یا ۳۱۰ راستای صفر لامپ (شدت نور حداکثر است)

یا در شکل زیر منحنی پخش نور برای دو لامپ نشان داده شده است:






عیب منحنی های قطبی:

۱) معیار درستی از شار نوری نمی باشد مثلا در نمودار فوق شار نوری A خیلی بیشتر از B به نظر می رسد که واقعیت ندارد.

۲) در زوایایی که شدت نور تغییرات سریع دارد، این منحنی دقت کافی به دست نمی دهد. تذکر ۱: اگر چراغی تقارن محوری نداشته باشد، دو یا چند منحنی قطبی ترسیم می شود. تذکر ۲: برای چراغ هایی که شعاع خیلی متمرکز دارند به منظور دقت بیشتر ازمختصات مستطیلی استفاده می



منحنی پخش نور برای اغلب لامپ های رشته ای و گازی بصورت قرینه می باشد و یک طرف آن رسم می شود و طرف دیگر قرینه آن می باشد. ولی در بعضی از لامپ ها که دارای طول و عرض متفاوت هستند، منحنی پخش نور در تمام جهات باید نقطه یابی شود و رسم گردد. همه منحنی ها برای جریان نور 1000= ? لومن رسم می شوند.



مثال ۲ : اگر منحنی پخش نور یک لامپ ، مطابق منحنی پخش نور مثال ۱ باشد ، اگر یک لامپ ۱۵۰ واتی داشته باشیم که در ارتفاع ۲/۷ متری قرار گرفته باشد، مطابق شکل می خواهیم شدت روشنایی EB و EA را

دست اوريم.  
منحني پخش نور  


$$E = \frac{I_A}{r^2} \propto = 0$$
 در راستاي لامپ  $\alpha = 0$   
 $E = \frac{I_A}{r^2} \propto = 0$  در راستاي لامپ  $\alpha = 0$   
 $A = \frac{I_A}{r^2} \propto = 0$   
در راستاي لامپ 300 cd  
 $A = \frac{I_A}{r^2} \propto = 0$   
با توجه به لومن لامپ ۱۵۰ وات که ۱۹۴۰ می باشد داريم:

Yere Lm 
$$X = \frac{1940 \times 300}{1000} = 582cd$$
  $E_A = \frac{582}{(2.7)^2} = 79.83 Lux$ 

$$E_{B} = \frac{I_{\alpha}}{d^{2}} Cos \circ \qquad Cos \propto = \frac{h}{d} = \frac{2.7}{\sqrt{2.7^{2} + 2.7^{2}}} = 0.707 \quad \rightarrow \propto = Arc \ Cos \propto = Arc \ Cos 0.707 = 45^{\circ}$$

$$\texttt{F0} \quad \texttt{F0} \quad \texttt{F0$$

$$tg \propto = \frac{a}{h} \rightarrow \propto = Arctg \frac{a}{h}$$




(/-)

. ..



$$E = \frac{I_{\alpha} \times h}{(a^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}} \qquad \downarrow \quad E = \frac{I_{\alpha}}{h^2} \cos^3 \propto$$



(h) بازای مقادیر a از روی منحنی E می توان شدت نور را در زوایای مختلف بدست آورد . و منحنی پخش نور را رسم کرد. یعنی اگر منحنی E=f(a) را داشته باشیم و ارتفاع لامپ هم معلوم باشد می توان منحنی پخش نور (β)=ارا به کمک فرمول های زیر رسم کرد.

$$tg \propto = \frac{a}{h} \rightarrow \propto = Arctg \frac{a}{h}$$
  $E = \frac{I_{\alpha}}{h^2} Cos^3 \propto \implies I_{\alpha} = \frac{Eh^2}{Cos^3 \propto}$ 

۲ - منحنی ایزولوکس (Isolux):


منحنی ایزولوکس مکان هندسی نقاطی است که شدت روشنایی آنها با هم برابر است. این منحنی برای حالاتی مانند زمین های فوتبال ،خیابان ها و سالن های ورزشی که محیط از چندین منبع نور روشنایی دریافت می دارد، رسم می شود. کاربرد منحنی های ایزولوکس در محاسبات روشنایی خارجی است.



بنابراین منحنی ایزولو کس مکان هندسی تمام نقاطی است که دارای یک شدت روشنایی باشد.

مانند شکل زیر: اصولا در کاتالوگ ها منحنی ایزولو کس برای h=30ft (منحنی ایزولوکس برای چهار لامی) وجریان نور برای ۱۰۰۰ لومن رسم می شود.

مثال ۱: یک لامپ ۵۰۰ واتی ۸۷۰۰ لومن نور تولید می کندو میزی به ارتفاع یک متر از زمین قرار دارد . ارتفاع این لامپ از زمین ۴ متر است (شکل زیر) شدت روشنایی را در وسط میز و گوشه A محاسبه نمایید.



الف) شدت روشنایی در وسط میز:

h=3 m  $\Rightarrow tg \propto = \frac{a}{h} = \frac{3}{3} = 1 \implies \propto = 45^{\circ}$   $rac{1}{235}$   $rac{a}{b} = 1000 \text{ Lm}$   $rac{1}{235}$   $rac{a}{b} = 1000 \text{ Lm}$   $rac{1}{2}$ 

$$I_{\rm B} = 235 \times \frac{8700}{1000} = 2044.5 \quad \rightarrow \quad E_{\rm B} = \frac{I_{\rm B}}{h^2} \cos^3 \propto \Rightarrow \quad E_{\rm B} = \frac{2044.5}{3^2} \times (\frac{\sqrt{2}}{2})^3 = 80.3 \ Lux$$

ب) در نقطه A ابتدا فاصله پای عمودی لامپ تا نقطه A یعنی a را بدست می آوریم.

$$a = \sqrt{1^2 + 1.5^2} = \sqrt{3.25}$$
  $tg \propto = \frac{a}{h} = \frac{\sqrt{3.25}}{3} \approx \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \propto = 30^{\circ}$   $I'_{A}=270 \text{cd}$ 

$$I_A = 270 \times \frac{8700}{1000} = 2349cd$$
  $E_A = \frac{I_A}{h^2} \cos^3 30 = 169.5 Lux$ 



مثال ۲: یک لامپ رشته ای با قدرت ۱۵۰ W و جریان نور 1940 Lm ? مطابق شکل زیر به نقاط A و B و C نور می تاباند. الف ) شدت روشنایی نقاط A و B و C را محاسبه کنید. POWEREN ب ) بهره نورى لامب و راندمان الكتريكي آن را بدست آوريد. ج ) اگر بخواهیم شدت روشنایی نقطه C ماکزیمم شودباید لامپ فوق در چه وضعیتی حول تکیه گاه خود نسبت به نقطه O قرار گیرد و ماکزیمم روشنایی را بدست آورید. د ) اگر لامپ فوق در داخل یک حباب با ضریب 6%= pa و ضریب انعکاسی 25%= pr قرار گیرد. چه تغییری در شدت روشنایی نقطه A یدید آید. درجه ۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۵۰۰ ۵۰ ۳۰۰ ۵۰ مدرجه ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۷۰ ۲۵۰ ۵۰ مدرجه I (cd) ۳۰۰ ۲۷۰ ۲۲۵ ۲۰۰ ۱۳۰ ۱۷۰ ۱۲۰ ۸۰ (جدول برای Lm ۰۰۰۰ (جدول برای OC = BC = BK = AK = Fm $\Delta$  ,  $\mathbf{1}$  :  $\mathbf{1}$ 

A حل : برای نفطه A در راستاي صفر لامپ 
$$E_A = \frac{I_A}{OA^2} Cos \theta$$
 A حل : برای نفطه A  $E_A = \frac{I_A}{OA^2} Cos \theta$  A حل : برای نفطه A  $B = 0$  در راستاي صفر لامپ  $E_A = \frac{I_A}{OA^2} \times 1$ 

R=Oa=12m

منحني پخش نور  
براي ١٩۴٠ لومن 
$$I_A = 300 \times \frac{1940}{1000} = 582 cd$$
 براي ١٩۴٠ لومن ا

 $E_A = \frac{582}{12^2} =$ 

برای نقطه B داریم :  $OB = \sqrt{6^2 + 6^2}$  و  $\infty = 0 = 45^\circ$  پس: ۲۷



$$I_{\rm B} = 225 \times \frac{1940}{1000} = 455.9 cd \qquad E_B = \frac{455.9}{72} Cos 45 = 4.49 Lux$$

$$I_{\rm C} = 130 \times \frac{1940}{1000} = 252.2 cd \qquad E_C = \frac{252.2}{6^2} Cos 0 = 7 Lux$$

$$\eta_l = \frac{\phi}{P} = \frac{1940}{150} = 12.9 \frac{Lm}{W}$$
 : بهره نوری لامپ :

η<sub>e</sub> = 
$$\frac{\emptyset \times \frac{1}{680}}{P} = \frac{1940 \times \frac{1}{680}}{150} = 1.9\%$$
 (اندمان الکتریکی لامپ:

در حالت (ج) برای اینکه شدت روشنایی در نقطه C ماکزیمم شود.بایستی لامپ در راستای صفر قرار گیرد. یعنی به اندازه ۹۰ درجه چرخانده شود. پس بعد از چرخش 
$$f = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = \infty$$
 اندازه ۹۰ درجه چرخانده شود. پس بعد از چرخش  $f = 0 = 0 = 0 = 0 = 0$  و  $\sigma = 0 = \infty$  از منحنی پخش نور برای  $\sigma = 0$  داریم  $\sigma = 0$  (در ۱۰۰۰ لومن) پس خواهیم داشت:

$$I_{\rm C} = 300$$

در حالت (د) : 
$$\rho_t = 1 - (\rho_a + \rho_r) = 1 - (\%5 + \%25) = \%70$$
 : عبور ضریب  
 $\rho_t = \frac{\phi_t}{\phi} \Rightarrow \phi_t = \phi \rho_t = \%70 \times 1940 = 1358 \text{Lm}$   
 $e \neq_{e}$ ن  $\alpha = \theta = 0$  و  $\alpha = \theta = 0$  پس از منحنی پخش نور داریم: I=300cd (در ۱۰۰۰ لومن) بنابراین :

$$I_{\rm A} = 300$$



۲-۲-۲ )تقسیم بندی چراغ ها بر اساس پخش:

با توجه به اینکه مقدار شار نوری که به سطح کار می رسد می تواند بصورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق انعکاس سقف یا دیوارها باشد(منحنی پخش نور ای مسئله را نشان می دهد) و این پارامتر در فرمول های محاسبات روشنایی موثر است، لذا چراغ ها از نظر پخش نور به صورت زیر تقسیم بندی می شوند:

درصد شار نوري نيمكره ي بالا	درصد شار نوري نيمكره ي پايين	مشخصه چراغ
•-1•	19.	مستقيم
۱۰_۴۰	٩۶.	نيمه مستقيم
۴۰-۶۰	۶۰-۴۰	پخش يكسان
۶۰-۹۰	۴۰-۱۰	نيمه غير مستقيم
٩٠-١٠٠	۱۰-۰	غير مستقيم

۲-۹ اندازه گیری کمیت های روشنایی (فوتومتری):

اندازه گیری کمیت های نوری فوتومتری نامیده می شود و به دو طریق امکان پذیر است:

۱) توسط چشم انسان: چون چشم انسان قادر به اندازه گیری مطلق نیست ، تنها می تواند از طریـق مقایسـه ی دو کمیت یکی معلوم(استاندارد) و دیگری مجهول , کمیت مجهول را معین کند مانند مثال ۱–۲–۸


۲) روش فیزیکی: در این روش، کمیت های نوری را به طور مطلق اندازه می گیرند مثل نورسنج که شدت روشنایی روی یک سطح را از طریق اندازه گیری جریان برقی که در سلول فوتوالکتریک برقرار می کند، اندازه گیری می کند.



### الف) اندازه گیری شدت نور لامپ ها:

شدت نور یک لامپ را از طریق مقایسه با یک لامپ استاندارد که دارای شدت نور معلوم است بدست می آورند. برای این کار از فوتومتر مطابق شکل زیر استفاده می شود.

لامپ استاندارد دارای شدت نور معلوم i است و می خواهیم شدت نور لامپ تحت اندازه گیری را که مجهول است و آن را i می نامیم معین کنیم. پرده ی متحرک را روی ریل آنقدر حرکت می دهیم که شدت روشنایی روی دو سطح آن به تشخیص چشم یا وسیله ی فیزیکی برابر شود در این حالت از فرمول زیر i قابل محاسبه است:  $\frac{I_1}{d_1^2} = \frac{I_2}{d_2^2}$ 



شکل ۷ ــ ۲ فوتومتر برای اندازهگیری شدت نور لامپ

ب ) اندازه گیری شار نوری یک لامپ:

برای اندازه گیری شار نوری یک لامپ از کره ی اولبریخت استفاده می کنیم.

این فوتومتر از یک کره ی بزرگ توخالی تشکیل می شود که سطح داخلی آن با رنگ سفید پوشیده شده است و نور را کامل پخش می کند. لامپ تحت آزمایش را در داخل کره می آویزیم و با قرار دادن مانعی از تشعشع مستقیم نور لامپ به قسمت کوچکی از سطح داخلی کره ممانعت می کنیم. در این حالت می توان نشان داد که شدت روشنایی که از طریق انعکاس از سطح داخلی کره به این قسمت می رسد با شار نوری



لامپ متناسب است و با اندازه گیری این شدت روشنایی می توان کل شار نوری را محاسبه کرد. این انـدازه گیری را هم می توان به سهولت از طریق مقایسه با لامپ استاندارد انجام داد.

می توان از فرمول زیر شار نوری را بدست آورد که در آن ¢ شار نور لامپ تحت آزمایش و R شعاع کره می باشد:

$$E = \frac{\phi}{4\pi R^2}$$

## ج) اندازه گیری شدت روشنایی:

شدت روشنایی را با استفاده از سلول فتو الکتریک اندازه گیری می کنیم. در این وسایل نور تابیده شده بر سطح سلول ، جریانی برقرار می کند که مقدار آن تابع شدت روشنایی است و با اندازه گیری جریان ، شدت روشنایی را مشخص می کنیم.





نمونه سئوالات فصل دوم:


 شدت نور را تعریف کنید. واحدهای مختلف آن را نام برده وارتباط آن ها را بنویسید. ۲. میزان نور یا شار نوری چیست و واحد آن کدام است؟ ۳. زاویه فضایی چیست و واحد آن کدام است ؟ ۴. رابطه شدت نور و شار نوری چیست؟ بهره نوری چیست و نحوه محاسبه آن چگونه است؟ بهره الكتريكي چيست و نحوه محاسبه آن چگونه است؟ ۷. شدت روشنایی چیست؟ رابطه آن را در حالت یکنواخت و غیر یکنواخت بنویسید. ۸. درخشندگی چیست؟ واحد شدت نور را بر اساس درخشند گی تعریف کنید. ١٠. قانون لامىرت چىست؟ ۱۱. رابطه بین شدت روشنایی حاصل از از یک منبع گسترده نور و درخشندگی آن را بنویسید. ۱۲. منحنی یخش نور چست؟ ۱۳. منحنی های ایزولو کس چه چیزی را نشان می دهند؟ ۱۴. نحوه محاسبه شار نوري از منحني يخش نور را بيان کنيد. ۱۵. تقسیم بندی چراغ ها از نظر پخش نور کدامند؟ و چه اهمیتی دارند؟ ۱۶. روش اندازه گیری شدت نور لامپ ها را توضیح دهید. یک روش اندازه گیری شدت روشنایی را بیان کنید. اثر انعکاس نور از سطح را در شدت روشایی توضیح دهید. یک روش برای اندازه گیری شار نوری بیان کنید.



تمرين هاي فصل دوم:


۱ – جدول پخش نور یک لامپ با ۸۷۰۰ لومن جرینان نور (شار نوری) ، که در ارتفاع ۴ متری از سطح زمین قرار دارد مطابق زیر است. درجه α I (cd) ۳. . الف) شدت روشنایی در یای لامپ را محاسبه کنید.(جدول برای ۱۰۰۰ لومن می باشد.) ۳۰ ۲۷۰ 80 ۲۰۰ 150 ب) تغییرات (E=f(a (شدت روشنایی بر حسب فاصله از یای لامب) را در ارتفاع ثابت 170 ۱۷۰ 10. 110 ۱۸۰ ٨٠ ۴ متر رسم کنید.


۲ – در زميني به ابعاد <sup>6</sup>x<sup>7</sup> مترمربع چهار پروژکتور نصب شده است ارتفاع پروژکتور ها بر ابر ۱۰ m و جريان نور دو پروژکتور ۵۰۰۰۰ لومن است و منحني پخش نور بصورت زير است.




مقادیر شدت روشنایی برای نقاط جدول داده شده زیر را محاسبه نموده و نقاطی را که شدت روشنایی

یکسان دارند به هم وصل کنید.









٣ – يک لامپ رشته دار ، جريان ٠/٢٢ آمپر در ولتاژ ٢٢٠ ولت مي گيرد و ١١٢٠ لومن نور توليد مي کند. بهره نوري لامپ و شدت نور متوسط آن را حساب کنيد.

<sup>4</sup>- سطح مؤثر رشته یک لامپ رشته ای وقتی که از پایین رؤیت می شود ۲۰ سانتی متر مربع است و شدت نور لامپ در جهت پایین ۱۵۳ کاندیلا است.درخشندگی لامپ را وقتی از پایین رویت می شود حساب کنید.

۵ – طول لوله یک لامپ فلورسنت ۱۴۶۰ میلی متر و قطر آن ۳۸ میلی متر است. اگر شدت نور در جهت شعاعی ۳۴۰ کاندیلا باشد درخشندگی لامپ چقدر است؟

۶ – یک لامپ با شدت نور متوسط ۸۰ کاندیلا، ۷۰ درصد نور خود را روی صفحه دایره شکل به قطر ۳ متر می تاباند. شدت روشنایی متوسط روس صفحه را حساب کنید.

۷- در یک فوتومتر یک لامپ رشته دار در فاصله ۵۰ سانتی متری پرده قرار دارد و یک لامپ استاندارد ۶۰ کاندیلا در فاصله ۳۵ سانتی متری از پرده ، شدت روشنایی برابر روی پرده ایجاد می کند. شدت نور لامپ تحت آزمایش چقدر است؟

۸- دو لامپ ۱۶ و ۲۴ کاندیلا در فاصله ۲ متری از یکدیگر قرار دارند. پرده ای بین آنها و فاصله ۰/۸ متر از لامپ ۱۶ کاندیلا قرار دارد. شدت روشنایی دو طرف پرده را حساب کنید.پرده را در چه فاصله ای باید قرار داد تا شدت روشنایی دو طرف آن برابر شود؟

۹- به سطحی که از یک منبع نقطه ای به فاصله ۲ متر زاویه فضایی ۲ استرادیان تشکیل می دهد یک لومن شار نوری می رسد:

الف) شدت نور متوسط سطح چقدر است؟

ب ) شدت روشنایی متوسط سطح چقدر است؟



۱۰ – سطحی دارای درخشندگی ۳۴۲/۶ کاندیلا بر مترمربع است.اگر ضریب انعکاس سطح ۱۰٪ باشد، شدت روشنایی متوسط سطح چقدر است.


۱۱ - یک منبع نقطه ای به شدت نور ۱۰۰ کاندیلا به فاصله ۵ متر از نقطه ح واقع است. اگر منبع را به ۱۰ متری
 نقطه P ببریم، شدت نور منبع چقدر باید باشد تا شدت نور در نقطه P ثابت بماند.



فصل سوم:

منابع نور:

منبع طبیعی نور همان نور خورشید می باشد و از منابع مصنوعی نور ، لامپ ها الکتریکی را می توان نام برد ، که شامل لامپ های الکتریکی رشته دار یا التهابی ، تخلیه در گاز ، آمیخته ( تلفیق رشته دار و تخلیه در گاز) و البته لامپ های جدید ی مانند دیود های نوری می باشند و در ادامه این فصل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.



مشخصات اصلی لامب ها:

الف) شار نوری برحسب لومن ب) بهره نوری بر حسب لومن بر وات

پ) عمر لامپ بر حسب ساعات کارکرد قبل از اینکه شار نوری خروجی آن به درصد معینی از شار نوری اولیه برسد اندازه گیری میشود.گاهی نیز عمر لامپ را بر اساس ساعات کارکرد که طی آن



درصد معینی از لامپ ها می سوزد اندازه گرفته می شود(در جدول ، ۵۰ درصد در نظر گرفته شده است)

ت) درخشندگی لامپ که بر حسب کاندیلا بر متر مربع اندازه گیری می شود.

ث) رنگ دهی که عبارت از نشان دادن رنگ حقیقی اجسام رنگی در نور لامپ است.اگر طیف نور لامپ مناسب باشد رنگ ها به طور طبیعی دیده می شود و در غیر اینصورت تغییر می کند برای اندازه گیری کمی رنگ دهی میزان نسبی نور در هر قسمت طیف اندازه گیری و با نور سفید طبیعی مقایسه می شود عدد ۱۰۰ معرف رنگ دهی کامل است.

عمرلامپ	درخشندگی	رنگدهی	بهرەنورى (بااحتسابراەانداز)	نوع لامپ
1000	<b>Y</b> o o	100	14	رشتهدار ۲۰۰ وات ، شیشه
1000	٣	100	١٣	رشتهدار ۱۰۰ وات ، شیری
r 000	1000	100	٣٥	رشتددار هالوژنی ، شیشه
14000	١٢	40	۵۴	جيوه پرفشار ٥ ه ۴ وات پودر فلورسنت
84000	490	۲0	49	جيوه پرفشار ٢٥٥ وات ، شيشه
74000	900	٢۵	110	سدیم پرفشار ۴۰۰ وات ، شیشه
74000	۲۵	٢۵	104	سدیم پرفشاره ۴۰ وات پودر فلورسنت
14000	10	۵	100	سدیم کمفشار ۸۰ وات
84000	14	۶۵	۷۵	متال هلاید ۴۰۰ وات پودر فلورسنت
9000	1/5	٨۶	۲۵	فلورسنت ۳۶/۸۴ وات
8000	1/1	\$ <del>\$</del>	۶۷	فلورسنت ۳۶/۳۳ وات
9000	۰/۴	٩۶	۳۵	فلورسنت ۴۰/۳۷ وات

جدول ۲ – ۳ مشخصات اصلى لامپها



1-۳ اصول تبدیل انرژی به انرژی نورانی:

منابع نور، نوعی انرژی را به انرژی نور تبدیل می کند. شواهد آزمایش نشان می دهد که انرژی ورودی به هر شکلی که باشد می تواند سبب تحریک اتمها با مولکولهای موجود در Photon စ၂ိ منبع نور شود و الکترونهای آنها را به سطوح بالاتر انرژی منتقـل کنـد، اين وضعيت جديد پايدار نيست و اتمها و الكترونها در باز گشت به حالت اولیه انرژی دریافتی را به صورت نور پس می دهـد شکل ۱-۳ مراحل تحریک و تولید نور را در حالت ساده ای نشان می دهد.

فرکانس نور تولید شده با معادله W=hv معین می شود اتمهای واقعی شکل ۱ ــ ۳ مراحل تحریک و تولید نور دارای سطوح انرژی متعدد هستند و نور با فرکانس های مختلف تولید می کنند. در مایعات و جامدات سطوح انرژی متعددی وجود دارد که بهم فشرده و متصل هستند و نور تولید شده دارای طیف پیوسته می شود.

انواع انرژی ورودی به منبع نورانی می تواند انرژی حرارتی ، الکتریکی، شیمیایی با هسته ای باشد.

انرژی حرارتی : سبب ازدیاد انرژ ی حرکتی اتمها یا مولکول های موجود و این ذرات در اثر برخورد شدید با یکدیگر سبب تحریک هم و متعاقباً بازگشت به وضعیت اولیه و تولید نور می شوند. انرژي الکتريکي : اعمال ولتاژ به دو سر مقاومت و يا به دو الکترود يک لامپ گازي و حرکت الکترونها و برقراری جریان و برخورد الکترونهای در حال حرکت به اتمها و تحریک آنها می شود. انرژی شیمیایی : به دو روش یکی ایجاد حرارت و التهاب و دیگری به وسیله تحریک مستقیم اتمها باعث ايجاد نور مي شود.

انرژي هسته اي : به وسبله ايجاد حرارت ، نور توليد مي کند.



خورشید : تبدیل هیدروژن به هلیوم که در خورشید اتفاق می افتد با تولیـد انـرژی حرارتـی زیـادی همراه است که در اثر التهاب تولید نور می کند.

۲-۳ تولید نور توسط اجسام سیاه ملتهب:

**حالت التهاب :** اگر تعداد برخوردهای اتم ها به یکدیگر خیلی زیاد شود و حرارت زیاد تولید شود، چنین جسمی را در حال التهاب نامند.

**جسم سیاہ :** جسمی فرضی که همه تشعشعاتی که رویش تابیده می شود را کاملاً جـذب مـی کنـد و هـیچ مقداری از آن را منعکس یا منتقل نمی کند.

$$W_{\lambda} = rac{C_1}{rac{C_2}{\lambda^5}[e^{rac{C_2}{\lambda T}}-1]}$$
 توان تشعشعی جسم سیاه به طور آزمایشی تعیین شده و به قانون پلانک معروف است.


 $\lambda$  در رابطه بالا  $W_{\lambda}$  توان تشعشعی از هر متر گداخته به ازای هر متر طول موج بر حسب وات بر متر مکعب،  $\lambda$  طول موج بر حسب متر ، T درجه حرارت جسم بر حسب درجه کلوین ،  $C_1=3/7415 \times 10^{-16}$  بر حسب وات بر متر مربع و  $^{2}$ -10×10/415 و  $C_2=1/4388$ 

۳۹

نمایش تغییرات توان تشعشعی جسم سیاه با طول موج:

ملاحظه می شود با افزایش دما ، انرژی تشعشعی افزایش می یابد. به همین دلیل جنس رشته ی لامپ های رشته ای را از فلزات با درجه حرارت بالاتر انتخاب می کنند.

همچنین مشاهده می شود، در هر درجه حرارت میزان تشعشع با طول موج فرق میکند و در طول موج معینی





تشعشع به حداکثر خود می رسد و در درجه حرارت های بالاتر این نقطه ماکزیمم به سمت فرکانس های بالاتر و طول موج های کوتاهتر( نور مرئی) میل می کند.

در درجه حرارت های پایین ۵۷۰k ، مادون قرمز سپس قرمز تیره و قرمز روشن ، نارنجی ، زرد و بالاخره سفید تولید می شود.

قانون تشعشع استفن – بولتزمن :

با استفاده از قانون پلانک و محاسبه کل توان تشعشعی یک جسم سیاه به رابطه: W=σT<sup>4</sup> می رسیم که در این معادله، W توان تشعشعی از واحد سطح گداخته بر حسب وات بر متر مربع ، T درجه حرارت بر حسب درجه کلوین و σ ضریب بولتزمن برابر <sup>8-10</sup> × 7445 .5 وات بر متر مربع بر توان چهارم درجه حرارت کلوین است

از این رابطه در طراحی رشته لامپ ها استفاده می شود.

## ۳-۳ توليد نور توسط اجسام ملتهب:

تشعشع کننده های عملی مانند تنگستن ، تشعشعی کمتر از جسم سیاه در همان درجه دارند وایـن کاهش را با ضریب <sub>λ</sub>€ نشان می دهیم. <sub>λ</sub>€ متغییربوده و تابعی از طول موج می باشـد، ولـی در درجـه حـرارت ۳۰۰۰ درجه کلوین برای طیف نور مرئی، مقدار متوسط آن حدود ۴۴ /۰ است، یعنی بـه انـدازه ۴۴/۰ جسـم سیاه تشعشع می کند.

۴-۳ لامپ های رشته دار:


اساس کار این لامپ ها تشعشع فلزات در اثر عبور جریان برق می باشد. زیرا فلزات در اثر عبور جریان برق و ایجاد حرارت ، ملتهب شده و تشعشع می کنند . طیف نوری حاصله تابع گازداخل لامپ و نوع رشته فلزی می باشد.



امتیاز اصلی این لامپ رنگ دهی عالی ، کوچکی اندازه، قیمت کم و عدم نیاز به راه انداز می باشـد و عیـب آن بهره نوری پایین و مصرف بیشتر انرژی الکتریکی می باشد.

۳ – ۴ – ۱ اجزای لامپ های رشته ای (ساختمان عمومی لامپ های رشته دار) :

شکل ۳-۳ ساختمان یک لامپ رشته دار با رشته فلزی به شکل مارپیچ را نشان می دهد.



شکل ۲ ــ ۳ ساختمانلامپ رشتمدار

۳ - ۴ - ۲ سر پيچ :

قسمتی از لامپ می باشد که توسط آن انرژی الکتریکی به داخل لامپ منتقل می شودو تحمل وزن لامپ را به عهده دارد دارای ضخامت ۰/۲ میلیمتر و ازجنس آلومینیم می باشدو دو نوع می باشد:

> میخی : برای تعویض سریع لامپ ها مناسب است مثل لامپ های خودرو ها پیچی :E (ادیسون) استحکام بیشتر و اتصال الکتریکی بهتری ایجاد می کند.



۳ – ۴ – ۳ حباب ها: شیشه یاحباب لامپ ها به شکل های مختلفی ساخته می شوند که از حروف برای نامگذاری استفاده می شودو حروف تعیین کننده نوع شکل نیز می باشد.مثلا A برای نوع ماده، P و PS گلابی شکل و ...می باشد.


حباب اغلب لامپ ها ازشیشه ساخته می شود ولی شیشه لامپ های توان بالا و لامپ هایی که درمعرض باران و برف قرار می گیرند از شیشه سخت که مقاومت کافی دارد ساخته می شود. لامپ های رنگی را با رنگ زدن سطح داخلی یا خارجی شیشه می سازند. داخل شیشه را ازسیلیس می پوشانند که سبب کاهش چشم زدگی، می شود.

# ۳ – ۴ – ۴ گاز داخل حباب: ابتدا برای جلو گیری از اکسید شدن رشته ، هوای حباب را خارج می کردند. اما وجود خلاء باعث تسریع تبخیرسطحی رشته می شد و برای ممانعت از تبخیررشته دردرجه حرارت های بیشتر از ۲۵۰۰ درجه سانتی گراد، شیشه را از گاز های خنثی پرمی کنند. ابتدا از ازت، بعد ها برای کاهش انتقال حرارت از آرگون ودرصدکمی ازت(جهت جلو گیری ازجرقه زدن بین سیم های درونی) استفاده حرارت از آرگون ودرصدکمی ازت (جهت جلو گیری ازجرقه زدن بین سیم های درونی) استفاده کردند. گاز کریپتون وگرنون بعلت مشکل تهیه وکمیاب بودن کمتر استفاده می شود واز گاز کریپتون در لامپ های مخصوص کلاه معدنچیان برای افزایش بهره نوری وطول عمر باطری ها استفاده می شود.


۳ – ۴ – ۵ ساختمان رشته: درلامپ های اولیه به ترتیب از ذغال، اوسیوم ، تانتالوم و بالاخره تنگستن استفاده شده است. دو خصوصیت مهم تنگستن، نقطه ذوب بالا (۳۶۵۵ درجه کلوین) و تبخیر کم بعلت کم بودن فشار بخار آن است. بهره نوری ۵۳ لومن بروات ، در درجه حرارت ذوب آن ، دارد. اما برای جلوگیری از تبخیر سریع و طولانی



کردن عمر کارکرد آن ، در درجه حرارت کمتر ، البته با بهره نوری کمتر استفاده می شود. مقدار تبخیر سطحی تنگستن ، شدیدا تابع درجه حرارت و فشار گاز داخل حباب می باشد .



همانطوریکه در منحنی های مربوط به ازت و آرگن نیز مشاهده می شود مقدار تبخیر در فشارهای کم ، خیلی زیاد است ولی در فشارهای حدود یک اتمسفر (۷۶ سانتیمتر جیوه) میزان تبخیر خیلی کم است، بنابراین فشار گاز داخل را طوری در نظر می گیرند که در حرارت کار لامپ حدود یک اتمسفر باشد. تبخیر سطحی تنگستن را با δ نشان می دهیم و با واحد کیلو گرم بر متـر مربع سطح در ثانيه اندازه مي گيريم.



مشاهده می شود، دراثر کاهش ولتاژاعمال به لامپ از مقداراسمی, جريان کاهش يافته وحرارت كم مي شود ودر نتيجه شار نوري، بهره نوری ، مقاومت وتوان کمتر مى شود ولى عمر لامپ افزایش می یابد. وبرعکس اگر ولتاژ اعمالی بیشتر از ولتاژ اسمی گردد، همه پارامترها

همانطوریکه درشکل زیر

شکل ۸ -- ۳ اثر تغییر ولتاژ در لامپهای رشتهای


افزايش مي يابند ولي بعلت افزايش تبخير سطحي رشته، عمر لامپ كاهش مي يابد. ۴۳



مشاهده می شود، در ۹۰٪ ولتاژ نامی بیشترین طول عمر، در ۹۵٪ ولتاژ نامی، در ۶۰٪ ولتاژ نامی عمر اسمی و بالاخره حدود ۱۴۰٪ ولتاژ نامی کمترین طول عمر ر ا خواهد داشت. البته می توان به صورت فرمول های ریاضی نیز این مطالب رابیان نمود. و این مقادیر به گاز داخل لامپ نیز وابسته هستند.

### ۳ – ۴ – ۷ اثر کار کرد روی شار نوری,بهره نوری وجریان وتوان لامپ:

همانطوریکه درشکل ملاحظه می شود در اثر کار کردوتبخیر رشته وکاهش قطر آن ، مقاومت افزایش ودر نتیجه جریان، توان ونور تولیدی کاهش می یابد. طول عمر لامپ های رشته ای حدود ۱۰۰۰ ساعت در نظر گرفته می شود ونور خروجی درنیمه عمر لامپ نزدیک ۹۰ /۰ نور لامپ می باشد.



شکل ۹\_۳ نغییرات جریان، توان، نور و بهره نوری در اثر فرسودگی

۳ – ۴ – ۸ مقاومت اولیه:

مقاومت الکتریکی لامپ تابع طول، سطح مقطع وجنس ماده(فلز)می باشد  $P_A = P_a^L = R_b$ وعـلاوه از آنهـا بـه حرارت نیز وابسته است(t1 دمای اولیه و t2 دمای ثانویه)  $[(t2 - t1) \propto R_{t1} = R_{t1}$ 



درلحظه اول(مقاومت سرد ) مقدار مقاومت کم می باشد و با روشن شدن لامپ وافزایش دما مقاومت افزایش می یابد.

- 9 - 9 - 9 جریان راه اندازی: باتوجه به کم بودن مقاومت فلزات در دمای عادی (حالت سرد) ، جریان راه اندازی طبق رابطه زیاد بوده وبا روشن شدن لامپ وافزایش دما، مقاومت افزایش یافته وجریان  $I = rac{V}{R}$ کاهش می یابد.

۳ - ۴ - ۱۰ ولتاژ اقتصادی برای لامب های رشته دار: ولتاژی است که هزینه تعویض لامپ های سوخته وهزینه جاری برق مصرفی را به ازای واحد شار نوری تولى شده به حداقل برساند .بسته به هزينه برق مصرفي وقيمت لامپ ، ولتاژ اقتصادي لزوما با ولتاژ اسمي برابر نیست.

$$V = Vo\left(\frac{0.819 \text{bWo}}{c}\right)^{0.087}$$

۳ – ۴ – ۱۰ انواع لامب های رشته دار: معمولي : در خانه ها مورد استفاده قرار مي گيرد.

**با منعکس کنندہ:** به منعکس کنندہ داخلی مجھز ہستند که شار را در جھت معینی افزایش می دھند. ۴۵




هالوژنی : برای توان های بیشتر از ۱۵۰۰ وات ، که درجه حرارت افزایش می یابد ، جهت کاهش تبخیر سطحی مقدار کمی از گازهای هالوژنی مثل ید یا برم به گاز داخل حباب اضافه می کنند. در مجاورت حباب لامپ که درجه حرارت کمتر(حدود ۲۵۰ درجه سانتیگراد) است ، تنگستن تبخیر شده با ید ترکیب می شود و یدور تنگستن تولید می کند. در حوالی رشته که درجه حرارت بیشتر است، یدور تنگستن تجزیه می شود و تنگستن روی رشته می نشیند.

در این لامپ ها درجه حرارت بالاتر و توان تا ۱۰ کیلووات و بهره نوری حدود ۳۵ لومن بـر وات و عمری حدود ۲ برابر لامپ های رشته دار معمولی است و در نورافکن ها استفاده می شود.

لامپ های تخلیه در گاز:

**-0** تولید نور در اثر عبور جریان برق در گازها (تخلیه الکتریکی در گازها) :



گازها در حالت عادی الکترون آزاد ندارند و هادی الکتریسیته نیستند. یک روش ساده برای تحریک اتم های گاز و تولید نور، عبور دادن الکترونهای پر انرژی از داخل گاز است که در برخورد به اتمهای خنشای گاز سبب تحریک آنها می شوند.

شکل ۲۰ ۳ لوله محتوی گاز

بنابراین لامپ تخلیه در گاز شامل یک حباب یا دو الکترود داخل و گازی که بایستی یونیزه شود، می باشد و به دو نوع تقسیم می شود.

لامپ با کاتد گرم: از یکی از الکترودها جریان می گذرانند تا گرم شده و الکترون ساطع کند و در این حالت اختلاف ولتاژ اعمالی به دو الکترود باعث یونیزه شدن گاز و حرکت الکترون ها در گاز و باعث تحریک آنها و تولید نور می شود.



**لامپ با کاتد سرد**: در اینجا عامل گرم کننده کاتد و ساطع کردن الکترون وجود ندارد، بلکه با اعمال اختلاف ولتاژ زیاد بین دو الکترود باعث جرقه زدن و یونیزه شدن گاز می گردد.

طيف تشعشع تابع نوع گاز، فشار حرارت آن و شرايط الكتريكي آن مي باشد.

تا بحال از <u>ب</u>خار جیوه، سدیم ، کادمیوم، نئون و گاز کربنیک استفاده شده است. اگر فشار گاز خیلی کم باشد( در حدود یک میلی متر جیوه) الکترونها به پایین ترین سطح انرژی تحریک می شوند که در جیوه طول موج نامرئی ۲۵۳۷/۰ میکرومتر و در سدیم طول موج های امواج زرد ۰/۵۸۹۰ و ۸/۵۸۹۶ میکرومتر تولید می کند در فشارهای بالاتر تحریک در سطح بالاتر نیز انجام می شود و فرکانس های متعددی تولید می کند. مثلاً لامپ سدیم در فشار ۲۵ سانتی متر جیوه نور تقریباً سفید، تولید می کند و لامپ جیوه ای در فشار ۲۰۰ سانتی متر جیوه، نور سفید مایل به سبز و در فشار ۷۶۰ سانتی متر جیوه، نور شبیه به نور لامپ های التهابی تولید می کند.

اثر فشار در کم کردن مقاومت گاز می باشد و با انجام یونیزاسیون مقاومت الکتریکی لامپ کاهش می یابد که موجب افزایش بیشتر جریان و یونیزاسیون می شود و اگر از لامپ محافظت نشود در مدت کمتر از یک ثانیه از بین می رود به همین خاطر در ولتاژ dc از یک مقاومت و در ولتاژ AC از یک امپدانس متوالی که به جوک یا بالاست معروف استفاده می کنند تا جریان را محدود نماید تلفات در مقاومت بیشتر از امپدانس است.

لامپ های تخلیه در گاز به دو دسته تقسیم می شوند.


لامپ هایی که در اثر عبور جریان نور مرئی تولید می کنند مثل لامپ بخار جیوه و لامپ بخار سدیم.
 آنهایی که در اثر عبور جریان نور نامرئی تولید می کنند و با تحریک یک جسم فلورسنت نور مرئی تولید می کنند می کنند مثل لامپ های فلورسنت.



### **8-8** لامب بخار جيوه

۳-۶-۱ ساختمان عمومی لامپ بخار جیوه :

ساختمان عمومی یک لامپ بخار جیوه در شکل ۳–۱۱ نشان داده شده است به طوری که ملاحظه می کنید لامپ دارای دو حباب داخلی و خارجی است حباب داخلی از کوارتز ساخته می شود تا بتوانـد فشـارهای تـا حدود ۳ اتمسفر و درجه حرارتهای حدود ۱۰۰۰درجه کلوین را تحمل کند. این حباب در دو انتها بـه حبـاب



خارجی متصل است حباب داخلی ابتدا تخلیه می شود و سپس مقداری جیوه و کمی گاز آرگون برای کمک به راه اندازی به آن وارد می کنند. الکترودها از رشته مارپیچ تنگستن که روی میله ای از مولیبدنوم پیچیده شده است ساخته می شود و روی آن از اکسید باریوم یا توریوم که به سهولت الکترون صادر می کنند پوشیده شده است. در نزدیکی یکی از الکتروهای اصلی یک الکترود کمکی قرار دارد که برای راه اندازی مورد استفاده

قرار می گیرد حباب خارجی استوانه ای یا بیضوی است و غالباً سطح داخلی آن از فسفر پوشانده می شود که به عنوان صافی که بعضی از طول موجهای موجود را جذب می کند عمل می کند. این حباب همچنین حفاظت حباب داخلی را علیه عوامل جوی مثل تغییر درجه حرارت، باد و غیره به عهده دارد فاصله بین دو حباب از مقداری گاز خنثی مثل ازت پر می شود تا از اکسیدشدن قسمتهای داخلی جلو گیری شود.



۳-۶-۲ طرز راه اندازی کار لامپ بخار جیوه:

وقتی کلید مدار لامپ وصل می شود ولتاز ۲۲۰ ولت بین الکترود اصلی و الکترود فرعی مجاور آن برقرار می شود که برای ایجاد جرقه کافی است. حرارت ایجاد شده سبب یونیزه شدن گاز آرگون می شود و در نتیجه قوس بین دو الکترود اصلی برقرار می شود، در این حالت به علت مقاومت زیادی( ۱۰ تا ۳۰ کیلواهم) که با الکترود فرعی به طور متوالی قرار دارد جریانی از آن نمی گذرد، در ابتدا به علت فشار کم جیوه، نور آبی کم رنگ ناشی از آرگون دیده می شود لیکن رفته رفته نور سبز جیوه ظاهر می شود در ظرف حدود ۳ تا ۵ دقیقه همه جیوه بخار می شود و فشار آن بالا می رود و رنگ نور به حالت طبیعی نزدیک می شود در صورتی که به علتی جریان برق قطع گردد لامپ خاموش می شود و با وصل محدد برق لامپ روشن نخواهد شد زیرا فشار گاز خیلی زیاد است و امکان برقرار کردن جرقه در آن وجود ندارد. معمولاً ۵ تا ۷ دقیقه طول خواهد کثید تا لامپ به حد کافی خنک شود و فشار داخل پایین اید تا مجدداً جرقه برقرار شود.


### ۳-۶-۳ عمر ، بهره نوری وکاهش نور در اثر فرسودگی در لامپ بخار جیوه

عمر اسمی لامپهای جیوه ای دراز و در حدود ۲۴۰۰۰ ساعت است.در لامپهای قدیمی تر که از الکترودهای پوشیده از اکسیدباریوم استفاده می شد هربار روشن شدن لامپ ،باعث از دست رفتن مقداری از اکسیدباریوم می شد که به عمر لامپ لطمه زیادی می زد. در لامپهای جدید با الکترود از جنس توریوم عمر لامپ افزایش یافته است. بهره نوری این لامپها ۵۰ تا ۶۰ لومن بر وات است کاهش نسبی نور لامپ جیوه به علت جیوه به علت کارکرد و فرسودگی در شکل ۳–۱۲ نشان داده شده است همان طوری که ملاحظه می کنید میزان کاهش نور لامپ پس از ۵۰۰۰ ساعت نسبت به لامپ نو در حدود ۱۰ درصد است.



٣-8-4 طيف نور لامب بخار جيوه

همانطوریکه از شکل الف پیداست نیمی از تشعشع لامپ بخار جیوه در ناحیه ماوراء بنفش است و مقداری نیز در محدوده نور زرد می باشد و مقدار کافی از نور قرمز ندارد. لذا در روی سطح داخلی حباب خارجی از فسفر مخصوص استفاده می کنند که نور مرئی را به نور قرمز تبدیل کند(شکل ب) که در نتیجه نور لامپ به نور سفید یا نور خورشید نزدیک تر است.




نکته: با توجه به کم بودن نور قرمز در این لامپ و روشن شدن مجدد آن با تأخیر حدود ۷ دقیقه ای ، در تاسیسات روشنایی از تعدادی لامپ رشته ای همراه با لامپ های جیوه استفاده می کنند.

۳-۶-۵ وسائل کمکی لامپ بخار جیوہ:

از مـدار روبـرو اسـتفاده مـی شـود کـه L بـرای محـدود کـردن جريـان و C بـرای تصـحيح ضـريب تـوان بـه کـار گرفته می شود.





شكل ١۴ - ٣ مدار تغذيه لامپ بخارجيوه



### ۲-۳ لامب های متال هلاید:

لامپهای متال هلاید از نظر ساختمان مانند لامپهای جیوه پر فشار هستند تفاوت اصلی آنها با لامپهای جیوه پر فشار در این است که در حباب داخلی آنها علاوه بر جیوه مقدار کمی از نمکهای هالوژنی وارد می کنند. نمکهای معمول یدور سدیم، یدور ایندیوم و یدور تالیوم است وقتی لامپ در ظرف ۵ تا ۷ دقیقه به درجه حرارت کار خود می رسد، یدورها تبخیر می شوند و به فلز مربوط و ید تجزیه می شوند و در نتیجه در طول موج مخصوص خود تشعشع می کنند به این ترتیب طیف لامپ بهتر می شوند و در نتیجه در طول موج مخصوص نو زرد که ارزش بینایی بیشتری دارد افزایش می یابد و در لامپ ۲۰۰ وات به حدود ۸ لومن بر وات می رسد این لامپها امروزه در اندازه های ۲۵۰ تا ۲۰۰۰ وات ساخته می شوند و در کاربردهایی نظیر روشنایی میادین ورزشی و نورتابی به جبهه ساختمانهای بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند در سالهای اخیر این

### ۸-۳ لامپ های بخار سدیم:

لامپهای سدیم از نظر ساختمان شبیه لامپهای بخار جیوه هستند در این لامپها سدیم به عوض جیوه و گاز نئون به جای آرگون مورد استفاده قرار می گیرد راه افتادن کامل این لامپ ۱۵ تا ۲۰ دقیقه طول می کشد لیکن در صورت قطع لحظه ای برق این لامپ بدون تأخیر روشن می شود این لامپها در فشار کم و زیاد عمل می کنند در لامپ سدیم کم فشار ، طول موج نور ۸۹۸٬۰۰ و ۸۸۹۶٬۰ میکرون است که زرد رنگ است نظر به اینکه این طول موجها خیلی نزدیک حداکثر منحنی حساسیت است این لامپها بهره نوری بالا تا حدود ۷۰ لومن بر وات دارند به رغم بالا بودن بهره نوری به علت زرد بودن نور این لامپها، این لامپها، این لامپها، این رای روشن کردن خیابانها و معابر و محلهای مشابهی که رنگ، اهمیت چندانی ندارد مورد استفاده قرار می گیرند. در لامپهای سدیم پرفشار طیف نور تولیدی وسیعتر می شود و رنگهای غیر از زرد هم تولید می شوند



و نور لامپ طلایی رنگ می شود فشار گاز این لامپها در حدود نیم اتمسفر و درجه حرارت آنها تا حدود ۱۶۰۰ درجه سانتیگراد است.

لامپ های تخلیه در گاز دو نوع می باشد: لامپ با کاتد گرم و لامپ با کاتد سرد

- در لامپ با کات گرم، کات در اثر گرم شدن الکترون ساطع می کند که بالاخره به یونیزاسیون گاز می انجامد.
   در لامپ با کات سرد، از کات ساطع کننده خبری نیست و از ولت اژ زیادی برای برقرار
  - نمودن جرقه و يونيزاسيون استفاده مي شود.

### ۳-۹ لامپ های نئون:

جزء لامپ های تخلیه در گاز الکترود سرد می باشد و از گاز نئون استفاده می شود جزء لامپ های تزئینی می باشد و در طول های مختلفی ساخته می شود و چون حرارت اولیه توسط الکترود ها ایجاد نمی شود لذا برای تحریک گاز با فشار بالا استفاده می نمائیم به همین منظور برای هر متر لوله لامپ نئون حدوداً ۱۰۰۰ ولت فشار الکتریکی لازم است برای روشن کردن یک مجموعه لامپ نئون باید به نسبت طول مورد استفاده، از یک ترانسفورماتور افزاینده استفاده می نمایند و برای تغییر رنگ نور لامپ نئون، رنگ گاز نئون را تغییر می دهند.

عمر آن ۷ الی ۸ هزار ساعت عمر دارد.

فشار مورد نیاز وابسته به قطر لوله و طول لوله می باشد که معمولاً قطر لوله لامپ های نئون بین ۵ تا ۲۵ میلی متر می باشد. و طول ساخته شده آنها ۲ الی ۶ متر می باشد که در دو انتهای آن دو تا الکترود فلزی از جنس فولاد صیقل شده می باشد.



۳-۱۰ عوامل موثر در تخلیه گاز:

### ٣-١١ لامب فلورسنت:

جزء لامپ های تحلیه در گاز با الکترود گرم بوده و از یک لوله بلند با قطر کم ( استوانه ای)ساخته می شوند و سطح داخلی لوله از ماده فلورسنت پوشیده شده است فلورسنت به موادی گفته می شود که نور را در طول موجی غالباً نامرئی جذب می کند و نور در طول موج دیگری که غالباً مرئی است پس می دهند در هر انتهای لوله یک الکترود(E در شکل های ۱۵–۳ تا ۱۷–۳) قرار دارد که از رشته تنگستنی درست شده و از اکسیدهای باریم و استرانتیوم که به راحتی الکترون ساطع می کنند پوشیده شده است هریک از الکترودها به دو صفحه کوچک در دو انتهای الکترود متصل است که در نیم سیکلی که الکترود مثبت است کار آند را انجام داده و الکترونها را دریافت می کند در نیم سیکلی که الکترود مثبت است کار آند را انجام داده و الکترونها را دریافت می کند در نیم سیکلی بعدی الکترود منفی بوده و کار کاتد را انجام می دهد یعنی الکترون ساطع می کند در یکی از الکترودها یک لوله تخلیه وجود دارد که پس از ساخته شدن ، از طریق این لوله هوای داخلی آن را خارج نموده و مقدار کمی گاز آرگون و جیوه وارد کرده و سپس لوله را مسدود می نمایند و توسط دو شاخک الکترودها به بیرون هدایت می شوند.



مواد فلورسنت معمول در طول موج حدود ۰٬۲۵۳۷ میکرون بالاترین راندمان تبدیل نور غیرمرئی به مرئی را دارند و قبلاً دیدیم این طول موج را بوسیله لامپ جیوه ای با فشار خیلی کم( در حدود ۰٬۰۰۴ اتمسفر) تولید نمود و علت استفاده از جیوه در لامپ های فلورسنت همین حقیقت است.

برای محدود کردن فشار جیوه به مقدار یاد شده ، درجه حرارت جیوه محدود باشد و لذا در طراحی لامپ باید توجه نمود که درجه حرارت حباب از حدود ۴۰ تا ۴۵ درجه سانتی گراد متجاوز نشود. به این دلیل است که با توجه به درجه حرارت محیط و توان لامپ باید سطح جانبی حباب را بزرگ اختیار نمود که انتقال حرارت به خارج طوری انجام پذیرد که درجه حرارت حباب از این حد بیشتر نشود.

بهره نوری این لامپ ها در حدود ۵۰ لومن بروات ودرخشندگی آنهابرابر ۹۰۰۰ کاندیلابرمترمربع است طول عمر این لامپ ها۵۰۰۰ ساعت است.


برای سادگی جایگزین کردن لامپ های فلورسنت به جای لامپ های رشته دار,لامپ های فلورسنتی ساخته شده است که راه انداز و وسائل اضافی آن درداخل حباب قرار میگیردو حباب خارجی آنها به شکل لامپ های رشته دار ساخته می شود وسرپیچی مشابه لامپ های رشته دار دارند.

### ۳-۱۲ مدارهای راه اندازی لامپ های فلورسنت:

لامپ های فلورسنت برای راه اندازی و حفاظت حین کار به کلید راه اندازوچوک محدود کننده جریان مجهز هستند.کلیدهای راه اندازانواع مختلف دارندکه براساس ولتاژودیگری براساس جریان عمل می کنندوازهمه معمول ترند.

۳-۱۲-۱ کلید راه اندازعمل کننده بر اساس ولتاژ

با اعمال ولتاژ ۲۲۰ ولت برق شهر به ورودی مدار این ولتاژ از طریق دو الکترود لامپ E به دو سر کلید راه انداز POWEREN




شکل، 1 - ۳ مدار کنترل لامپ فلورسنت با راهانداز که با ولتاژ عمل میکند



G همان Starter اعمال می شود و باعث یونیزه شدن گاز داخل (هیدروژن و هلیوم ) آن و برقراری تخلیه الکتریکی در آن می شود. حرارت ناشی از این عمل ، باعث گرم شدن بی متال داخل آن و اتصال به جزء ثابت و در نتیجه برقراری جریان از طریق دو رشته تنگستن الکترودها E می گردد . این جریان باعث به التهاب درآوردن الکترودها و یونیزه شدن گاز اطراف آنها می شود. بعد از یک تا دو ثانیه ، بی متال داخل کلید G سرد شده و مدار را قطع می کند. قطع ناگهانی مدار شامل خودالقا L ، موجب القای ولتاژ بزرگی در حدود ۸۰۰ الی ۱۹۰۰ ولت شده و این ولتاژ برای برقرار کردن قوس الکتریکی بین دو الکترود E در داخل لامپ کافی است. حرارت تولید شده در اثر عبور جریان از لامپ سبب تبخیر جیوه می شود و با تبخیر کامل جیوه و رسیدن فشار داخل لوله به حدود ۲۰ / میلی مترجیوه ، ولتاژ دو سرلامپ به ۱۰۰ تا ۱۰۱ ولت کاهش می یابد. البته ابن ولتاژ در دو سر کلید راه انداز هم موجود است اما برای برقراری تخلیه الکتریکی کافی نیست و ای کلید باز می ماند . بدیهی است که مقاومت طاهری چوک L باید به اندازه ای باشد که باقیمانده ولاتاژ ورودی در دو سر آن افت کند بدون اینکه جریان از حداکثر مقدار مجاز متی ایند که باقیمانده ایست و ای کلید باز می ماند . بدیهی است که مقاومت طاهری چوک L باید به اندازه ای باشد که باقیمانده ولاتاژ ورودی در دو سر آن افت کند بدون اینکه جریان از حداکثر مقدار مجاز متجاوز گردد.

### ۳-۱۲-۲ کلیدراه اندازعمل کننده براساس جریان

تفاوت این مدار با قبلی در آن است که در این مدار با بستن کلیدS ، از طریق دو رشته تنگستن الکترودهای E لامپ ، در المان گرم کننده R کلید راه انداز G ، جریان برقرار می شود که موجب به التهاب در آمده الکترود های لامپ و یونیزه شدن گاز اطراف آنها و



شکل ۱۶- ۳ مدار کنترل لامپ فلورسنت با کلید راهانداز که با جریان عمل میکند



نیز گرم شدن R داخل کلید G گشته و در ادامه گاز داخل کپسول راه انداز ،گرم و باعث عملکرد بی متال و قطع ناگهانی اتصال و القای ولتاژ زیاد در خود القای L شده و همان فرایند مدار قبلی تکرار می شود. فقط بایستی توجه نمود که در این مدار زمانی که لامپ روشن است ، گرم کن R دارای جریان است و گرمای ناشی از آن کلید G را باز نگه می دارد. و با این دلیل می گوییم کلید با جریان عمل می کند.

### ۳-۱۳ لامپ های فلورسنت بدون راه انداز:

این لامپ ها فاقد کلید راه انداز بوده ولامپ فلورسنت بدون راه انداز یا با راه انـداز فـوری نامیـده مـی شوند.

### ۳-۱۴ لامپ های فلور سنت با کاتد سرد:

دراین لامپ ها الکترودها از آهن یانیکل به شکل استوانه ساخته می شود و برای ساطع کردن الکترون گرم نمی شوند و برای راه اندازی آنها به ناچار باید ازولتاژ بیشتری که بتواند در لامپ تخلیه شروع کند، استفاده می شود. برای این منظوراز ترانسفورماتورهایی که دارای راکتانس نشتی بزرگ هستند، استفاده میشود.

### ۳-۱۵ اثراستروبوسکوپ:

لامپ های تخلیه دوبار درهرسیکل و ۱۰۰ باردرثانیه خاموش می شوند که البته برای چشم انسان قابل تشخیص نیست و اگر وسائل دوار، دراین نور رویت شوند، بسته به سرعت آنها ممکن است ساکن به نظررسیده وخطراتی ایجاد می کند. برای رفع این مشکل از چراغ های ۲ تا ۳ لامپی استفاده می شود، که بین جریان های آنها با اضافه کردن خازن، اختلاف فاز ایجاد می کنند.



در روش دیگر می توان چراغ های سه لامپی را از فاز های مختلف سیستم سه فازتغذیه نمود که به علت هزينه بيشتر سيمكشي ومشكلات ايمني، بيشترمورد استفاده قرار نمي گيرد. در كارگاههایی كه چندردیف لامپ فلورسنت استفاده می شود، هر ردیف را از یك فاز تغذیه می كنند که ضمن رفع اثراستروبوسکوپ، هزینه اضافی زیادی را ایجاد نمی کند.

### ۳-۱۶ لامب های آمیخته:

ازنوع جیوه ای پرفشار هستند که دارای رشته تنگستن هم می باشند که نقش محدود کننده جریان را ایفا می کند. سطح داخلی حباب خارجی آن هم از فسفر های مخصوص پوشانده می شود. این لامپ ها با استفاده از خاصیت فلورسانس وبهره گیری از تشعشع رشته نور بسیار مناسبی با بهره نوری قابل ملاحظه تولید می کنند. بعضی از انواع این لامپ ها دارای سر پیچ مشابه لامپ های رشته دار نیز هستند که می توان به جای لامپ های رشته دار از آنها استفاده نمود. بهره نوری این لامپ ها دو برابرلامپ های رشته دار و عمری پنج برابر آنها دارند.

### ۳-۱۷ تغییر رنگ درلامپ های فلورسنت:

تغییر رنگ لامپ های فلورسنت چون همشون با گاز بخار جیوه کار می کنند لـذا بـا تغییر رنگ گاز ممکن نبوده، بلکه باترکیبات ماده فلورسانس امکان پذیر می باشد. به رنگ های زرد، سـبز، آبی ، بـنفش و آفتابی می باشد.

۳-۱۸ تصحيح ضريب قدرت:

می دانیم به علت وجود بارهای سلفی مخصوصا در محیط های صنعتی علاوه از توان اکتیو(VICos می دانیم به علت وجود بارهای سلفی مخصوصا در محیط های صنعتی علاوه از توان اکتیو(VICos )، که توسط مشتری ، از شبکه دریافت می شود، توان راکتیوی(VISin ) نیزازشبکه کشیده میشود که برای مصرف کننده مفید نبوده ولی مجبور به پرداخت هزینه آن می باشد و برای خود شبکه نیز مضر می باشد،



$$P_{dc} = P_{d1} - P_{d2}$$

$$P_{d1} = P_{a}tan\varphi_{1}$$

$$P_{dc} = P_{a}tan\varphi_{1} - P_{a}tan\varphi_{2} = P_{a}(tan\varphi_{1} - tan\varphi_{2})$$

$$\rightarrow P_{dc} = Q_{c} = \frac{V^{2}}{X_{c}} = \frac{V^{2}}{\frac{1}{c\omega}} = V^{2}C\omega$$

$$\begin{bmatrix} \cos\varphi 1 = \frac{Pa}{P_{s1}} \\ \cos\varphi 2 = \frac{Pa}{P_{s2}} \end{bmatrix} \implies \begin{bmatrix} \varphi_1 = \arccos\left(\frac{Pa}{P_{s1}}\right) \\ \varphi_2 = \arccos\left(\frac{Pa}{P_{s2}}\right) \end{bmatrix}$$



$$P_a=40 \text{ w}$$
 $P_{1}=10 \text{ w}$  $V=220 \text{ v}$  $I=0.4 \text{ A}$  $\cos \varphi_1=?$  $\cosh \varphi_2=?$  $Cos \varphi_2=?$  $C=?$ 

مطلوبست: ظرفیت خازن مورد نیاز برای اصلاح ضریب قدرت به مقدار ۰٬۹۵

$\cos \varphi_2 = 0.95$	$tan\varphi_2 = \frac{Sin\varphi_2}{Cos\varphi_2} = \frac{0.31}{0.95} = 0.32$	
Cos $\varphi_1$ =0.5	$tan\varphi_1 = \frac{sin\varphi_1}{cos\varphi_1} = \frac{0.86}{0.5} = 1.73$	
P=10 w V=220 v	$I_1 = \frac{Pa}{V \cos \varphi 1}$ , $I_1 = \frac{50}{220 \times 0.5} \rightarrow I_1 = 0.454 A$	
P <sub>a</sub> =40 w	$\cos \varphi_1 = \frac{Pa}{Ps1}$ , $0.5 = \frac{40+10}{Ps1} \rightarrow Ps1 = 100w$	



$$C = \frac{P_a(tan\varphi_1 - tan\varphi_2)}{V_c^2 \cdot \omega} = \frac{50(1.73 - 0.32)}{220^2 \times 50 \times \pi} \cong 4.6\mu f$$
$$I_2 = \frac{50}{220 \times 0.95} = 0.24A$$



۲۰) اثر تغییر ولتاژ لامپ روی مقاومت،جریان،توان،درج حرارت،شار نوری، بهره نوری و بالاخره عمر لامپ چیست؟ ٢١) ولتاژ اقتصادى لامب جست؟ (مثال ٣-٣) ۲۲) انواع لامب های رشته دار کدام است؟ ۲۳) مزیت لامب هالوژنی چیست و چرا؟ ۲۴) علت توليد نور در لامپ هاي گازي چست؟ ۲۵) نقش محدود کننده چیست و نوع آن کدام است؟ ۲۶) دو نوع لامپ تخلیه در گاز را توضیح دهید. ٢٧) مراحل توليد نور در لامب بخار جيوه كدام است؟ ٢٨) نقش حباب داخلي و خارجي لامپ بخار جيوه چيست؟ ۲۹) اثر فشار در لامب بخار جيوه چيست؟ ۳۰) اثر فرسودگی در عمر، بهره نوری و شار نوری لامپ بخار جیوه چیست؟ ۳۱) چرا تشخیص رنگ در نور لامپ بخار جیوه ممکن نیست ؟ و راه حل پیشنهادی چیست؟ ۳۲) نقش سلف و خازن در مدار لامب بخار جيوه چيست؟ ٣٣) تفاوت لامب متال هلايد با لامب بخار جيوه چيست؟ ۳۴) لامپ بخار سديم را با لامپ بخار جيوه مقايسه نماييد؟ ۳۵) لامپ نئون را توضيح دهيد. ۳۶) عوامل موثر در تخلیه گاز چیست؟ ۳۷) مواد فلورسنت چه موادی هستند؟ بالاترین راندمان آها در چه شرایطی است؟ ٣٨) اجزا لامب فلو رسنت كدامند؟ ۳۹) چرا در لامب فلورسنت درجه حرارت باید یایین باشد؟ ۴۰) انواع مدار کنترل لامپ فلورسنت از نظر نوع کلید راه انداز کدام است؟ و نحوه عملکرد هر کدام چیست؟ ۴۱) نقش چوک را توضيح دهيد. ۴۲) نقش خازن و نحوه محاسبه آن را بنویسید. ۴۳) نحوه تغییر رنگ در لامپ های فلورسنت را توضیح دهید.



۴۴) نحوه کارکرد لامپ های فلورسنت بدون راه انداز چگونه است؟ ۴۵) نحوه کارکرد لامپ های فلورسنت با کاتد سرد چگونه است؟ ۴۶) اثر استروبوسکوپ چیست و روش حل مشکل کدام است؟

مسائل فصل سوم: ۱ – یک تشعشع کننده سیاه در درجه حرارت ۱۹۹۹ درجه کلوین از سوراخی به سطح ۰/۱ سانتی مترمربع تشعشع می کند. الف – توان تشعشعی آنرا حساب کنید. ب – بهره نوری آن را تعیین کنید.

۲- قیمت لامپ های رشته دار ۲۰۰ وات ۲۲۰ ولت با عمر ۱۰۰۰ ساعت با هزینه نصب ۱۰۰۰۰ ریال است. قیمت برق مصرفی کیلوات ۵۰۰ ریال است. ولتاژ اقتصادی برای این لامپ چقدر است؟

٣- یک لامپ فلورسنت ۲۲۰ ولت ، ۵۰ هرتز، ۴۰ وات و بامصرف چوک ۱۱ وات دارای ضریب توان ۰/۵ است.
الف – برای افزایش ضریب توان به ۰/۹ تاخیری چه خازنی لازم است؟
• – چرا غالبا ضریب توان را به ۱ افزایش نمی دهند؟



فصل چهارم:

روش های انجام محاسبات روشنایی ( روش های طراحی روشنایی )

- روش نقطه به نقطه
- روش شار نوری ( روش لومن )

روش نقطه به نقطه :


از این روش برای محاسبه شدت نور حاصل از منابع در یک نقطه مورد نظر استفاده می شود و روش خیلی دقیقی است.

ولی مناسب محاسبات روشنایی فضای بسته نمی باشد زیرا که بایستی شدت نور حاصل از انعکاس هـا را نیز بایستی محاسبه نمود که سخت خواهد بود.

در فضای خارجی ( غیر بسته ) مانند روشنایی معابر می تواند استفاده شود.

شدت روشنایی ناشی از منابع نقطه ای :

اگر اندازه فیزیکی منابع نوری از فاصله بین منبع و نقطه محاسبه خیلی کوچک باشد منبع نقطه ای نامیـده می شود. با فرض منبع نقطه ای A با شدت نوری به صورت (e) I، شدت روشنایی در نقطـه P بصـورت زیر محاسبه می شود.



 $E_{\rm h} = \frac{I(\theta)}{r^2} \times \cos\theta = \frac{I(\theta)}{h^2} \times \cos^3\theta$  : P روی صفحه افقی در نقطه  $E_{\nu} = \frac{I(\theta)}{r^2} \times \sin\theta = \frac{I(\theta)}{h^2} \times \cos^2\theta \sin\theta$  : P روی صفحه عمودی در نقطه  $r^2$  : P روی صفحه عمودی در نقطه



مثال ۱ – ۴:

چهار لامپ در ارتفاع ۸ متری زمین در چهار گوشه یک سطح مربع به ضلع ۴ متر قرار دارنـد. هـر لامـپ دارای شدت نور ۲۵۰ کاندیلا در نیم فضای پایین و صفر در نیم فضای بالا است.

الف – شدت روشنایی زیر یک چراغ و در وسط مربع را روی سطح زمین محاسبه و مقایسه کنید.

ب – اگر این محوطه را به صورت اطاقی با سقف و دیواره ای منعکس کننده کامل در آوردیم، شدت روشنایی متوسط کف اطاق چقدر است؟



$$E_{\rm h} = \frac{250}{8^2} \times 1 + 2 \times \frac{250}{8^2 + 4^2} \times \frac{8}{\sqrt{8^2 + 4^2}} + \frac{250}{8^2 + 4^2 + 4^2} \times \frac{8}{\sqrt{8^2 + 4^2 + 4^2}} = 11.62$$

در وسط اطاق داريم:

$$E_{\rm h} = 4 \times \frac{250}{8^2 + 2^2 + 2^2} \times \frac{8}{\sqrt{8^2 + 2^2 + 2^2}} = 13.09$$
 لوكس 13.09

ب: اگر سقف و دیوارها منعکس کننده کامل باشند همه نور بالاخره به کف اطاق می رسد، لـذا شـدت روشنایی متوسط با خارج قسمت کل شار نوری بر سطح برابر می شود.



# توجه : اگر منبع گسترده باشد بایستی از روش انتگرال گیری برای محاسبه En استفاده نمود که فعلا بحث نمی کنیم.

تذکر ۲: در صورتی که منحنی پخش نور متقارن نباشد باید منحنی های متعددی داده شود تا اطلاعات کافی موجود باشد. و از منحنی ها برای استخراج شدت نور استفاده کرد.



فصل پنجم :

محاسبات روشنایی – روش شار نوری یا روش لومن :

محدودیت این روش آن است که تغییرات شدت روشنایی از یک نقطه به نقطه دیگر را به دست نمی دهـدو امتیاز اصلی آن سادگی آن است.

**کاربرد :** برای محاسبات روشنایی داخلی استفاده می شود و برای بعضی محاسبات روشنایی خارجی مثل روشنایی خیابان ها استفاده می شود.

در این روش ، از مقادیر شدت روشنایی متوسط استاندارد تعیین شده، برای اماکن مختلف، استفاده کرده و تعداد چراغ های لازم و محل نصب آنها را طوری انتخاب می کنیم که شدت روشنایی مورد نظر تامین گردد.

از مسائل مهم انتخاب نوع چراغ و طراحی روشنایی یک محیط عبارتند از:

- زیبایی ظاهر
- تناسب چراغ با محل نصب
  - هزينه اوليه
- هزینه جاری نگه داری چراغ ها
- عدم خیر گی چشم از نور انعکاس سطوح ( رعایت درخشند گی در سطوح منعکس کننده )

**1-4 شدت روشنایی لازم برای اماکن مختلف:** 

تجربه نشان داده است که بهره و کیفیت انجام بسیاری از کارها مخصوصا کارهای ظریف با افزایش شدت روشنایی روی سطح کار بالا می رود. عامل محدود کننده در شدت روشنایی، هزینه بیشتر لازم برای آن، می باشد.لذا در انتخاب شدت روشنایی باید هم به راحتی و بهره کاری بیشتر کارکنان ، و هم به هزینه مربوطه توجه شود.

شدت روشنایی استاندارد هر کشور توسط تشکیلات سازمانی مهندسان روشنایی آن کشور تعیین می شود که متناسب با سطوح زندگی مردم آن کشور می باشد. در جدول ۳-۵ کتاب مهندسی روشنایی دکتر کلهر،



# مقدار کمینه و پیشنهادی شدت روشنایی برای اماکن مختلف آورده شده که در طراحی روشنایی بایستی در نظر گرفته شود.

ا مودندان ورشقانی بودند ده بودیا جایند بهندسان روسانی امریکا و انجمی مهندسان روسانی آیکلستان مان در ای ایلان جهت هادشه امده است ، طاحیله میکنند که مقادیر بوسه شده در دو

شر . حاق معاوب هستند و با سطح ربدگی آمها ارتباط بردنگ دارند .

سدت روشنا ئى ـــلوس بردوب ،ريع انجمن مهندسان روشنا ئى انگلستان	سد−روسانى_لومنىرقو−مريع حامعەمهندسانروشنانىآمريكا	م ( بادو پر ما <sup>ن</sup> د ب
٣٥٥	۳۰	اطوكسى لناس
100	٣٠	معسوكاه الوسط
۲ ت ۵.	Yo = 10	ئاركاد بعاسي
¥۵	۰ ۳۰	الإس درس
100 54	10	رسوران
1000 6 40	10 ت ۳	ەر,_كاد
-		

حدول ۱ -- ۵ مقاسمه غدت روغناش توصبه غده در آمریکا و انگلستان

مدمورت خطی کلی ، شدت روشنائی روی سطوح کار را برای فعالیتهای مختلف میتوان. سااس حدول <del>۹ – ۵</del> خلاصه کرد .

شدت روشنائی روی میزکار ــ لوکس	نوع فعاليت
100 630	حمل و نقل (جابنجا کردن)
100 L 110	کار رمخت و غیر دقیق
٥٠٠ ٢ ٢٥٠	کارهای نیمه دقیق
1000 5 200	کارهای دقیق
۱۰۰۰ و ببشتر	کارهای خبلی دقیق

حدول ۴ ـــ ۵ نومىمغاى كلى براى عدت روشنائى

کنینه طی روشنائی بوسنه استاندارد و نخقیقات صنعتی ایران برای غالب اهاکن مانند بحلهای میکونی ، بجاری و صنعی مقادیری برای شدت روشائی حداقل یا گییند

سخلمدا، دروستانی ۵۰۰

و استینهادی داده است که بهبطور کامل بودن در حدول ۳ ــ ۵ امده است ، براغات مادار کیمه اخباری است و استفاده از متادیر بینمهادی بوصد بنده است ، این متادیر با بندت روشنائی انومیه شده توسط کمنه بینالمللی روشنائی نظایی دارد ، در سون آخر این حدول شدب روشنائی بوصد شده توسط جامعدیند بان روشنائیآمریکاکنار کناب این انجین آ کوفته شده است چهت مقابسه داده شده است ، بخوریکه طلاحظه میکند ارقام بوصنه سده نوسط جامعه میندسان روشنائی آمریکا بالاتر از ارتام ایران است .

### حدول چسٹ شدت روشنا ڈی نوصبہ کمینڈ ہلی روشنا ڈی انزان و حامدہ مہندسان روشنا ڈی آمریکا برجست لوگس

مجمع مهندسان	ايران			
روشنائی آمریکا	پيشنهادى	كمينه	محل	
			محل های مسکونی	-1
150	100	¥۰	اطاق نشیمن و پذیرائی	-1-1
			اطاق مطالعه (نوشتن وخواندن كناب و	-1-7
414	<u>0</u> 00	140	مجلموروزنامه)	
540	<b>T</b> 00	100	آشپزخانه (ظرفشوئی احاق ومبزکار )	-1-7
			اطاقخواب:	-1-4
	100	۵۰	رو شنا ٿي عمومي	-1-1-1
	200	100	روشنائى تختخواب ومبزتوالت	-1-1-1
			حمام :	-1-0
	100	۵۰	روشنائى عمومى	-1-0-1
	200	100	آئیند(برایاصلاح صورت)	-1-2-1
	100	100	پلەكان	-1-5
	140	۵۰	راهرو ، سرسرا و آسانسور	_1_Y
			دفاتر و اداردها	_T
1500	300	500	نمام کارهای عمومی	.1.1

1-Elumination Engineering Society(IES)Handbook, Third editor, 1962

### **-**۲ روش لومن برای محاسبه روشنایی :

در این روش از رابطه  $E_{av} = \frac{\emptyset}{A} \times CU$  استفاده می شود که در آن A سطح مورد نظر برای محاسبه روشنایی می باشد، ? شار نوری حاصل از لامپ یا لامپ ها می باشد و CU ضریب بهره نشان دهنده نسبت شار نوری مفید که به سطح کار روشنایی می بخشد، به کل شار نوری تولید شده در لامپ ها می باشد. در حالت ایده آل (که هیچ جذبی سطوح سقف و دیوارها انجام نمی شود و کف اتاق کل شار نوری را جذب می کند و در سطوح خود چراغ نیز جذبی اتفاق نمی افتد.) مقدار ضریب بهره یک می باشد. ولی در عمل به پارامترهایی بستگی دارد که در روش های محاسبه زیر توضیح داده می شود.



### ۵ – ۲ – ۱ روش لومن مبنی بر آزمایش های اولیه

در کارهای اولیه هریسون و آندرسون CU با روش های آزمایش تعیین شد که شرایط آزمایش ها شامل چراغ با بخش نورهای مختلف، اتاق های آزمایش با اندازه های مختلف بوده، که از نتایج آزمایش ها در محاسبات روشنایی استفاده می شد که البته به علت قدیمی بودن و عدم استفاده عملی، جزئیات آن بررسی نمی شود.

### ۵ – ۲ – ۲ روش لومن مبتنی بر آزمایش و محاسبه

در این روش نتایج مبتنی بر آزمایش و محاسبه که از دقت بیشتری برخوردار است در جداول کاملی برای انواع چراغ ها و اندازه های مختلف اطاقها داده شده که در محاسبات روشنایی استفاده می شود.ضریب بهره به عوامل مختلفی مثل جذب نور در چراغ، منحنی پخش نور چراغ، ارتفاع نصب چراغ ها، طول و عرض و ارتفاع اطاق، ضرایب انعکاس سقف، دیوارها و کف بستگی دارد این عوامل در جدول ۴-۵ و ۶-۵ کتاب دکتر کلهر، برای هر نوع چراغ درج شده است که نحوه استفاده از آنها را در دو روش زیر توضیح خواهیم داد.

### ۵-۲-۲-۲ روش لومن با استفاده از شاخص فضا

در این روش از شاخص فضا یا ضریب اطاق Kr که به صورت زیر تعریف می شود :

$$K = \frac{LW}{h(L+W)}$$
  
 $K = n + \frac{LW}{h(L+W)}$ 
  
 $K = 1.5 \frac{LW}{H(L+W)}$ 
  
 $L = 1.5 \frac{LW}{H(L+W$ 



- در ستون اول سمت چپ منحنی پخش نور چراغ رسم شده و درصد شار نوری آن به طرف بالا و پایین داده شده است که از این درصد ها و جدول ۴-۲ ( تقسیم بندی چراغ ها )، نوع سیستم روشنایی را تعیین و در محاسبه شاخص فضا kr استفاده می گردد. همچنین در این ستون حداکثر فاصله مجاز بین دو چراغ متوالی داده شده است که بر حسب ارتفاع نصب آنها از کف اطاق (MH) داده شده و در چیدمان چراغ ها در مرحله آخر طراحی استفاده خواهیم کرد.
- در ستون دوم از سمت چپ، شاخص فضا که ۰/۶ تا ۵ آمده است( در سال های گذشته بجای اعداد از حروف استفاده می گردید ).
- در ۱۲ ستون بعدی ضریب بهره برای مقادیر انعکاس سقف ( ρ ) از ۸/۰ تا صفر و برای مقادیر ضرایب انعکاس دیوار ( ρW) از ۵/۰ تا صفر داده شده است. پس با در نظر گرفتن مقادیر ضرایب انعکاس دیوار ( ρW) از ۵/۰ تا صفر داده شده است. پس با در نظر گرفتن مقادیر סקو W ، ضریب بهره به دست می آید البته این ضریب بهره برای ارتفاع سطح کار از کف ۳۰ اینچ ( ۸۰ سانتی متر) و ضریب انعکاس کف ( ρf ) ۱/۰ محاسبه شده اند.
   اگر مقدار ضریب انعکاس کف غیر از ۱/۰ باشد ضریب تصحیح را از آخر جدول ۴-۵ بدست می آوریم.
- در ستون آخر از سمت چپ جدول، شکل ظاهری چراغ و ضریب نگهداری یا ضریب بهره برداری ( MF ) داده شده است. این ضریب بستگی به نوع چراغ و پاکیزگی محل دارد و سه مقدار مختلف برای حالات نگه داری خوب ، متوسط و بد داده شده است. و نشان می دهد بهر حال در اثر کارکرد مقدار شار نوری مفید کاهش خواهد یافت.
  - \* مراحل انجام محاسبات روشنایی :
- ۱) مقادیر طول L، عرض W، ارتفاع اطاق و ارتفاع نصب چراغ ها از سطوح کار (h) و یا ارتفاع سقف از سطح کار (H) را از صورت مسئله استخراج می کنیم.



$$K = \frac{LW}{h(L+W)}$$
برای نور مستقیم، نیمه مستقیم و پخش یکسان

$$K = 1.5 rac{LW}{H(L+W)}$$
برای نور غیر مستقیم و نیمه غیر مستقیم

تصحيح ضريب × بهره ضريب = CU

- ٤) از ستون آخر جدول ضریب نگهداری ( MF ) را با توجه نوع محیط از نظر نگه داری تعیین می کنیم .
- ۵) از جدول ۳–۵ شدت روشنایی متوسط مورد نیاز را استخراج و طبق رابطه زیر مقدار شار $E_{av} = \frac{\emptyset}{2} \times CU \times MF$
- ۶) با توجه به روابط زیر تعداد لامپ ها و با توجه به نوع چراغ،که ممکن است چند لامپ داشته باشد، تعداد چراغ ها را تعیین می کنیم:

۷) چیدمان لامپ ها را با توجه به حداکثر فاصله مجاز چراغ ها که از ستون اول جدول ۴-۵ به
 دست می آوریم، تعیین می کنیم. اگر تعداد چراغ ها را ח و فاصله آنها را از یکدیگر X
 فرض کنیم، خواهیم داشت :



$$\frac{L}{X} \times \frac{W}{X} = n \rightarrow X = \sqrt{\frac{LW}{n}}$$

بایستی فاصله بدست آمده را با ضریب فاصله مجاز چراغ مقایسه کنیم که بایستی کمتر از آن باشد و در نهایت برای یکنواختی بیشتر در نصب چراغ ها فاصله بین چراغ و دیوار را نصف فاصله بین چراغ های مجاور در نظر می گیریم.

يعنى: 
$$\frac{X}{2}$$
 = فاصله بين چراغ و ديوار

مثال ۵–۱ :

یک دفتر کار دارای طول ۸ متر ،عرض ۶ متر و ارتفاع ۳ متر است. ضرایب انعکاس سقف ۰/۷، دیوارها ۵/۰ و کف ۳/۰ است. شدت روشنایی لازم روی سطح کار در ارتفاع ۸۰ سانتیمتر از کف ۵۰۰ لوکس است. با استفاده از چراغ شماره ۲ جدول ۴–۵ که با دو لامپ ۵۰۰۰ لومن شار نوری تولید می کند، تعداد چراغ های لازم و وضعیت نصب آنها را معین کنید.


$$K_r = \frac{8 \times 6}{(3 - 0.8)(8 + 6)} = 1.56$$
 جون نور چراغ ها مستقیم است داریم:  
برای چراغ شماره ۲ با شاخص فضای ۱/۵ ، ۷/۰ –  $\rho_c = 0$  و ۵/۰ –  $\rho_w = 0$  و ۱/۰ – محریب بهره ۲۶/۰ است. برای  $\rho_f = 0$  از آخر جدول ۴–۵ ضریب تصحیح ۱/۰۷ را به دست می آوریم. با فرض محیط تمیز ، ضریب نگه داری را ۷/۰ در نظر می گیریم:

$$500 = \frac{\emptyset}{8 \times 6} \times 0.42 \times 1.07 \times 0.7 \rightarrow \emptyset = 76190.47$$
  
 $n = \frac{76190.47}{5000} = 15.24$   $n = \frac{76190.47}{5000} = 15.24$ 



$$\frac{8}{x} \times \frac{6}{x} = 15 \rightarrow X = 1.79$$
 فاصله چراغ ها برابر است با: متر  $X = 1.79$ 

مشاهده می شود مقدار X ، از فاصله مجاز ۲/۴متر ( 2.4 = 0.3 × 0.8 ) کوچکتر است. حال در نصب چراغ ها برای داشتن یکنواختی بیشتر فاصله بین ردیف اول و دیوار را نصف فاصله بین ردیف های مجاور مطابق شکل زیر در نظر می گیریم.




بدیهی است که با استفاده از ۱۵ چراغ شدت روشنایی در زمان نصب و در نیمه عمر به ترتیب زیر  $E_{av} = \frac{5000 \times 15 \times 0.45}{8 \times 6} = 703.13$  است: لوکس  $E_{av} = \frac{5000 \times 15 \times 0.45}{8 \times 6} = 492.19$  لوکس

POWEREN.Ir



۵-۲-۲-۵ روش لومن با استفاده از تقسیم ناحیه ای:



$$CCR = 5h_{cc} rac{L+W}{LW}$$
 : ضريب ناحيه سقف :  
 $RCR = 5h_{rc} rac{L+W}{LW}$  : ضريب ناحيه اطاق :  
 $FCR = 5h_{fc} rac{L+W}{LW}$  : ضريب ناحيه كف :

L : طول اطاق 
$$W$$
 : عرض اطاق  $h_{rc}$   $h_{rc}$  ارتفاع محل نصب چراغ ها از سطح کار  $h_{fc}$  hfc : ارتفاع سطح کار  $h_{fc}$  عا از سقف  $h_{cc}$  ،  $h_{cc}$  این روش ناحیه سقف و ناحیه کف را با سقف و کف معادلی با ضرایب انعکاس موثر سقف  $\Omega Q$  و ضریب انعکاس موثر کف  $\rho_{fc}$  جانشین می کنیم.  
ضریب انعکاس موثر کف  $\rho_{fc}$  جانشین می کنیم.  
ضریب انعکاس  $\rho_{cc}$  را از ضریب انعکاس سقف  $\rho$  و دیوارها  $w_{q}$  و  $RCR$  از جدول ۵-۵ بدست می آوریم.  
فریب انعکاس  $\rho_{fc}$  را از ضریب انعکاس کف  $\rho_{f}$  و دیوارها  $w_{q}$  و RCR از جدول ۵-۵ کتاب دکتر کلهر بدست می آوریم.  
بدست می آوریم.



### توضيح راجع به جدول ۶-۵:

در ستون اول این جدول شکل ظاهری چراغ آمده است.

در ستون دوم منحنی پخش نور چراغ ، تقسیم بندی چراغ از نظر نگهداری ( نوع اطاق ) و حداکثر فاصله مجاز بین چراغ های مجاور بر حسب ارتفاع نصب چراغ ها از سطح کار آمده است.

در ستون سوم RCR آمده است که از صفر تا ۱۰ متغییر است.

در ۱۶ ستون فرعی بعدی ضریب بهره برای Pcc از ۰/۸ تا صفر و برای Pw از ۰/۵ تا صفر برای Pfc برابر ۰/۲ آمده است.

در صفحه بعد ضرایب درخشندگی دیوارها (WLC ) و ضرایب درخشندگی ناحیه سقف ( CCLC ) برای مقادیر مختلف p<sub>cc</sub> و pw و f<sub>fc</sub> =۲۰ آمده است. این ضرایب در حقیقت قسمتی از ضریب بهره است که از انعکاس دیوارها و سقف نتیجه می شود و به عبارت دیگر مولفه غیر مستقیم ضریب بهره است.

#### نکاتی راجع به جدول ۶-۵:

با افزایش RCR یعنی با کوچک شدن اطاق ضریب بهره کاهش می یابد. چون نور کمتری بطور مستقیم به سطح کار می رسد. و مولفه غیر مستقیم ضریب بهره کاهش می یابد.

با افزایش ضریب انعکاس سقف ضریب بهره افزایش می یابد. مولفه غیر مستقیم ضریب بهره نیز از همین قاعده تبعیت می کند.

با افزایش ضریب انعکاس دیوارها، هم ضریب بهره و هم مولفه غیر مستقیم آن افزایش می یابد.

برای pfc های برابر صفر، ۰/۱ و ۳/۰ ضرایب تصحیح در جدول ۷-۵ کتاب دکتر کلهر داده شده است.



در روش جدید ضریب بهره برداری یا ضریب نگهداری را ضریب کل کاهش نور یا آنرا
 TLLF (Total Light Loss Factor) می نامند:

TLLF = RSDDF \* LDDF \* LLDF \* LSDF \* LATF \* VF \* BF \* LBF

ضریب کاهش نور به علت کثیف شدن سطوح اطاق :

(Room Surface Dirt Depreciatiun Factor) RSDDF

این کاهش به علت کم شدن ضریب انعکاس سطوح اطاق به علت جمع شدن گرد وغبار روی آنهاست و از جدول ۸-۵ به روش زیر بدست می آید.

الف – از شکل بالای جدول که درصد کاهش نور بر حسب تعداد ماه های فواصل گرد گیری سطوح اطاق برای پنج محیط خیلی تمیز (Very clean ) ، تمیز ( Clean ) ، متوسط ( Medium ) ، کثیف ( Dirty ) و خیلی کثیف ( Very Dirty ) رسم شده است ، درصد کاهش مورد انتظار را بدست می آوریم.

ب – در جدول ۸–۵ بر حسب نوع پخش نور ( سیستم روشنایی ) و درصد به دست آمده از بند الف و مقدار RCR ، از ۲۰ ستون جدول، مقدار RSDDF را بدست می آوریم.

ضریب کاهش نور به علت کثیف شدن چراغ :

(Luminaire Dirt Depreciaton Factor) LDDF

این کاهش به علت کثیف شدن سطوح چراغ می باشد که از منحنی های شکل ۸-۵ به دست می آید. برای این منظور اول دسته بندی چراغ ( نوع یا گروه آن ) از ستون دوم جدول ۶-۵ تعیین و سپس با در نظر گرفتن فاصله گردگیری چراغ بر حسب ماه و همچنین نوع محیط از نظر درجه تمیزی ، مقدار ضریب را به دست می آوریم.



ضريب كاهش نور لامپ : LLDF (Depreciatian Factor)

این کاهش به علت کارکرد لامپ می باشد که معمولا مقدار آن را در وسط عمر لامپ از روی منحنی عمر لامپ ( مانند منحنی شکل ۹–۳ کتاب کلهر ) تعیین می کنند.

ضريب كاهش نور به علت كمتر شدن سطوح چراغ :

(Laminaire Surface Depreciation Factor) LSDF

این ضریب برای سطوح فلزی یک ، برای سطوح پلاستیکی در حدود ۰٬۹۹ و بـرای سطوح رنگ شـده در حدود ۰٬۹۸ در نظر گرفته می شود.

ضريب كاهش نور به علت درجه حرارت محيط :

(Luminaire Ambient Temperatare Factor) LATF

درجه حرارت محیط روی کار چراغ ها مخصوصا چراغ های فلورسنت موثر است این چراغ ها معمولا برای کار در محیط ۲۵ درجه سانتیگراد ساخته می شوند. در حرارت های بالا تر و پائین تر به علت تغییر فشار گاز طول موج نور تولید شده تغییر می کند و بهره نوری کاهش می یابد.

ضريب كاهش ولتاژ : VF (Voltage Factor)

کاهش ولتاژ از مقدار اسمی موجب کاهش نور تولید شده می شود. این کاهش برای لامپ های مختلف متفاوت است.

ضريب چوک (بالاست ) BF (Ballast Factor ) BF )

اگر در چراغ های فلورسنت یا چراغ های گازی دیگر ، اگر از چوک دیگری به غیر از نوعی که بـرای آن در نظر گرفته شده است استفاده شود، موجب کاهش نور چراغ می شود.



ضريب لامپ هاى سوخته يا LBF ( Lamp Burned Factor )

گاهی اوقات در یک محل لامپ های سوخته به فوریت تعویض نمی شوند و در هـر زمـان بـه علـت سـوخته بودن تعدادی از لامپ ها ، نور از مقدار اسمی طراحی شده کمتر خواهد بود.

## ✤ مراحل طراحی و محاسبات روشنایی به روش تقسیم ناحیه ای :

() قدم اول انتخاب سیستم روشنایی ( پخش نور) و نوع چراغ  
() استخراج روشنایی متوسط از جدول ۳–۵ متناسب با محیط  
() استخراج اطلاعات مربوط به محیط 
$$L(dec) \cdot W(action) + h_{fc}$$
 (ارتفاع) ،  $h_{fc}$  (ارتفاع سطح کار) ،  
() استخراج اطلاعات مربوط به محیط  $L(dec) \cdot W(action) + h_{fc}$  (ارتفاع) ،  $h_{fc}$  (ارتفاع سطح کار) ،  
() محاسبه  $h_{cc}$  ()  $h_{cc} = H - (hfc + hcc)$   
() محاسبه  $CCR \cdot RCR \cdot h_{rc}$  ()  $H_{cc}$   
()  $RCR = 5h_{rc} \frac{L+W}{LW}$ 

$$CCR = 5h_{rc} \frac{L+W}{LW}$$

$$FCR = 5h_{fc} \frac{L+W}{LW}$$

$$POWEREN.IR$$

- ۵) استخراج  $\rho_{fc}$  ،  $\rho_{cc}$  از جدول ۵–۵
- ۶) استخراج ضریب بهره از جدول ۶-۵ با توجه به مقادیر RCR ، ρfc ، ρcc و نوع چراغ
  - ۷) استخراج ضریب تصحیح برای pfc برابر با صفر ، ۰/۱ یا ۲/۳ از جدول ۷-۵
    - ۸) محاسبه ضریب بهره از مقادیر به دست آمده در بند ۵ و ۶

ضریب تصحیح (بند ۷) \* ضریب بهره (بند ۶) = CU



۹) محاسبه ضریب نگه داری یا ضریب بهره برداری

TLLF = RSDDF \* LDDF \* LLDF \* LSDF \* LATF \*VF \* BF \*LBF RSDDF - ۹/۱ : با توجه به درجه تمیزی محیط فاصله گرد گیری و نوع سیستم روشنایی از جدول ۸-۵ به دست می آوریم.

۵-۸ LDDF - ۹/۲ : را با توجه به نوع یا گروه چراغ ، تمیزی محیط و فاصله گرد گیری از شکل ۸-۵ استخراج می کنیم.

LLDF - ۹/۳ : را از روی منحنی کار کرد لامپ حدود نصف عمر تعیین می کنیم ( یا صورت میله خواهد بود).

۹/۴ – LSDF : را با توجه به نوع سطوح چراغ ( فلزی یک ، پلاستیک ۹۹/۰ و رنگ شده ۰/۹۸) تعیین می کنیم.

توجه :نوع سطوح يا توسط صورت مسئله يا از جدول ۶-۵ ستون اول به دست مي آوريم .

۰ ایستی کراد مقدار یک و برای درجه حرارت محیط ۲۵ درجه سانتی گراد مقدار یک و برای دماهای دیگر ، توسط صورت مسئله مشخص می کند.

VF – ۹/۶ : برای ولتاژاسمی یک و برای مقادیر دیگر بسته به نوع لامپ مشخص می گردد و یا توسط صورت مسئله مشخص می کند.

BF – ۹/۷ : برای چوک خود لامپ ( چوک مناسب ) یک وبرای نوع دیگر ( نا مناسب ) اگر استفاده شود بسته به نوع لامپ مشخص می گردد و یا توسط صورت مسئله مشخص می کند.

LBF – ۹/۸ : با توجه به تعداد لامپ های سوخته توسط صورت مسئله یا بررسی محیط می توان تعیین کرد.



۱۰) از روابط زیر کل شار نوری را به دست می آوریم:

$$E_{av} = \frac{\emptyset}{L \times W} \times CU \times TLLF \rightarrow \emptyset = \frac{E_{av} \times L \times W}{CU \times TLLF}$$
(11) تعداد چراغ ها از رابطه های زیر به دست می آوریم:

$$\frac{L}{X} \times \frac{W}{X} = n \rightarrow X = \sqrt{\frac{LW}{n}}$$
بایستی فاصله بدست آمده را با فاصله مجاز چراغ که از ستون دوم جدول به دست آمده است،  
مقایسه کنیم که بایستی کمتر از آن باشد.



مثال ۵-۲:

مثال ۵- ۱ را با روش تقسیم ناحیه ای حل کنید و جواب ها را مقایسه کنید. درجه بندی هوای دفتر از گرد وغبار متوسط و گردگیری کلی هر سال یک بار انجام می شود. درجه حرارت محیط ۲۵ درجه سانتی گراد است. ولتاژ کاهش ندارد و لامپ های سوخته ۳ درصد کل لامپ هاست و از چوک مناسب استفاده به عمل می آید. و لامپ ها به سقف نصب شده اند.

راه حل:

h<sub>cc</sub>=0 : چون لامپ ها به سقف نصب می شوند. پس : h<sub>fc</sub>=0.80
 و چون میز کار در ارتفاع ۸۰ سانتی متری است ، پس: h<sub>fc</sub>=0.80

 $h_{rc}=3-0.8=0.22$  متر
 متر
 arc 

  $RCR = 5h_{rc} \frac{L+W}{LW} = 5 \times 2.2 \times \frac{8+6}{8\times 6} = 3.21$ 
 $CCR = 5h_{cc} \frac{L+W}{LW} = 0$ 
 $FCR = 5h_{fc} \frac{L+W}{LW} = 5 \times 0.8 \times \frac{8+6}{8\times 6}$  

 (1) با استفاده از جدول ضرایب انعکاس موثر (۵ – ۵) ،  $\rho_{cc}$  , (1 – 0) برابر ۲۷/۰ به دست می آید.

 (2) با استفاده از جدول ضرایب انعکاس موثر (۵ – ۵) ،  $\rho_{cc}$  ,  $\rho$ 

- برای RCR=3.21 و ρ<sub>cc</sub> = 0.7 و ρ<sub>w</sub>=0.7 از جدول ۶–۵ ضریب بهره ۳۸۵ را به دست می آوریم. برای CU=1.03x0.386 ضریب تصحیح از جدول ۷–۵ برابر ۱/۰۳ تخمین زده می شود. پس CU=1.03x0.386
- ۴) از منحنی بالای جدول ( ۸ ۵) ضریب کثیفی ۰/۱۷ به دست می آید. با استفاده از جدول ۸ ۵ برای
   ۴) RCR=3.21 داریم: RSDDF=0.96



- ۵) با استفاده از منحنی های شکل ( ۸ ۵) برای چراغ دسته چهارم ، آلودگی متوسط و فاصله یکساله گردگیریها : LDDF=0.82
  - ۶) LLDF را برابر ۱/۹۷ و LSDF را ۱/۹۸ فرض می کنیم. و با توجه به صورت مسئله داریم :

LATF=1 و VF=1 و BF=1 و LBF=1

۷) با توجه به مقادیر بالا داریم:

TLLF=0.96 x 0.82 x 0.97 x 0.98 x 1 x 1 x 1 x 0.97= 0.73

۸) کل شار نوری برابر است با:

 $\phi = \frac{E_{av} \times A}{TLLF \times CU} = \frac{500 \times (8 \times 6)}{0.73 \times 0.40} = 82191.78$ 

۹) و لذا تعداد چراغ ها برابر است با :

82191.78÷5000=16.4≈16

در مقایسه با مثال ۱ – ۵ تعداد چراغ ها یکی بیشتر است که بعلت اختلاف کم بین شار روشنایی خروجی در چراغ های دو مثال است.

جیدمان را همانند مثال ۵ – ۱ انجام می دهیم.



ضميمه ١:

راهنمایی در مورد روش درونیابی خطی در مورد نحوه استخراج اطلاعات از جداول: مثلا استخراج ضریب بهره از جدول ۴ – ۵: از سطراول ضریب انعکاس سقف ، از سطردوم ضریب انعکاس دیوارها و از ستون دوم Kr (ضریب اطلاق یا شاخص فضا) راانتخاب میکنیم.

مثال ۲: اگر pc=0.70و pw=0.50 و kr=1ونوع چراغ 3 باشد ضریب بهره 0.37 بدست می اید.

	CEILING (%)			1	2	70			50		30	)	0	
Typical Distribution and Maximum	WALLS (%)	50	30	10	50	30	10	50	30	10	30	10	0	Typical Lüminaire and Estimated Maintenance Factors
SPACING*	Room Ratio (Index)	Coe	FFICI	For	ı 10ء	FUTI % F d for :	LOO	r Ri	FLE	TAN	CE	тно	(a	MAINTENANCE PAUTORS
1 ox 60% Max. Spacing 0.8xMH	0.6 (J) 0.8 (I) 1.0 (H) 1.25(G) 1.5 (F) 2.0 (E) 2.5 (D) 3.0 (C) 4.0 (B) 5.0 (A)	.43 .47 .50 .53 .55 .57	.32 .40 .44 .47 .50 .53 .54 .57	.25 .29 .37 .42 .44 .51 .53 .55 .57	$     \begin{array}{r}       35 \\       437 \\       535 \\       556 \\       556 \\       58 \\       58     \end{array} $	.32 .40 .44 .47 .50 .53 .54	.44 .48 .51 .52 .55	$     \begin{array}{r}       35 \\       42 \\       46 \\       49 \\       51 \\       54 \\       55 \\       56 \\     \end{array} $	. 26 .31 .39 .43 .46 .50 .52 .53 .55 .55	.37 .41 .44 .48 .50 .51 .51	.43 .46 .49 .51 .52	. 50 . 51 . 53	$     \begin{array}{r}       40 \\       43 \\       46 \\       49 \\       50 \\       52     \end{array} $	Maint. Good .75 Factor Med70
2 0× 50× Spacing 0.8xMH 3 0× 55×	0.6 (J) 0.8 (I) 1.0 (H) 1.25(G) 1.5 (F) 2.0 (E) 2.5 (D) 3.0 (C) 4.0 (B) 5.0 (A)	.33 .36 .40 .42 .45 .47 .48	29 .33 .36 .39 .42 .44 .46 .48		32 36 39 42 46 46 47	. 36 . 39 . 42 . 44 . 46	26 .30 .34 .37 .40 .42 .44 .46	.32 .35 .41 .44 .45 .47 .48	.45 .47	. <del>44</del> . 46	.32 .36 .38 .41 .43 .44 .44	.42 .43 .45	29 33 35 39 41 42 44	Two lamp aluminum troffe
3 Solution Spacing	0.6 (J) 0.8 (I) 1.0 (H) 1.25(G) 1.5 (F) 2.0 (E) 2.5 (D) 3.0 (C) 4.0 (B)	32 37 41 44 47 50 51 53	. 49 . 51	. 49	.32 .37 .41 .43 .47 .49 .51 .53	)33 .37 .40 .44 .47 .48	.26 .30 .35 .37 .41 .45 .46 .49	. 36 . 40 . 42 . 46 . 48 . 50 . 51	. 50	.48	.28 .32 .36 .39 .42 .45 .47 .47	26 .30 .34 .37 .41 .43 .45 .47	.33 .36 .40 .42 .44 .44	Two lamp 12"-wide troff glass. plastic, or 30° louve Lourer Enclose Maint. Good .75 .70 Factor Med70 .65

جدول ۴ ــ ۵ ضریب بهره در روش استفاده از شاخص فضا



مثال۲: اگرpc=0.70 وpw =0.30 وKr=1 و نوع چراغ 3 باشدضریب بهره 0.33 بدست می اید

توجه: زمانی که ضریب بهره متناظر با شرایط تعیین شده ما در جدول موجود نباشد ، بایستی از داده های موجود و روش درون یابی خطی استفاده کنیم.

مثال۳: اگر pc=0.70 و w=0.34 و kr=1 ونوع چراغ 3 باشد ضریب بهره بطور مستقیم درجدول وجود ندارد، بنابراین، بایستی از روش درون یابی خطی استفاده کنیم.

$$\rho_{w1} = 0.5 \rightarrow CU_1 = 0.37 
\rho_{w2} = 0.3 \rightarrow CU_2 = 0.33 
\rho_{w3} = 0.5 \rightarrow CU_3 =?$$

$$\frac{0.50 - 0.30}{0.37 - 0.34} = \frac{0.50 - 0.34}{0.37 - cu} \rightarrow \frac{0.20}{0.03} = \frac{0.16}{0.37 - CU}$$
  

$$\rightarrow 0.37 - cu = \frac{16 \times 0.03}{20} \rightarrow 0.37 - cu = \frac{0.48}{20} = 0.024$$
  

$$CU_3 = 0.37 - 0.024 = 0.346 \rightarrow CU_3 = 0.346$$



ضميمه ۲ : نمونه هايي از جداول لازم:

مهندسی روشنایی

14.

جدول ۴ ـ ۵ ضریب بهره در روش استفاده از شاخص فضا

		CEILING		80	1 	70			50	1.1.1	3(	)	0	
Dı	TYPICAL STRIBUTION AND	WALLS (%)	50	30 10	50	30	10	<b>5</b> 0	30	10	30	10	0	TYPICAL LUMINAIRE AND ESTIMATED
	AAXIMUM Spacing*	Room Ratio (Index)	Coe		or 1(	FUT )% F d for :	LOO	r Ri	FLE	etan	ICE	тно	D)	MAINTENANCE FACTORS
	1 OX 60% Max. Spacing 0.8xMH	0.6 (J) 0.8 (I) 1.0 (H) 1.25(G) 2.0 (E) 2.5 (D) 3.0 (C) 4.0 (B) 5.0 (A)	.36 .43 .47 .50 .53 .55 .57 .59	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c}2 .47 \\4 .50 \\9 .53 \\1 .55 \\3 .56 \\5 .58 \end{array}$	.32 .40 .44 .50 .53 .54 .56		.35 .42 .46 .49 .51 .54 .55	.31 .39 .43 .46 .50 .52 .53 .55	. 23 . 29 . 37 . 41 . 44 . 48 . 50 . 51 . 54 . 56	.31 .39 .43 .46 .49 .51 .52 .54	.50 .51	. 40 . 43 . 46 . 49 . 50	Single lamp aluminum troffer , with baffles Maint. Good
ot Fluorescent	2 Max. Spacing 0.8xMH	0.6 (J) 0.8 (I) 1.0 (H) 1.25(G) 1.5 (F) 2.0 (E) 2.5 (D) 3.0 (C) 4.0 (B) 5.0 (A)	.33 .36 .40 .42 .45 .47 .47 .48 .50	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c} 0 & .44 \\ 3 & .46 \\ 4 & .47 \\ 6 & .49 \end{array}$	$ \begin{array}{r}     29 \\     33 \\     36 \\     39 \\     42 \\     44 \\     46 \\     48 \\ \end{array} $	.26 .30 .34 .37 .40 .42 .42 .44 .46		$ \begin{array}{r}     23 \\     28 \\     32 \\     36 \\     38 \\     42 \\     44 \\     45 \\     47 \\     48 \\ \end{array} $	.34 .36 .40 .42 .44 .46	$     \begin{array}{r}       28 \\       32 \\       36 \\       38 \\       41 \\       43 \\       44 \\       46 \\     \end{array} $	$     \begin{array}{r}       30 \\       34 \\       36 \\       40 \\       42 \\       43 \\       45 \\     \end{array} $	.35 .39 .41 .42 .44	Two lamp aluminum troffer with louvers Maint. Good
Recessed Direct Fluorescent	3 OX 55X Max. Spacing 0.9xMH	0.6 (J) 0.8 (I) 1.0 (H) 1.25(G) 2.0 (E) 2.5 (D) 3.0 (C) 4.0 (B) 5.0 (A)	. 32 . 37 . 41 . 44 . 47 . 50 . 51 . 53	.34 .3 .37 .3 .40 .3 .44 .4 .47 .4 .49 .4	$\begin{array}{c} 6 & 32 \\ 1 & 37 \\ 5 & 41 \\ 7 & 43 \\ 2 & 47 \\ 5 & 49 \\ 7 & 51 \\ 9 & 53 \end{array}$	29 .33 .37 .40 .44 .47 .48 .51	.26 .30 .35 .37 .41 .45 .46 .49	.31 .36 .40 .42 .46 .48 .50 .51	$   \begin{array}{r}     22 \\     29 \\     32 \\     37 \\     40 \\     43 \\     46 \\     47 \\     50 \\     52 \\   \end{array} $	.26 .30 .34 .37 .41 .44 .46 .48	. 32 . 36 . 39 . 42 . 45 . 47 . 49	.26 .30 .34 .37 .41 .43 .45 .47	. 46	Two lamp 12"-wide troffer glass. plastic, or 30° louver Louver Enclosed Maint. Good .75 .70 Factor Med70 .65
a saaraa taa ahaa ahaa ahaa ahaa ahaa ahaa	4 Max. Spacing 0.6xMH	0.6 (J) 0.8 (I) 1.0 (H) 1.25(G) 1.5 (F) 2.0 (E) 2.5 (D) 3.0 (C) 4.0 (B) 5.0 (A)	.32     .36     .38     .41     .43     .44     .45     .45     .	.26 .2 .29 .3 .32 .3 .35 .3 .38 .3 .40 .3 .42 .4	$\begin{array}{c} 9 & .24 \\ .29 \\ .4 & .29 \\ .7 & .32 \\ .1 & .35 \\ .3 & .38 \\ .7 & .40 \\ .8 & .42 \\ .4 \\ .4 \\ .4 \\ .4 \\ .4 \\ .4 \\ .4 $	.26 .29 .32 .35 .38 .40 .42 .43	.24 .27 .31 .33 .36 .38 .40 .42	.34 .37 .39 .41 .42 .44		.24 .27 .30 .32 .36 .38 .38 .39 .42	. 26 . 29 . 32 . 34 . 37 . 39 . 40 . 42	.30 .32 .36 .38 .39 .41	.23 .26 .29 .32 .35 .35 .37 .38 .40	Two lamp 12" wide troffer with 45° metal louver Maint. Good 75 Factor Med. 70

\* Maximum Spacing between luminaire centers for uniform illumination. MH-Mounting Height above floor. CH-Ceiling Height above floor. NOTE: All reflectances are effective values (see page 9-3).



141

محاسبات روشنایی ۰۰۰

ادامه جدول ۴\_۵

Typical	Ceiling		80			70			50		3(	)	0	
DISTRIBUTION AND MAXIMUM	$\mathbf{W}_{\mathbf{ALLS}} = (\mathcal{G}_{C})$	<b>5</b> 0	30	10	50	30	10	50	30	10	30	10	0	Typical Luminaire and Estimated Maintenance Factors
SPACING*	Room Ratio (Index)	Coi	EFFIC	Fo	<b>r</b> 10	% 1	LOO	r R	N (Z EFLE Mul	CTAP		TH	(תכ	MAINTENANCE FACTORS
44 Continued					po of wi sic	rtior ligh th t	i an iting he i iarac	d re ceq reflec	flects uipm tion	ent ances	cavit s, the used I tra ne shi	e ty I, a nsm	rpe Ind nis-	Diffusing glass or plastic ex- tended area system Maint. Good .65 Factor Med55 Poor .45
45	<b>).6</b> (J) <b>).8</b> (I) <b>1.0</b> (H) <b>1.25</b> (G) <b>1.5</b> (F) <b>2.0</b> (E) <b>2.5</b> (D) <b>3.0</b> (C) <b>4.0</b> (B) <b>5.0</b> (A)	. 23 . 25 . 27 . 30 . 32 . 33 . 34 . 35	$.25 \\ .26 \\ .30 \\ .31$	.19 .21 .24 .25 .29 .30 .32 .33	Lo era th sh rej cie te: po of wi	In th ation at the presency ms v ortion light th t	r sur ne us mu he c are of v aries aries han he i arac	face se of ust b base ive base ive base d res great d res great d res	refle thes e giv cient ed on cond to-wa atly flects uipm	e tal ven s of a s ition all li with ances ent anc	e 75% ce 75 bles c to th utili ingle is. Th ghtin cavit s, the used l tra e shie	ons ie fi izat: set ig s iy p e ty l, s nsn	act of of ffi- ys- ro- ype and is-	Opaque louver (white) ex- tended area system Maint. Good 70 Factor Med65 Poor .55

The above tabulations are based on floors of 10 per cent effective reflectance and take into account reflectances and obstructions below the work plane (machinery, furniture, etc.). Higher effective reflectances, naturally, will tend to increase utilization, especially in high ratio rooms. Below is a table giving approximate correction factors for floors of 30 per cent reflectance.

Approximate Multiplying Factors for 30 per Cent Reflectance Floors (10 Per Cent Reflectance Floor = 1.00)

Ceiling		80%			70%		1	50%			30%	
WALLS	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%
Room Ratio												
$\begin{array}{c} 0.6 & (J) \\ 0.8 & (I) \\ 1.0 & (H) \\ 1.25 (G) \\ 1.5 & (F) \\ 2.0 & (E) \\ 2.5 & (D) \\ 3.0 & (C) \\ 4.0 & (B) \\ 5.0 & (A) \end{array}$	$\begin{array}{c} 1.03 \\ 1.04 \\ 1.05 \\ 1.06 \\ 1.07 \\ 1.09 \\ 1.10 \\ 1.12 \\ 1.14 \\ 1.15 \end{array}$	$\begin{array}{c} 1.02\\ 1.02\\ 1.03\\ 1.04\\ 1.06\\ 1.07\\ 1.08\\ 1.10\\ 1.12\\ 1.13\\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 1.01 \\ 1.01 \\ 1.02 \\ 1.02 \\ 1.03 \\ 1.05 \\ 1.06 \\ 1.08 \\ 1.10 \\ 1.11 \end{array}$	$ \begin{array}{c} 1.03\\ 1.04\\ 1.04\\ 1.05\\ 1.07\\ 1.08\\ 1.09\\ 1.10\\ 1.12\\ 1.13 \end{array} $	$\begin{array}{c} 1.02\\ 1.02\\ 1.03\\ 1.04\\ 1.05\\ 1.06\\ 1.08\\ 1.09\\ 1.10\\ 1.11\\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 1.01 \\ 1.01 \\ 1.02 \\ 1.02 \\ 1.03 \\ 1.04 \\ 1.06 \\ 1.07 \\ 1.08 \\ 1.10 \end{array}$	$\begin{array}{c c} 1.02 \\ 1.03 \\ 1.04 \\ 1.04 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.07 \\ 1.08 \\ 1.08 \\ 1.09 \end{array}$	$\begin{array}{c} 1.02\\ 1.02\\ 1.02\\ 1.03\\ 1.04\\ 1.04\\ 1.05\\ 1.06\\ 1.07\\ 1.08\end{array}$	$\begin{array}{c} 1.00\\ 1.01\\ 1.01\\ 1.02\\ 1.02\\ 1.03\\ 1.04\\ 1.04\\ 1.06\\ 1.07\end{array}$	$1.02 \\ 1.02 \\ 1.03 \\ 1.03 \\ 1.03 \\ 1.04 \\ 1.04 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ 1.05 \\ $	$\begin{array}{c} 1.01 \\ 1.01 \\ 1.02 \\ 1.02 \\ 1.02 \\ 1.03 \\ 1.04 \\ 1.04 \\ 1.04 \\ 1.04 \\ 1.05 \end{array}$	$\begin{array}{c} 1.00\\ 1.01\\ 1.01\\ 1.01\\ 1.02\\ 1.02\\ 1.03\\ 1.03\\ 1.04\\ 1.04\\ 1.04\end{array}$

\* Maximum Spacing between luminaire centers for uniform illumination. MH-Mounting Height above floor. CH-Ceiling Height above floor. Nore: All reflectances are effective values (see page 9-3).



۷۴ / روشنایی فنی و تأسیسات الکتریکی

منحنى توزيع	ضریب انعکاس سقف ( $ ho_{ m c}$		٨٠			٧٠			٥٠		۳۰	۰	عباب،	شکل
نور و	ضریب انعکاس دیوار (p <sub>w</sub> )	٥٠	۳.	١٠	٥٠	۳.	۱۰	٥٠	۳.	١٠	۳۰ ۱۰	o	مپهاو	تعداد لا
ماكزيمم فاصله	ضريب فضا (δ)					-			-		ضریب اذ ۰: اعداد بر		گهداری	ضريب ن
F#	• / <b>٦</b> (J)	۱۱	۰ ۹	۰٦	٥٩	۰۷	۰٦	۰ ۷	۰۵	• F				
	• / ^(I)							1						un anna an
	<b>\</b> /∘(H)													
	1/YO(G)													
	۱/ <b>۵</b> (F)													
لامپهای فلورسنت	<b>Y</b> /∘(E)	49	۲٦	44	40	22	۲۰	11	۱۵	14			ورسنت	لامپ فل
با ضريب كاهشى	۲/۵(D)	44	۳.	۲۸	۲۸	27	24	۲۰	۱۹	۱۷			لعكاس	بدون ا
۵ تا ۱۰ درصد	۳/ • (C)	40	۳۲	۳.	۳۱	۲۸	۲٦	11	۲۰	۱۹			•/V•	خوب
	<b>¢</b> /∘(B)	47	٣۴	٣٢	٣٢	۳۰	۲۸	11	۲۱	۲ ۰			0/70	متوسط
	<b>᠔</b> / ∘(A)	۳٩	۳۸	۳٦	۳۵	۳۴	٣٢	۲۴	۲۳	۲۳			·/ <b>›</b> ·	ضعيف

ادامه جدول ۱–۴

•/•	: -	1 1	1	**	
1.50	کف	انعكاس	151-	تصحيح	صريب
		<b>U</b>	0.0-	<b>C</b>	

ضريب انعكاس سقف	۸∘%	٧∘%	٥٠٪	٣٠٪
ضريب انعكاس ديوار	۵۰% ۳۰% ۱۰%	۵۰% ۳۰% ۱۰%	۵۰% ۳۰% ۱۰%	۵۰% ۳۰% ۱۰%
ضريب فضا				
•/1(J)	1/0# 1/0# 1/01	1/04 1/04 1/01	1/07 1/07 1/00	1/07 1/01 1/00
•/ ^(I)	1/04 1/04 1/01	1/08 1/08 1/01	1/04 1/04 1/01	1/07 1/01 1/01
۱/•(H)	1/08 1/04 1/04	1/08 1/08 1/08	1/08 1/08 1/01	1/04 1/04 1/01
1/16(G)	1/07 1/04 1/04	1/00 1/08 1/08	1/08 1/08 1/08	1/04 1/05 1/01
۱/•(F)	1/08 1/03 1/08	1/0V 1/00 1/04	1/00 1/04 1/04	1/04 1/07 1/07
۲/•(E)	1/09 1/08 1/08	1/01 1/07 1/08	1/08 1/08 1/08	1/08 1/08 1/08
۲/۵(D)	1/10 1/08 1/03	١/•٩ ١/•٨ ١/•٦	1/04 1/00 1/04	1/08 1/08 1/04
₩/•(C)	1/14 1/10 1/08	1/10 1/09 1/04	1/01 1/07 1/04	1/00 1/04 1/04
F/•(B)	1/14 1/14 1/10	1/17 1/10 1/08	۱/۰۸ ۱/۰۷ ۱/۰۲	1/08 1/04 1/04
٥/•(A)	1/18 1/14 1/11	1/18 1/11 1/10	1/09 1/0A 1/0V	1/00 1/00 1/04



# شکل و جدول مربوط به ضریب کاهش نور به علت کثیف شدن اطاق ها RSDDF


VIET 10 VIET 1	1		1	Roon	n su	fac	e di	rt da	opro	ciati	ion	facto	or <b>s</b>						<b>1147</b> 54 - 4	Ni Armana a
								Lur	ninaire	Dis	tr:but	ion Ty	po							
50 3 6 9 12 15 18 21 24 27 3G 33 36 MONTHS		Direct				Semí-D'rect			D	rect	Indir	u:r	s	emi-l	ncire	ct		Ind	irect	
Per Cent Expected Dirt Depreciation	10	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40
Room Cavity Ratio											••••						1		*** 800-1000-900	
i	.98	. 96	.94	.92	.97	.92	.89	.84	.91	.87	.80	.76	.91	.87	.80	.78	.90	i)	.70	.60
2	98	.96	.94	.92	. 96	.92	.28	.83	.94	.87	. 80	.75	.94	.87	.79	.72	.90	.80	- 69	. 59
3	.98	. 95	.93	.90	.96	.91	.87	82	.94	83	. 79	.7	.94	.86	·.78	.71	.90	. 79	. 68	.58
1	.97	95	.92	.90	.95	.ന	.85	. 80	. 94	.86	.79	.73	.91	.86	78	.70	. 89	.78	.67	.56
5	.97	.91	.91	.59	.91	. 90	.81	.79	.93	.86	.78	.72	.93	.86	.77	.69	. 89	.78	.66	. 55
6	.97	. 94	.91	. \$\$	.94	. 89	.83	.78				,71	.93	. 85	.76	.58	.89	.77	.66	, 54
7	.97		. 90		1	. 55						. i0	1			.63	. 89		. 65	
8	.96			.80	.93			.75	\$			.69	1			.68	1		.64	
9	4 .		. 88		1			.74	1			.68	1			.67	1		.63	
10	1.96	.92	.87	.83	.93	. S6	.79	.72	.\$3	.84	.75	.67	.92	.83	.75	.67	1.88	. 75	. 52	.50

شکل ۸ ــ ۵ ضریب کاهش نوربه علت کثیف شدن اتلق ها RSDDF

محاسبات روشنایی •••



شکل مربوط به ضریب کاهش نور به علت کثیف شدن چراغ ها LDDF



۱۰۶ / روشنایی فنی و تأس



# جدول $\rho_{fc}$ ، $\rho_{cc}$ ضرایب انعکاس موثر سقف و کف (جدول ۵–۵ کتاب دکتر کلهر)

ضریبانعکاس شف رکف (۵٫۴ ، ۴ <sub>f</sub> %)	٨٥	٧٠	۶۰	٣٠	٢٠	١٠
ضریب انعکاس دیوار مw%	Ao Vo 70 80 Fo To 70 10	٨٠ ٧٠ ٦٠ ٥٠ ٣٠ ٣٠ ٢٠ ١٠	Ao Vo 70 80 Fo To 10 10	٨٠ ٧٠ ٦٠ ٥٠ ٦٠ ٣٠ ٢٠ ١٠	٨٠ ٧٠ ٦٠ ٥٠ ٩٠ ٣٠ ٢٠ ١٠	No Vo 70 Do Po Po To 11
ضريب ناحيهاي	·····					
•/٢	VA VA VV VV VI VI VA VF	19141414141411118	69 69 69 64 64 67 67 67 68	*1 ** ** ** ** ** ** **	70 70 70 70 70 19 19 19	11 11 10 10 10 10 09 0
•/۴	VV V1 V6 VF VT V1 V1 V0	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	09 09 01 0V 00 0F 0T 01	*1 ** ** 19 17 17 17 17	11 10 10 10 10 19 19 11 11	11 11 11 11 10 10 04 0
-/n	V1 V8 V4 V1 V- 1X 12 18	111819141- 89 84 84	anavazaa atazaza.	** *- ** ** ** ** ** **	*1 *1 *- 14 14 14 14 14	14111111010040
•/٨	V& VEVI 19 1V 1F 1E11	1119111.0101000	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 F 8 F 8 F 8 F 8 F 8	*1 *• * * * * * * * * * * * * * * *	** *1 ** 14 14 14 14 17	1818181110 10 09 0.
۱/۰	VF VY 19 1V 18 1Y 10 &V	10 11 10 00 00 00 01 00	8V 88 88 81 F1 F8 FF FF	** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** 19 13 18 13 13	151717171110090
١/٢	VT V0 IV IF II 6A 66 6T	1811 69 60 58 60 84 87	87 8F 81 F9 F7 FF FY F.	77 F- TA TV TA FF TT TI	24 22 20 14 14 14 14 17 1F	10181818181110.09.
1/19	VT 7.A 7.8 7.7 69 66 64 6.	141- 51 55 51 FV FS FF	83 88 P9 PV PP P1 49 44	** ** ** ** ** ** ** **	******	121118181110090
۱/٦	VI 1V 18 10 8V 88 80 FV	11 09 01 04 FV FO FT F1	00 01 FA FO FT T9 TV TO	** ** ** ** ** ** ** **	181110 11 10 11 10 11	141912121109070
١/٨	V• 11 11 81 8F 8• FV FF	11 8A 8F 81 FT FT F. TA	88 81 FV FF F• TV T& TT	** ** ** ** ** ** ** **	10181011110101611	1110161411109010
۲/۰	19 11 10 01 01 FA FO FI	1. 01 01 64 60 6. 44 41	8880 F1 FT 49 T8 47 T1	** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	10 17 10 11 10 17 11	111718181109010
۲/۲	1A 18 BA BF F9 F8 F1 88	1. 88 81 FA FT TA TI TF	84 64 68 64 40 41 41 44	** ** ** ** ** ** 14 14 15	18 14 10 11 11 14 11 10	191715141109000
۲/۴	10110101 01 90 97 9. 21	81 85 80 91 51 50 50 57	84 FA FF F1 42 47 40 TV	"" TA TO TP TT 14 10 1F	101410111010101110	191110101010000
۲/٦	11 10 00 00 FD F1 WA WF	09 0F F9 F0 F0 T0 TT T0	84 FA FF F9 F8 F1 FA F1	44 49 48 48 47 11 1A 13 1F	41 14 10 11 11 14 11 09	70 1 1 1 1 1 1 1 0 9 0 1 0
۲/۸	10 09 07 78 77 79 71 77	89 81 FA FF TA TT TO TA	84 FV FF 48 4P 19 1V 1F	** ** ** ** ** ** ** **	141410111011109	1. 1111111.00.04.
۳/۰	18 38 81 FV FT FV FF F.	31 31 FV FT 4V 41 19 1V	ልና ዋነ ዋና ዋና ዋና የአ የል የኖ	** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1414101410141109	11 17 12 14 11 • 9 • 8 •
٣/٢	10 0V 01 F0 F4 40 44 14	61 61 F1 F. 41 41 11 11	61 F6 F1 47 41 TV T4 TT	44 19 18 11 19 13 1F 11	141410 1418 1711 .9	11 11 17 14 11 09 04 0
٣/۴	38 63 F4 FF F4 FF FT TV	0000 FO TO TO TO TV TF	01 F0 F0 T0 T0 T1 TT T0	** ** ** ** ** ** ** ** **	141410 1410 1410 00	14111141109000
۳/٦	34 84 44 44 44 44 40 48	87 F9 FF TA TT TA TB TT	0. FF 49 4F 19 10 11 19	44 19 1F 11 1A 10 14 10	14 14 10 10 10 11 10 01	** 19 17 18 11 09 07 0
۳/۸	11 AT FV F1 F1 F1 TA TF	01 F9 FT 4V 4TT TV TF T1	8. FT TA TT TA TF TI 14	** ** ** ** ** ** ** ** **	*****************	141911151109070
۴/•	11 84 41 40 40 40 41 41	88 FA FT #1 #1 #1 TT TT -	F9 FT TV TT TA TT T0 1A	** ** ** ** * * * * * * * * * * *	YA YEYO IV IF II 09 0V	1470 111411 09 07 0



جدول مربوط به ضريب بهره انواع چراغ ها در روش ضريب تقسيم ناحيه اي (جدول ٦ -٥ كتاب دكتر كلهر)

۹۶ / روشنایی فنی و تأسیسات الکتریکی

				(-(	امه جدول '	12			
نوع حباب	ļu	منحذ	Pcc→	٨٥	٧٥	٥٠	٣.	10	0
	ور	پخش ن	$\rho_{\rm w}$	007010	000010	000010	005010	0000 10	a
and a second	گروه	حداكثر	RCR \$	$\rho_{\rm fc} =$	یت (٪، ۲۰	رض شدہ ا	، کف ٪ ۲۰ ف	ريب انعكاس	<u>م</u>
	چراغ	فاصله (a)			باشد	، درصد می	داد برحسب	أع	
٣٣	IV	۱/۰	0	040404	540404	010101	FAFAFA	F7F7 F7	40
			١	P9 FAF7	FAFVFT	FIFOFF	40444M	F#FY FY	41
			۲	PPPYF0	F#F1#9	FYF0 WA	F. 494V	MATA TV	47
12	·"		٣	F . TV TF	*9*7**	*****	****	4144 44	44
			۴	*****	*7***0	"D"Y".	***149	4441 29	7.4
	49%		۵	** 2927	***9*7	111111	4.44.4	4.44 41	75
			٦	4. 2226	797778	197775	444044	7770 74	77
			٧	22222	111111	777771	177771	7577 71	۲۰
			٨	404119	462119	444119	144114	144 . 14	14
			٩	441414	441914	14191V	111417	1114 13	۱٦
			١٠	111110	201110	211107	4-1410	1914 10	۱۴
74	IV	۰/٩	0	۵۰۵۰۵۰	F9F9F9	FVFVFV	FOFOFO	**** **	44
			1	FIFAFF	494444	F#F7F7	F7F1F0	Popo #9	۳۸
			۲	FYF0 WA	F1898V	F . 4747	****	2047 40	٣۴
			٣	****	*****	*1***	50555Y	****	٣١
	•%		۴	404449	444149	***149	**** • *1	T1T. TA	۲V
			٥	*1 77 23	*17777	4.441	297770	YAYV YO	76
	۴۳/۵%		٦	292724	292776	717074	TVYDYM	1446 14	**
		$\mathcal{V}$	v	177771	177771	*****	757471	7877 71	۲۰
		ſ	٨	14119	747119	747119	147019	444. 14	11
			٩	TTIAIV	TTIAIV	711917	71191V	7118 IV	
			10	Y . 1V 10	Y . 1 V 1 D	4.1410	191110		17
			10		101010	101710	111410	1918 10	18
۳۵	IV	۱/۰	0	090909	242404	000000	040404	010101	۵.
			١	545400	545164	0. 4941	FAFVFI	PVP7 90	<b>6</b> 6
			۲	FAFDF#	FVPPPY	FOFTFI	PPPYF.	FYF1 49	49
	•%		٣	F#F. #V	FYMAMY	P1 47 47	F. 4V47	494V 40	٣۴
STORE A			۴	494044	******	*****	*1***1	377 TI	٣.
			۵	TOTITA	TOTITA	464.11	TTT . YA	TTT9 TV	۲٦.
	۵۰%		٦	****	TTTATO	TITVTO	T. TV TA	7977 78	۲۳
			v	TATOTT	TATOTT	TATATT	TVTPTT	7776 77	
		-	Å	777770	7777.	707770	YDYYIA	7871 19	۲۱ ۱۸
			٩	747012	787.14	181110 1770 IV	77191V		
				111017	771817	1	1	YYIA IV	17
				11 1/1 1 1	111011	111411	111410	Y . 1 Y 1 D	10

ادامه جدول ۳-۴



ضريب مؤثر ناحيه سقف (Pcc)			٨٠			۷	>		۵۰	٣٠	١.
ضریب انعکاس دیوار(p_w)	٧o	۵۰	٣٠	١٠	٧٠	۵۰	٣٠	١٠	۵۰ ۳۰ ۱۰	00 To 10	۵۰ ۳۰ ۱۰
ضريب ناحيهاى اتاق							۲	ٍثر کف % •	برای ضریب ناحیه مؤ		
١	1/•97	۱/•۸۲	1/• 80	۱/•٦٨	1/•77	۱/•٧•	1/018	1/•09	1/+F9 1/+FF 1/+F+	1/044 1/044 1/044	1/018 1/010 1/008
۲	1/•89	1/•11	1/000	1/047	۸۲۰۱۸	۱/•۵۷	1/•91	1/049	1/+F1 1/+T4 1/+TV	1/017 1/011 1/014	1/018 1/010 1/003
٣	1/•1•	1/005	1/•#1	1/088	1/•11	1/047	۷/۰۳۷	1/•18	1/084 1/084 1/080	1/014 1/014 1/014	1/01# 1/009 1/000
۴	1/011	1/080	1/•44	1/019	1/000	1/040	1/•49	1/081	1/080 1/088 1/088	1/077 1/010 1/010	1/018 1/009 1/008
ه	1/•87	۱/•۳۸	1/•11	1/•18	1/000	1/•45	1/•14	1/010	1/+78 1/+18 1/+18	1/040 1/014 1/008	1/018 1/009 1/008
٦	1/•01	۱/•۳۳	1/•71	۱/•۱۳	\/•FV	1/=7•	1/•7•	1/017	1/+14 1/+14 1/++9	1/019 1/018 1/003	1/018 1/001 1/008
v	1/•47	1/079	۱/۰۱۸	1/•11	1/044	1/081	۱/•۱۷	1/9	1/077 1/018 1/008	1/018 1/010 1/000	1/018 1/001 1/008
٨	1/•FF	١/•٢١	1/010	1/009	1/080	1/•14	1/010	١/٠٠٧	1/070 1/017 1/007	1/018 1/009 1/008	1/01# 1/00 1/00#
٩	1/•5•	1/•14	1/01F	۱/۰۰۷	۱/•۳۷	1/077	1/•14	1/002	1/019 1/011 1/000	1/012 1/009 1/00F	1/014 1/004 1/004
).	۱/•۳۷	1/•11	1/•11	1/007	1/085	1/070	1/•11	1/000	1/014 1/010 1/004	1/010 1/009 1/001	1/018 1/008 1/008

#### جدول ۴–۴ تصحیح ضریب بهره برای pfc غیر از ۲۰ درصد در روش ضریب ناحیه ای



۶

جریان مجاز سیم هاو<sup>ن</sup>، ، ،

ĝ.	A. J.	÷.	₹ <u></u>	20 <sup>-7</sup> 2	Ťġ	ŧç	Â.	at the	Δ	درجه حارت فغا
0/9V	•/YA	•/AT	°/\\	≎/ <b>₹</b> ۴	a second	٩/∘۵	1/10	1/12	۲/۲	فريب تمحيح

کابل ــه یاچها رسیمی		کابیل دو سیشیسی		کابال یک میندسی		أحطح مغطع
هوأی ه ۲ درجه	زمین ۵ ۲ درجه	هوای ۵ ۲ درجه	زمين ۽ ٣ درجه	هوای ۲۰ تدرجه	زمین ه ؟درجد	میلیمتــــر   صربــــع
14	1 <b></b>	۲۱	٣٥	75	۳۷	1/0
10			41 -	. ۳۵	ана 1. с. дол. с	
. <b>T</b> f :	49	۳۸	۵۳	45	.95	4
44	- ۵۸	47	<b>9</b> 9	54	74	۶
50	ΥY	<b>F</b> F	**	٨٥	110	10
Å٥	100	٩٥	110	100	140	18
٦٠۵	1 1 You	170	10-	140	190	10
170	100	100	. 140	140	175	۳۵
180	180	۱۸۵	110	T10	140	Δο
100	770	120	190	440	۳۵۰	¥٥
740	TYA	549	T15	880	410	90
140	۳۱۵	220	850	790	* 470	140
***	۳۵۵	849	400	440	540	۱۵۰
<b>TY</b> 0	400	440	480	· 010	970	180
420	190	۵۱۰	۵۳۰	۶۳۰	44.0	140.
000	۵۲۰	٥٩٥	690	¥10	AT .	700
900	<b>\$00</b>	¥10	<u> </u>	· 100	990	400
	1	n, 1975, 199 <del>4,</del> 1996, 1997				۵۰۰۵

جدول ۳ ـــ ۵ ضرائب تصحیح جریان محار

جدول ۳ ــ ۵ جریان مجاز کابلها با هادیمسی و عایق و غلاف یی وی سی



POWEREN.Ir